

## 平成28年度 橋梁定期点検結果

道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施年度	判定区分	所見等
落合1号橋	オチアイイチゴウ ハン	黒落5号線	1975	55.2	2.4	横手市	H28	Ⅱ	主桁・腐食がみられる。床版・腐食がみられる。その他・舗装の異常がみられる。
百万刈1号橋	ヒヤクマンカリイチ ゴウキョウ	下和野落合線	1968	60.0	3.6	横手市	H28	Ⅱ	主桁・腐食がみられる。横桁・腐食がみられる。下部構造・剥離・鉄筋露出がみられる。支承部・亀裂がみられる。その他・舗装の異常がみられる。
和野橋	ワノハン	上和野下根田線	1968	60.0	3.1	横手市	H28	Ⅱ	主桁・腐食がみられる。横桁・腐食がみられる。下部構造・剥離・鉄筋露出がみられる。その他・舗装の異常がみられる。
若宮橋	ワミヤハン	福島下根田線	1970	48.0	3.4	横手市	H28	Ⅱ	主桁・腐食がみられる。横桁・腐食がみられる。床版・剥離・鉄筋露出がみられる。下部構造・ひび割れ、遊離石灰がみられる。支承部・腐食がみられる。その他・舗装の異常がみられる。
根田川橋	コンダガワハン	根田川中野東線	1973	50.0	4.3	横手市	H28	Ⅱ	床版・床版ひび割れがみられる。支承部・支承の機能障害がみられる。その他・舗装の異常がみられる。
頭無幹排15号橋	カシラナシカンバイ ジュウゴゴウハン	水越下中島線	1981	16.6	5.7	横手市	H28	Ⅱ	床版・剥離・鉄筋露出がみられる。その他・舗装の異常がみられる。
頭無幹排14号橋	カシラナシカンバイ ジュウヨンゴウハン	境田千本野線	1981	19.7	6.2	横手市	H28	Ⅱ	床版・漏水・遊離石灰がみられる。その他・舗装の異常がみられる。
頭無幹排13号橋	カシラナシカンバイ ジュウサンゴウハン	赤川1号線	2000	15.6	4.0	横手市	H28	Ⅱ	床版・漏水・遊離石灰がみられる。
長根橋	ナガネハン	旭川金沢線	1997	15.6	8.2	横手市	H28	I	
奥羽厨川橋	オウウクリヤガワ ハン	旭川金沢線	2001	17.6	8.2	横手市	H28	Ⅱ	床版・漏水・遊離石灰がみられる。支承部・変形・欠損がみられる。その他・剥離・鉄筋露出がみられる。
祇園寺大橋	キオンジオオハン	旭川金沢線	2005	122.0	8.2	横手市	H28	Ⅱ	主桁・腐食、防食機能の劣化がみられる。床版・ひび割れ、遊離石灰がみられる。その他・路面の凹凸がみられる。
白石沢橋	シロイシザワハン	旭川金沢線	1997	24.8	8.2	横手市	H28	Ⅱ	下部構造・ひび割れ、遊離石灰がみられる。その他・舗装の異常がみられる。
奥羽杉沢橋	オウウスギザワ ハン	旭川金沢線	1995	15.5	8.2	横手市	H28	I	
野中橋	ノカハン	野中線	1980	25.7	4.6	横手市	H28	I	
見入野橋	ミイリハン	旭川金沢線	1994	25.5	8.2	横手市	H28	Ⅱ	主桁・腐食がみられる。床版・ひび割れ、遊離石灰がみられる。下部構造・ひび割れ、漏水がみられる。支承部・腐食がみられる。その他・舗装の異常がみられる。

道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施年度	判定区分	所見等
明永沼橋	ミウエイヌマシ	明永線	1980	24.4	4.8	横手市	H28	Ⅱ	主桁:腐食がみられる。床版:床版ひび割れがみられる。下部構造:つき、変形・欠損がみられる。支承部:腐食、変形・欠損がみられる。その他:剥離・鉄筋露出がみられる。
碓大橋	イカリオカシ	朝倉線	1970	70.2	6.9	横手市	H28	Ⅱ	下部構造:ひび割れがみられる。
碓大橋歩道橋	イカリオカシホトウキョウ	朝倉線	1997	70.9	3.8	横手市	H28	Ⅰ	
新旭川橋	シンアサヒカワバシ	旭川金沢線	1998	71.0	9.8	横手市	H28	Ⅱ	床版:漏水・遊離石灰がみられる。下部構造:ひび割れがみられる。その他:舗装の異常がみられる。
本郷橋	ホンコウバシ	平和町本郷線	1958	56.0	6.8	横手市	H28	Ⅱ	床版:床版ひび割れがみられる。
沼山4号橋	ヌマヤマヨシコウバシ	沼山線	1997	26.5	7.2	横手市	H28	Ⅰ	
旭岡橋	アサヒオカシ	旭岡嶽鼻線	1992	50.0	5.2	横手市	H28	Ⅱ	主桁:腐食がみられる。横桁:腐食がみられる。床版:ひび割れがみられる。下部構造:ひび割れがみられる。支承部:腐食がみられる。その他:舗装の異常がみられる。
大沢大橋	オオサワオカシ	嶽鼻回立線	1977	54.5	4.8	横手市	H28	Ⅱ	主桁:腐食がみられる。横桁:腐食がみられる。床版:ひび割れがみられる。下部構造:ひび割れ、遊離石灰がみられる。その他:舗装の異常がみられる。
回立橋	マツツバシ	回立線	1981	50.0	8.2	横手市	H28	Ⅱ	主桁:腐食がみられる。床版:ひび割れがみられる。下部構造:ひび割れ、遊離石灰がみられる。支承部:腐食がみられる。その他:舗装の異常がみられる。
平成橋	ヘイセイバシ	大屋線	1997	23.7	9.2	横手市	H28	Ⅰ	
若神子橋	ワカミコバシ	白坂天賀森線	1975	23.9	4.1	横手市	H28	Ⅱ	主桁:剥離がみられる。床版:漏水・遊離石灰がみられる。その他:剥離・鉄筋露出がみられる。
中島橋	ナカシマバシ	中島中杉沢線	2004	16.9	6.2	横手市	H28	Ⅰ	
皿川橋	サラカワバシ	条里跡般若寺線	2011	14.5	12.5	横手市	H28	Ⅰ	
安本3号橋	ヤスモトサンゴウバシ	安本線	不明	9.4	5.6	横手市	H28	Ⅱ	床版:漏水・遊離石灰がみられる。その他:路面の凹凸がみられる。
中ノ目2号橋	ナカノメニコウバシ	荒町川目線	不明	7.6	4.8	横手市	H28	Ⅰ	

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施年度	判定区分	所見等
厨川1号橋	クイヤカ <sup>ワ</sup> イチゴ <sup>ウ</sup> ハン	館石2号線	不明	7.9	3.6	横手市	H28	Ⅲ	主桁:ひび割れがみられる。床版:腐食がみられる。下部構造:ひび割れがみられる。
厨川橋	クイヤカ <sup>ワ</sup> ハン	金沢中央線	不明	11.5	7.4	横手市	H28	Ⅱ	床版:漏水・遊離石灰がみられる。
厨川4号橋	クイヤカ <sup>ワ</sup> ヨンゴ <sup>ウ</sup> ハン	田町9号線	不明	7.1	4.8	横手市	H28	Ⅱ	床版:ひび割れ、鉄筋露出がみられる。その他:路面の凹凸がみられる。
杉沢川橋	スキ <sup>サ</sup> ワカ <sup>ワ</sup> ハン	見入野谷地中線	不明	9.5	6.1	横手市	H28	Ⅱ	主桁:腐食がみられる。横桁:腐食がみられる。支承部:腐食、変形・欠損がみられる。その他:舗装の異常がみられる。
上台橋	ウウ <sup>タ</sup> イハン	上台弥勒線	不明	9.4	5.8	横手市	H28	Ⅲ	主桁:腐食がみられる。床版:剥離・鉄筋露出がみられる。その他:舗装の異常がみられる。
関合村西2号橋	セキアイムラシ <sup>ニ</sup> ゴ <sup>ウ</sup> ハン	関合南馬場線	不明	6.6	7.9	横手市	H28	Ⅰ	
松林1号橋	マツハ <sup>ヤ</sup> シイチゴ <sup>ウ</sup> ハン	明永上水越線	不明	7.3	5.6	横手市	H28	Ⅱ	床版:漏水・遊離石灰がみられる。その他:舗装の異常がみられる。
松林2号橋	マツハ <sup>ヤ</sup> シニゴ <sup>ウ</sup> ハン	松林関小屋線	不明	7.3	4.4	横手市	H28	Ⅱ	床版:漏水・遊離石灰がみられる。支承部:変形・欠損がみられる。その他:舗装の異常がみられる。
明永1号橋	ミヨウエイイチゴ <sup>ウ</sup> ハン	明永線	不明	7.0	5.8	横手市	H28	Ⅱ	主桁:ひび割れ、遊離石灰がみられる。
城南1号橋	シロミナミイチゴ <sup>ウ</sup> ハン	羽黒清水沢線	不明	9.3	10.0	横手市	H28	Ⅰ	
清水沢2号橋	シズ <sup>サ</sup> ワニゴ <sup>ウ</sup> キョウ	城南1号線	不明	8.4	6.7	横手市	H28	Ⅰ	
頭無幹排1号橋	カシラナシカンハイ <sup>イチ</sup> ゴ <sup>ウ</sup> ハン	安田1号線	不明	7.6	5.6	横手市	H28	Ⅱ	床版:漏水・遊離石灰がみられる。その他:変形・欠損がみられる。
頭無幹排3号橋	カシラナシカンハイ <sup>サン</sup> ゴ <sup>ウ</sup> ハン	婦気1号線	不明	6.4	8.2	横手市	H28	Ⅰ	
新藤4号橋	シント <sup>ウ</sup> ヨンゴ <sup>ウ</sup> ハン	新藤柳田5号線	不明	9.3	6.2	横手市	H28	Ⅰ	
大屋沼1号橋	オオヤヌマイチゴ <sup>ウ</sup> ハン	樽沢大屋沼西線	不明	7.4	4.3	横手市	H28	Ⅱ	下部構造:ひび割れ、鉄筋露出がみられる。その他:舗装の異常がみられる。

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施年度	判定区分	所見等
大城橋	オシロハン	大城線	1994	29.5	4.2	横手市	H28	Ⅱ	下部構造:ひび割れがみられる。
下大倉橋	シモオクラハン	大倉沢線	1992	20.6	5.2	横手市	H28	Ⅱ	下部構造:ひび割れがみられる。
松川橋	マツカワハン	上松川妹平線	1966	19.5	4.6	横手市	H28	Ⅱ	主桁:腐食がみられる。床版:ひび割れ、遊離石灰がみられる。支承部:腐食がみられる。その他:舗装の異常がみられる。
日影橋	ヒカゲハン	日影2号線	1983	18.7	6.2	横手市	H28	Ⅰ	
不動橋	フトウハン	下松川線	1987	20.0	6.2	横手市	H28	Ⅱ	主桁:剥離・鉄筋露出がみられる。横桁:剥離・鉄筋露出がみられる。その他:変形・欠損がみられる。
落合橋	オチアイハン	霜焼野線	2000	28.9	5.2	横手市	H28	Ⅱ	主桁:腐食がみられる。床版:床版ひび割れがみられる。下部構造:ひび割れがみられる。
板井沢橋	イタイザワハン	板井沢土淵線	1978	55.9	6.2	横手市	H28	Ⅱ	床版:床版ひび割れがみられる。下部構造:ひび割れがみられる。支承部:腐食がみられる。その他:ポルトの脱落がみられる。
軽井沢橋	カルイザワハン	板井沢土淵線	1988	50.9	8.2	横手市	H28	Ⅱ	下部構造:ひび割れがみられる。その他:変形・欠損がみられる。
高根子橋	タネコハン	高根子線	1986	43.5	6.2	横手市	H28	Ⅱ	下部構造:ひび割れがみられる。その他:舗装の異常がみられる。
李原橋	シバラハン	中田谷地線	2001	23.8	7.2	横手市	H28	Ⅱ	下部構造:ひび割れがみられる。
岩野目橋	イワノメハン	相野々ダム線	2009	17.5	7.2	横手市	H28	Ⅰ	
相野々橋	アイノハン	相野々駅前線	1978	31.9	5.5	横手市	H28	Ⅱ	主桁:腐食がみられる。床版:床版ひび割れがみられる。下部構造:剥離がみられる。支承部:腐食がみられる。その他:舗装の異常がみられる。
下三明岡橋	シモサンミウカハン	下三明岡線	1982	35.8	6.2	横手市	H28	Ⅱ	主桁:腐食がみられる。床版:床版ひび割れがみられる。下部構造:ひび割れ、遊離石灰がみられる。支承部:腐食がみられる。その他:腐食、変形・欠損がみられる。
上三明岡橋	カミサンミウカハン	上三明岡線	2008	25.5	6.2	横手市	H28	Ⅰ	
平野沢橋	ヒラノザワハン	武道線	1995	49.5	8.2	横手市	H28	Ⅱ	主桁:ひび割れ、遊離石灰がみられる。下部構造:ひび割れ、漏水がみられる。その他:舗装の異常がみられる。

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施年度	判定区分	所見等
南相野々橋	ミミアイノハシ	南相野々神成線	1964	20.0	4.2	横手市	H28	Ⅱ	主桁:腐食がみられる。床版:ひび割れ、遊離石灰がみられる。下部構造:剥離がみられる。支承部:腐食がみられる。その他:腐食、変形・欠損がみられる。
桧沢橋	ヒザワハシ	平野沢線	1998	26.4	8.2	横手市	H28	Ⅰ	
武道川橋	ブドウガワハシ	平野沢桧沢線	1983	19.7	6.2	横手市	H28	Ⅱ	下部構造:ひび割れ、遊離石灰がみられる。その他:変形・欠損がみられる。
大場沢橋	オオバザワハシ	天狗沢1号線	1997	24.0	5.2	横手市	H28	Ⅱ	下部構造:ひび割れがみられる。その他:路面の凹凸がみられる。
新処橋	アラトコロハシ	小野沢田線	1998	27.6	8.2	横手市	H28	Ⅰ	
大穴一号橋	オオアナイチコウハシ	小野沢田線	1966	24.8	3.7	横手市	H28	Ⅱ	主桁:腐食がみられる。床版:ひび割れ、遊離石灰がみられる。下部構造:ひび割れ、遊離石灰がみられる。その他:舗装の異常がみられる。
鍋ヶ澤橋	ナベガサワハシ	稗畑越上線	1956	32.6	6.0	横手市	H28	Ⅱ	主桁:腐食がみられる。床版:ひび割れ、遊離石灰がみられる。下部構造:剥離・鉄筋露出がみられる。支承部:支承の機能障害がみられる。その他:変形・欠損がみられる。
南郷坂橋	ナンコウサカハシ	南郷坂線	1975	20.5	8.2	横手市	H28	Ⅱ	主桁:腐食がみられる。床版:床版ひび割れがみられる。下部構造:ひび割れ、遊離石灰がみられる。支承部:腐食がみられる。その他:変形・欠損がみられる。
瀬野ヶ台橋	セノガダイハシ	瀬野ヶ台1号線	1965	16.0	3.6	横手市	H28	Ⅱ	床版:剥離・鉄筋露出がみられる。下部構造:ひび割れ、遊離石灰がみられる。支承部:支承の機能障害がみられる。その他:変形・欠損がみられる。
田野沢橋	タノサワハシ	田野沢線	1985	18.8	6.2	横手市	H28	Ⅰ	
鞍の上橋	クラノウエハシ	鞍の上線	不明	14.5	3.8	横手市	H28	Ⅱ	主桁:腐食がみられる。床版:ひび割れ、遊離石灰がみられる。その他:路面の凹凸がみられる。
貝沢橋	カイサワハシ	貝沢松沢線	1970	15.0	4.4	横手市	H28	Ⅰ	
土場橋	トバハシ	土場線	1987	18.9	6.2	横手市	H28	Ⅰ	
雄勝川橋	オガチガワハシ	雄勝川線	2002	27.0	7.2	横手市	H28	Ⅰ	
塩貝橋	シオカイハシ	塩貝線	1973	28.4	4.4	横手市	H28	Ⅲ	主桁:腐食がみられる。下部構造:剥離がみられる。支承部:支承の機能障害がみられる。その他:変形・欠損がみられる。

道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施年度	判定区分	所見等
中島一号橋	ナカンマイチゴウキョウ	平野沢線	2008	15.8	7.2	横手市	H28	I	
赤倉沢橋	アカクラザワハシ	赤倉線	不明	11.5	2.1	横手市	H28	II	床版:腐朽がみられる。その他:腐朽がみられる。
桧の沢橋	ヒノザワハシ	桧の沢線	不明	11.5	2.1	横手市	H28	II	床版:腐朽がみられる。その他:腐朽がみられる。
清水橋	シミズハシ	清水線	不明	12.0	2.1	横手市	H28	II	床版:腐朽がみられる。その他:腐朽がみられる。
赤水上沢2号橋	アカミズカミサワニゴウキョウ	赤水沢線	不明	0.0	0.0	横手市	H28	I	
水上沢1号橋	ミズカミサワイチゴウキョウ	松川線	不明	7.3	5.2	横手市	H28	I	
板屋沢橋	イタヤザワハシ	板屋沢線	不明	10.4	5.7	横手市	H28	I	
虫内沢橋	ムシナイザワハシ	上虫内線	不明	6.5	3.8	横手市	H28	I	
上桧沢橋	カミヒザワハシ	武道線	不明	2.9	10.7	横手市	H28	I	
大堤沢2号橋	オオツツミザワニゴウキョウ	大堤沢線	不明	8.4	3.8	横手市	H28	I	
田代沢橋	タシロザワハシ	田代沢1号線	不明	11.1	2.1	横手市	H28	III	主桁:腐食がみられる。床版:腐朽がみられる。その他:腐朽がみられる。
丸志田小橋	マルシダコハシ	丸志田線	不明	8.3	2.5	横手市	H28	II	床版:腐朽がみられる。その他:腐朽、路面の凹凸がみられる。
ニガ木橋	ニガキハシ	田野沢線	2001	7.1	6.2	横手市	H28	I	
菅の沢1号橋	スガノサワイチゴウキョウ	武道下夕村線	不明	8.0	4.1	横手市	H28	II	主桁:剥離・鉄筋露出がみられる。床版:漏水・遊離石灰、うきがみられる。その他:舗装の異常がみられる。
菅の沢橋	スガノザワハシ	武道線	不明	7.5	4.5	横手市	H28	I	

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施年度	判定区分	所見等
金山沢橋	カネヤマザワハン	武道小安沢線	不明	8.5	5.0	横手市	H28	I	
小安沢橋	オヤサザワハン	武道小安沢線	不明	7.3	5.0	横手市	H28	II	床版:漏水・遊離石灰がみられる。その他:舗装の異常がみられる。
堀切橋	ホリキリハン	貝沢松沢線	1983	8.5	6.1	横手市	H28	I	
松沢2号橋	マツサワニコウキョウ	貝沢松沢線	不明	7.4	5.0	横手市	H28	I	
戸平橋	トイラハン	桂沢線	不明	7.6	3.0	横手市	H28	II	主桁:剥離・鉄筋露出がみられる。床版:腐朽がみられる。その他:路面の凹凸がみられる。
板屋沢1号橋	イタヤサワイチゴウキョウ	板屋沢野中線	不明	7.0	6.8	横手市	H28	II	床版:ひび割れがみられる。下部構造:ひび割れがみられる。
小安沢1号橋	オヤサザワイチゴウキョウ	武道線	不明	8.5	4.7	横手市	H28	I	
小安沢2号橋	オヤサザワニコウキョウ	武道線	不明	8.5	4.5	横手市	H28	II	支承部:変形・欠損がみられる。その他:路面の凹凸がみられる。
小安沢3号橋	オヤサザワサンゴウキョウ	武道線	不明	8.5	4.5	横手市	H28	II	下部構造:洗掘がみられる。その他:路面の凹凸がみられる。
小安沢4号橋	オヤサザワヨンゴウキョウ	武道線	不明	8.5	4.8	横手市	H28	I	
富士見大橋	フジミオオハン	横手環状線	1994	298.5	16.0	横手市	H28	II	主桁:腐食がみられる。横桁:腐食がみられる。床版:床版ひび割れ。下部構造:剥離・鉄筋露出がみられる。支承部:腐食、変形・欠損がみられる。その他:排水管に腐食、破断がみられる。
記念公園橋	キネンコウエンハン	記念グラウンド線	不明	13.0	4.6	横手市	H28	II	床版:ひび割れ、遊離石灰がみられる。下部構造:ひび割れがみられる。その他:舗装の異常がみられる。
蒲坂跨線橋	ガマザカコセンキョウ	蒲坂線	1975	17.6	5.3	横手市	H28	II	床版:漏水・遊離石灰がみられる。下部構造:剥離・鉄筋露出がみられる。その他:舗装の異常がみられる。
成瀬大橋	ナルセオオハン	横手平鹿増田線	1998	335.0	10.2	横手市	H28	II	主桁:ひびわれが見られる。横桁:ひびわれが見られる。床版:遊離石灰を伴う床版ひびわれが見られる。下部構造:ひびわれが見られる。支承部:ゴム本体の劣化が見られる。その他:路面にひびわれが見られる。
菅生橋	スゴウハン	上吉野菅生線	1965	39.4	4.7	横手市	H28	III	主桁:腐食が見られる。横桁:腐食が見られる。床版:遊離石灰を伴う床版ひびわれが見られる。下部構造:鉄筋露出が見られる。支承部:腐食が見られる。その他:変形が見られる。

道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施年度	判定区分	所見等
小栗山橋	コグリヤマバシ	小栗山線	1984	28.6	6.0	横手市	H28	Ⅱ	主桁:腐食が見られる。横桁:腐食が見られる。床版:床版ひびわれが見られる。下部構造:ひびわれが見られる。支承部:腐食が見られる。その他:路面に段差が見られる。
佐曾橋	サソウバシ	佐曾線	1979	18.9	4.0	横手市	H28	Ⅱ	主桁:腐食が見られる。横桁:腐食が見られる。床版:遊離石灰を伴う床版ひびわれが見られる。下部構造:漏水が見られる。支承部:腐食が見られる。その他:遊間の異常が見られる。
兵部谷地橋	ヒョウブヤチバシ	兵部谷地線	1993	27.2	6.2	横手市	H28	Ⅱ	主桁:欠損が見られる。下部構造:ひびわれが見られる。その他:路面に段差が見られる。
上中村橋	カミナカムラバシ	鬼越線	1994	27.0	6.2	横手市	H28	Ⅱ	主桁:ひびわれが見られる。横桁:遊離石灰が見られる。床版:遊離石灰を伴う床版ひびわれが見られる。下部構造:ひびわれが見られる。その他:路面に段差が見られる。
讃岐橋	サヌキバシ	讃岐線	1979	18.1	4.3	横手市	H28	Ⅱ	主桁:腐食が見られる。横桁:腐食が見られる。床版:遊離石灰を伴う床版ひびわれが見られる。下部構造:軽微な洗掘が見られる。その他:路面に段差が見られる。
大石沢橋	オオイシサワバシ	狙半内線	2004	15.1	8.2	横手市	H28	I	
上畑広野橋	カミハタヒロノバシ	広野線	1976	38.0	3.6	横手市	H28	Ⅱ	主桁:遊間の異常が見られる。横桁:腐食が見られる。床版:漏水を伴う床版ひびわれが見られる。下部構造:ひびわれが見られる。支承部:腐食が見られる。その他:路面に段差が見られる。
上畑橋	カミハタハン	狙半内線	1979	23.0	8.2	横手市	H28	Ⅱ	主桁:腐食が見られる。横桁:腐食が見られる。床版:床版ひびわれが見られる。下部構造:遊離石灰を伴うひびわれが見られる。支承部:腐食が見られる。その他:路面に段差が見られる。
ゆ〜らく橋	ユ〜ラクバシ	ゆ〜らくさわらび線	1997	17.2	7.7	横手市	H28	I	
下夕町明沢橋	シタマチアケサワバシ	明沢腕越線	不明	6.2	6.0	横手市	H28	Ⅱ	床版:遊離石灰を伴う床版ひびわれが見られる。下部構造:遊離石灰を伴うひびわれが見られる。支承部:目地材の劣化が見られる。その他:路面に段差が見られる。
倉刈沢橋	クラカリサワバシ	沢口武道線	1978	7.4	4.6	横手市	H28	Ⅲ	主桁:鉄筋露出が見られる。床版:鉄筋露出が見られる。下部構造:軽微な洗掘が見られる。その他:路面に段差が見られる。
倉刈橋	クラカリバシ	沢口武道線	1974	7.0	5.5	横手市	H28	I	
大樋橋	オオトヨバシ	増中半助村線	1985	8.5	6.7	横手市	H28	I	
中野橋	ナカノバシ	三吉野中野線	不明	9.0	6.0	横手市	H28	I	
屋布合北橋	ヤシキアイキタバシ	仁井田堰向北線	不明	7.3	5.0	横手市	H28	I	

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施 年度	判定区分	所見等
下川原橋	シモカワバシ	下川原八木線	不明	6.5	6.5	横手市	H28	I	
杉沢橋	スギサワバシ	戸波杉沢線	1971	6.0	6.2	横手市	H28	II	主桁:遊離石灰を伴うひびわれが見られる。下部構造:遊離石灰を伴うひびわれが見られる。支承部:目地材の劣化が見られる。その他:路面に段差が見られる。
湯奈川橋	ユナガワバシ	羽場戸波線	不明	8.5	6.3	横手市	H28	II	床版:遊離石灰を伴う床版ひびわれが見られる。下部構造:ジャンカが見られる。支承部:目地材の劣化が見られる。その他:路面にひびわれが見られる。
羽場南橋	ハバミナミバシ	羽場南線	不明	8.4	4.7	横手市	H28	II	床版:遊離石灰を伴う床版ひびわれが見られる。下部構造:漏水が見られる。その他:路面に段差が見られる。
吉野北橋	ヨシノキタバシ	吉野北線	不明	7.5	5.6	横手市	H28	II	主桁:鉄筋露出が見られる。床版:遊離石灰を伴う床版ひびわれが見られる。下部構造:土砂堆積が見られる。支承部:土砂堆積が見られる。その他:路面に段差が見られる。
上小鍋ヶ沢橋	カミコナベガサワバシ	荻袋鍋ヶ沢線	不明	7.5	6.1	横手市	H28	I	
小鍋ヶ沢橋	コナベガサワバシ	鍋ヶ沢南線	不明	8.5	2.5	横手市	H28	II	主桁:ひびわれが見られる。床版:鉄筋露出が見られる。下部構造:漏水が見られる。その他:路面に段差が見られる。
北小鍋ヶ沢橋	キタコナベガサワバシ	鍋ヶ沢中央線	1967	7.4	5.7	横手市	H28	I	
鍋ヶ沢橋	ナベガサワバシ	鍋ヶ沢中央線	1973	8.5	5.3	横手市	H28	I	
山神沢橋	サンジンザワバシ	狙半内線	1993	7.8	8.2	横手市	H28	I	
二階沢2号橋	ニカイザワニゴウバシ	火石田2号線	不明	6.6	4.5	横手市	H28	I	
二階沢橋	ニカイザワバシ	狙半内線	1993	7.6	8.2	横手市	H28	II	床版:遊離石灰を伴う床版ひびわれが見られる。下部構造:ひびわれが見られる。その他:路面に段差が見られる。
上水上沢橋	カミミズカミザワバシ	城ノ下線	1976	9.0	3.5	横手市	H28	I	
上小岡台沢橋	カミコオカダイザワバシ	小岡台沢線	1981	9.4	3.8	横手市	H28	II	床版:遊離石灰を伴う床版ひびわれが見られる。下部構造:遊離石灰が見られる。その他:路面に段差が見られる。
小岡台沢橋	コオカダイザワバシ	狙半内線	1981	8.2	8.2	横手市	H28	II	主桁:剥離が見られる。下部構造:漏水が見られる。その他:路面に段差が見られる。



道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施年度	判定区分	所見等
林崎下藤根線1号橋	ハヤシザキシモフジネセンイチゴウキョウ	林崎下藤根線	不明	7.2	4.6	横手市	H28	Ⅱ	主桁:欠損が見られる。下部構造:うきが見られる。その他:路面に段差が見られる。
感恩講脇線1号橋	カンオンコウワキセンイチゴウキョウ	感恩講脇線	不明	7.0	4.9	横手市	H28	Ⅰ	
荒処飛池線1号橋	アラトコロトビイケセンイチゴウキョウ	荒処飛池線	不明	8.2	13.3	横手市	H28	Ⅱ	床版:漏水が見られる。下部構造:欠損が見られる。その他:ひびわれが見られる。
樋ノ口東小路2号線1号橋	ヒノクチヒガシコウジニゴウセンイチゴウキョウ	樋ノ口東小路2号線	不明	3.0	4.0	横手市	H28	Ⅰ	
小泉平清水線1号橋	コイズミヒラシミズセンイチゴウキョウ	小泉平清水線	不明	8.4	4.0	横手市	H28	Ⅰ	
年子狐住宅線2号橋	ネンネコジュウタクセンニゴウキョウ	年子狐住宅線	不明	9.4	7.1	横手市	H28	Ⅱ	主桁:遊離石灰を伴うひびわれが見られる。床版:漏水を伴う床版ひびわれが見られる。下部構造:うきが見られる。その他:路面に段差が見られる。
道川南橋	ミチカワミナミバシ	下桜沢新町線	1981	9.4	12.4	横手市	H28	Ⅱ	主桁:鉄筋露出が見られる。下部構造:ひびわれが見られる。その他:ひびわれが見られる。
107西線3号橋	ヒヤクナナシセンサンゴウキョウ	107西線	不明	7.6	6.2	横手市	H28	Ⅲ	主桁:鉄筋露出が見られる。床版:遊離石灰が見られる。その他:路面に段差が見られる。
舞鶴小路線1号橋	マイヅルコウジセンイチゴウキョウ	舞鶴小路線	不明	7.7	3.0	横手市	H28	Ⅱ	下部構造:遊離石灰が見られる。その他:路面に段差が見られる。
田中本町裏線1号橋	タナカモトマチウラセンイチゴウキョウ	田中本町裏線	不明	8.4	5.0	横手市	H28	Ⅱ	主桁:ひびわれが見られる。床版:遊離石灰が見られる。下部構造:遊離石灰が見られる。支承部:目地材の劣化が見られる。その他:路面に段差が見られる。
スポーツセンター線1号橋	スポーツセンターセンイチゴウキョウ	スポーツセンター線	不明	6.1	5.5	横手市	H28	Ⅱ	床版:うきが見られる。下部構造:漏水が見られる。その他:路面に段差が見られる。
城戸防災センター線2号橋	キドボウサイセンターセンニゴウキョウ	城戸防災センター線	不明	8.4	4.0	横手市	H28	Ⅱ	主桁:欠損が見られる。床版:遊離石灰を伴う床版ひびわれが見られる。下部構造:ひびわれが見られる。その他:欠損が見られる。
荒所野々助明神線1号橋	アラトコロノスケミヨウジンセンイチゴウキョウ	荒所野々助明神線	不明	3.0	3.7	横手市	H28	Ⅲ	主桁:欠損が見られる。下部構造:柱の傾斜が見られる。その他:路面に段差が見られる。
荒所野々助明神線3号橋	アラトコロノスケミヨウジンセンサンゴウキョウ	荒所野々助明神線	不明	8.4	4.0	横手市	H28	Ⅱ	床版:遊離石灰を伴う床版ひびわれが見られる。下部構造:洗掘が見られる。支承部:目地材の劣化が見られる。その他:路面に段差が見られる。
下村西線1号橋	シタムランセンイチゴウキョウ	下村西線	不明	9.8	13.4	横手市	H28	Ⅱ	床版:遊離石灰が見られる。下部構造:遊離石灰が見られる。その他:ひびわれが見られる。

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施年度	判定区分	所見等
金屋107線3号橋	カナヤヒヤク ナナセンサ ンゴウキョウ	金屋107線	不明	8.0	14.4	横手市	H28	Ⅱ	床版:鉄筋露出が見られる。下部構造: ひびわれが見られる。その他:ひびわれ が見られる。
二本松北鍋 倉線1号橋	ニホンマツキ タナベクラセ ンイチゴウ キョウ	二本松北鍋 倉線	不明	8.4	4.5	横手市	H28	Ⅱ	床版:遊離石灰を伴う床版ひびわれが見 られる。その他:路面に段差が見られ る。
二本松佐戸 線1号橋	ニホンマツサ ドセンイチゴ ウキョウ	二本松佐戸 線	不明	8.4	4.5	横手市	H28	Ⅱ	床版:漏水を伴う床版ひびわれが見られ る。下部構造:遊離石灰を伴うひびわれ が見られる。その他:路面に段差が見ら れる。
道中浅舞山 1号線1号橋	ミチナカアサ マイヤマイチ ゴウセンイチ ゴウキョウ	道中浅舞山 1号線	不明	7.3	5.2	横手市	H28	Ⅰ	
道中浅舞山 2号線1号橋	ミチナカアサ マイヤマニゴ ウセンイチゴ ウキョウ	道中浅舞山 2号線	不明	7.4	6.2	横手市	H28	Ⅱ	床版:遊離石灰を伴う床版ひびわれが見 られる。下部構造:漏水が見られる。支 承部:目地材の劣化が見られる。その他: 路面に段差が見られる。
三嶋浅舞山 線1号橋	ミシマアサ マイヤマセン イチゴウキョウ	三嶋浅舞山 線	不明	7.3	5.1	横手市	H28	Ⅱ	床版:遊離石灰を伴う床版ひびわれが見 られる。下部構造:漏水が見られる。そ の他:土砂堆積が見られる。
馬鞍釜ノ川 線2号橋	マグラカマノ カワセンニゴ ウキョウ	馬鞍釜ノ川 線	不明	7.3	4.7	横手市	H28	Ⅱ	床版:漏水を伴う床版ひびわれが見られ る。下部構造:ひびわれが見られる。支 承部:目地材の劣化が見られる。その他: 路面に段差が見られる。
久田馬鞍線 1号橋	キュウデンマ グラセンイチ ゴウキョウ	久田馬鞍線	不明	7.3	5.1	横手市	H28	Ⅱ	床版:遊離石灰を伴う床版ひびわれが見 られる。下部構造:漏水が見られる。支 承部:目地材の劣化が見られる。その他: 土砂堆積が見られる。
馬鞍南2号 線1号橋	マグラミナミ ニゴウセン イチゴウキョウ	馬鞍南2号 線	不明	7.3	5.1	横手市	H28	Ⅱ	床版:遊離石灰を伴う床版ひびわれが見 られる。下部構造:剥離が見られる。支 承部:目地材の劣化が見られる。その他: 腐食が見られる。
馬鞍南3号 線1号橋	マグラミナミ サンゴウセン イチゴウキョウ	馬鞍南3号 線	不明	8.4	5.1	横手市	H28	Ⅱ	床版:漏水を伴う床版ひびわれが見られ る。下部構造:漏水が見られる。支承部: 目地材の劣化が見られる。その他:路面 に段差が見られる。
明沢北野線 1号橋	アケサワキ タノセンイチ ゴウキョウ	明沢北野線	不明	7.4	5.3	横手市	H28	Ⅱ	床版:遊離石灰を伴う床版ひびわれが見 られる。下部構造:漏水が見られる。支 承部:目地材の劣化が見られる。その他: 路面に段差が見られる。
野中関合線 1号橋	ノナカセキア イセンイチゴ ウキョウ	野中関合線	不明	9.4	5.2	横手市	H28	Ⅱ	主桁:鉄筋露出が見られる。下部構造: 剥離が見られる。その他:変形が見られ る。
野中増田境 線1号橋	ノナカマスダ サイセンイチ ゴウキョウ	野中増田境 線	不明	9.4	5.2	横手市	H28	Ⅱ	床版:遊離石灰を伴う床版ひびわれが見 られる。下部構造:漏水が見られる。そ の他:滞水が見られる。
諏訪野田舎 線1号橋	スワノイナカ センイチゴウ キョウ	諏訪野田舎 線	不明	8.4	5.7	横手市	H28	Ⅱ	主桁:遊離石灰を伴うひびわれが見られ る。床版:遊離石灰を伴う床版ひびわれ が見られる。下部構造:遊離石灰が見ら れる。支承部:目地材の劣化が見られ る。その他:ひびわれが見られる。
十文字大橋	ジュウモンジ オオハシ	梨木古内線	1935	253.7	7.0	横手市	H28	Ⅲ	主桁:鉄筋露出がみられる。横桁:ひびわ れがみられる。床版:ひびわれがみられ る。下部構造:ひびわれがみられる。支 承部:目地材の劣化がみられる。その他: 広範囲の鉄筋露出がみられる。

道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施年度	判定区分	所見等
沼田真角線4号橋	ヌマタマツカクセンヨンゴウキョウ	沼田真角線	不明	8.4	5.7	横手市	H28	Ⅱ	主桁:腐食が見られる。横桁:腐食が見られる。床版:漏水が見られる。支承部:腐食が見られる。
沼田真角線6号橋	ヌマタマツカクセンロクゴウキョウ	沼田真角線	不明	8.0	7.2	横手市	H28	Ⅰ	
真角根木場1号線1号橋	マツカクネツコバイチゴウセンイチゴウキョウ	真角根木場1号線	不明	8.4	4.7	横手市	H28	Ⅱ	床版:遊離石灰が見られる。その他:路面に段差が見られる。
根木場真角線1号橋	ネッコバマツカクセンイチゴウキョウ	根木場真角線	不明	7.3	7.5	横手市	H28	Ⅱ	床版:漏水が見られる。その他:路面に段差が見られる。
乱場線1号橋	ランバセンイチゴウキョウ	乱場線	不明	6.7	6.2	横手市	H28	Ⅱ	床版:鉄筋露出が見られる。
植田沢田本線1号橋	ウエダサワダホンセンイチゴウキョウ	植田沢田本線	不明	8.4	5.5	横手市	H28	Ⅱ	床版:遊離石灰が見られる。その他:路面に段差が見られる。
羽場裏線1号橋	ハバウラセンイチゴウキョウ	羽場裏線	不明	8.4	7.2	横手市	H28	Ⅰ	
上鍋倉10号線1号橋	カミナベクラジュウゴウセンイチゴウキョウ	上鍋倉10号線	不明	8.5	6.7	横手市	H28	Ⅱ	床版:遊離石灰が見られる。その他:路面に段差が見られる。
上鍋倉9号線1号橋	カミナベクラキュウゴウセンイチゴウキョウ	上鍋倉9号線	不明	7.3	6.7	横手市	H28	Ⅰ	
宿屋敷線1号橋	シュクヤシキセンイチゴウキョウ	宿屋敷線	不明	5.7	5.0	横手市	H28	Ⅰ	
宝龍堂1号線1号橋	ホウリュウドウイチゴウセンイチゴウキョウ	宝龍堂1号線	不明	5.7	5.0	横手市	H28	Ⅱ	床版:遊離石灰を伴うひびわれが見られる。
十文字橋	ジュウモンジバシ	梨木古内線	不明	6.8	7.4	横手市	H28	Ⅲ	主桁:剥離・鉄筋露出が見られる。下部構造:剥離が見られる。その他:路面に段差が見られる。
坂ノ下10号線1号橋	サカノシタジュウゴウセンイチゴウキョウ	坂ノ下10号線	不明	8.5	6.7	横手市	H28	Ⅱ	主桁:剥離が見られる。
下沖田側道1号線1号橋	シモオキタソクドウイチゴウセンイチゴウキョウ	下沖田側道1号線	不明	5.7	5.0	横手市	H28	Ⅰ	
宝竜橋	ホウリュウバシ	梨木古内線	不明	7.6	12.7	横手市	H28	Ⅱ	主桁:腐食が見られる。横桁:腐食が見られる。床版:遊離石灰が見られる。その他:路面に段差が見られる。

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施年度	判定区分	所見等
宝竜線1号橋	ホウリュウセンイチゴウキョウ	宝竜線	1998	9.4	11.0	横手市	H28	I	
仁井田古内線2号橋	ニイダフルウチセンニゴウキョウ	仁井田古内線	不明	7.3	6.2	横手市	H28	I	
仁井田1号線1号橋	ニイダイチゴウセンイチゴウキョウ	仁井田1号線	不明	9.4	6.7	横手市	H28	I	
福嶋東上三野線1号橋	フクシマヒガシカミノセンイチゴウキョウ	福嶋東上三野線	不明	7.5	4.4	横手市	H28	II	下部構造:遊離石灰を伴うひびわれが見られる。その他:防護柵の腐食・欠損が見られる。
樽沢橋	タルサワバシ	大沢羽後線	1976	38.6	9.7	横手市	H28	II	主桁:腐食がみられる。横桁:腐食がみられる。床版:床版に遊離石灰を伴うひびわれがみられる。下部構造:遊離石灰がみられる。支承部:支承全体に腐食がみられる。その他:路面に凹凸がみられる。
地竹橋	ヂタクバシ	大沢羽後線	1976	15.0	9.7	横手市	H28	II	主桁:主桁にバラベットの干渉がみられる。横桁:防食機能の劣化がみられる。床版:遊離石灰がみられる。下部構造:ひびわれがみられる。支承部:支承にアンカーボルトのゆるみがみられる。その他:路面に凹凸がみられる。
地竹川4号橋	ヂタクガワ4ゴウキョウ	大沢南2号線	2013	15.9	4.5	横手市	H28	I	
地竹川7号橋	ヂタクガワ7ゴウキョウ	大沢南線	1991	15.6	5.7	横手市	H28	II	主桁:ひびわれがみられる。横桁:鉄筋露出がみられる。床版:張出し床版に豆板がみられる。下部構造:橋台護岸に欠損がみられる。その他:起点側の路面に凹凸がみられる。
七滝川橋	ナナタキカワバシ	水沢3号線	1970	7.3	3.6	横手市	H28	III	床版:床版に漏水がみられる。下部構造:橋台に洗掘がみられる。その他:路面に土砂堆積、地覆に鉄筋露出がみられる。
七滝川3号橋	ナナタキカワ3ゴウキョウ	水沢2号線	1972	8.4	4.0	横手市	H28	II	主桁:主桁に剥離がみられる。床版:遊離石灰がみられる。下部構造:橋台に漏水がみられる。その他:地覆に鉄筋露出がみられる。
水沢橋	ミズサワバシ	二井山上溝線	1990	8.6	8.2	横手市	H28	I	
新宮2号橋	シンミヤ2ゴウバシ	新宮線	1971	3.6	2.2	横手市	H28	II	床版:床版に格子状のひびわれがみられる。その他:路面に舗装の異常、地覆に鉄筋露出がみられる。
両頭2号橋	リョウズ2ゴウキョウ	薄井北部線	1977	3.4	4.8	横手市	H28	III	主桁:ひびわれがみられる。床版:ひびわれがみられる。
両頭3号橋	リョウズ3ゴウキョウ	新城北線	1973	6.3	4.6	横手市	H28	II	床版:遊離石灰がみられる。下部構造:橋台にひびわれがみられる。その他:路面に舗装の異常、地覆に鉄筋露出がみられる。
下鴨川2号橋	シモカモカワ2ゴウキョウ	下開南線	1967	7.8	6.3	横手市	H28	II	床版:床版に鉄筋露出がみられる。下部構造:橋台にひびわれがみられる。その他:路面に舗装の異常、地覆に欠損がみられる。

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施年度	判定区分	所見等
下鴨川4号橋	シモカモカワ 4ゴウキョウ	下開南線	1967	5.3	6.3	横手市	H28	Ⅱ	下部構造:橋台に豆板がみられる。その他:路面に凹凸、地覆に欠損がみられる。
矢神川2号橋	ヤガミガワ2 ゴウキョウ	矢神2号線	1982	7.3	4.6	横手市	H28	Ⅱ	床版:床版に鉄筋露出がみられる。その他:地覆に欠損がみられる。
矢神川3号橋	ヤガミガワ3 ゴウキョウ	矢神線	1982	9.0	7.2	横手市	H28	Ⅱ	床版:床版にひびわれがみられる。下部構造:橋台に遊離石灰を伴うひびわれがみられる。その他:路面に舗装の異常、地覆に鉄筋露出がみられる。
下八卦4号橋	シモハツケイ 4ゴウキョウ	八卦石持川線	1991	8.1	3.0	横手市	H28	Ⅱ	下部構造:橋台にフーチングの露出がみられる。その他:防護柵に腐食がみられる。
大塚2号橋	オオツカ2ゴ ウキョウ	田中線	1956	6.6	3.5	横手市	H28	Ⅰ	
下川原2号橋	シモカワラ2 ゴウキョウ	沼館今宿石持川線	1969	7.3	3.5	横手市	H28	Ⅱ	主桁:鉄筋露出がみられる。床版:床版に遊離石灰がみられる。下部構造:橋台に遊離石灰がみられる。その他:防護柵に腐食、破断がみられる。
中村2号橋	ナカムラ2ゴ ウキョウ	中村北線	1972	6.3	3.4	横手市	H28	Ⅱ	主桁:剥離がみられる。床版:床版に鉄筋露出がみられる。その他:路面に剥離がみられる。
堰合2号橋	セキアイ2ゴ ウキョウ	新平川沼館線	1981	7.3	6.2	横手市	H28	Ⅱ	下部構造:橋台にひびわれがみられる。その他:路面に凹凸、地覆にひびわれがみられる。
大巻2号橋	オオマキ2ゴ ウキョウ	深井大巻末館児童館線	1973	7.1	4.9	横手市	H28	Ⅱ	主桁:欠損がみられる。床版:床版に鉄筋露出がみられる。下部構造:橋台に剥離がみられる。その他:防護柵に変形がみられる。
大巻3号橋	オオマキ3ゴ ウキョウ	南形線	1957	9.4	5.0	横手市	H28	Ⅲ	床版:床版に遊離石灰がみられる。下部構造:橋台に鉄筋露出がみられる。その他:路面に舗装の異常、地覆に剥離がみられる。
大巻4号橋	オオマキ4ゴ ウキョウ	南形2号線	1958	8.0	3.0	横手市	H28	Ⅱ	主桁:鉄筋露出がみられる。床版:床版に遊離石灰がみられる。下部構造:橋台に剥離がみられる。その他:地覆に剥離がみられる。
深井下大巻橋	フカイシモオ オマキバシ	造山北線	1981	7.3	3.6	横手市	H28	Ⅱ	床版:床版に遊離石灰がみられる。その他:路面に土砂堆積がみられる。
深井下大巻2号橋	フカイシモオ オマキ2ゴウ キョウ	下大巻出向線	1981	6.3	6.0	横手市	H28	Ⅰ	
下ノ谷地橋	シタノヤチバ シ	南形南部2号線	1972	8.2	3.0	横手市	H28	Ⅱ	主桁:ひびわれがみられる。床版:ひびわれがみられる。その他:路面に鉄筋露出がみられる。
葛巻橋	クズマキバ シ	雄物川東西線	1938	5.7	6.3	横手市	H28	Ⅱ	床版:床版にひびわれがみられる。下部構造:橋台に剥離がみられる。支承部:支承に土砂詰りがみられる。その他:路面に舗装の異常、地覆にひびわれがみられる。

道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施年度	判定区分	所見等
十三塚2号橋	ジュウサンヅカ2ゴウキョウ	回館東里西線	1969	7.7	5.3	横手市	H28	Ⅲ	床版:床版に鉄筋露出がみられる。下部構造:橋脚に鉄筋露出がみられる。その他:路面に舗装の異常、地覆にひびわれがみられる。
段ノ下橋	ダンノシタバシ	柏木堤防2号線	1972	8.5	6.0	横手市	H28	Ⅰ	
段ノ下2号橋	ダンノシタ2ゴウキョウ	段ノ下線	1972	8.5	6.0	横手市	H28	Ⅰ	
屋敷西橋	ヤシキニシバシ	柏木西部線	1972	7.3	7.0	横手市	H28	Ⅱ	主桁:主桁に鉄筋露出がみられる。床版:床版に鉄筋露出がみられる。その他:路面に欠損がみられる。
耳取橋	ミミドリバシ	桑木柄内線	1969	5.4	7.5	横手市	H28	Ⅰ	
悪戸橋	アクトバシ	下西野堤防線	1972	6.5	2.8	横手市	H28	Ⅱ	主桁:鉄筋露出がみられる。その他:路面に剥離がみられる。
熊ノ堂橋	クマノドウバシ	熊ノ堂線	1996	22.0	6.7	横手市	H28	Ⅱ	主桁:バンドアップ部の露出がみられる。横桁:遊離石灰ひびわれがみられる。下部構造:橋台に伸縮部からの漏水がみられる。その他:添架管に欠損および漏水がみられる。
寄木橋	ヨリキバシ	二井山上溝線	不明	27.2	8.2	横手市	H28	Ⅱ	主桁:一部にうきがみられる。床版:一部に漏水がみられる。下部構造:橋台擁壁部に沈下がみられる。その他:上流起点側の路面に陥没がみられる。
極楽寺橋	ゴクラクジバシ	極楽寺支線	1991	16.0	5.7	横手市	H28	Ⅱ	主桁:遊離石灰がみられる。横桁:中間横桁に鉄筋露出がみられる。床版:排水管付近に遊離石灰がみられる。下部構造:橋台に伸縮部からの漏水がみられる。その他:起点側の伸縮装置に変形・欠損がみられる。
横沢橋	ヨコサワバシ	末野極楽寺線	1994	16.1	6.2	横手市	H28	Ⅱ	床版:遊離石灰がみられる。下部構造:橋台端部に遊離石灰を伴うひびわれがみられる。その他:地覆に鉄筋露出がみられる。
寄木1号橋	ヨリキ1ゴウキョウ	寄木中房線	1999	22.3	7.2	横手市	H28	Ⅰ	
新屋敷橋	アラヤシキバシ	二井山上溝線	1980	31.5	6.2	横手市	H28	Ⅲ	主桁:剥離がみられる。床版:遊離石灰がみられる。下部構造:ひびわれがみられ。支承部:劣化がみられる。その他:舗装ひびわれがみられる。
小勝田橋	オガタバシ	中野西線	1971	30.0	2.5	横手市	H28	Ⅱ	主桁:腐食がみられる。床版:鉄筋露出がみられる。下部構造:橋脚にひびわれ・遊離石灰、うきがみられる。支承部:アンカーボルトにゆるみがみられる。その他:路面に舗装の異常、地覆に鉄筋露出がみられる。
小詰沢橋	コツメサワバシ	湯ノ島寺内線	不明	22.3	9.6	横手市	H28	Ⅱ	主桁:遊離石灰ひびわれがみられる。横桁:定着具の露出がみられる。床版:遊離石灰がみられる。下部構造:橋台護岸に欠損がみられる。支承部:橋台側の支承にゴムの劣化がみられる。その他:路面に凹凸がみられる。
金谷橋	カナヤバシ	牛ヶ沢猿田線	1991	19.9	8.2	横手市	H28	Ⅲ	主桁:バラベットの干渉がみられる。横桁:一部に変形がみられる。床版:格子状のひびわれがみられる。下部構造:橋台に遊離石灰がみられる。支承部:支承にピンチプレートの回転がみられる。その他:路面にひびわれがみられる。

道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施年度	判定区分	所見等
牛ヶ沢橋	ウシガサワ バシ	牛ヶ沢猿田 線	1993	32.8	8.3	横手市	H28	Ⅱ	床版:遊離石灰を伴うひびわれがみられる。下部構造:橋台にひびわれがみられる。支承部:支承に軽微な腐食がみられる。その他:起点側路面に凹凸がみられる。
文天橋	モンテンバシ	西野文天線	1972	42.0	2.5	横手市	H28	Ⅱ	主桁:腐食がみられる。横桁:腐食がみられる。床版:遊離石灰がみられる。下部構造:橋脚にひびわれがみられる。支承部:アンカーボルトにゆるみがみられる。その他:路面に舗装の異常、地覆に鉄筋露出がみられる。
神明橋	シンメイバシ	文天鏡田久 保線	1971	43.8	3.7	横手市	H28	Ⅱ	主桁:腐食がみられる。横桁:腐食がみられる。床版:デッキプレートに腐食がみられる。下部構造:橋脚にひびわれがみられる。支承部:土砂詰りがみられる。その他:路面に凹凸、地覆にひびわれ、遊離石灰がみられる。
高口下橋	タカクチシタ バシ	高口下線	1977	42.8	3.3	横手市	H28	Ⅱ	主桁:腐食がみられる。横桁:腐食がみられる。床版:遊離石灰を伴うひびわれがみられる。下部構造:橋台にひびわれがみられる。支承部:腐食がみられる。その他:路面に凹凸、地覆にひびわれがみられる。
湯ノ島橋	ユノシマバシ	湯の島線	1993	58.1	5.7	横手市	H28	Ⅱ	主桁:一部にうきがみられる。横桁:遊離石灰がみられる。床版:遊離石灰を伴うひびわれがみられる。下部構造:橋台に伸縮部からの漏水がみられる。その他:路面に凹凸がみられる。
真山橋	シンザンバシ	町田線	1972	41.4	5.7	横手市	H28	Ⅱ	主桁:腐食がみられる。横桁:腐食がみられる。床版:遊離石灰を伴うひびわれがみられる。下部構造:橋脚支承付近にひびわれがみられる。支承部:腐食がみられる。その他:起点側の路面に舗装の異常がみられる。
天下橋	テンカバシ	天下橋線	1962	33.0	5.1	横手市	H28	Ⅲ	主桁:腐食がみられる。横桁:腐食がみられる。床版:遊離石灰を伴うひびわれがみられる。下部構造:橋台に遊離石灰がみられる。支承部:支承のピンチプレートの回転がみられ。その他:地覆に鉄筋の露出がみられる。
白山橋	ハクサンバシ	大森白山下 線	1991	17.7	9.2	横手市	H28	Ⅱ	主桁:遊離石灰がみられる。横桁:鉄筋露出がみられる。床版:鉄筋露出がみられる。下部構造:橋台に遊離石灰がみられる。その他:路面に凹凸がみられる。
山根橋	ヤマネバシ	ニッ森鳥井 沢線	不明	5.9	25.8	横手市	H28	Ⅱ	床版:ひびわれがみられる。下部構造:橋台に遊離石灰を伴うひびわれがみられる。その他:路面に舗装ひびわれがみられる。
観音堂橋	カンノウドウ バシ	新屋布線	1996	19.7	19.7	横手市	H28	Ⅱ	床版:ひびわれがみられる。下部構造:橋台胸壁の一部に遊離石灰がみられる。その他:路面に凹凸がみられる。
開橋	ヒラキバシ	開今田ヶ沢 線	不明	7.5	4.8	横手市	H28	Ⅱ	下部構造:橋台に遊離石灰がみられる。その他:路面に舗装の異常、防護柵に変形がみられる。
白山前2号橋	ハクサンマエ 2ゴウキョウ	白山前線	不明	5.9	13.0	横手市	H28	Ⅱ	床版:床版にひびわれがみられる。下部構造:橋台にひびわれがみられる。その他:路面に舗装ひびわれがみられる。
高杉橋	タカスギバシ	屋敷台羽広 線	1974	6.5	5.6	横手市	H28	Ⅱ	床版:遊離石灰がみられる。下部構造:橋台に遊離石灰がみられる。その他:路面に舗装の異常、防護柵に腐食がみられる。
中ノ又2号橋	ナカノマタ2 ゴウキョウ	善知鳥蓋支 線	1987	8.4	6.3	横手市	H28	Ⅰ	
下夏見沢2号橋	シモナツミザ ワ2ゴウキョウ	夏見沢線	1971	5.5	4.6	横手市	H28	Ⅱ	床版:鉄筋露出がみられる。下部構造:橋台護岸に欠損がみられる。その他:路面に凹凸がみられる。

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施年度	判定区分	所見等
上の台橋	ウワノダイバシ	上の台線	不明	7.0	3.1	横手市	H28	Ⅱ	主桁:欠損がみられる。床版:床版に欠損がみられる。下部構造:橋台に剥離がみられる。
枕ヶ沢橋	マクラガサワバシ	滝ノ上枕ヶ沢線	1968	9.0	3.6	横手市	H28	Ⅱ	横桁:鉄筋露出がみられる。床版:鉄筋露出がみられる。下部構造:橋台にひびわれ、剥離がみられる。その他:路面上に土砂堆積、地覆に剥離がみられる。
内寄木1号橋	ウチヨリキ1ゴウキョウ	内寄木線	不明	7.0	1.6	横手市	H28	Ⅲ	主桁:腐食がみられる。床版:欠損がみられる。その他:路面上に欠損がみられる。
葛ヶ沢橋	クズガサワバシ	山崎太田線	1970	7.0	5.3	横手市	H28	Ⅰ	
船沢橋	フナザワバシ	二井山上溝線	1980	8.5	6.2	横手市	H28	Ⅰ	
中村橋	ナカムラバシ	猿田南北線	1957	5.5	7.4	横手市	H28	Ⅱ	床版:遊離石灰を伴うひびわれがみられる。下部構造:橋台に遊離石灰を伴うひびわれがみられる。その他:路面上に凹凸、地覆に鉄筋露出がみられる。
白山下橋	ハクサンシタバシ	大森白山下線	1973	7.0	7.7	横手市	H28	Ⅱ	床版:遊離石灰を伴うひびわれがみられる。下部構造:橋台にひびわれがみられる。その他:地覆に鉄筋露出がみられる。
知恵ヶ沢1号橋	チエガサワ1ゴウキョウ	大森白山下線	1986	4.8	7.1	横手市	H28	Ⅱ	床版:ひびわれがみられる。下部構造:橋台にひびわれがみられる。その他:地覆にひびわれ、遊離石灰がみられる。
山城橋	ヤマシロバシ	湯ノ島寺内線	1963	8.5	8.4	横手市	H28	Ⅱ	床版:遊離石灰がみられる。下部構造:橋台にひびわれ、遊離石灰がみられる。その他:路面上に舗装の異常、地覆に鉄筋露出がみられる。
山城5号橋	ヤマシロゴゴウバシ	大中島峠町線	1958	8.4	4.8	横手市	H28	Ⅱ	主桁:剥離がみられる。床版:鉄筋露出がみられる。下部構造:橋台に剥離がみられる。その他:地覆に鉄筋露出がみられる。
鐘鑄沢橋	カネイザワバシ	板井田団地線	不明	7.0	6.0	横手市	H28	Ⅲ	主桁:腐食がみられる。床版:腐食がみられる。下部構造:橋台に漏水がみられる。支承部:支承に腐食がみられる。その他:防護柵の損壊がみられる。
西山崎2号橋	ニシヤマザキ2ゴウキョウ	小水沢線	1963	7.3	6.3	横手市	H28	Ⅱ	床版:遊離石灰がみられる。下部構造:橋台の縦壁に遊離石灰がみられる。その他:起点側の路面上に凹凸がみられる。
三ヶ村堰2号橋	サガムラゼキ2ゴウキョウ	下村藤野線	1972	6.4	4.4	横手市	H28	Ⅱ	床版:遊離石灰がみられる。下部構造:橋台に剥離がみられる。その他:地覆に鉄筋露出がみられる。
三ヶ村堰3号橋	サガムラゼキ3ゴウキョウ	北越前林線	1972	8.5	6.1	横手市	H28	Ⅱ	床版:遊離石灰がみられる。下部構造:橋台に剥離がみられる。その他:防護柵に腐食、変形がみられる。
三ヶ村堰4号橋	サガムラゼキ4ゴウキョウ	影取上太郎線	1972	7.3	4.4	横手市	H28	Ⅰ	

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施年度	判定区分	所見等
三ヶ村堰5号橋	サガムラゼキ2ゴウキョウ	東小出下太郎線	1972	6.4	4.5	横手市	H28	I	
三ヶ村堰6号橋	サガムラゼキ6ゴウキョウ	境田線	1979	8.5	5.8	横手市	H28	II	主桁:遊離石灰がみられる。床版:遊離石灰がみられる。下部構造:橋台端部に遊離石灰を伴うひびわれがみられる。その他:路面に凹凸がみられる。
三ヶ村堰7号橋	サガムラゼキ7ゴウキョウ	西小出線	1972	6.4	6.1	横手市	H28	II	主桁:遊離石灰を伴うひびわれがみられる。床版:遊離石灰がみられる。下部構造:遊離石灰がみられる。支承部:エラストタイトの垂れ下がりがみられる。その他:起点側の路面に舗装の異常がみられる。
三ヶ村堰8号橋	サガムラゼキ8ゴウキョウ	西小出下太郎線	1972	6.8	4.4	横手市	H28	II	床版:鉄筋露出がみられる。下部構造:橋台に遊離石灰を伴うひびわれがみられる。その他:終点上流側端部の路面に陥没がみられる。
三ヶ村堰9号橋	サガムラゼキ9ゴウキョウ	東山崎小中島線	1972	7.3	4.5	横手市	H28	I	
三ヶ村堰11号橋	サガムラゼキ11号橋	作野大川橋線	1972	8.5	4.6	横手市	H28	II	床版:間詰め部に遊離石灰がみられる。下部構造:橋台堅壁に遊離石灰がみられ。支承部:支承にエラストタイトの垂れ下がりがみられる。その他:終点側の路面に凹凸がみられる。
三ヶ村堰12号橋	サガムラゼキ12ゴウキョウ	作野川原線	1972	7.2	4.4	横手市	H28	II	床版:遊離石灰がみられる。下部構造:橋台堅壁に遊離石灰がみられる。支承部:エラストタイトの垂れ下がりがみられる。その他:橋面に舗装ひびわれがみられる。
三ヶ村堰13号橋	サガムラゼキ13ゴウキョウ	上三ツ屋川原線	1972	8.5	4.3	横手市	H28	II	床版:遊離石灰がみられる。下部構造:橋台堅壁に遊離石灰がみられる。その他:路面に凹凸がみられる。
西百目木1号橋	ニシドメキ1ゴウキョウ	百目木平野線	1972	6.4	6.3	横手市	H28	II	床版:ひびわれがみられる。下部構造:橋台にひびわれがみられる。その他:路面に凹凸がみられる。
西百目木3号橋	ニシドメキ3ゴウキョウ	西百目木線	1972	7.4	4.7	横手市	H28	II	主桁:欠損がみられる。下部構造:橋台に剥離がみられる。支承部:土砂詰りがみられる。その他:起点側の路面に凹凸がみられる。
平野橋	ヒラノバシ	タモノ木夏見沢線	1979	7.8	4.7	横手市	H28	II	主桁:剥離がみられる。下部構造:橋台打継部にひびわれがみられる。支承部:エラストタイトの垂れ下がりがみられる。その他:路面に凹凸がみられる。
拂川橋	ハライカワバシ	西山崎杉ノ沢線	1972	6.5	4.7	横手市	H28	II	主桁:主桁の一部に欠損がみられる。下部構造:A2橋台に鉄筋露出がみられる。その他:起点側の路面に陥没がみられる。
平野小佐田橋	ヒラノコサダバシ	平野小佐田線	1972	7.4	4.7	横手市	H28	II	主桁:主桁に施工不良と思われる段差がみられる。下部構造:A2橋台に遊離石灰がみられる。支承部:支承にエラストタイトの垂れ下がりがみられる。その他:路面に凹凸がみられる。
板井田1号橋	イタイダ1ゴウキョウ	北大中島線	1972	6.3	4.4	横手市	H28	I	
板井田2号橋	イタイダ2ゴウキョウ	大中島線	1972	6.3	4.4	横手市	H28	II	主桁:主桁の一部に剥離がみられる。床版:床版間詰め部に漏水・遊離石灰がみられる。下部構造:橋台堅壁に漏水がみられる。支承部:エラストタイトの垂れ下がりがみられる。その他:路面に土砂堆積がみられる。

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施年度	判定区分	所見等
板井田3号橋	イタイダ3ゴウキョウ	小中島支線	1972	6.3	6.2	横手市	H28	Ⅲ	主桁:ひびわれがみられる。床版:漏水・遊離石灰がみられる。下部構造:橋台護岸に欠損がみられる。支承部:エラストロの垂れ下がりがみられる。その他:路面に凹凸がみられる。
板井田4号橋	イタイダ4ゴウキョウ	作野大川橋線	1972	6.3	4.4	横手市	H28	I	
板井田5号橋	イタイダ5ゴウキョウ	作野川原線	1972	6.4	4.4	横手市	H28	Ⅱ	床版:遊離石灰がみられる。下部構造:橋台壁に漏水がみられる。支承部:エラストロの垂れ下がりがみられる。その他:終点側の路面に凹凸がみられる。
板井田6号橋	イタイダ6ゴウキョウ	上三ツ屋川原線	1972	6.3	4.4	横手市	H28	I	
古川橋	フルカワバシ	作野大川橋線	不明	5.7	3.3	横手市	H28	Ⅲ	主桁:鉄筋の露出がみられる。床版:ひびわれがみられる。下部構造:橋台胸壁に漏水がみられる。支承部:剥離がみられる。その他:路面に土砂堆積がみられる。
新町下橋	シンマチンタバシ	新町線	1972	5.1	8.3	横手市	H28	I	
ニツ森橋	フタツモリバシ	ニツ森1号線	1985	7.3	5.5	横手市	H28	I	
福島堰1号橋	フクシマゼキ1ゴウキョウ	耳取福島線	不明	6.6	5.8	横手市	H28	Ⅱ	床版:遊離石灰がみられる。下部構造:橋台に遊離石灰を伴うひびわれがみられる。その他:路面に舗装の異常、地覆に欠損がみられる。
角間川堰7号橋	カクマガワゼキ7ゴウキョウ	折橋線	不明	7.5	5.4	横手市	H28	Ⅱ	下部構造:橋台に漏水がみられる。その他:路面に凹凸、地覆に鉄筋露出がみられる。
角間川堰8号橋	カクマガワゼキ8ゴウキョウ	四ツ屋折橋線	不明	7.5	3.6	横手市	H28	Ⅱ	下部構造:橋台に剥離がみられる。その他:地覆に剥離がみられる。
泥鰯沼橋	ドジョウヌマバシ	新町大慈寺谷地線	1974	9.5	6.1	横手市	H28	Ⅱ	主桁:遊離石灰がみられる。床版:遊離石灰がみられる。その他:路面に舗装の異常、地覆に鉄筋露出がみられる。
田村野1号橋	タムラノ1ゴウキョウ	福島落合線	不明	7.1	5.4	横手市	H28	Ⅱ	床版:遊離石灰がみられる。下部構造:橋台にひびわれがみられる。その他:地覆に鉄筋露出がみられる。
田村堰6号橋	タムラゼキ6ゴウキョウ	耳取八柏線	不明	5.7	6.6	横手市	H28	Ⅱ	床版:遊離石灰を伴うひびわれがみられる。下部構造:橋台に剥離がみられる。その他:地覆に遊離石灰がみられる。
泥鰯沼堰2号橋	ドジョウヌマゼキ2ゴウキョウ	大慈寺谷地折橋線	不明	8.5	3.5	横手市	H28	Ⅲ	主桁:ひびわれ、鉄筋露出がみられる。床版:鉄筋露出がみられる。下部構造:橋台に漏水がみられる。その他:路面にうきがみられる。
若宮4号橋	ワカミヤ4ゴウキョウ	根田川中野東線	不明	6.4	6.9	横手市	H28	Ⅱ	床版:遊離石灰がみられる。下部構造:橋台に遊離石灰を伴うひびわれがみられる。その他:路面ひびわれ、地覆に欠損がみられる。

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施年度	判定区分	所見等
一ノ関橋	イチノセキハシ	折橋四津屋線	不明	7.3	12.0	横手市	H28	Ⅱ	床版:鉄筋露出がみられる。下部構造:橋台にひびわれがみられる。その他:路面に舗装の異常、地覆にひびわれ、遊離石灰がみられる。
桜森橋	サクラモリハシ	桜森四津屋線	不明	9.5	6.3	横手市	H28	Ⅱ	床版:床版に遊離石灰がみられる。その他:路面に舗装の異常、地覆に鉄筋露出がみられる。
掬下都線3号橋	ハバシモミヤコセンサンゴウキョウ	掬下都線	不明	2.6	5.2	横手市	H28	Ⅱ	・A2側壁にひびわれ、地覆(右)に一部欠損が見られる。(経過観察)
掬下都線1号橋	ハバシモミヤコセンイチゴウキョウ	掬下都線	不明	3.3	5.4	横手市	H28	Ⅲ	・A2橋台の断面修復が必要。
館前線1号橋	タテマエセンイチゴウキョウ	館前線	不明	2.7	4.3	横手市	H28	Ⅰ	
駒引1号線1号橋	コマヒキイチゴウセンイチゴウキョウ	駒引1号線	不明	2.6	4.5	横手市	H28	Ⅱ	・一部床版に漏水が見られる。(経過観察)
川前中島線1号橋	カワマエナカジマセンイチゴウキョウ	川前中島線	不明	3.2	4.7	横手市	H28	Ⅱ	・A1、A2橋台に流水によるすりへりが見られる。(経過観察)
桑谷地橋	クワヤチハシ	桑谷地堂の上線	不明	2.4	4.0	横手市	H28	Ⅱ	・一部床版に漏水及びジャンカが見られる。(経過観察)
上長田4号橋	カミナガタヨングウハシ	上長田8号線	不明	2.6	5.0	横手市	H28	Ⅰ	
八百刈2号橋	ハッピーガカリニゴウハシ	境田千本野線	不明	3.0	5.1	横手市	H28	Ⅰ	
旭野橋	アサヒノハシ	旭野線	1972	3.8	5.5	横手市	H28	Ⅱ	・一部床版に漏水及びA1橋台にジャンカが見られる。(経過観察) ・防護柵(ガードレール)の補修が必要。
下夕町在城橋	シタマチザイジョウハシ	明沢腕越線	1972	3.8	5.6	横手市	H28	Ⅲ	・橋台の基礎工補修が必要。 ・防護柵(ガードレール)の補修が必要。
館花2-1号橋	タテハナニノイチゴウキョウ	館花2号線	1979	3.5	6.0	横手市	H28	Ⅱ	・一部床版鉄筋が露出している。(経過観察) ・A1橋台に流水によるすりへりが見られる。(経過観察)
新平川沼館線1号橋	シンペイガワヌマダテセンイチゴウキョウ	新平川沼館線	不明	1.5 (2.7)	6.7 (6.4)	横手市	H28	Ⅰ	
新処南小路線1号橋	アラトコロミナミコウジセンイチゴウキョウ	新処南小路線	不明	2.6	6.4	横手市	H28	Ⅰ	

道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施年度	判定区分	所見等
本堂荒処線1号橋	ホンドウアラトコロセンイチゴウキョウ	本堂荒処線	不明	2.9	6.5	横手市	H28	I	
駒引2号線1号橋	コマヒキニゴウセンイチゴウキョウ	駒引2号線	不明	2.6	4.7	横手市	H28	I	
下堀線2号橋	シモボリセンニゴウキョウ	下堀線	不明	3.0	5.0	横手市	H28	I	
別明線1号橋	ベツミョウセンイチゴウキョウ	別明線	不明	2.6	5.2	横手市	H28	I	
大見内2号橋	オオミナイニゴウキョウ	下大見内線	1977	3.6	5.2	横手市	H28	I	
ハツ口3号橋	ヤツクチサンゴウキョウ	睦合造山線	1977	3.8	9.1	横手市	H28	I	
船沼2号橋	フナヌマニゴウキョウ	下船沼線	1982	3.6	4.3	横手市	H28	I	
村東2号橋	ムラヒガシニゴウキョウ	村東線	不明	3.0	5.1	横手市	H28	II	・A1, A2橋台に流水による浸食及びびりへりが見られる。(経過観察)
安田1号橋	ヤスダイチゴウハン	安田2号線	不明	2.8	5.3	横手市	H28	I	
森崎橋	モリザキハシ	三本柳森崎線	不明	1.2 (2.5)	5.8 (5.4)	横手市	H28	I	
湯ノ沢南橋	ユノサワミナミハシ	湯野沢南2号線	不明	3.0	6.2	横手市	H28	II	・一部床版に剥離、鉄筋露出が見られる。(経過観察)
四口橋	ヨグチハシ	四口線	不明	3.0	7.5	横手市	H28	I	
内堰橋	ウチゼキハシ	平真線	不明	2.5	7.8	横手市	H28	III	・A1, A2橋台の断面修復が必要。
花立2号橋	ハナダテニゴウキョウ	強清水武道線	1978	3.6	5.2 (6.2)	横手市	H28	I	
粧坂下橋	ショウサカダリハシ	猿田3号支線	不明	2.5	3.6	横手市	H28	II	A1橋台に流水による浸食及びびりへりが見られる。(経過観察)

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施年度	判定区分	所見等
堂ヶ沢橋	ドウガサワバシ	強清水武道線	不明	1.5 (2.5)	3.0 (4.6)	横手市	H28	I	
志摩高口線1号橋	シマタカクチセンイチゴウキョウ	志摩高口線	不明	3.4	5.3	横手市	H28	I	
古内新関線1号橋	フルウチニイセキセンイチゴウキョウ	古内新関線	不明	3.3	5.3	横手市	H28	I	
西野中村線1号橋	ニシノナカムラセンイチゴウキョウ	西野中村線	不明	2.5	5.5	横手市	H28	Ⅲ	・一部床版の断面修復が必要。
下谷地3号橋	シモヤチサンゴウキョウ	沼館東部7号線	1982	3.5	5.7	横手市	H28	I	
沼館橋	ヌマダテバシ	堤防雄物川北小学校線	1991	3.8	5.0	横手市	H28	I	
南形下大巻橋	ナンカタシモオオマキバシ	今宿福地中央線	1993	3.5	10.0	横手市	H28	I	
安田3号橋	ヤスダサンゴウバシ	安田団地1号線	不明	3.3	5.6	横手市	H28	I	
安田5号橋	ヤスダゴゴウバシ	安田1号線	不明	2.7	6.6 (7.9)	横手市	H28	I	
十二姓3号橋	ジュウニシヨウサンゴウキョウ	三貫塚十二姓線	不明	2.9	7.0	横手市	H28	I	
高畑基平線1号橋	タカハタジンベイセンイチゴウキョウ	高畑基平線	不明	2.9	5.3	横手市	H28	I	
下醍醐南小路線1号橋	シタダイゴミナミコウジセンイチゴウキョウ	下醍醐南小路線	不明	3.0	5.3	横手市	H28	Ⅱ	・一部床版に欠損が見られる。(経過観察)
彦六塚橋	ヒコロクヅカバシ	平真線	不明	3.3	9.6	横手市	H28	I	
角間川堰11号橋	カクマガワゼキジュウイチゴウキョウ	田村新町北線	1993	3.5	4.5	横手市	H28	I	
東水沢橋	ヒガシミズサワバシ	西山崎下田線	不明	3.0	4.6	横手市	H28	I	

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施年度	判定区分	所見等
高杉橋2号橋	タカスギバシ ニゴウキョウ	屋敷台羽広線	不明	2.7	8.0	横手市	H28	I	
新古内新関線1号橋	シンフルウチ ニイセキセン イチゴウキョウ	新古内新関線	不明	3.4	5.5	横手市	H28	I	
中村真角線3号橋	ナカムラマツ カクセンサン ゴウキョウ	中村真角線	不明	3.0	5.6	横手市	H28	I	
下二ツ橋沼尻線1号橋	シモフツバ シヌマジリセ ンイチゴウキョウ	下二ツ橋沼尻線	不明	2.5	5.6	横手市	H28	I	
大樋脇橋	オオトヨワキ バシ	会塚大宮川線	1969	3.4	6	横手市	H28	I	
大中島4号橋	オオナカジマ ヨウゴウキョウ	薄井線	不明	3.4	4.9	横手市	H28	I	
通し下田2号橋	トウシゲタニ ゴウキョウ	八卦南線	不明	2.6	5.6	横手市	H28	I	
八幡2号橋	ハチマンニゴ ウバシ	後野上長田線	不明	2.6	7.3	横手市	H28	II	・床版(現場打ち)にうき、側壁(既製品)に鉄筋露出が見られる。(経過観察)
安田4号橋	ヤスタダヨウ ゴウバシ	安田原町東西線	不明	3	7.6	横手市	H28	I	
石田橋	イシダバシ	石田線	不明	2.9	7.8 (8.2)	横手市	H28	I	
八柏桑ノ木線2号橋	ヤガシワクワ ノキセンニゴ ウキョウ	八柏桑ノ木線	不明	2.6	5.5	横手市	H28	I	
浅舞柳持線1号橋	アサマイヤナ ギモチセン イチゴウキョウ	浅舞柳持線	不明	3	5.5	横手市	H28	II	・両岸側壁に流水による浸食、すりへり、またジャンカが見られる。(経過観察)
十五野道川線1号橋	ジュウゴノミチ カワセン イチゴウキョウ	十五野道川線	不明	3.3	5.5	横手市	H28	II	・A1、A2橋台に流水による浸食、すりへりが見られる。(経過観察)
田村堰9号橋	タムラゼキ キョウゴウ キョウ	八柏一ノ関線	1974	3.9	4.2	横手市	H28	III	・一部床版の断面修復が必要。
両頭川1号橋	リョウズガワ イチゴウキョウ	藤巻線	1974	3.5	4.4	横手市	H28	I	

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施年度	判定区分	所見等
田村堰7号橋	タムラゼキシ チゴウキョウ	四ッ屋折橋線	1974	3.8	5.2	横手市	H28	Ⅱ	・床版に漏水、遊離石灰、変色が見られる。(経過観察)
沼田真角線8号橋	ヌマダマツカク センハチゴウ キョウ	沼田真角線	不明	2.5	5.8	横手市	H28	Ⅰ	
木下中村線2号橋	キジタナカム ラセンニゴウ キョウ	木下中村線	不明	3	5.9	横手市	H28	Ⅰ	
中村真角線1号橋	ナカムラマツ カクセンイチ ゴウキョウ	中村真角線	不明	3.1	6	横手市	H28	Ⅰ	
上ノ村橋	カミノムラバシ	上西野堤防2号線	不明	3	5.8	横手市	H28	Ⅱ	・床版上面部に欠損が見られる。(経過観察)
大見内4号橋	オオミナイオン ゴウキョウ	桜木谷地線	不明	2.5	6	横手市	H28	Ⅰ	
下谷地4号橋	シモヤチオン ゴウキョウ	下谷地石塚線	不明	2.7	6	横手市	H28	Ⅰ	
赤堰4号橋	アカゼキオン ゴウハン	平和町8号線	不明	2.5	8	横手市	H28	Ⅰ	
大沢山下橋	オオサワヤマ シタハン	大沢南北線	不明	3.4	9.7	横手市	H28	Ⅰ	
長者1号橋	チョウジャイチ ゴウハン	上長田赤坂線	不明	2.1	9.8	横手市	H28	Ⅰ	
沖田土手線1号橋	オキダドテセ ンイチゴウ キョウ	沖田土手線	不明	3.3	5.7	横手市	H28	Ⅱ	・床版に剥離が見られる。(経過観察) ・舗装路面に凸凹が見られる。(経過観察)
樽見内蛭野線2号橋	タルミナイヒル ノセンニゴウ キョウ	樽見内蛭野線	不明	3	5.8	横手市	H28	Ⅰ	
豊前中島線2号橋	ブゼンナカジ マセンニゴウ キョウ	豊前中島線	不明	3	5.9	横手市	H28	Ⅰ	
高野中島線1号橋	タカノナカジ マセンイチゴウ キョウ	高野中島線	不明	2.6	6.5	横手市	H28	Ⅰ	
高野中野線1号橋	タカノナカノ センイチゴウ キョウ	高野中野線	不明	2.6	6.7	横手市	H28	Ⅱ	・床版上面に一部欠損及び鉄筋露出が見られる。(経過観察)

道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施年度	判定区分	所見等
新平川北2号線1号橋	シンペイガワ キタニゴウセン イチゴウキョウ	新平川北2号線	不明	1.4 (3.0)	7.0 (6.8)	横手市	H28	I	
沼田真角線5号橋	ヌマダマツカク センゴウキョウ	沼田真角線	不明	2.7	6	横手市	H28	I	
住吉柳原線1号橋	スミヨシヤナ ギハラセン イチゴウキョウ	住吉柳原線	不明	2.5	6.2	横手市	H28	I	
沼田真角線3号橋	ヌマダマツカク センサンゴウ キョウ	沼田真角線	不明	2.7 (2.6)	6.0 (6.6)	横手市	H28	I	
明沢在城野中線1号橋	アケサワザイ ジョウノナカセ ンイチゴウ キョウ	明沢在城野中線	不明	2.5	9	横手市	H28	I	
二本松北鍋倉線2号橋	ニホンマツキ タナベクラセ ンニゴウキョウ	二本松北鍋倉線	不明	3	4.9	横手市	H28	I	
宿尻醍醐北線1号橋	シュクジリダイ ゴキタセン イチゴウキョウ	宿尻醍醐北線	不明	2.8	5	横手市	H28	I	
田屋学校通線1号橋	タヤガッコウド オリセン イチゴウキョウ	田屋学校通線	不明	3.3	7.9	横手市	H28	I	
二ツ橋佐戸線1号橋	フタツバシサ ドセン イチゴウキョウ	二ツ橋佐戸線	不明	2.5	8.2	横手市	H28	II	・A1、A2橋台に流水によるすりへりが見られる。(経過観察)
越前堰橋	エツゼンゼキ バシ	三重植田線	不明	2.2 (2.7)	8.8 (8.2)	横手市	H28	I	
道川東M2-1橋	ミチカワヒガシ エムニ イチバシ	下桜沢新町線	不明	2.35 (2.8)	7.4	横手市	H28	I	
年子狐清水川反線2号橋	ネンネコシミ ズカワバタセ ンニゴウキョウ	年子狐清水川反線	不明	2.7	5	横手市	H28	II	・床版に一部剥離が見られる。(経過観察) ・A2橋台に漏水が見られる。(経過観察)
上藤根村中M-3-3線1号橋	カミフジネムラ ナカエムノサ ンノサンセン イチゴウキョウ	上藤根村中M-3-3線	不明	3	5.2	横手市	H28	I	
曙町1号線1号橋	アケボノチョウ イチゴウセン イチゴウキョウ	曙町1号線	不明	3.1	8.5	横手市	H28	II	・A1橋台に流水による浸食及びすりへりが見られる。(経過観察)
新処柳原線1号橋	アラトコロヤナ ギハラセン イチゴウキョウ	新処柳原線	不明	2.5	9.3	横手市	H28	I	

道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施年度	判定区分	所見等
住吉柳原線2号橋	スミヨシヤナギハラセンニゴウキョウ	住吉柳原線	不明	2.8	9.4	横手市	H28	I	
中村橋	ナカムラバシ	雄物川東部3号幹線	不明	2.7	6.6	横手市	H28	III	・一部床版の断面修復が必要。 ・防護柵支柱に破損が見られる。(経過観察)
下立野2号橋	シモタテノゴウキョウ	八幡下下根木野線	不明	2.6	7	横手市	H28	I	
八卦橋	ハッケバシ	薄井線	不明	2.8	6.5 (8.1)	横手市	H28	I	
中清水ノ上一盃清水線1号橋	ナカシミズノウエイツパイシミズセンイチゴウキョウ	中清水ノ上一盃清水線	不明	3	5.9	横手市	H28	I	
深間内田ノ植線1号橋	フカマウチタノウエセンイチゴウキョウ	深間内田ノ植線	不明	3.2	5.9	横手市	H28	III	・一部床版の断面修復が必要。
樽見内蛭野線4号橋	タルミナイヒルノセンヨンゴウキョウ	樽見内蛭野線	不明	3	6	横手市	H28	III	・一部床版の断面修復が必要。
余ノ目1号橋	アマノメイチゴウバシ	余目館西線	不明	2.2	4.2	横手市	H28	II	・A1,A2橋台にすりへり及び右地覆に欠損・鉄筋露出が見られる。