

## 平成29年度 橋梁定期点検結果

道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施年度	判定区分	所見等
浦島橋	ウラシマハシ	川南富士見1号線	1987	5.0	6.3	横手市	H29	I	
安本1号橋	ヤスモト1ゴウハシ	安本西1号線	不明	5.3	2.5	横手市	H29	I	
安本2号橋	ヤスモト2ゴウハシ	安本西2号線	不明	5.3	3.5	横手市	H29	I	
中ノ目1号橋	ナカノメ1ゴウハシ	荒町川目線	不明	6.0	4.2	横手市	H29	I	
中ノ目3号橋	ナカノメ3ゴウハシ	金沢中央線	不明	5.0	7.8	横手市	H29	II	床板:部分的な剥離、鉄筋露出。下部構造:端部に部分的な剥離。その他:路面のひびわれ。
間明田3号橋	マミョウダ3ゴウハシ	番匠田上間明田線	不明	5.5	5.0	横手市	H29	II	床板:剥離、鉄筋露出。下部構造:漏水。その他:防護柵の変形、脱落(笠木部分)。
前谷地橋	マエヤチハシ	明永間明田線	不明	4.5	4.0	横手市	H29	II	床板:剥離、鉄筋露出。下部構造:部分的な剥離。その他:路面の土砂詰り。
中谷地1号橋	ナカヤチ1ゴウハシ	館北大倉小屋線	1985	4.5	6.2	横手市	H29	III	床板:軽微な鉄筋露出。下部構造:広範囲の剥離、鉄筋露出。その他:地覆の剥離。
大倉小屋1号橋	オオクラゴヤ1ゴウハシ	南大倉小屋中2号線	不明	5.5	5.6	横手市	H29	I	
福小屋橋	フクコヤハシ	福小屋1号線	不明	4.5	3.8	横手市	H29	II	主桁:下面橋軸方向のひびわれ、遊離石灰。床板:漏水。下部構造:部分的な剥離・鉄筋露出。その他:地覆の剥離・鉄筋露出。
明神2号橋	ミョウジン2ゴウハシ	下明永明神線	不明	4.1	3.1	横手市	H29	I	
上小屋3号橋	カミゴヤ3ゴウハシ	静町上小屋幹線	不明	4.8	5.7	横手市	H29	I	
上小屋4号橋	カミゴヤ4ゴウハシ	明永間明田線	不明	4.5	4.0	横手市	H29	II	床板:剥離、鉄筋露出。下部構造:部分的なうき。その他:広範囲に路面の摩耗。
卸町2号橋	オロシマチ2ゴウハシ	卸団地中央線	不明	4.7	14.1	横手市	H29	I	
駅西3号橋	エキニシ3ゴウハシ	駅西歩道3号線	不明	4.3	8.8	横手市	H29	I	

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施年度	判定区分	所見等
駅西4号橋	エキニシ4ゴウバシ	駅西歩道4号線	不明	4.2	4.8	横手市	H29	I	
頭無幹排2号橋	カシラナシカンパイ2ゴウバシ	婦気郷士館線	不明	4.6	6.6	横手市	H29	I	
駅西7号橋	エキニシ7ゴウバシ	駅西14号線	不明	4.9	7.2	横手市	H29	I	
駅西8号橋	エキニシ8ゴウバシ	横手条里跡線	不明	4.9	9.3	横手市	H29	I	
沼山3号橋	ヌヤマ3ゴウバシ	沼山線	不明	5.0	5.2	横手市	H29	II	主桁:部分的な鉄筋露出。床板:軽微な剥離、鉄筋露出。下部構造:遊離石灰。その他:取付部に段差。
堤橋	ツツミバシ	堤線	不明	5.0	4.0	横手市	H29	II	主桁:部分的な鉄筋露出。床板:部分的なジャンカ。下部構造:部分的なジャンカ。その他:舗装のひびわれ。
新藤1号橋	シンドウ1ゴウバシ	新藤柳田1号線	不明	7.4	8.7	横手市	H29	I	
新藤3号橋	シンドウ3ゴウバシ	新藤線	不明	6.0	3.6	横手市	H29	II	主桁:側面にひびわれ。床板:橋面からの漏水。下部構造:鉄筋露出。その他:軽微な凹凸。
新藤5号橋	シンドウ5ゴウバシ	新藤荒処線	不明	7.0	13.1	横手市	H29	I	
外ノ目1号橋	ソトノメ1ゴウバシ	三ツ塚平鹿端線	不明	5.0	3.4	横手市	H29	I	
上法寺川3号橋	ジョウボウジガワサンゴウキョウ	雄物川東西2号線	1980	6.4	5.7	横手市	H29	I	
山田川2号橋	ヤマダガワニゴウキョウ	大沢南部4号線	1970	4.0	3.1	横手市	H29	II	主桁:鉄筋露出。床板:漏水・滞水。下部構造:沈下・移動・傾斜によるバイルベントのずれ。その他:路面に舗装の異常(空隙)。
大中島橋	オオナカジマバシ	下開北堤防線	不明	5.4	6.4	横手市	H29	II	床板:遊離石灰。下部構造:下部工に欠損。支承部:支承に変色・劣化。その他:路面の凹凸。
両頭5号橋	リョウズゴゴウキョウ	新城北線	1985	5.0	5.7	横手市	H29	I	
下開橋	シタビラキバシ	下開南部堤防線	1974	4.4	5.8	横手市	H29	I	

道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施年度	判定区分	所見等
鳥屋場4号橋	トリヤバヨンゴウキョウ	下開2号線	1958	4.4	3.9	横手市	H29	Ⅱ	主桁:剥離・鉄筋露出。床板:鉄筋露出。下部構造:下部工にうき、欠損。その他:防護柵(右側)に変形・欠損。
下鴨川橋	シモカモカワバシ	船沼上薄井線	1978	4.5	3.1	横手市	H29	Ⅱ	床板:遊離石灰。下部構造:下部工に漏水・滞水。その他:路面上に舗装の異常。
下鴨川3号橋	シモカモカワサンゴウキョウ	薄井北部線	1977	4.1	3.6	横手市	H29	Ⅰ	
矢神橋	ヤガミバシ	矢神線	1973	3.7	13.0	横手市	H29	Ⅰ	
矢神川橋	ヤガミガワバシ	矢神線	1975	7.0	6.1	横手市	H29	Ⅰ	
船沼4号橋	フナヌマヨンゴウキョウ	船沼堤防線	1959	4.2	4.2	横手市	H29	Ⅱ	主桁:剥離・鉄筋露出。床板:鉄筋露出。下部構造:下部工に欠損。
下八卦3号橋	シモハツケイサンゴウキョウ	八卦線	1977	4.4	4.7	横手市	H29	Ⅰ	
出向6号橋	イデムカイロクゴウキョウ	今宿福地中央線	1965	4.7	6.2	横手市	H29	Ⅱ	床板:遊離石灰、床版ひびわれ、漏水・滞水。下部構造:下部工に欠損。支承部:支承に変色・劣化。その他:地覆(左側)にうき。
石塚3号橋	イシヅカサンゴウキョウ	雄物川東部3号幹線	1959	4.5	12.9	横手市	H29	Ⅱ	床板:断面減少を伴う鉄筋露出。下部構造:下部工にひびわれ。その他:路面上に路面の凹凸。
高花3号橋	タカバナサンゴウキョウ	高花線	1980	4.5	3.0	横手市	H29	Ⅰ	
町屋敷橋	マチヤシキバシ	雄物川東西線	1952	5.0	5.9	横手市	H29	Ⅱ	床板:鉄筋露出。下部構造:下部工に欠損。その他:路面上に舗装の異常。
造山橋	ツクリヤマバシ	雄物川東西線	1928	4.9	7.2	横手市	H29	Ⅲ	主桁:腐食。床板:張出床版に鉄筋露出。下部構造:下部工にひびわれ。支承部:断面減少を伴う腐食。その他:路面上に陥没による路面の凹凸。
東里橋	トウサトバシ	東里東部線	1933	4.2	3.6	横手市	H29	Ⅱ	床板:漏水・遊離石灰を伴うひびわれ。その他:路面の凹凸。
屋敷西2号橋	ヤシキニシニゴウキョウ	道地線	1972	4.0	6.4	横手市	H29	Ⅱ	床板:鉄筋露出。下部構造:下部工に剥離。その他:路面上に舗装の異常。
東槻橋	トウヅキバシ	東槻南部線	1973	4.2	3.0	横手市	H29	Ⅱ	床板:鉄筋露出。下部構造:下部工に剥離。その他:地覆(右側)に剥離。

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施年度	判定区分	所見等
志戸ヶ池橋	シドガイケバシ	東槻志戸ヶ池線	1974	4.3	5.9	横手市	H29	Ⅱ	床板:剥離・鉄筋露出、ひびわれ。下部構造:下部工にひびわれ。その他:路面の凹凸が見られる。
水里橋	ミズサトバシ	雄物川東部4号幹線	1973	4.4	5.8	横手市	H29	Ⅰ	
下桑橋	シモクワバシ	桑木南3号線	1975	4.0	5.3	横手市	H29	Ⅰ	
耳取2号橋	ミミドリニゴウキョウ	雄物川東部4号幹線	1969	5.3	5.3	横手市	H29	Ⅱ	主桁:主桁に漏水・滞水。床板:床版に遊離石灰下部構造:下部工に漏水・滞水。その他:路面に舗装の異常。
悪戸2号橋	アクトニゴウキョウ	道地堤防2号線	1972	4.4	6.7	横手市	H29	Ⅰ	
上桑橋	カミクワバシ	桑木南線	1976	5.0	4.6	横手市	H29	Ⅱ	主桁:漏水・滞水。床板:漏水・滞水。下部構造:下部工に洗掘。支承部:変色・劣化。その他:地覆(左側)に欠損。
上桑2号橋	カミクワニゴウキョウ	桑木下村線	1975	5.3	7.5	横手市	H29	Ⅱ	主桁:漏水・滞水。床板:遊離石灰。下部構造:下部工に洗掘。支承部:変色・劣化。その他:防護柵に腐食、変形・欠損。
八幡下橋	ハチマンシタバシ	沼田南線	1976	5.1	4.5	横手市	H29	Ⅱ	主桁:遊離石灰を伴うひびわれ。床板:漏水・滞水。下部構造:下部工に剥離。支承部:変色・劣化。その他:路面に凹凸。
川悪戸橋	カワアクトバシ	下西野堤防2号線	1960	4.4	7.0	横手市	H29	Ⅰ	
西田橋	ニシダバシ	下西野堤防3号線	1972	4.4	8.0	横手市	H29	Ⅱ	床板:鉄筋露出。下部構造:下部工にひびわれ。
屋敷添橋	ヤシキゾエバシ	上西野堤防線	1972	4.4	8.0	横手市	H29	Ⅰ	
下立野橋	シモタテノバシ	沼田八幡神社線	1976	5.0	5.3	横手市	H29	Ⅰ	
宮田橋	ミヤタバシ	薄井六町線	不明	5.0	8.7	横手市	H29	Ⅱ	床板:鉄筋露出、漏水・滞水。下部構造:下部工に漏水・遊離石灰。支承部:変色・劣化。その他:路面に舗装の異常。
平柳橋	ヒラヤナギバシ	薄井六町線	1967	6.4	6.8	横手市	H29	Ⅱ	床板:遊離石灰。下部構造:下部工にひびわれ。その他:路面の凹凸、舗装の異常。
下夏見沢橋	シモナツミザワバシ	夏見沢線	1971	5.2	5.1	横手市	H29	Ⅱ	床板:剥離(豆板)。下部構造:下部工に洗掘。その他:地覆(左側)に剥離、鉄筋露出。

道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施年度	判定区分	所見等
琵琶流橋	ビワナガシバシ	山崎太田線	2000	4.6	6.7	横手市	H29	Ⅱ	床板:遊離石灰。下部構造:下部工に剥離。その他:路面に舗装の異常。
本木橋	モトキバシ	鳥井坂線	不明	4.3	6.2	横手市	H29	Ⅱ	床板:鉄筋露出。下部構造:下部工にひびわれ、遊離石灰。その他:防護柵(左側)に変形。
長橋沢橋	ナガハシザワバシ	長橋沢線	1972	4.7	5.6	横手市	H29	Ⅱ	主桁:腐食。横桁:腐食。床板:鉄筋露出。下部構造:下部工にひびわれ、漏水・滯水。支承部:板厚減少を伴う腐食。その他:路面に路面の凹凸。
武道橋	ブドウバシ	鍛冶ヶ沢線	1971	4.1	4.6	横手市	H29	Ⅱ	床板:鉄筋露出。下部構造:下部工に鉄筋露出。支承部:変色・劣化。その他:防護柵(左側)に腐食、変形。
寄木2号橋	ヨリキニゴウキョウ	寄木中房線	1958	4.0	3.9	横手市	H29	Ⅱ	床板:漏水・滯水。下部構造:下部工に剥離。その他:地覆(左側)に欠損。
吉ヶ沢橋	ヨシガサワバシ	船沢武道線	1968	4.1	4.7	横手市	H29	Ⅱ	床板:漏水・遊離石灰。下部構造:下部工にひびわれ。その他:地覆(左側)に欠損。
吉ヶ沢2号橋	ヨシガサワニゴウキョウ	吉ヶ沢線	1985	5.0	3.1	横手市	H29	Ⅱ	床板:ひびわれ。下部構造:下部工にひびわれ。
白幡橋	シラハタバシ	白幡線	1975	6.1	3.6	横手市	H29	Ⅱ	床板:鉄筋露出。下部構造:下部工に剥離。その他:地覆(左側)に剥離、鉄筋露出。
中村2号橋	ナカムラニゴウキョウ	中村支線	不明	5.3	4.4	横手市	H29	Ⅱ	床板:ひびわれ。下部構造:下部工にひびわれ。その他:路面に路面の凹凸、舗装の異常。
阿美多地2号橋	アマダチニゴウキョウ	阿美多地線	1977	5.4	6.3	横手市	H29	I	
野崎2号橋	ノザキニゴウキョウ	野崎線	1987	6.4	5.5	横手市	H29	Ⅱ	主桁:漏水・滯水。床板:遊離石灰。下部構造:下部工に漏水・滯水。その他:防護柵(左側)に変形。
大町橋	オオマチバシ	大中島大町線	2003	5.5	8.0	横手市	H29	I	
下田橋	シモダバシ	下田西水沢線	1989	5.0	6.6	横手市	H29	I	
下田2号橋	シモダニゴウキョウ	下田西水沢線	1989	5.7	6.6	横手市	H29	Ⅱ	床板:遊離石灰を伴うひびわれ。下部構造:下部工に遊離石灰。その他:路面に舗装の異常。
広塚橋	コウヅカバシ	水沢線	1978	4.5	6.3	横手市	H29	I	

道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施年度	判定区分	所見等
作野橋	サクノバシ	西山崎下田線	1945	4.1	6.0	横手市	H29	I	
西山崎橋	ニシヤマザキバシ	西山崎杉ノ沢線	1982	5.4	5.2	横手市	H29	I	
三ヶ村堰高速下橋	サンガムラゼキコウソクシタバシ	高速道路側道1号線	不明	5.9	12.1	横手市	H29	II	床板:ひびわれ。下部構造:下部工に鉄筋露出。その他:地覆(左側)に欠損。
東百目木橋	ヒガシドメキバシ	タモノ木東線	1972	5.4	4.4	横手市	H29	I	
境田橋	サカイダバシ	松田東線	不明	4.3	7.1	横手市	H29	II	床板:ひびわれ。下部構造:下部工にひびわれ。その他:路面に舗装の異常。
影取橋	カゲトリバシ	上村境田線	不明	6.3	6.2	横手市	H29	II	主桁:漏水・滯水。床板:遊離石灰。下部構造:下部工に遊離石灰を伴うひびわれ。その他:路面に路面の凹凸。
金上橋	キンジョウバシ	上村西線	1964	4.9	6.2	横手市	H29	II	床板:ひびわれ。下部構造:下部工にひびわれ。その他:路面に舗装の異常。
東太郎6号橋	ヒガシタロウロクゴウキョウ	西小出線	不明	4.3	6.0	横手市	H29	I	
東太郎7号橋	ヒガシタロウナナゴウキョウ	西小出下太郎線	不明	4.3	5.0	横手市	H29	I	
上村橋	ウエムラバシ	袴形呂土沢線	1981	6.4	5.7	横手市	H29	I	
越前橋	エツゼンバシ	袴形板井田線	1996	5.7	8.1	横手市	H29	II	床板:剥離。下部構造:下部工にひびわれ。その他:路面に路面の凹凸。
観音森橋	カンノンモリバシ	二ツ森鳥井沢2号線	不明	5.0	3.0	横手市	H29	I	
柏沢橋	カシワザバシ	十日町公園線	1991	4.7	11.7	横手市	H29	II	床板:剥離、うき。下部構造:下部工に剥離、欠損。その他:路面に舗装の異常。
角間川堰1号橋	カクマガワゼキイチゴウキョウ	耳取福島線	不明	5.4	5.5	横手市	H29	I	
角間川堰2号橋	カクマガワゼキニゴウキョウ	新町百万刈1号線	不明	4.6	5.3	横手市	H29	II	床板:部分的な剥離、鉄筋露出。下部構造:流水による磨耗。その他:路面の広範囲に土砂堆積。

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施年度	判定区分	所見等
角間川堰3号橋	カクマガワゼキサンゴウキョウ	新町百万刈2号線	不明	4.6	4.3	横手市	H29	Ⅱ	床板:部分的な剥離、鉄筋露出。下部構造:上部からの漏水。その他:橋面に滞水。
角間川堰4号橋	カクマガワゼキヨングウキョウ	新町高津野線	不明	6.4	6.7	横手市	H29	Ⅰ	
角間川堰9号橋	カクマガワゼキキュウゴウキョウ	下高口上田村線	不明	5.5	6.6	横手市	H29	Ⅲ	床板:広範囲に鉄筋露出、うき。下部構造:部分的な剥離。その他:橋面の広範囲にうき。
角間川堰10号橋	カクマガワゼキジュウゴウキョウ	八柏一ノ関線	不明	5.1	3.4	横手市	H29	Ⅱ	床板:部分的な鉄筋露出。下部構造:橋面からの漏水。その他:伸縮装置の土砂詰り。
角間川堰橋	カクマガワゼキバン	新町大慈寺谷地線	不明	6.4	6.2	横手市	H29	Ⅰ	
田村堰5号橋	タムラゼキゴゴウキョウ	耳取南線	不明	4.4	5.0	横手市	H29	Ⅰ	
浜道2号橋	ハマミチニゴウキョウ	田村浜道線	不明	4.0	5.8	横手市	H29	Ⅰ	
若宮1号橋	ワカミヤイチゴウキョウ	新町神社道線	不明	6.3	5.0	横手市	H29	Ⅱ	主桁:地覆との境界部に遊離石灰。床板:間詰め部分の遊離石灰。下部構造:橋台側面に剥離。支承部:支承材の劣化。その他:走行に支障のある程度の段差。
若宮5号橋	ワカミヤゴゴウキョウ	根田谷地北線	不明	5.4	3.8	横手市	H29	Ⅱ	床板:遊離石灰。支承部:支承材の劣化。その他:地覆の剥離。
M2-4号橋	エムニノヨングウキョウ	八柏一ノ関線	不明	4.3	3.9	横手市	H29	Ⅰ	
M2-6号橋	エムニノロクゴウキョウ	八柏下村支線	不明	4.4	5.0	横手市	H29	Ⅰ	
M2-9号橋	エムニノキュウゴウキョウ	八柏桑ノ木線	不明	4.3	4.6	横手市	H29	Ⅰ	
柏木上堰橋	カシワギカミゼキバン	柏木1号支線	不明	4.0	3.8	横手市	H29	Ⅱ	主桁:部分的な鉄筋露出。床板:橋面からの漏水。下部構造:縦壁端部に剥離。支承部:劣化。その他:地覆の剥離、鉄筋露出。
惣助堰2号橋	ソウスケゼキニゴウキョウ	八柏一ノ関線	不明	4.3	4.6	横手市	H29	Ⅱ	床板:部分的な鉄筋露出。下部構造:縦壁端部の剥離。支承部:劣化。その他:橋梁取付部の段差。
惣助堰4号橋	ソウスケゼキヨングウキョウ	八柏西1号線	不明	4.3	4.6	横手市	H29	Ⅱ	床板:広範囲の剥離。下部構造:縦壁の剥離。その他:橋梁取付部の段差。

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施年度	判定区分	所見等
根田谷地堰2号橋	コンダヤチゼキニゴウキョウ	八柏釜蓋東線	不明	4.2	5.6	横手市	H29	Ⅲ	床板:広範囲の剥離、鉄筋露出。下部構造:橋面からの漏水。その他:地覆の剥離。
下夕町橋	シタマチハシ	大橋田町線	不明	5.4	7.0	横手市	H29	Ⅱ	主桁:漏水が見られる。床板:漏水・遊離石灰が見られる。下部構造:ひびわれが見られる。支承部:目地材の劣化が見られる。その他:路面に段差が見られる。
亀田堰1号橋	カメダゼキイチゴウキョウ	樋場南線	不明	2.0	5.0	横手市	H29	Ⅰ	
亀田堰2号橋	カメダゼキニゴウキョウ	樋場南3号線	不明	2.0	5.0	横手市	H29	Ⅰ	
亀田堰4号橋	カメダゼキヨンゴウキョウ	半助村北線	1972	4.5	4.2	横手市	H29	Ⅱ	主桁:ひびわれが見られる。下部構造:剥離が見られる。その他:ガタツキが見られる。
亀田堰5号橋	カメダゼキゴゴウキョウ	亀田南2号線	不明	2.0	6.0	横手市	H29	Ⅰ	
亀田堰6号橋	カメダゼキロクゴウキョウ	亀田南4号線	不明	4.0	4.0	横手市	H29	Ⅰ	
亀田堰7号橋	カメダゼキナナゴウキョウ	亀田南5号線	不明	4.5	2.4	横手市	H29	Ⅲ	主桁:鉄筋露出が見られる。下部構造:沈下が見られる。支承部:機能不全が見られる。その他:路面に段差が見られる。
亀田堰8号橋	カメダゼキハチゴウキョウ	真人亀田線	不明	4.3	5.0	横手市	H29	Ⅱ	床板:剥離が見られる。下部構造:遊離石灰を伴うひびわれが見られる。支承部:目地材の劣化が見られる。その他:路面に段差が見られる。
主人堰2号橋	モントゼキニゴウキョウ	主人線	1972	5.0	2.3	横手市	H29	Ⅱ	主桁:漏水が見られる。下部構造:剥離が見られる。その他:路面に段差が見られる。
亀田堰橋	カメダゼキハシ	平真線	不明	5.6	9.2	横手市	H29	Ⅱ	床板:鉄筋露出・うきが見られる。その他:路面にひびわれが見られる。
平鹿堰橋	ヒラカゼキハシ	樋場南3号線	1973	4.4	5.0	横手市	H29	Ⅱ	床板:漏水が見られる。下部構造:ひびわれが見られる。
関ノ口上川原1号橋	セキノグチカミカワハライチゴウキョウ	戸平堰南線	不明	5.4	6.6	横手市	H29	Ⅰ	
縫殿西橋	ヌイドノシハシ	平和通線	不明	5.1	14.6	横手市	H29	Ⅱ	床板:鉄筋露出が見られる。下部構造:ひびわれが見られる。その他:変形・欠損が見られる。
上村橋	ウエムラハシ	縫殿下川原線	不明	4.6	4.6	横手市	H29	Ⅱ	床板:剥離が見られる。下部構造:剥離が見られる。その他:路面に凹凸が見られる。

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施年度	判定区分	所見等
小屋堰橋	コヤゼキバシ	西山中央線	1981	4.0	6.1	横手市	H29	Ⅱ	床板:遊離石灰を伴う床版ひびわれが見られる。下部構造:遊離石灰を伴うひびわれが見られる。その他:路面に段差が見られる。
吉野センター橋	ヨシノセンターバシ	吉野センター線	不明	5.0	4.6	横手市	H29	Ⅰ	
吉野橋	ヨシノバシ	上吉野菅生線	1968	5.1	4.1	横手市	H29	Ⅲ	床板:剥離・鉄筋露出が見られる。下部構造:剥離が見られる。その他:変形・欠損が見られる。
菅生掬下橋	スゴウハバシ シタバシ	尖岩線	不明	4.0	4.5	横手市	H29	Ⅰ	
南湯ノ沢幹線橋	ミナミュノサ ワカンセンバシ	湯野沢南1号線	不明	5.3	4.7	横手市	H29	Ⅰ	
七曲下2号橋	ナナマガリシ タニゴウキョウ	七曲下2号線	不明	5.3	5.7	横手市	H29	Ⅱ	床板:床版ひびわれが見られる。下部構造:ひびわれが見られる。その他:路面にひびわれが見られる。
鳥谷沢橋	トリヤザワバシ	狙半内線	1977	5.1	8.2	横手市	H29	Ⅱ	床板:遊離石灰を伴う床版ひびわれが見られる。下部構造:欠損が見られる。その他:路面に段差が見られる。
水上沢橋	ミズカミサワバシ	狙半内線	1977	4.9	9.8	横手市	H29	Ⅱ	床板:鉄筋露出が見られる。下部構造:鉄筋露出が見られる。その他:路面にひびわれが見られる。
大岡台沢橋	オオオカダイザワバシ	北ヶ沢線	1981	5.3	5.3	横手市	H29	Ⅱ	主桁:鉄筋露出が見られる。下部構造:漏水が見られる。その他:路面に段差が見られる。
外畑橋	ソトハタバシ	上畑滝ノ下線	1978	5.4	5.1	横手市	H29	Ⅲ	主桁:剥離が見られる。床板:遊離石灰が見られる。下部構造:欠損が見られる。その他:路面にひびわれが見られる。
小黒沢橋	コクロサワバシ	上畑滝ノ下線	1978	5.5	4.5	横手市	H29	Ⅱ	主桁:鉄筋露出が見られる。下部構造:漏水が見られる。その他:路面にひびわれが見られる。
石川原下大谷地線1号橋	イシカワラン タオオヤチセ ンイチゴウ キョウ	石川原下大谷地線	不明	5.0	3.2	横手市	H29	Ⅰ	
下吉田桜森線1号橋	シモヨシダサ クラモリセ ンイチゴウキョウ	下吉田桜森線	不明	4.7	5.6	横手市	H29	Ⅱ	床板:遊離石灰が見られる。下部構造:剥離が見られる。その他:路面にひびわれが見られる。
七日市下福田線1号橋	ナノカイチシ モフクダセ ンイチゴウキョウ	七日市下福田線	不明	4.7	3.8	横手市	H29	Ⅱ	主桁:遊離石灰を伴うひびわれが見られる。その他:鉄筋露出が見られる。
下吉田下福田線1号橋	シモヨシダシ モフクダセ ンイチゴウキョウ	下吉田下福田線	不明	4.6	3.8	横手市	H29	Ⅱ	主桁:鉄筋露出が見られる下部構造:漏水が見られる。支承部:目地材の劣化が見られる。その他:欠損が見られる。

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施年度	判定区分	所見等
一本杉蛭野線1号橋	イッポンスギ ヒルノセンイ チゴウキョウ	一本杉蛭野線	不明	5.4	9.2	横手市	H29	I	
高口和村蟹沢線1号橋	タカクチウム ラガニザワセ ンチゴウキョウ	高口和村蟹沢線	不明	5.3	6.0	横手市	H29	II	床板:漏水が見られる。下部構造:ひびわれが見られる。その他:路面に凹凸が見られる。
高口和村蟹沢線2号橋	タカクチウム ラガニザワセ ンチゴウキョウ	高口和村蟹沢線	不明	5.4	6.5	横手市	H29	II	主桁:剥離が見られる。床板:遊離石灰が見られる。下部構造:剥離が見られる。支承部:目地材の劣化が見られる。その他:変形・欠損が見られる。
豊前中島線5号橋	ブゼンナカジ マセンゴゴウ キョウ	豊前中島線	不明	5.4	8.5	横手市	H29	II	主桁:鉄筋露出が見られる。横桁:鉄筋露出が見られる。床板:鉄筋露出が見られる。下部構造:剥離が見られる。その他:路面に陥没が見られる。
蛭野前田表線2号橋	ヒルノエダ オモチセンニ ゴウキョウ	蛭野前田表線	不明	5.6	3.4	横手市	H29	II	床板:鉄筋露出が見られる。下部構造:漏水が見られる。その他:欠損が見られる。
朴田107線1号橋	ホンノキダ ヒャクナナセ ンチゴウキョウ	朴田107線	不明	6.0	5.7	横手市	H29	II	床板:鉄筋露出が見られる。下部構造:漏水・遊離石灰が見られる。その他:腐食が見られる。
深間内朴田線1号橋	フカマウチホ ンノキダセン イチゴウキョウ	深間内朴田線	不明	6.3	4.7	横手市	H29	II	床板:遊離石灰が見られる。下部構造:漏水が見られる。その他:土砂堆積が見られる。
蛭野M4線2号橋	ヒルノエムヨ ンセンニゴウ キョウ	蛭野M4線	不明	5.0	4.2	横手市	H29	II	床板:鉄筋露出が見られる。下部構造:漏水が見られる。その他:路面に段差が見られる。
東小路下藤根線1号橋	ヒガシコウジ シモフジネセ ンチゴウキョウ	東小路下藤根線	不明	4.0	5.0	横手市	H29	I	
五十田尾巻線2号橋	ゴジュウデン オマキセンニ ゴウキョウ	五十田尾巻線	不明	5.0	4.0	横手市	H29	II	床板:ひびわれが見られる。下部構造:遊離石灰が見られる。
新平川北大清水線3号橋	シンバイガワ キタオオシミ ズセンサンゴ ウキョウ	新平川北大清水線	不明	5.0	3.6	横手市	H29	II	主桁:鉄筋露出が見られる。下部構造:欠損が見られる。その他:路面に段差が見られる。
上藤根線1号橋	カミフジネセ ンチゴウキョウ	上藤根線	不明	4.7	8.2	横手市	H29	I	
中清水北線1号橋	ナカシミズキ タセイチゴ ウキョウ	中清水北線	不明	4.7	4.1	横手市	H29	II	下部構造:剥離が見られる。その他:路面に凹凸が見られる。
川登下醍醐線1号橋	カワノボリシ タイゴセン イチゴウキョウ	川登下醍醐線	不明	5.2	8.1	横手市	H29	II	床板:鉄筋露出が見られる。下部構造:漏水・遊離石灰が見られる。
小泉豊前線2号橋	コイズミブゼ ンセンニゴウ キョウ	小泉豊前線	不明	5.0	3.7	横手市	H29	II	主桁:鉄筋露出が見られる。下部構造:鉄筋露出が見られる。その他:欠損が見られる。

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施年度	判定区分	所見等
館廻六日町線2号橋	タテマワシムイカマチセンニゴウキョウ	館廻六日町線	不明	4.6	3.7	横手市	H29	Ⅱ	床板:剥離が見られる。下部構造:うきが見られる。
本町六日町線1号橋	モトマチムイカマチセンイチゴウキョウ	本町六日町線	不明	4.8	5.0	横手市	H29	Ⅱ	床板:鉄筋露出が見られる。下部構造:ひびわれが見られる。その他:路面にひびわれが見られる。
本町六日町線2号橋	モトマチムイカマチセンニゴウキョウ	本町六日町線	不明	5.3	4.8	横手市	H29	Ⅲ	床板:鉄筋露出が見られる。下部構造:ひびわれが見られる。その他:路面にひびわれが見られる。
浅舞柳持線4号橋	アサマイヤナギモチセンヨウゴウキョウ	浅舞柳持線	不明	5.0	9.2	横手市	H29	Ⅱ	床板:遊離石灰が見られる。その他:土砂堆積が見られる。
下桜沢新町線3号橋	シモサクラザワシンマチセンサンゴウキョウ	下桜沢新町線	不明	5.1	8.0	横手市	H29	Ⅱ	床板:ひびわれが見られる。下部構造:ひびわれが見られる。その他:土砂堆積が見られる。
堀田沼田線1号橋	ホリタヌマタセンイチゴウキョウ	堀田沼田線	不明	3.4	8.3	横手市	H29	Ⅱ	床板:漏水が見られる。下部構造:コンクリートの劣化が見られる。その他:土砂堆積が見られる。
小豆田木下線1号橋	アズキダキジタセンイチゴウキョウ	小豆田木下線	不明	2.5	5.0	横手市	H29	Ⅰ	
古本町小豆田線1号橋	フルモトマチアズキダセンイチゴウキョウ	古本町小豆田線	不明	4.9	10.5	横手市	H29	Ⅱ	床板:欠損が見られる。その他:変形が見られる。
平館御倉前線1号橋	ヒラダテオクラマエセンイチゴウキョウ	平館御倉前線	不明	6.5	4.6	横手市	H29	Ⅱ	主桁:漏水が見られる。床板:遊離石灰が見られる。下支保部:土砂堆積が見られる。その他:変形が見られる。
金屋107線1号橋	カナヤヒヤクナナセンイチゴウキョウ	金屋107線	不明	5.4	6.4	横手市	H29	Ⅱ	床板:遊離石灰が見られる。下部構造:剥離が見られる。その他:路面にひびわれが見られる。
金屋107線4号橋	カナヤヒヤクナナセンヨウゴウキョウ	金屋107線	不明	4.6	7.0	横手市	H29	Ⅱ	床板:ひびわれが見られる。下部構造:ひびわれが見られる。その他:路面にひびわれが見られる。
掬下都線5号橋	ハバシモミヤコセンゴウキョウ	掬下都線	不明	5.4	6.6	横手市	H29	Ⅱ	主桁:漏水が見られる。下部構造:ひびわれが見られる。その他:路面に段差が見られる。
大橋田町線1号橋	オオバシタマチセンイチゴウキョウ	大橋田町線	不明	5.3	7.5	横手市	H29	Ⅱ	主桁:遊離石灰を伴うひびわれが見られる。床板:遊離石灰が見られる。下部構造:剥離が見られる。その他:路面にひびわれが見られる。
大橋田町線1号歩道橋	オオバシタマチセンイチゴウホドウキョウ	大橋田町線	不明	6.9	4.2	横手市	H29	Ⅰ	
大橋田町線3号橋	オオバシタマチセンサンゴウキョウ	大橋田町線	不明	5.6	9.9	横手市	H29	Ⅱ	床板:剥離が見られる。下部構造:ひびわれが見られる。その他:路面に段差が見られる。

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施年度	判定区分	所見等
桶清水三嶋線1号橋	オケシミズミシマセンイチゴウキョウ	桶清水三嶋線	不明	5.0	4.6	横手市	H29	Ⅱ	主桁:遊離石灰が見られる。下部構造:欠損が見られる。支承部:目地材の劣化が見られる。その他:土砂堆積が見られる。
三嶋関合1号線1号橋	ミシマセキアイチゴウセンイチゴウキョウ	三嶋関合1号線	不明	5.0	4.6	横手市	H29	Ⅱ	主桁:剥離が見られる。下部構造:漏水が見られる。支承部:目地材の劣化が見られる。その他:路面に段差が見られる。
三嶋関合2号線1号橋	ミシマセキアイニゴウセンイチゴウキョウ	三嶋関合2号線	不明	5.3	5.5	横手市	H29	Ⅱ	床板:型枠の取り外し不良が見られる。下部構造:漏水・遊離石灰が見られる。支承部:目地材の劣化が見られる。その他:土砂堆積が見られる。
中村関合線1号橋	ナカムラセキアイセンイチゴウキョウ	中村関合線	不明	5.1	16.1	横手市	H29	Ⅱ	床板:床版ひびわれが見られる。下部構造:遊離石灰を伴うひびわれが見られる。その他:路面に段差が見られる。
野中東線1号橋	ノナカヒガシセンイチゴウキョウ	野中東線	不明	4.5	5.3	横手市	H29	Ⅱ	主桁:鉄筋露出が見られる。下部構造:漏水が見られる。支承部:目地材の劣化が見られる。その他:土砂堆積が見られる。
堤下線1号橋	ツツミシタセンイチゴウキョウ	堤下線	不明	4.6	3.1	横手市	H29	Ⅱ	主桁:鉄筋露出が見られる。下部構造:漏水が見られる。その他:路面に段差が見られる。
川登荒処線1号橋	カワノボリアラトコロセンイチゴウキョウ	川登荒処線	不明	4.4	3.0	横手市	H29	Ⅱ	床板:鉄筋露出が見られる。下部構造:漏水・遊離石灰が見られる。その他:欠損が見られる。
下高口五味川線1号橋	シモタカクチゴミカワセンイチゴウキョウ	下高口五味川線	不明	5.2	6.8	横手市	H29	Ⅱ	床板:鉄筋露出が見られる。下部構造:欠損が見られる。その他:路面にひびわれが見られる。
狐森蛭野線1号橋	キツネモリヒルノセンイチゴウキョウ	狐森蛭野線	不明	5.3	4.5	横手市	H29	Ⅰ	
木下根木場線1号橋	キジタネッコバセンイチゴウキョウ	木下根木場線	不明	5.4	5.5	横手市	H29	Ⅱ	主桁:剥離が見られる。床板:遊離石灰が見られる。下部構造:欠損が見られる。その他:路面にひびわれが見られる。
沼田植田線1号橋	ヌマタウエダセンイチゴウキョウ	沼田植田線	不明	5.0	4.6	横手市	H29	Ⅱ	主桁:鉄筋露出が見られる。下部構造:欠損が見られる。支承部:目地材の劣化が見られる。その他:路面に段差が見られる。
下堀線1号橋	シモボリセンイチゴウキョウ	下堀線	不明	6.0	5.6	横手市	H29	Ⅱ	主桁:ひびわれが見られる。下部構造:漏水が見られる。支承部:目地材の劣化が見られる。その他:路面に段差が見られる。
植田32号線1号橋	ウエダサンジュウニゴウセンイチゴウキョウ	植田32号線	不明	5.0	4.6	横手市	H29	Ⅱ	主桁:鉄筋露出が見られる。下部構造:沈下が見られる。支承部:目地材の劣化が見られる。その他:土砂堆積が見られる。
木下中村線1号橋	キジタナカムラセンイチゴウキョウ	木下中村線	不明	5.3	5.5	横手市	H29	Ⅱ	主桁:漏水が見られる。下部構造:遊離石灰を伴うひびわれが見られる。その他:路面に段差が見られる。
睦合造山線2号橋	ムツアイツクリヤマセンニゴウキョウ	睦合造山線	不明	5.5	11.9	横手市	H29	Ⅱ	床板:遊離石灰を伴う床版ひびわれが見られる。下部構造:遊離石灰を伴うひびわれが見られる。その他:路面にひびわれ、凹みが見られる。

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施年度	判定区分	所見等
羽場下村1号線1号橋	ハバシモムライチゴウセンイチゴウキョウ	羽場下村1号線	不明	6.1	4.6	横手市	H29	Ⅱ	主桁:遊離石灰を伴うひびわれが見られる。下部構造:軽微な洗掘が見られる。支承部:目地材の劣化が見られる。その他:路面に段差が見られる。
荊島中村1号線1号橋	バラジマナカムライチゴウセンイチゴウキョウ	荊島中村1号線	不明	6.0	4.6	横手市	H29	Ⅱ	主桁:漏水が見られる。下部構造:軽微な洗掘が見られる。支承部:目地材の劣化が見られる。その他:路面に段差が見られる。
荊島南線1号橋	バラジマミナミセンイチゴウキョウ	荊島南線	不明	6.0	4.6	横手市	H29	Ⅱ	主桁:鉄筋露出が見られる。下部構造:軽微な洗掘が見られる。支承部:目地材の劣化が見られる。その他:路面に段差が見られる。
植田北線1号橋	ウエダキタセンイチゴウキョウ	植田北線	不明	5.1	6.0	横手市	H29	Ⅱ	床板:鉄筋露出が見られる。下部構造:剥離が見られる。その他:土砂堆積が見られる。
植田能平喜線2号橋	ウエダノウビラキセンニゴウキョウ	植田能平喜線	不明	7.7	16.1	横手市	H29	Ⅱ	床板:漏水・遊離石灰が見られる。その他:土砂堆積が見られる。
二ツ橋佐戸線2号橋	フタツバシサドセンニゴウキョウ	二ツ橋佐戸線	不明	4.6	6.7	横手市	H29	Ⅱ	床板:遊離石灰が見られる。下部構造:欠損が見られる。その他:土砂堆積が見られる。
二本松橋	ニホンマツバシ	二本松富沢線	不明	5.0	5.9	横手市	H29	Ⅲ	床板:鉄筋露出が見られる。下部構造:剥離が見られる。その他:鉄筋露出が見られる。
植田能平喜線3号橋	ウエダノウビラキセンサンゴウキョウ	植田能平喜線	不明	5.0	18.2	横手市	H29	Ⅱ	床板:遊離石灰が見られる。下部構造:漏水を伴うひびわれが見られる。その他:路面に凹みが見られる。
中の村能平喜線2号橋	ナカノムラノウビラキセンニゴウキョウ	中の村能平喜線	不明	6.9	13.8	横手市	H29	Ⅱ	床板:床版ひびわれが見られる。下部構造:ひびわれが見られる。その他:路面に段差が見られる。
上鍋倉5号線1号橋	カミナベクラゴゴウセンイチゴウキョウ	上鍋倉5号線	不明	4.7	5.0	横手市	H29	I	
荒田目西線1号橋	アラタメニセンイチゴウキョウ	荒田目西線	不明	6.3	9.1	横手市	H29	I	
十文字担手21号線1号橋	ジュウモンジニナイテニジュウイチゴウセンイチゴウキョウ	十文字担手21号線	不明	6.0	6.2	横手市	H29	Ⅱ	主桁:欠損が見られる。その他:路面に段差が見られる。
新関四ツ屋線1号橋	ニセキヨツヤセンイチゴウキョウ	新関四ツ屋線	不明	5.7	6.0	横手市	H29	Ⅱ	床板:剥離が見られる。下部構造:遊離石灰を伴うひびわれが見られる。支承部:目地材の劣化が見られる。その他:路面に段差が見られる。
御休尻橋	オヤスミジリバシ	下醍醐梨木線	不明	4.8	10.1	横手市	H29	Ⅱ	下部構造:ひびわれが見られる。その他:路面に段差が見られる。
田屋本線1号橋	タヤホンセンイチゴウキョウ	田屋本線	不明	5.4	10.0	横手市	H29	I	

道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施年度	判定区分	所見等
大宮川橋	オオミヤカワ バシ	三重植田線	不明	5.4	9.4	横手市	H29	Ⅱ	床板:鉄筋露出が見られる。下部構造:欠損が見られる。支承部:目地材の劣化が見られる。その他:Asの崩落が見られる。
鰻橋	ウナギバシ	三重植田線	不明	5.3	9.4	横手市	H29	Ⅱ	床板:鉄筋露出が見られる。下部構造:ひびわれが見られる。その他:路面に陥没が見られる。
田屋線1号橋	タヤセンイチ ゴウキョウ	田屋線	不明	5.8	5.3	横手市	H29	Ⅰ	
十三合線1号橋	トミアイセン イチゴウキョウ	十三合線	不明	4.6	18.0	横手市	H29	Ⅱ	床板:鉄筋露出が見られる。その他:路面に凹みが見られる。
水上沢2号橋	ミズカミサワ ニゴウキョウ	下松川線	不明	4.0	13.6	横手市	H29	Ⅱ	床板:鉄筋露出が見られる。
熊野沢橋	クマノサワバシ	板井沢線	不明	5.7	9.0	横手市	H29	Ⅱ	床板:床版ひびわれが見られる。下部構造:ひびわれが見られる。その他:路面にひびわれが見られる。
コッカ沢橋	コッカザワバシ	板井沢線	不明	4.0	6.7	横手市	H29	Ⅱ	下部構造:ひびわれが見られる。
石の子沢橋	イシノコサワ バシ	中野杉村線	1982	4.5	5.2	横手市	H29	Ⅱ	主桁:鉄筋露出が見られる。下部構造:遊離石灰を伴うひびわれが見られる。その他:土砂堆積が見られる。
丸志田橋	マルシダバシ	上黒沢線	1966	4.3	5.1	横手市	H29	Ⅱ	床板:遊離石灰を伴う床版ひびわれが見られる。下部構造:遊離石灰を伴うひびわれが見られる。支承部:目地材の劣化が見られる。その他:腐食が見られる。
角助橋	ツノスケバシ	上黒沢線	不明	5.0	4.5	横手市	H29	Ⅱ	下部構造:ひびわれが見られる。その他:路面に段差が見られる。
三五郎橋	サンゴロウ バシ	甲下夕村男 鹿野線	1980	5.1	4.0	横手市	H29	Ⅱ	主桁:腐食が見られる。横桁:腐食が見られる。床板:腐食が見られる。下部構造:ひびわれが見られる。支承部:腐食が見られる。その他:欠損が見られる。
松沢口橋	マツサワクチ バシ	松沢線	不明	4.5	3.0	横手市	H29	Ⅱ	主桁:漏水が見られる。下部構造:剥離が見られる。その他:欠損が見られる。
八気3号橋	ハツケサンゴウ ハシ	一本木八気 南線	不明	3.9	4.7	横手市	H29	Ⅰ	
大橋脇1号橋	オオハシウキチ ゴウハシ	黒川田ノ植 線	不明	2.9	10.5	横手市	H29	Ⅰ	
館1号橋	タテイチゴウハシ	館1号線	不明	2.1	2.5	横手市	H29	Ⅰ	

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施年度	判定区分	所見等
馬場1号橋	ハバイチゴウハシ	関合南馬場線	不明	2.2	3.5	横手市	H29	I	
亀ヶ森橋	カマガモリハシ	二階山線	不明	2.1	3.5	横手市	H29	II	・A2橋台に流水によるすりへりが見られる。(経過観察)
下夕町南橋	シタマチミナハシ	下夕町1号線	1972	2.4	4.0	横手市	H29	II	・A1、A2橋台の基礎工に洗掘が見られる。 ・地覆工(左)の補修が必要。
小豆田高畑線1号橋	アズキダタカハタセンイチゴウキョウ	小豆田高畑線	不明	3.7	5.1	横手市	H29	I	
古館新処線1号橋	フルダテアラコセンイチゴウキョウ	古館新処線	不明	2.4	3.5	横手市	H29	I	
柄内西小路線1号橋	カラウチニシコウジセンイチゴウキョウ	柄内西小路線	不明	2.3	4.5	横手市	H29	I	
内山橋	ウチヤマハシ	堂ノ下南線	1967	2.3	2.8	横手市	H29	II	・一部床版にかぶりコンクリートの剥離が見られる。
下田橋	シメダハシ	桑木南部7号線	1969	2.0	2.1	横手市	H29	II	・一部床版にジャンカが見られる。
三ツ屋橋	ミツヤハシ	睦合造山線	1975	2.4	6.5	横手市	H29	I	
湯の沢川2号橋	ユノサワカワニコウキョウ	湯ノ沢線	1976	2.4	4.0	横手市	H29	I	
瀬野ヶ台2号橋	セノガダイニコウキョウ	瀬野ヶ台1号線	不明	2.7	6.0	横手市	H29	I	
上内町1号橋	カミウチマチイチゴウハシ	上内町羽黒線	不明	2.3	3.4	横手市	H29	I	
沼田真角線1号橋	ヌマタマツカクセンイチゴウキョウ	沼田真角線	不明	2.8	10.6	横手市	H29	I	
耳取3号橋	ミミトリサンゴウキョウ	桑木柄内線	1976	2.2	2.0	横手市	H29	I	
耳取4号橋	ミミトリヨンゴウキョウ	雄物川東部4号幹線	1981	2.3	5.5	横手市	H29	I	

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施年度	判定区分	所見等
西野中村線2号橋	ニシノカムラセン ニゴウキョウ	西野中村線	不明	2.3	5.3	横手市	H29	Ⅱ	・一部床版にジャンカが見られる。
堂林橋	ドウハヤシバン	湯ノ島寺内線	1963	2.4	5.6	横手市	H29	Ⅰ	
一本柳2号橋	イツホシヤナキニ ゴウキョウ	ニツ森中島線	1971	2.0	4.3	横手市	H29	Ⅰ	
中野橋	ナカノバン	上野松原線	1972	2.0	7.0	横手市	H29	Ⅱ	・A1、A2橋台に流水によるすりへりが見られる。
小山田堰1号橋	オヤマダセキイチ ゴウキョウ	中島外画線	1974	2.3	3.6	横手市	H29	Ⅰ	
門ノ目堰3号橋	カドノメセキサン ゴウキョウ	折橋線	1974	2.3	4.0	横手市	H29	Ⅰ	
精兵村堰橋	セイヘイムラセキ バン	精兵村中線	1974	2.0	4.0	横手市	H29	Ⅰ	
門ノ目堰4号橋	カドノメセキヨン ゴウキョウ	四ツ屋折橋線	1974	2.0	7.0	横手市	H29	Ⅰ	
堤下南線1号橋	ツツミシタナミセ ンイチゴウキョウ	堤下南線	不明	3.6	3.1	横手市	H29	Ⅰ	
新平川大樋線2号橋	シンヘイカワリオ ドヨセンニゴウ キョウ	新平川大樋線	不明	2.3	3.3	横手市	H29	Ⅰ	
登津羅橋	トツラバン	大上境中川原線	不明	3.6	3.6	横手市	H29	Ⅰ	
北小屋5号橋	キタゴヤコゴウ バン	石町杉目線	不明	2.3	22.0	横手市	H29	Ⅰ	
上小屋5号橋	ウエゴヤコゴウ バン	明永南大倉小屋線	不明	2.4	3.0	横手市	H29	Ⅱ	・両側壁に流水によるすりへりが見られる。
湯ノ沢幹線橋	ユノサワカンセン バン	湯野沢線	1954	2.4	6.4	横手市	H29	Ⅰ	
菅生尖岩橋	スガウチカリイ バン	尖岩線	1980	2.4	2.5	横手市	H29	Ⅰ	

道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施年度	判定区分	所見等
神子沢橋	ミコサワハシ	羽場菅生線	1989	2.2	5.9	横手市	H29	I	
中清水中谷地線1号橋	ナカシミズナカヤチセンイチゴウキョウ	中清水中谷地線	不明	3.8	3.6	横手市	H29	II	・A1橋台にかぶりコンクリートの剥離が見られる。
上藤根小路線1号橋	カミフジネコウジセンイチゴウキョウ	上藤根小路線	不明	3.7	3.6	横手市	H29	I	
浅舞柳持線5号橋	アサマイヤナギモチセンゴウキョウ	浅舞柳持線	不明	3.7	5.1	横手市	H29	II	・一部床版にジャンカが見られる。
沼館2号橋	ヌマガタニゴウキョウ	沼館下川原線	1957	2.4	4.4	横手市	H29	II	・一部床版下面に剥離・鉄筋露出が見られる。
棒突橋	ホウツキハシ	今宿東線	1965	2.2	4.9	横手市	H29	I	
八卦2号橋	ハッケニコウキョウ	八卦石持川線	1983	2.1	3.8	横手市	H29	I	
東又2号橋	ヒガシマタニコウキョウ	今宿福地中央線	1994	2.4	10.0	横手市	H29	I	
植田裏2号線1号橋	ウエタウラニコウセンイチゴウキョウ	植田裏2号線	不明	3.5	3.1	横手市	H29	III	・一部床版の断面修復が必要。
植田1号線1号橋	ウエタイチゴウセンイチゴウキョウ	植田1号線	不明	3.5	5.1	横手市	H29	I	
高口越前線1号橋	タカクチエゼンセンイチゴウキョウ	高口越前線	不明	3.4	12.0	横手市	H29	I	
植田能平喜線1号橋	ウエタノウヒラキセンイチゴウキョウ	植田能平喜線	不明	3.2	13.1	横手市	H29	I	
南砂間内2号橋	ミナミサンマウチニコウキョウ	西ニッ森線	1964	2.0	4.2	横手市	H29	II	・一部床版に漏水及び剥離が見られる。
ニッ森2号橋	フタツモリニコウキョウ	ニッ森1号線	1964	2.2	4.5	横手市	H29	I	
ニッ森3号橋	フタツモリサンゴウキョウ	ニッ森砂間内線	1964	2.4	4.7	横手市	H29	II	・A1、A2橋台に流水によるすりへリが見られる。

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施年度	判定区分	所見等
西神成2号橋	ニシカンナリニコウキョウ	神成砂間内線	1964	2.3	7.0	横手市	H29	I	
本田堰2号橋	ホンダゼキニコウキョウ	八柏上外面線	1971	2.4	4.2	横手市	H29	I	
本田堰3号橋	ホンダゼキサンゴウキョウ	八柏東1号線	1971	2.4	4.7	横手市	H29	I	
大塚3号橋	オオツカサンゴウキョウ	新城大塚線	1971	2.1	5.6	横手市	H29	I	
107本堂右側道線1号橋	ヒヤクナナホドウミキソクドウセンイチゴウキョウ	107本堂右側道線	不明	3.6	4.0	横手市	H29	I	
婦気1号橋	フケイチゴウハン	ふるさと村線	不明	2.5	18.9	横手市	H29	I	
城野岡1号橋	ジョウノオカイチゴウキョウ	城野岡赤坂線	不明	2.9	20.6	横手市	H29	I	
荒所北線1号橋	アラトコロキタセンイチゴウキョウ	荒所北線	不明	3.9	3.6	横手市	H29	Ⅲ	・一部床版の断面修復が必要。 ・A1橋台に欠損及びジャンカ、A2橋台に漏水が見られる。
荒所野々助明神線2号橋	アラトコロノスケミヨウジンセンニコウキョウ	荒所野々助明神線	不明	3.8	4.0	横手市	H29	I	
田中本町裏線2号橋	タナカモトマチウラセンニコウキョウ	田中本町裏線	不明	3.5	5.0	横手市	H29	Ⅱ	・A1、A2橋台に流水によるすりへりが見られる。
掬村中線1号橋	ハバムラナカセンイチゴウキョウ	掬村中線	不明	2.2	2.4	横手市	H29	I	
荒所北線2号橋	アラトコロキタセンニコウキョウ	荒所北線	不明	2.3	3.5	横手市	H29	Ⅱ	・一部床版に剥離、橋台に流水によるすりへりが見られる。
下谷地5号橋	シヤチゴウキョウ	新平川沼館線	不明	2.6	11.1	横手市	H29	I	
石塚橋	イシヅカハン	石塚南部線	1956	2.2	3.5	横手市	H29	Ⅱ	・A1、A2橋台に流水によるすりへりが見られる。
下谷地2号橋	シヤチニコウキョウ	沼館東部7号線	1982	2.3	6.0	横手市	H29	I	

道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施 年度	判定区分	所見等
下谷地橋	シヤチハシ	今宿中村線	1982	2.1	7.7	横手市	H29	I	
石神沢橋	イシカミザワハシ	上村1号線	不明	3.5	2.8	横手市	H29	I	
東太郎4号橋	ヒガシタロウヨンゴウキョウ	東小出下太郎線	1972	2.3	6.2	横手市	H29	I	
東太郎2号橋	ヒガシタロウニコウキョウ	影取上太郎線	1972	2.3	7.0	横手市	H29	I	
新町1号橋	シンマチイチゴウキョウ	下村藤野線	1972	2.3	9.0	横手市	H29	I	
十五野1号線2号橋	ジュウゴノイチゴウセンニコウキョウ	十五野1号線	不明	3.5	2.9	横手市	H29	I	
越前6号線1号橋	エツセンロクゴウセンイチゴウキョウ	越前6号線	不明	3.8	3.0	横手市	H29	I	
新関阿良谷線1号橋	ニセキアラヤセンイチゴウキョウ	新関阿良谷線	不明	3.8	4.0	横手市	H29	I	
曙町西原線1号橋	アケボノチヨウニシハラセンイチゴウキョウ	曙町西原線	不明	3.5	5.0	横手市	H29	I	
石川原下大谷地線2号橋	イシカワラシモオヤチセンニコウキョウ	石川原下大谷地線	不明	3.6	3.0	横手市	H29	I	
桑ノ木石川原線1号橋	クワノキイシカワセンイチゴウキョウ	桑ノ木石川原線	不明	2.5	10.7	横手市	H29	I	
野堰橋	ノセキハシ	田町東線	1992	2.4	6.4	横手市	H29	I	
角間川堰12号橋	カクマガワセキジュウニコウキョウ	八柏船沼線	2004	2.3	12.0	横手市	H29	I	
下醍醐西線1号橋	シタダゴウニシイチゴウキョウ	下醍醐西線	不明	3.6	3.6	横手市	H29	II	・A2橋台にジャンカが見られる。
樽沢橋	ハラザワハシ	外目樽沢線	不明	3.6	4.0	横手市	H29	III	・一部床版の断面修復が必要。

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施年度	判定区分	所見等
中清水下村南線1号橋	ナカミズシタムラミナミセイチゴウキョウ	中清水下村南線	不明	3.5	4.5	横手市	H29	Ⅱ	・一部床版に漏水、A1橋台にひびわれが見られる。
家ノ前西小路線1号橋	イノマエニシコウジセイチゴウキョウ	家ノ前西小路線	不明	3.5	2.4	横手市	H29	Ⅰ	
角掛中清水線1号橋	ツノカケナカミズセイチゴウキョウ	角掛中清水線	不明	3.6	3.0	横手市	H29	Ⅱ	・一部床版にジャンカが見られる。
林崎上猪岡線2号橋	ハヤシザキカミノオカセンニゴウキョウ	林崎上猪岡線	不明	2.0	3.8	横手市	H29	Ⅱ	・A1橋台に流水による浸食が見られる。
林崎獅子塚線1号橋	ハヤシザキシンヅカセンイチゴウキョウ	林崎獅子塚線	不明	2.0	3.8	横手市	H29	Ⅱ	・A1橋台にひびわれが見られる。
八気1号橋	ハツケイチゴウハシ	八気目名川線	不明	2.2	5.0	横手市	H29	Ⅱ	・A2橋台に流水による浸食が見られる。
八気5号橋	ハツケゴゴウハシ	押切八気線	不明	2.3	7.0	横手市	H29	Ⅰ	
上長田3号橋	カミナガタサンゴウハシ	上長田1号線	不明	2.2	9.1	横手市	H29	Ⅰ	
上長田1号橋	カミナガタイチゴウハシ	後野上長田線	不明	2.2	9.1	横手市	H29	Ⅰ	
上長田2号橋	カミナガタニゴウハシ	上長田赤坂線	不明	2.3	29.4	横手市	H29	Ⅰ	
梨木境富沢線3号橋	ナシノキザカイトミザワセンサンゴウキョウ	梨木境富沢線	不明	2.0	8.0	横手市	H29	Ⅰ	
梨木境富沢線2号橋	ナシノキザカイトミザワセンニゴウキョウ	梨木境富沢線	不明	2.0	8.0	横手市	H29	Ⅰ	
梨木境富沢線1号橋	ナシノキザカイトミザワセンイチゴウキョウ	梨木境富沢線	不明	2.3	8.3	横手市	H29	Ⅰ	
川登蟹沢線2号橋	カワノボリガニザワセンニゴウキョウ	川登蟹沢線	不明	2.3	11.0	横手市	H29	Ⅰ	
東里西3号橋	トウサトニサンゴウキョウ	東里西部2号線	1953	2.1	4.0	横手市	H29	Ⅰ	

道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施年度	判定区分	所見等
十三塚3号橋	ジュウサンヅカサ ンゴウキョウ	回館東部線	1972	2.3	7.2	横手市	H29	I	
水尻橋	ミスシリハン	相川野東里線	1977	2.3	11.5	横手市	H29	I	