

対策一覧表

◎完了
○完了見込(実施中含)
▲検討中(未定含む)
×実施なし

【浅舞小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	H30以前	R1実施状況 (R1.8,2,3点検)	R2実施状況	R3実施状況	R4実施状況 (R4.9,1点検)	R5実施状況 (R5.8,8点検)	R6以降の予定	実施 状況	前回 実施状況
①	県道植田平鹿線 ⊕ 389	下鍋倉字下部	交通量が多いにも関わらず道路幅が狭く危険である。近くの横断歩道も消えかかっている。下鍋倉保育所向いの民家塙が傾いている。	①歩道の設置、及び路面標示(グリーンベルト)の設置検討 ②横断歩道表示の補修3箇所 ③塙の補修等を促す	①県 ②警察 ③市	①② 平成26年度 ③令和2年度	H26年度：①一部工事実施、②実施済	①集落前後の歩道設置完了。集落内の歩道設置検討	①集落内の歩道設置検討 ②再塗装の要望あり ③継続要望	①歩道設置予定 ②再塗装の要望あり ③継続要望	①歩道設置予定 ②R4年度以降実施済み ③継続要望	①歩道設置予定 ③撤去済	①歩道設置予定	①○ ②◎ ③◎	①○ ②◎ ③▲
2	市道田中本町裏線	浅舞字浅舞	道路が狭く歩道と車道の区別がなく危険である。	①児童への交通安全指導 ②関係機関による安全対策の検討(道路標示(外側線)の設置検討)水路反対側1m幅	①学校 ②市	①平成26年度 ②平成27年度	H26年度：①交通安全指導 H27年度：②実施済	①継続実施	①継続実施	①継続実施	①継続実施	①継続実施	①継続実施	①○ ②◎	①○ ②◎
③	市道107西線	浅舞字浅舞	交通量が多いにも関わらず歩道と車道の区別がなく危険である。本町橋が狭いため危険である。	①児童への交通安全指導 ②関係機関による安全対策の検討、橋外側歩道設置要望	①学校 ②市	①平成26年度 ②平成27年度	H26年度：①交通安全指導 H27年度：②実施済	①継続実施	①継続実施	①継続実施	①継続実施	①継続実施	①継続実施	①○ ②◎	①○ ②◎
④	国道107号 ⊕ 390	樽見内字相川野	柄内の子どもたちが国道107号を渡って反対方向のバスの集合場所に渡るときに横断歩道がない。	①バス停留所位置の検討 ②横断歩道設置要望 ③歩道一部設置要望	①市教委 ②警察 ③県	①平成27年度 ②③平成29年度	H27年度：①位置変更検討 H28年度：①バス事業者と協議 H29年度：①検討、②横断歩道設置要望、③歩道の一部設置要望	①継続検討 ②横断歩道設置を要望 ③乗降時の待機場所の検討	①継続検討 ②横断歩道設置を要望 ③乗降時の待機場所の検討	①継続検討 ②横断歩道設置を要望 ③乗降時の待機場所の検討	①移設完了 ②設置完了 ③乗降時の待機場所の確保完了		①◎ ②◎ ③◎	①◎ ②◎ ③◎	
⑤	県道野崎十文字線	浅舞神社前三差路交差点	・交通量も多く、変則三差路のため危険である。車道の誘導ライン等及び横断歩道を再塗装して欲しい。	①車道誘導ラインの設置 ②横断歩道、車両停止線の再塗装	①県 ②警察	①②令和2年度		-	①②R2実施済み					①◎ ②◎	①◎ ②◎
6	市道本町六日町線	浅舞字浅舞	・酒造会社の建物が倒壊した廃材が風の強い日に飛散する可能性がある。	撤去もしくは飛散防止を促す	市	令和3年度		-	-	継続要望	継続要望	継続要望	継続要望	▲	▲
7	市道十五野道川線	平鹿中付近	街灯が点灯していない2箇所の点灯しておらず暗い。	街灯2箇所の点灯	市	令和3年度		-	-	修繕対応済み				◎	◎

番号 1

現況



対策後



番号 3

現況



対策後



番号 1

現況



対策後



番号 4

現況



対策後



番号 2

現況




対策後



番号 5

現況




対策後



番号 6

現況



対策後



番号

現況

対策後



番号 7

現況



対策後



番号

現況



対策後



番号

現況



対策後



番号


現況

対策後



横手市立浅舞小学校

通学路合同点検位置図



横手市立浅舞小学校

通学路合同点検位置図

