
対策一覧表

【浅舞小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策要望内容	事業主体	実施状況	実施内容等	R8以降の予定
1	県道植田平鹿線	下鍋倉字下都	交通量が多いにも関わらず道路幅が狭く危険である。近くの横断歩道も消えかかっている。 下鍋倉保育所向いの民家塀が傾ている。	①歩道の設置、及び路面標示（ｸﾞﾘｰﾝベルト）の設置検討 ②横断歩道表示の補修 3箇所 ③塀の補修等を促す	①県 ②警察 ③市	①実施中 ②完了 ③完了	②横断歩道再塗装済（R4） ③塀撤去済（R5）	①県で事業実施中
2	市道田中本町裏線	浅舞字浅舞	道路が狭く歩道と車道の区別がなく危険である。	①児童への交通安全指導 ②関係機関による安全対策の検討（道路標示（外側線）の設置検討）水路反対側1m幅	①学校 ②市	①実施中 ②完了	②道路標示（水路反対側１ｍ幅に外側線）を設置済（H27）	①継続実施（交通安全指導） ②外側線再塗装要望
3	市道107西線	浅舞字浅舞	交通量が多いにも関わらず歩道と車道の区別がなく危険である。本町橋が狭いため危険である。	①児童への交通安全指導 ②関係機関による安全対策の検討、橋外側歩道設置要望	①学校 ②市	①実施中 ②完了	②グリーンベルト標示設置済（H27） ②グリーンベルト再塗装済（R8）	①継続実施（交通安全指導） ②グリーンベルト再塗装済（R8）
4	国道１０７号	樽見内字相川野	柄内の子どもたちが国道107号を渡って反対方向のバスの集合場所に渡るときに横断歩道がない。	①バス停留所位置の検討 ②横断歩道設置要望 ③歩道一部設置要望	①市教委 ②警察 ③県	①完了 ②完了 ③完了	①バス停留所移設済（R4） ②横断歩道設置済（R4） ③乗降時待機場所確保済（R4）	
5	県道野崎十文字線	浅舞神社前三差路交差点	交通量も多く、変則三差路のため危険である。車道の誘導ライン等及び横断歩道を再塗装して欲しい。	①車道誘導ラインの設置 ②横断歩道、車両停止線の再塗装	①県 ②警察	①完了 ②完了	①②車道誘導ライン設置、横断歩道等の再塗装済（R2）	
6	市道本町六日町線	浅舞字浅舞	倒壊した建物の廃材が風の強い日に飛散する可能性がある。	撤去もしくは飛散防止を促す	市	検討中		継続要望
7	市道十五野道川線	平鹿中付近	街灯が点灯していない２箇所の点灯しておらす暗い。	街灯２箇所の点灯	市	完了	街灯修繕済（R3）	

横手市立浅舞小学校　　通学路合同点検位置図



横手市立浅舞小学校　　通学路合同点検位置図

