対策一覧表

【吉田小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策要望内容	事業主体	実施状況	実施内容等	R8以降の予定
1	市道川登蟹沢線	上吉田字田ノ植	下校時学童に横断する際に、横断歩道がないと危険である。	横断歩道規制の検討	警察	完了	横断歩道設置済（H27）	
2	市道黒川田ノ植線	上吉田字館尻	見通しが悪く、横断の際に危険である。橋の幅も狭い。	①児童への交通安全指導 ②通学路標示の設置検討	①学校 ②市教委	①実施中 ②完了	②通学路標示設置済（H30、R7再塗装済）	①継続実施（交通安全指導）
3	市道川登蟹沢線	中吉田字蟹沢西	歩道と用水路の柵がなく、特に冬は境目が分からない。	道路の改修及び歩道の設置（県営水路には一部転落防止柵設置）	市	完了	道路改良工事完了（H28）	
4	県道横手東由利線	上吉田字中山	十字路の見通しが悪く、樹木のため暗く危険である。 道幅が狭く、歩道もない。	①歩道の設置 ②北側の枝払いの実施	①②県	①完了 ②完了	①歩道設置工事完了（R1） ②工事による道路幅拡幅により解消（R1）	
5	市道川登蟹沢線	上吉田字田ノ植	カーブで道幅も狭く，三叉路で見通しも悪く，車の往来も多めで危険である。	①路面標示（ゼブラゾーン）の設置及びコーンの設置検討 ②一時停止線の再標示	①市 ②警察	①完了 ②完了	①路面標示（外側線、ドットライン）設置済（H27）、グリーンベルト標示補修（R6 駐在所前付近から田ノ植地内） ②一時停止標識交換済（H27） ②一時停止線・路面標示再塗装済（R8）	
6	国道１０７号線	上吉田字五十田	通学路の道路横断ができず、平成高校前の信号機まで回り道をする必要がある。	①児童への交通安全指導 ②信号機設置	①学校 ②警察	①完了 ②完了	①②利用する児童がおらず学校から要望取下げ（R4）	
7	市道黒川田ノ植線	上吉田字館尻	下校時右側歩行のため、用水路のガードレール間が広く危ない。	転落防止柵の設置	市	完了	転落防止柵設置済（R2）	
8	県道横手東由利線	上吉田字四ツ屋付近	横断歩道のない県道を横断しており危険。	横断歩道の設置	①警察 ②学校	①実施なし ②実施中	①道路状況を確認し、横断歩道の設置は不可能。（R4）	②安全指導の継続

横手市立吉田小学校　　通学路合同点検位置図

