

対策一覧表

点検日:平成27年8月10日

◎ 完了
○ 完了見込(実施中含)
▲ 検討中(未定含む)
× 実施なし

【横手北小学校(旧黒川小)】

| 番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 対策年度 | H26実施状況 | H27実施状況 | H28実施状況 | H29実施状況 | H30実施状況 | R1実施状況 | R2実施状況 | R3実施状況 | R4以降の予定 | 実施状況 | 前回実施状況 |
|----|---------|--------|--|-----------------------------------|------------|--------|---------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|----------|----------|
| 1 | 県道大曲横手線 | 黒川字一本木 | 交通量が多く、車の速度が速い。横断歩道がなく、反対側にある歩道に横断する際、大変危険である。 ※H24緊急合同点検箇所(未対策)・・・信号機の設置要望⇒信号機設置困難(公安) | ・横断歩道の設置要望 | 警察 | | - | ・H28実施予定 | ・H28設置完了 | | | | | | | ◎ | ◎ |
| 2 | 県道大曲横手線 | 黒川字上和野 | 横断歩道はあるが、カーブになっているため見通しが悪い。交通量が多く、車の速度も速いため、横断する際、大変危険である。(交通事故多発地点) ※H24緊急合同点検箇所(未対策)・・・信号機の設置要望⇒信号機設置困難(公安) | ①児童への安全教育の徹底 ②スピード違反車両の取り締まり強化 | ①学校 ②警察 | ①②H27~ | - | ①継続実施 ②速度取締実施中 | ①継続実施 ②継続実施 | ①継続実施 ②継続実施 | ①継続実施 ②継続実施 | ①継続実施 ②継続実施 | ①継続実施 ②継続実施 | ①継続実施 ②継続実施 | | ①○ ②○ | ①○ ②○ |
| 3 | 県道大曲横手線 | 黒川字鶴巻田 | 横断歩道はあるが、車のスピードが出やすく交通量が多い。 余目方面や学校方面への道が変則的にあり、バスの乗降の際、危険を伴う。 | ・路面標示(外側線)の設置検討 | 市 | | - | ・H29実施に向けて検討 | ・H28設置完了 | | | | | | | ◎ | ◎ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

【対策検討メンバー】 小学校、PTA、秋田県、湯沢河川国道事務所、横手市建設部、地域局、横手警察署、教育委員会

番号 1

現況




対策後




番号 4

現況



対策後



番号 2

現況




対策後




番号 5

現況



対策後



番号 3

現況




対策後



番号 6

現況



対策後

