



対策一覧表

◎ 完了  
 ○ 完了見込(実施中含)  
 ▲ 検討中(未定含む)  
 × 実施なし

【朝倉小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	H30以前	R1実施状況 (R1.9.20点検)	R2実施状況 (R2.8.11点検)	R3実施状況 (R3.10.12点検)	R4実施状況 (R4.8.9点検)	R5実施状況	R6以降の予定	実施 状況	前回 実施状況
12	県道横手停車場線 ④ 372	・国道13号線～市道 駅北線	・国道13号線から踏切付近まで、県道を横断する児童がいるがおり、交通量が多く横断歩道の待機場所も無く危険である。	・歩道設置	県	令和2年度			・継続要望	・継続要望	・継続要望	・継続要望	・継続要望	▲	▲
13	県道272号 ④ 373	杉沢橋付近	・交通量が多く県道を横断するのが危険である。	・横断歩道の新設	警察	令和3年度				・令和3年度設置				◎	◎
14	市道朝倉線 ④ 370	睦成踏切～旋橋	・交通量が多く道幅が狭い。	・ゾーン30の設定	警察	令和3年度				・継続確認 現在も30キロ制限となっている。またゾーン30は路線ではなく、エリア設定となるため検討を要する。	R4以降、現在ゾーン30になっているエリアを拡大し要望箇所も含んで設定予定	エリア拡大設置済		◎	○
15	県道272号 ④ 374	追廻付近	・スピードを出している車が多い	・スピードの低減	警察	令和3年度				現在30～40キロ制限になっている。また、注意啓発活動を行っている。	継続実施	継続実施	継続実施	◎	◎

番号 1

現況



対策後



番号 4

現況



対策後



番号 2

現況



対策後




番号 5

現況



対策後



番号 3

現況



対策後



番号 6

現況



対策後



番号 7

現況



対策後



番号 10

現況




対策後

- ①退避スペースが無く設置不可
- ②児童への交通安全指導

番号 8

現況



対策後




番号 11

現況



対策後



番号 9

現況



対策後



番号 12

現況




対策後



番号 13

現況




対策後




番号 16

現況



対策後



番号 14

現況




対策後




番号 17

現況



対策後



番号 15

現況




対策後


速度制限の注意啓発活動  
の実施継続中

番号 18

現況




対策後



# 横手市立朝倉小学校

# 通学路合同点検一覧表



# 横手市立朝倉小学校

# 通学路合同点検一覧表

