

対策一覧表

◎ 完了  
 ○ 完了見込(実施中含)  
 ▲ 検討中(未定含む)  
 × 実施なし

【横手南小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	H30以前	R1実施状況	R2実施状況 (R2.8.019点検)	R3実施状況 (R3.10.12点検)	R4実施状況 (R4.8.18点検)	R5実施状況	R6以降の予定	実施 状況	前回 実施状況
1	市道中央線 ほか	南町メソソレイユ1 前など学区内多数	横断歩道が薄くなっている。	・横断歩道標示の補修	警察	平成26年度	H26年度：一部実 施済(わんぱく館 入口) H27年度：高虎商 店前設置済		・R2再塗装済 (わんぱく館入 口)					◎	◎
2	市道中央線 (都市計画道 路)  ㊦ 368	神明町神明社前から横 山町五叉路まで	交通量が多い割りに道幅が狭く、降雪期は特に 危険である。途中の踏切は歩行空間も狭く年間 を通じて危険である。	①排雪作業の重点化による 道路幅員の確保 ②神明町横手市神明社前か ら横山町わんぱく館入口間 グリーンベルト標示の検討	①②市	①平成26年度 ②平成27年度	H26年度：①道 路幅員確保要望 H27年度：②検討	①継続要望 ②継続検討	①継続要望 ②継続検討	①継続要望 ②継続検討 (一部実施済み。 市民会館出口から 神明社側付近まで グリーンベルト設 置)	①継続要望 ②継続検討 (一部再塗装実施 済み。)	①継続要望 ②継続検討	①継続要望 ②継続検討	①○ ②○	①○ ②○
3	市道安田横山線	横山町里乃やから駅南 2丁目まで	グリーンベルト標示が薄くなっている。	・グリーンベルト標示の補修	市	平成27年度	H27年度：路面標 示(グリーンベ ルト) 設置済		・R2再塗装済み				・薄くなっている 部分の再塗装	◎	◎
4	市道馬場八王寺線	安田の横手第一踏線橋 下の十字路	十字路でどちらが優先道路か分かりにくい。	①注意看板設置等の検討 ②交差点部分にドットライ ン標示の検討	①学校 ②市	①②平成27年度	H27年度：①目立 つ看板に変更 ②路面標示(ドッ トライン)設置済	①状況をみながら 必要に応じて検討	①状況をみながら 必要に応じて検討	①状況をみながら 必要に応じて検討 (交通安全協会の 看板あり)	①状況をみながら 必要に応じて検討 (交通安全協会の 看板あり)			①◎ ②◎	①◎ ②◎
5	市道駅東線	平和町セントラルH十 字路	横断歩道がなく危険である。	・横断歩道の設置を要望	学校	平成27年度	H27年度：朝の通 学状況の現地調査 の結果、児童への 安全指導で対応。 近くに横断歩道を 通行するよう指 導。	・継続指導	・継続指導	・継続指導	・継続指導	・継続指導	・継続指導	○	○
6	市道八幡根岸線 (都市計画道 路)  ㊦ 369	市立横手病院から市道 中央線	病院、高校があり通学時間帯は特に交通量が多 い割に道幅が狭い。降雪期は特に狭く車の交差 に支障をきたしている。	・歩道の設置を要望	県	平成28年度	H28年度：道路改 良を要望する。 H30年度：事業実 施	・県で事業実施	・県で事業実施	・県で事業実施	・県で事業実施	・県で事業実施	・県で事業実施	○	○
7	市道大沢南北線	横手清陵中付近踏切	複雑な道路構成や踏切があり運転者・歩行者等 も注意が必要な区間	・運転者へ対し注意喚起	市	令和3年度		-	-	・令和4年度以降 道路のオーバーレ イ後、路面表示や 啓発看板の検討	・外側線の設置			◎	◎

番号 1

現況



対策後



番号 4

現況



対策後




番号 2

現況



対策後



番号 5

現況



登校時



番号 3

現況



対策後




番号 ⑥

現況



対策後



番号 7

現況




対策後




番号 10

現況



対策後



番号 8

現況



対策後



番号 11

現況




対策後




番号 9

現況




対策後



番号 12

現況



対策後

