

平成26年度以前 橋梁点検結果

道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施年度	判定区分 (定期点検要領基準)	所見等
清水町橋	シミスマチハシ	黒川田ノ植線	1972	34.3	5.5	横手市	H20	Ⅲ	下部工にひびわれ・漏水・遊離石灰・断面欠損・剥離。床板に遊離石灰。
根田川橋	コンダガワハシ	根田川中野東線	1973	50.0	3.6	横手市	H20	Ⅱ	支承に腐食。主桁に機能障害・腐食。横桁に腐食。
野中橋	ノカハシ	野中線	1980	25.4	3.6	横手市	H20	Ⅱ	支承にモルタル破損。床板にひびわれ。主桁に腐食。横桁に腐食。
川口橋	カワグチハシ	川口線	1977	34.8	7.0	横手市	H20	Ⅱ	主桁に腐食。横桁に腐食。床板にひびわれ。
上畑橋	カミハタハシ	狙半内線	1979	23.0	7.0	横手市	H20	Ⅱ	主桁に腐食。横桁に腐食。床板にひびわれ。下部工にひびわれ・漏水・遊離石灰。
佐戸川下橋	サトカワシモハシ	田ノ植野田線	1967	18.4	3.6	横手市	H20	Ⅰ	
川登東橋	カワノホリヒガシハシ	川登荒処線	1976	19.0	3.5	横手市	H20	Ⅱ	床版にひびわれ。
樽沢橋	ヅルザワハシ	大沢羽後線	1975	38.8	8.5	横手市	H20	Ⅱ	主桁に腐食。横桁に腐食。支承に腐食。
地竹橋	ジダケハシ	大沢羽後線	1976	15.0	8.5	横手市	H20	Ⅱ	横桁に腐食。支承に機能障害。主桁に腐食。
向井田橋	ムカイダハシ	新平川沼館線	不明	15.7	6.8	横手市	H20	Ⅱ	床板にひびわれ。
菅生田橋	スゴウタハシ	湯ノ島寺内線	1963	17.8	8.6	横手市	H20	Ⅱ	下部工にひびわれ・漏水・遊離石灰・鉄筋露出(広範囲)。床板にひびわれ。
神明橋	シンメイハシ	文天鏡田久保線	1972	43.8	3.0	横手市	H20	Ⅲ	床板に腐食。主桁に腐食。横桁に腐食。
屋川橋	ヒルカワハシ	上野屋川線	1973	18.3	6.5	横手市	H20	Ⅱ	支承に機能障害。下部工にひびわれ・漏水・遊離石灰。主桁に腐食。横桁に腐食。
新屋敷橋	アラヤシキハシ	二井山上溝線	1980	31.3	5.0	横手市	H20	Ⅱ	床板にひびわれ。下部工にひびわれ・漏水・遊離石灰。
大穴一号橋	オオアナイチゴウハシ	小野沢田線	1966	24.8	3.0	横手市	H20	Ⅱ	床板にひびわれ・鉄筋露出(広範囲)。

道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施年度	判定区分 (定期点検要領基準)	所見等
貝沢橋	カイザワハシ	貝沢松沢線	1970	15.0	3.6	横手市	H20	Ⅱ	床板に遊離石灰・漏水。
南郷坂橋	ナンゴウザカハシ	南郷坂線	1975	20.5	7.0	横手市	H20	Ⅱ	主桁に腐食。横桁に腐食。
相野々橋	アイノハシ	相野々駅前線	1978	32.0	4.5	横手市	H20	Ⅱ	支承に腐食。主桁に腐食。横桁に腐食。
板井沢橋	イタイザワハシ	板井沢土測線	1978	55.9	5.0	横手市	H20	Ⅱ	床板にひびわれ。主桁に腐食。支承に腐食。
四津屋橋	ヨツヤハシ	新城上桜森線	1976	18.8	5.5	横手市	H20	Ⅱ	主桁に腐食。横桁に腐食。床板にひびわれ。支承に腐食。
大戸川橋	オトカワハシ	条里跡般若寺線	1974	34.3	6.1	横手市	H20	Ⅱ	床板にひびわれ。下部工にひびわれ・漏水・遊離石灰。
油川12号橋	アブラカワ12コウキョウ	下高口上田村線	1974	20.0	5.5	横手市	H20	Ⅱ	支承に腐食。主桁に腐食。床板に鉄筋露出(部分的)。下部工にひびわれ・露出・遊離石灰。
油川13号橋	アブラカワ13コウキョウ	下高口上田村線	1974	16.5	5.5	横手市	H20	Ⅲ	支承に腐食。主桁に腐食。横桁に腐食。床板に鉄筋露出(部分的)。下部工にひびわれ・漏水・遊離石灰。
木戸口橋	キトゲチハシ	阿気西丁線	1972	27.7	6.0	横手市	H20	Ⅲ	床板にひびわれ。主桁に遊離石灰。
油川6号橋	アブラカワ6コウキョウ	中島乗阿気線	1974	15.5	4.0	横手市	H20	Ⅲ	支承に腐食。主桁に腐食。横桁に腐食。床板にひびわれ。下部工にひびわれ・漏水・遊離石灰。
油川5号橋	アブラカワ5コウキョウ	中島乗阿気線	不明	19.5	4.1	横手市	H20	Ⅲ	支承に腐食。主桁に腐食。横桁に腐食。床板にひびわれ。下部工にひびわれ・漏水・遊離石灰。
十文字大橋	ジュウモンジオオハシ	梨木古内線	1935	253.7	6.4	横手市	H21	Ⅲ	主桁にひびわれ・遊離石灰。床板に腐食・ひびわれ・遊離石灰・鉄筋露出。下部工にひびわれ・遊離石灰。6トン規制実施中。
本郷橋	ホンゴウハシ	平和町本郷線	1958	56.0	6.0	横手市	H21	Ⅲ	床板に遊離石灰・鉄筋露出。下部工にひびわれ・遊離石灰・鉄筋露出。支承に機能障害。主桁に腐食。横桁に腐食。
弥勒橋	ミロクハシ	上台弥勒線	1968	20.4	4.0	横手市	H21	Ⅲ	主桁に塗装劣化・腐食。横桁に腐食。床板に遊離石灰。支承に腐食。
百万刈1号橋	ヒヤクマンカリ1コウキョウ	下和野落合線	1968	60.0	3.0	横手市	H21	Ⅲ	主桁に塗装劣化・腐食。下部工に鉄筋露出。支承に機能障害。床板に遊離石灰。

道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施年度	判定区分 (定期点検要領基準)	所見等
和野橋	ワノハシ	上和野下根田線	1968	60.0	2.5	横手市	H21	Ⅲ	下部工に土砂堆積・欠損・ジャンカ・漏水・遊離石灰・ひびわれ・鉄筋露出。主桁に塗装劣化・腐食。横桁に腐食。床板に腐食・ジャンカ・鉄筋露出。
若宮橋	ワカミヤハシ	福島下根田線	1969	48.0	2.8	横手市	H21	Ⅲ	下部工に土砂堆積・剥離・遊離石灰・鉄筋露出。主桁に塗装劣化・腐食。床板に鉄筋露出・ジャンカ・腐食。支承に機能障害。
碓大橋	イカリオオハシ	朝倉線	1970	70.2	6.0	横手市	H21	Ⅲ	主桁に腐食。横桁に腐食。床板にひびわれ・遊離石灰・鉄筋露出。
落合橋	オチアイハシ	川原百万刈線	1971	59.9	7.5	横手市	H21	Ⅲ	床板に遊離石灰。支承に機能障害。主桁に腐食。下部工にひびわれ・漏水・遊離石灰。
オホン清水橋	オホンシズミハシ	萱原般若寺線	1972	36.4	3.6	横手市	H21	Ⅲ	主桁に塗装劣化・腐食。下部工に遊離石灰・ひびわれ・変状。支承に機能障害。床板にひびわれ・遊離石灰・鉄筋露出。
郷口橋	ゴウクチハシ	郷口新城下線	1973	22.0	3.5	横手市	H21	Ⅱ	下部工にひびわれ・漏水・遊離石灰。床板に遊離石灰。
新城橋	ニイジヨウハシ	新城線	1973	22.0	4.0	横手市	H21	Ⅲ	主桁に漏水・遊離石灰・剥離・鉄筋露出。床板に遊離石灰。下部工にひびわれ・漏水・遊離石灰。
大堰端2号橋	オオセキバタ2ゴウハシ	大堰端宮表線	1973	29.3	3.7	横手市	H21	Ⅱ	下部工に漏水・遊離石灰。主桁に遊離石灰。床板に漏水・遊離石灰。
大堰端1号橋	オオセキバタ1ゴウハシ	岩野沢下宮東線	1973	29.4	3.7	横手市	H21	Ⅲ	主桁に遊離石灰・鉄筋露出。床板に遊離石灰。下部工に遊離石灰。
若神子橋	ワカミコハシ	白坂天賀森線	1975	23.9	3.5	横手市	H21	Ⅱ	床板に遊離石灰。
落合1号橋	オチアイ1ゴウハシ	黒落5号線	1975	55.2	2.0	横手市	H21	Ⅱ	主桁に塗装劣化・腐食。床板に塗装劣化・腐食。支承に腐食。
大沢大橋	オオサワオオハシ	嶽鼻回立線	1976	54.5	4.0	横手市	H21	Ⅱ	下部工に遊離石灰・ひびわれ・漏水。主桁に塗装劣化・腐食。床板に遊離石灰。支承に腐食。
明永沼橋	ミヨウエイヌマハシ	明永線	1980	24.4	3.6	横手市	H21	Ⅱ	下部工に遊離石灰・漏水・剥離。主桁に塗装劣化・腐食。床板に遊離石灰。支承に腐食。
頭無幹排15号橋	カシラナンカンバイ15ゴウキョウ	水越下中島線	1981	16.6	4.5	横手市	H21	Ⅱ	床板に遊離石灰。
頭無幹排14号橋	カシラナンカンバイ14ゴウキョウ	境田千本野線	1981	19.7	5.0	横手市	H21	Ⅱ	床板に遊離石灰。

道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施年度	判定区分 (定期点検要領基準)	所見等
回立橋	マツツパン	回立線	1981	50.0	7.3	横手市	H21	Ⅱ	主桁に塗装劣化・腐食。床板に遊離石灰。下部工に遊離石灰。支承に腐食。
旭岡橋	アサヒオカパン	旭岡嶽鼻線	1992	50.0	4.0	横手市	H21	Ⅱ	主桁に塗装劣化・腐食。床板に遊離石灰。下部工にひびわれ・遊離石灰。支承に腐食。
富士見大橋	フジミオカパン	横手環状線	1993	298.5	15.0	横手市	H21	Ⅱ	主桁に塗装劣化・腐食。床板に遊離石灰。下部工にひびわれ。支承に腐食。
見入野橋	ミイリノパン	旭川金沢線	1994	25.5	7.0	横手市	H21	Ⅱ	床板にひびわれ・遊離石灰。支承に腐食。
外ノ目第1公道橋	ソトノメダイチコトウキョウ	外目跨道2号線	1994	44.7	4.0	横手市	H21	I	
外ノ目第2公道橋	ソトノメダイニコトウキョウ	外目跨道1号線	1994	46.0	4.0	横手市	H21	I	
奥羽杉沢橋	オオウスギサワパン	旭川金沢線	1995	15.5	7.0	横手市	H21	I	
長根橋	ナガネパン	旭川金沢線	1997	15.6	7.0	横手市	H21	I	
平成橋	ヘイセイパン	大屋線	1997	23.7	8.0	横手市	H21	Ⅱ	主桁に遊離石灰。下部工に遊離石灰。
白石沢橋	シロインサワパン	旭川金沢線	1997	24.8	7.0	横手市	H21	Ⅱ	主桁に遊離石灰。下部工にひびわれ・遊離石灰。
沼山4号橋	ヌマヤマ4ゴウハシ	沼山線	1997	26.5	6.0	横手市	H21	I	
新旭川橋	シンアサヒカワパン	旭川金沢線	1998	71.0	8.8	横手市	H21	Ⅱ	床板に遊離石灰。下部工に遊離石灰。
頭無幹排13号橋	カシラナンカンバイ13ゴウハシ	赤川1号線	2000	15.6	3.0	横手市	H21	Ⅱ	床板に遊離石灰。
奥羽厨川橋	オウウクリヤガワパン	旭川金沢線	2001	17.6	7.0	横手市	H21	Ⅱ	床板に遊離石灰。下部工に遊離石灰。
菅生橋	スゴウパン	上吉野菅生線	1968	39.4	4.0	横手市	H21	Ⅲ	床板に遊離石灰。下部工にひびわれ・遊離石灰・鉄筋露出。支承に腐食。主桁に塗装劣化・腐食。

道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施年度	判定区分 (定期点検要領基準)	所見等
戸波橋	トナミハン	羽場戸波線	1970	188.0	5.0	横手市	H21	Ⅲ	床板に遊離石灰。下部工にひびわれ・遊離石灰・鉄筋露出。主桁に塗装劣化・腐食。支承に腐食。
上畑広野橋	カミハヒロハン	広野線	1976	38.0	3.0	横手市	H21	Ⅱ	主桁に塗装劣化・腐食。床板に遊離石灰。下部工にひびわれ・漏水。支承に腐食。
讃岐橋	サヌキハン	讃岐線	1979	18.1	3.6	横手市	H21	Ⅱ	主桁に塗装劣化・腐食。床板に遊離石灰。
佐首橋	サソウハン	佐首線	1979	18.9	3.0	横手市	H21	Ⅱ	主桁に塗装劣化・腐食。床板に遊離石灰。支承に腐食。
小栗山橋	コグリヤマハン	小栗山線	1984	28.6	5.0	横手市	H21	Ⅱ	主桁に塗装劣化・腐食。支承に腐食。
兵部谷地橋	ヒョウフヤチハン	兵部谷地線	1993	27.2	5.0	横手市	H21	Ⅱ	床板に遊離石灰。下部工にひびわれ・漏水。
上中村橋	カミナカムラハン	鬼越線	1994	27.0	5.0	横手市	H21	Ⅱ	主桁にひびわれ・遊離石灰。床板に遊離石灰。下部工にひびわれ。
真人橋	マトハン	荻袋線	1996	62.0	10.5	横手市	H21	Ⅱ	主桁に腐食。床板に遊離石灰。下部工にひびわれ・遊離石灰。
ゆ〜らく橋	ユ〜ラクハン	ゆ〜らくさわらび線	1997	17.2	6.5	横手市	H21	Ⅰ	
成瀬大橋	ナルセオオハン	横手平鹿増田線	1998	335.0	9.2	横手市	H21	Ⅱ	主桁にひびわれ。床板に遊離石灰。下部工にひびわれ・遊離石灰。
大石沢橋	オオイサワハン	狙半内線	2003	15.1	7.0	横手市	H21	Ⅰ	
畑中橋	ハタナカハン	般若寺下福田線	1972	27.4	4.0	横手市	H21	Ⅲ	下部工にひびわれ・遊離石灰。床板に遊離石灰。主桁に遊離石灰。
本田堰橋	ホンダセキハン	四ツ屋西新城線	1974	22.0	5.6	横手市	H21	Ⅱ	床板に遊離石灰。下部工にひびわれ・遊離石灰。
蜜屋角掛線1号橋	ミツヤツノカケン1ゴウキョウ	密屋角掛線	1975	19.0	3.5	横手市	H21	Ⅱ	床板に遊離石灰。
野田東中谷地線1号橋	ノダヒガンナカヤチケン1ゴウキョウ	野田東中谷地線	1975	19.0	3.5	横手市	H21	Ⅱ	床板に遊離石灰。

道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施年度	判定区分 (定期点検要領基準)	所見等
田ノ植東橋	タノウエヒガシハシ	密屋南西法寺線	1974	19.0	3.5	横手市	H21	Ⅱ	床板に遊離石灰。主桁に遊離石灰。
中谷地橋	ナカヤチハシ	蜜屋中谷地西線	1975	19.0	3.5	横手市	H21	Ⅱ	床板に遊離石灰。
南田橋	ミナミダハシ	石ノ塔樋ノ口下線	1976	19.0	3.5	横手市	H21	Ⅱ	床板に遊離石灰。下部工に遊離石灰。
沖田大橋	オキダオオハシ	沖田土手線	1977	19.0	5.5	横手市	H21	Ⅱ	下部工にひびわれ・遊離石灰。主桁に遊離石灰。床板に遊離石灰。
前田表橋	マエダオモテハシ	浅舞今宿線	1982	15.6	7.0	横手市	H21	Ⅱ	下部工にひびわれ・漏水。主桁に遊離石灰。床板に遊離石灰。
亀井沢橋	カメイザワハシ	横手平鹿増田線	1995	43.0	8.0	横手市	H21	Ⅱ	主桁に腐食。床板に遊離石灰。
馬鞍城廻橋	マガランシロマワリハシ	横手平鹿増田線	2009	20.0	8.5	横手市	H21	Ⅱ	床板に遊離石灰。下部工に遊離石灰。
松ヶ峰橋	マツガミネハシ	107熊野神社前線	1991	47.0	3.5	横手市	H21	I	
堰合橋	セキアイハシ	石塚北部2号線	1970	16.4	3.0	横手市	H21	Ⅱ	床板に遊離石灰。
又兵衛2号橋	マタヘエ2ゴウハシ	又兵衛東線	1968	17.0	3.0	横手市	H21	Ⅱ	主桁に塗装劣化・腐食。床板にひびわれ・遊離石灰。支承に腐食。
又兵衛橋	マタヘエハシ	又兵衛東部線	1969	15.7	4.0	横手市	H21	Ⅲ	主桁に塗装劣化・腐食。床板に遊離石灰。下部工に洗掘。支承に腐食。
地竹川7号橋	ジタケガワ7ゴウハシ	大沢南線	1991	15.6	4.5	横手市	H21	I	
大宮橋	オオミヤハシ	八柏船沼線	2000	18.7	7.0	横手市	H21	I	
天下橋	テンカハシ	天下橋線	1962	33.0	4.5	横手市	H21	Ⅲ	主桁に塗装劣化・腐食。支承に破損。床板に遊離石灰。下部工にひびわれ・漏水。
小勝田橋	オガタハシ	中野西線	1971	30.0	2.3	横手市	H21	Ⅱ	主桁に塗装劣化・腐食。床板に遊離石灰。下部工にひびわれ・遊離石灰。

道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施 年度	判定区分 (定期点検 要領基準)	所見等
真山橋	シンザンハン	町田線	1972	41.4	5.0	横手市	H21	Ⅲ	支承に機能障害・腐食。主桁に塗装劣化・腐食。床板に遊離石灰。下部工にひびわれ・漏水。
文天橋	モンテンハン	西野文天線	1972	42.0	2.3	横手市	H21	Ⅱ	主桁に腐食。床板に遊離石灰。
高口下橋	カクゲチンタハン	高口下線	1977	42.8	2.5	横手市	H21	Ⅱ	支承に腐食。主桁に塗装劣化・腐食。床板に遊離石灰。下部工に遊離石灰。
公園橋	コウエンハン	大森白山下線	1982	46.4	5.6	横手市	H21	Ⅱ	主桁に塗装劣化・腐食。下部工に遊離石灰。
白山橋	ハクサンハン	大森白山下線	1991	17.7	8.0	横手市	H21	Ⅱ	主桁に遊離石灰。
金谷橋	カナヤハン	牛ヶ沢猿田線	1991	19.9	7.0	横手市	H21	Ⅱ	床板にひびわれ・遊離石灰。下部工にひびわれ・遊離石灰。
極楽寺橋	ゴクラクシハン	極楽寺支線	1991	16.0	4.5	横手市	H21	Ⅰ	
湯ノ島橋	ユノシマハン	湯ノ島線	1993	58.1	4.5	横手市	H21	Ⅱ	床板に遊離石灰。下部工に遊離石灰。
牛ヶ沢橋	ウシガサワハン	牛ヶ沢猿田線	1993	32.8	7.0	横手市	H21	Ⅱ	床板に遊離石灰。下部工にひびわれ・遊離石灰。支承に腐食。
横沢橋	ヨコサワハン	末野極楽寺線	1994	16.1	5.0	横手市	H21	Ⅱ	主桁に遊離石灰。床板に遊離石灰。
観音堂橋	カンノドウハン	新屋布線	1996	19.7	5.0	横手市	H21	Ⅰ	
寄木1号橋	ヨリキ1ゴウキョウ	寄木中房線	1999	22.4	6.0	横手市	H21	Ⅱ	下部工にひびわれ・遊離石灰。
小詰沢橋	コツメザワハン	湯ノ島寺内線	2009	22.3	8.5	横手市	H21	Ⅱ	主桁に遊離石灰。
熊ノ堂橋	クマノドウハン	熊ノ堂線	1982	22.1	5.6	横手市	H21	Ⅱ	主桁に欠損。
寄木橋	ヨリキハン	二井山上溝線	2009	27.2	7.0	横手市	H21	Ⅱ	下部工にひびわれ・遊離石灰。

道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施年度	判定区分 (定期点検要領基準)	所見等
鍋ヶ澤橋	ナベガサワハン	稗畑越上線	1957	32.6	5.5	横手市	H21	Ⅱ	主桁に塗装劣化・腐食。床板に遊離石灰。下部工に欠損・鉄筋露出・遊離石灰。支承に腐食。
南相野々橋	ミナミアイノハン	南相野々神成線	1964	20.0	3.6	横手市	H21	Ⅱ	主桁に塗装劣化・腐食。床板に遊離石灰。支承に腐食。
瀬野ヶ台橋	セノガダイハン	瀬野ヶ台1号線	1965	16.0	3.0	横手市	H21	Ⅱ	床板に遊離石灰。下部工にひびわれ・遊離石灰。
松川橋	マツカワハン	上松川妹平線	1966	19.5	4.0	横手市	H21	Ⅱ	主桁に塗装劣化・腐食。床板に遊離石灰。下部工にひびわれ・遊離石灰。
塩貝橋	シオカイハン	塩貝線	1973	28.4	3.6	横手市	H21	Ⅲ	支承に腐食・機能障害。主桁に塗装劣化・腐食。下部工に遊離石灰。
蒲坂跨線橋	カマサカコセンキョウハン	蒲坂線	1975	17.8	4.5	横手市	H21	Ⅱ	下部工に遊離石灰。
下三明岡橋	シモサンミヨウカハン	下三明岡線	1982	35.8	5.0	横手市	H21	Ⅱ	主桁に塗装劣化・腐食。床板に遊離石灰。下部工にひびわれ・遊離石灰。支承に腐食。
日影橋	ヒカゲハン	日影2号線	1983	18.7	5.0	横手市	H21	Ⅱ	下部工に漏水。
武道川橋	ブドウカワハン	平野沢桧沢線	1983	19.7	5.0	横手市	H21	Ⅰ	
田野沢橋	タノサワハン	田野沢線	1985	18.8	5.0	横手市	H21	Ⅱ	床板に遊離石灰。下部工に遊離石灰。
高根子橋	タネコハン	高根子線	1986	43.5	5.0	横手市	H21	Ⅱ	主桁に遊離石灰。床板に遊離石灰。下部工に遊離石灰。
土場橋	ドバハン	土場線	1987	18.9	5.0	横手市	H21	Ⅱ	主桁に遊離石灰。床板に遊離石灰。下部工にひびわれ・漏水。
不動橋	フドウハン	下松川線	1987	20.0	5.0	横手市	H21	Ⅱ	主桁に遊離石灰。横桁にPC定着部の異常。床板に遊離石灰。
軽井沢橋	カルイザワハン	板井沢土湫線	1988	50.9	7.0	横手市	H21	Ⅱ	床板に遊離石灰。下部工にひびわれ・漏水。
新久保橋	シンクホハン	筏小松川線	1990	31.0	7.0	横手市	H21	Ⅱ	主桁に遊離石灰。床板に遊離石灰。下部工にひびわれ・遊離石灰。

道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施 年度	判定区分 (定期点検 要領基準)	所見等
筏橋	イダバシ	筏小松川線	1991	49.4	7.0	横手市	H21	I	
下大倉橋	シモオクラバシ	大倉沢線	1992	20.6	4.0	横手市	H21	I	
上谷地橋	ウワヤチバシ	上谷地1号 線	1993	43.5	4.0	横手市	H21	I	
大城橋	オオシロバシ	大城線	1994	29.5	3.0	横手市	H21	II	伸縮装置にゴム亀裂。
小田橋	コダバシ	茂竹小田線	1994	30.3	5.5	横手市	H21	I	
三明岡橋	サンミウオカバシ	羅婆王線	1994	43.6	3.5	横手市	H21	I	
大場沢橋	オオバザワバシ	天狗沢1号 線	1997	24.0	4.0	横手市	H21	II	床板に遊離石灰。
松沢橋	ヒザワバシ	平野沢線	1998	26.4	7.0	横手市	H21	I	
中の畑橋	ナカハタバシ	武道線	1999	29.0	7.0	横手市	H21	I	
落合橋	オチアイバシ	霜焼野線	2000	28.9	4.0	横手市	H21	II	主桁に塗装劣化・腐食。床板に遊離石灰。下部工にひびわれ・遊離石灰。
上中の畑橋	ガミナカハタバシ	武道線	2001	22.1	7.0	横手市	H21	I	
李原橋	シノハラバシ	中田谷地線	2001	23.8	6.0	横手市	H21	I	
雄勝川橋	オガチカワバシ	雄勝川線	2002	27.0	6.0	横手市	H21	II	床板に遊離石灰。下部工にひびわれ・遊離石灰。
平野沢橋	ヒラノザワバシ	武道線	1995	49.5	7.0	横手市	H21	II	主桁に遊離石灰。床板に遊離石灰。下部工にひびわれ・遊離石灰。
新処橋	アラトコロバシ	小野沢田線	1996	27.6	7.0	横手市	H21	I	

道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施年度	判定区分 (定期点検要領基準)	所見等
樋脇橋	トヨキハシ	折橋四津屋線	1999	15.3	12.0	横手市	H21	I	
上桜森橋	カミサクラモリハシ	八柏船沼線	2003	15.7	7.3	横手市	H21	I	
大宮川3号橋	オオミヤガワ3ゴウキョウ	土井尻線	1974	18.7	5.6	横手市	H21	III	支承に腐食・機能障害。主桁に塗装劣化・腐食。床板に遊離石灰。下部工に遊離石灰。
大宮川1号橋	オオミヤガワ1ゴウキョウ	阿気公園線	1974	20.6	3.0	横手市	H21	II	主桁に塗装劣化・腐食。床板に遊離石灰。支承に腐食。
大宮川2号橋	オオミヤガワ2ゴウキョウ	六町大上橋線	1974	20.6	3.0	横手市	H21	III	主桁に塗装劣化・腐食。支承に機能障害。床板にひびわれ・遊離石灰。下部工に遊離石灰。
大宮川4号橋	オオミヤガワ4ゴウキョウ	田町東線	1974	16.5	4.0	横手市	H21	III	主桁に塗装劣化・腐食。支承に機能障害。下部工に遊離石灰。
油川1号橋	アブラカワ1ゴウキョウ	田村浜道線	1974	20.7	3.0	横手市	H21	II	主桁に塗装劣化・腐食。床板に遊離石灰・鉄筋露出。下部工に遊離石灰・鉄筋露出。支承に機能障害。
油川4号橋	アブラカワ4ゴウキョウ	牛中島線	1974	20.4	3.0	横手市	H21	II	主桁に塗装劣化・腐食。床板に遊離石灰・鉄筋露出。下部工に遊離石灰・鉄筋露出。支承に腐食。
油川3号橋	アブラカワ3ゴウキョウ	河川公園線	1974	20.5	4.0	横手市	H21	II	主桁に塗装劣化・腐食。床板に遊離石灰。下部工に鉄筋露出。支承に腐食。
上三明岡橋	カミサンミヨウカハシ	上三明岡線	2008	25.5	5.0	横手市	H22	I	
中の橋	ナカハシ	中の橋通り線	2008	70.8	12.8	横手市	H22	II	床板にひびわれ。下部工にひびわれ・漏水・遊離石灰。
祇園寺大橋	キョウジノオオハシ	旭川金沢線	2005	122.0	7.0	横手市	H22	II	床板にひびわれ。下部工にひびわれ・漏水・遊離石灰。主桁・アーチリブ・補鋼材・垂直材・横桁に腐食。支承に腐食。
山根橋	ヤマネハシ	ニツ森島井沢線	不明	15.3	7.0	横手市	H22	II	主桁にひびわれ・漏水・遊離石灰。
中島橋	ナカジマハシ	中島中杉沢線	2004	16.9	5.0	横手市	H22	II	下部工にひびわれ・漏水・遊離石灰。
中島一号橋	ナカジマ1ゴウハシ	平野沢線	2008	15.8	6.0	横手市	H22	I	