

平成27年度 橋梁定期点検結果

道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施年度	判定区分	所見等
中の橋	ナカハシ	中の橋通り線	2008	70.8	13.9	横手市	H27	Ⅱ	間詰床版に漏水・遊離石灰。堅壁に漏水・遊離石灰。地覆にひびわれ。
若宮2号橋	ワカミヤニコウキョウ	下根田百万刈線	不明	9.5	7.2	横手市	H27	Ⅱ	主桁にひびわれ。堅壁に剥離。地覆に漏水・遊離石灰。
厨川7号橋	クチャガワナナコウキョウ	川原保十二牲線	不明	13.5	5.6	横手市	H27	Ⅱ	主桁側面に漏水・遊離石灰。間詰床版に漏水・遊離石灰。堅壁に土砂詰り。地覆に剥離・鉄筋露出。
三貫堰1号橋	サンカンセキイゴウキョウ	三貫堰十二牲線	不明	10.3	6.6	横手市	H27	Ⅱ	主桁に漏水・遊離石灰。間詰床版に漏水・遊離石灰。堅壁に漏水・遊離石灰。地覆に剥離。
三貫堰2号橋	サンカンセキニコウキョウ	厨川御所野線	不明	11.6	10.0	横手市	H27	Ⅰ	
杉沢1号橋	スギサワイチゴウキョウ	中杉沢2号線	1981	13.6	4.8	横手市	H27	Ⅱ	主桁下面に漏水・遊離石灰。間詰床版に漏水・遊離石灰。堅壁に剥離。地覆に剥離。
大島1号橋	オオシマイチゴウキョウ	黒川田ノ植線	不明	12.6	6.1	横手市	H27	Ⅱ	間詰床版に漏水・遊離石灰。堅壁に剥離・鉄筋露出。地覆に剥離。
大島2号橋	オオシマニコウキョウ	塚堀北1号線	不明	11.4	4.0	横手市	H27	Ⅱ	間詰床版に漏水・遊離石灰。堅壁に漏水・滞水。地覆に剥離・鉄筋露出。
開橋	ヒラキハシ	家西線	不明	10.5	4.0	横手市	H27	Ⅱ	主桁、横桁に全体的に防食機能の劣化。床版ひびわれ。堅壁に剥離・鉄筋露出。支承全基に防食機能の劣化。地覆に剥離。
開1号橋	ヒラキイチゴウキョウ	黒川田ノ植線	不明	13.6	8.2	横手市	H27	Ⅱ	主桁下面に漏水・滞水。間詰床版に漏水・遊離石灰。堅壁にひびわれ・漏水・遊離石灰。地覆に剥離・鉄筋露出。
水越橋	ミスコシハシ	水越樋脇線	1997	12.5	7.2	横手市	H27	Ⅱ	翼壁に剥離。伸縮装置目地材に劣化。
弥勒ほたる橋	ミロクホタルハシ	弥勒角代沢線	2007	12.5	5.2	横手市	H27	Ⅰ	
新屋敷橋	アラヤシキハシ	赤川新屋敷線	不明	10.4	3.5	横手市	H27	Ⅱ	主桁に剥離・鉄筋露出。床版に漏水・滞水。ゴム支承に変色・劣化。
吉沢橋	ヨシザワハシ	吉沢追廻線	不明	12.6	4.6	横手市	H27	Ⅱ	主桁下面に漏水・滞水。間詰床版に漏水・遊離石灰。堅壁に漏水・遊離石灰。地覆に剥離。
鶴巻橋	ツルマキハシ	新坂七日市線	不明	12.8	4.1	横手市	H27	Ⅱ	主桁下面に剥離・鉄筋露出。間詰床版に漏水・遊離石灰。堅壁に剥離・ひびわれ・漏水・遊離石灰。地覆に剥離。

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施年度	判定区分	所見等
赤川橋	アカガワハン	赤川6号線	1970	11.5	6.8	横手市	H27	Ⅱ	間詰床版に漏水・遊離石灰。壁壁に漏水・遊離石灰。地覆に剥離・鉄筋露出。
樋脇橋	トワキハン	沼下中野本線	1997	12.6	7.2	横手市	H27	Ⅰ	
清水沢3号橋	シミス'サワサンゴウキョウ	城南1号線	不明	11.7	7.2	横手市	H27	Ⅱ	主桁下面に剥離。壁壁にひびわれ・漏水・遊離石灰。地覆に剥離。
清水沢川4号橋	シミス'サワガ'ワシヨウキョウ	旭川金沢線	2005	13.3	10.0	横手市	H27	Ⅰ	
駅西10号橋	エキニシ'ユウ'ウキョウ	駅西6号線	不明	11.4	9.2	横手市	H27	Ⅰ	
清水沢橋	シミス'サワハン	羽黒清水沢線	1994	12.3	9.2	横手市	H27	Ⅱ	床版に漏水・遊離石灰。壁壁に漏水・滞水。地覆にひびわれ・漏水・遊離石灰。
上根岸橋	カミネギ'シハン	本町根岸町線	1996	12.0	8.2	横手市	H27	Ⅱ	間詰床版に漏水・遊離石灰。翼壁に剥離。地覆にひびわれ。
頭無幹排4号橋	カシラナシカンハイヨシゴウキョウ	下谷地添八幡線	不明	11.5	9.2	横手市	H27	Ⅱ	翼壁に剥離。地覆に剥離・鉄筋露出。
頭無幹排5号橋	カシラナシカンハイゴゴウキョウ	後野上長田線	不明	11.5	3.6	横手市	H27	Ⅱ	壁壁に漏水・滞水。地覆に剥離。
頭無幹排6号橋	カシラナシカンハイロクゴウキョウ	上長田赤坂線	2004	11.5	12.0	横手市	H27	Ⅱ	主桁下面に漏水・遊離石灰。翼壁に剥離。地覆に剥離。
頭無幹排7号橋	カシラナシカンハイナナゴウキョウ	静町赤坂線	不明	11.6	8.2	横手市	H27	Ⅱ	主桁側面に漏水・遊離石灰。壁壁にひびわれ。地覆に漏水・遊離石灰。
頭無幹排8号橋	カシラナシカンハイハチゴウキョウ	城野岡三本柳線	不明	10.4	3.8	横手市	H27	Ⅱ	間詰床版に漏水・遊離石灰。壁壁に漏水・滞水。地覆に剥離・鉄筋露出。
頭無幹排9号橋	カシラナシカンハイキュウゴウキョウ	条里跡般若寺線	不明	13.4	12.0	横手市	H27	Ⅱ	翼壁に剥離。舗装に路面の凹凸。
頭無幹排10号橋	カシラナシカンハイジュウゴウキョウ	三本柳森崎線	不明	13.6	6.8	横手市	H27	Ⅰ	
頭無幹排11号橋	カシラナシカンハイジュウイチゴウキョウ	赤川3号線	不明	13.6	4.0	横手市	H27	Ⅱ	間詰床版に漏水・遊離石灰。壁壁に漏水・遊離石灰。防護柵に変形・欠損。

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施年度	判定区分	所見等
頭無幹排12号橋	カシラナシカンハイ ジュウニコウキョウ	赤川2号線	不明	11.5	5.0	横手市	H27	Ⅱ	間詰床版に漏水・遊離石灰。地覆に剥離・鉄筋露出。
婦気橋	フケハン	駅西線	不明	11.5	16.7	横手市	H27	Ⅱ	床版に漏水・遊離石灰。堅壁にひびわれ・漏水・遊離石灰。ゴム支承に変色・劣化。舗装に路面の凹凸。
沼山1号橋	ヌヤマイチゴウ キョウ	沼山線	不明	10.1	5.4	横手市	H27	Ⅲ	主桁に剥離・鉄筋露出。床版に剥離・鉄筋露出。胸壁にひびわれ・漏水・遊離石灰。地覆に剥離・鉄筋露出。
沼山5号橋	ヌヤマゴウ キョウ	沼山線	1994	11.7	5.2	横手市	H27	Ⅱ	翼壁に剥離。地覆に漏水・遊離石灰。
持田橋	モチダハン	柳田駅通り線	1993	10.2	6.2	横手市	H27	Ⅱ	間詰床版に漏水・遊離石灰。堅壁にひびわれ・漏水・遊離石灰。地覆に剥離。
笹崎寺内1号橋	ササキキテラウチ イチゴウキョウ	笹崎線	不明	11.4	4.0	横手市	H27	Ⅱ	間詰床版に漏水・遊離石灰。堅壁に漏水・滞水。地覆に剥離。
笹崎寺内2号橋	ササキキテラウチ ニコウキョウ	大屋寺内2号線	不明	12.6	4.0	横手市	H27	Ⅱ	主桁に剥離・鉄筋露出。横桁にひびわれ。床版に漏水・遊離石灰。堅壁に剥離・漏水・滞水。地覆に剥離・鉄筋露出。
河前橋	カワマエハン	大屋寺内5号線	不明	10.6	7.2	横手市	H27	Ⅱ	主桁に漏水・遊離石灰。間詰床版に漏水・遊離石灰。堅壁に漏水・滞水。地覆にひびわれ。
大屋川橋	オオヤガワハン	横手平鹿増田線	1986	12.5	9.2	横手市	H27	Ⅱ	主桁:主桁下面にひびわれ。横桁:横桁なし。床板:変状なし。下部構造:堅壁にひびわれ・漏水・遊離石灰。支承部:畜座モルタルに剥離・鉄筋露出。その他:地覆に剥離・鉄筋露出。
新久保橋	シンクボハン	筏小松川線	1990	31.0	8.2	横手市	H27	Ⅱ	主桁:変状なし。横桁:横桁に漏水・遊離石灰。床板:床版に漏水・遊離石灰。下部構造:胸壁に漏水・遊離石灰。支承部:変状なし。その他:防護柵に変形・欠損。
中の畑橋	ナカノハタハン	武道線	1999	29.0	8.2	横手市	H27	Ⅱ	主桁に漏水・遊離石灰。堅壁に漏水・滞水。舗装に路面の凹凸。
上中の畑橋	カミナカノハタハン	武道線	2001	22.0	8.2	横手市	H27	Ⅱ	堅壁に漏水・滞水。地覆にひびわれ。
長坂橋	ナガサカハン	長坂線	不明	14.0	2.9	横手市	H27	Ⅲ	主桁に剥離・鉄筋露出。床版(木材)に欠損。堅壁に剥離。地覆(木材)に欠損。
橋野沢橋	ハシノザワハン	筏小松川線	1997	9.5	9.2	横手市	H27	Ⅰ	
大堤沢1号橋	オオツミザワイ チゴウキョウ	橋野沢線	不明	9.5	4.2	横手市	H27	Ⅱ	間詰床版に漏水・遊離石灰。堅壁にひびわれ。地覆目地材に欠損。

道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施年度	判定区分	所見等
大面橋	オオモテハン	杉村大面線	1974	13.5	4.2	横手市	H27	Ⅱ	主桁下面に剥離。間詰床版に漏水・遊離石灰。地覆に剥離。
中島二号橋	ナカシマニゴウキョウ	平野沢線	2012	14.8	8.2	横手市	H27	Ⅱ	間詰床版に漏水・遊離石灰。堅壁に漏水・滞水。地覆に剥離。
武道橋	ブドウハン	武道小安沢線	1983	13.6	6.1	横手市	H27	Ⅱ	主桁下面に剥離。間詰床版に漏水・遊離石灰。堅壁にひびわれ。地覆に剥離。
鷹の巣橋	タカノスハン	柵台線	不明	13.5	5.0	横手市	H27	Ⅰ	
孫太郎橋	マゴタロウハン	男鹿野線	不明	11.8	5.1	横手市	H27	Ⅱ	主桁下面に剥離。間詰床版に漏水・遊離石灰。堅壁に剥離、漏水。防護欄に変形・欠損。
橋場橋	ハシバハン	甲下夕村線	1966	12.5	5.0	横手市	H27	Ⅱ	主桁下面に剥離・鉄筋露出。堅壁に漏水・滞水。地覆に剥離・鉄筋露出。
野黒沢橋	ノクロザワハン	貝沢松沢線	不明	10.0	5.2	横手市	H27	Ⅱ	間詰床版に漏水・遊離石灰。堅壁にひびわれ。地覆に剥離。
松澤1号橋	マツザワイチゴウキョウ	土場線	1967	10.5	4.8	横手市	H27	Ⅱ	主桁にひびわれ。漏水・遊離石灰。間詰床版に漏水・遊離石灰。堅壁に剥離。地覆に剥離。
男鹿野橋	オガノハン	三又岩井川線	1966	12.1	6.8	横手市	H27	Ⅱ	間詰床版に漏水・遊離石灰。堅壁に漏水・遊離石灰。排水管に変形・欠損。
桑木下村線1号橋	クワノキシムラセンイチゴウキョウ	桑木下村線	不明	10.9	7.2	横手市	H27	Ⅱ	間詰床版に漏水・遊離石灰。堅壁に漏水・滞水。地覆に漏水・遊離石灰。
根木野線2号橋	ネッコセンニゴウハン	八幡下根木野線	2000	12.0	6.7	横手市	H27	Ⅱ	翼壁に剥離。地覆にひびわれ。
十五野新田橋	ジュウゴノシンテンハン	三重植田線	不明	12.6	10.8	横手市	H27	Ⅱ	主桁にひびわれ。間詰床版に漏水・遊離石灰。翼壁に剥離。地覆に剥離・鉄筋露出。
真人橋	マトハン	荻袋線	1996	62.0	11.0	横手市	H27	Ⅱ	主桁端部に防食機能の劣化。端部横桁に防食機能の劣化。全格間床版ひびわれ。堅壁、胸壁にひびわれ。漏水・遊離石灰。管座モルタルに剥離・鉄筋露出。地覆にひびわれ。
山荘橋	サンソウハン	真人山荘線	不明	9.4	6.8	横手市	H27	Ⅱ	主桁に漏水・滞水。堅壁にひびわれ。地覆に剥離・鉄筋露出。
沢口橋	サワグチハン	真人半助線	不明	10.2	7.2	横手市	H27	Ⅱ	主桁に漏水・滞水。胸壁にひびわれ。漏水・遊離石灰。地覆に剥離・鉄筋露出。

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施年度	判定区分	所見等
平鹿堰橋	ヒラカゼキバシ	平真線	1962	9.5	7.3	横手市	H27	Ⅱ	主桁に剥離・鉄筋露出。堅壁に漏水・遊離石灰。支承に変色・劣化。地覆に剥離・鉄筋露出。
上湯奈川橋	カユナガワバシ	羽場南線	不明	12.5	6.3	横手市	H27	Ⅱ	主桁に沈下。間詰床版に漏水・遊離石灰。堅壁に漏水・遊離石灰。防護柵に変形・欠損。
広野橋	ヒロノバシ	広野線	不明	12.5	2.7	横手市	H27	Ⅱ	主桁に剥離・鉄筋露出。床版に剥離・鉄筋露出。堅壁に剥離。
大黒沢橋	オオクロザワバシ	上畑滝ノ下線	1978	13.6	6.0	横手市	H27	Ⅱ	主桁・横桁に全体的に防食機能の劣化。床版端部に遊離石灰。堅壁にひびわれ・漏水・遊離石灰。支承全基に防食機能の劣化、宥座モルタルに変形・欠損。地覆に剥離・鉄筋露出。
屋川橋	ヒルカワバシ	上野屋川線	1973	18.3	7.4	横手市	H27	Ⅱ	主桁・横桁に全体的に防食機能の劣化。軽微な床版ひびわれ。堅壁にひびわれ・剥離・鉄筋露出。支承全基に防食機能の劣化。地覆に剥離。
公園橋	コウエンバシ	大森白山下線	1982	46.4	6.7	横手市	H27	Ⅱ	主桁・横桁に全体的に防食機能の劣化。床版ひびわれ。堅壁に漏水・遊離石灰。支承全基に防食機能の劣化。地覆に剥離・鉄筋露出。
南野橋	ミナミノバシ	南野線	不明	9.6	5.0	横手市	H27	Ⅱ	主桁に漏水・遊離石灰。堅壁に漏水・滞水。地覆に剥離。
名古屋橋	ナゴマエバシ	山崎太田線	1970	11.0	5.3	横手市	H27	Ⅱ	主桁に漏水・滞水。間詰床版に漏水・遊離石灰。堅壁に剥離。地覆に剥離・鉄筋露出。
芦沢橋	アシザワバシ	留長根本木線	1971	10.5	7.8	横手市	H27	Ⅱ	間詰床版に漏水・遊離石灰。堅壁にひびわれ。地覆に剥離・鉄筋露出。
柴橋	シハバシ	滝ノ上小山線	1987	10.9	6.7	横手市	H27	Ⅱ	主桁に漏水・遊離石灰。堅壁に漏水・滞水。地覆に剥離。
柴2号橋	シハニゴウキョウ	滝ノ上小山線	2003	11.4	6.9	横手市	H27	Ⅱ	間詰床版に漏水・遊離石灰。堅壁に漏水・遊離石灰。防護柵に変形・欠損。
太田橋	オオタバシ	寺内八景田線	1997	10.5	8.2	横手市	H27	Ⅱ	主桁に漏水・遊離石灰。地覆に剥離。
阿美多地橋	アミタジバシ	阿美多地線	1965	12.0	6.6	横手市	H27	Ⅱ	主桁に漏水・遊離石灰。間詰床版に漏水・遊離石灰。堅壁に漏水・滞水。地覆に剥離・鉄筋露出。
野崎橋	ノザキバシ	野崎線	1984	12.6	5.5	横手市	H27	Ⅱ	翼壁に剥離・鉄筋露出。地覆に剥離・鉄筋露出。
知恵ヶ沢橋	チエガサワバシ	牛ヶ沢猿田線	1989	10.4	8.2	横手市	H27	I	

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施年度	判定区分	所見等
三ヶ村堰10号橋	サンガムラセキ ジュウゴウキョウ	小中島支線	1970	10.1	7.3	横手市	H27	Ⅱ	主桁に剥離。間詰床版に漏水・遊離石灰。壁面に剥離。地覆に剥離・鉄筋露出。
大排1号橋	オオハイチゴウ キョウ	袴形板井田線	1971	12.1	8.9	横手市	H27	Ⅱ	主桁、横桁に全体的に防食機能の劣化。床版に剥離・鉄筋露出。壁面に剥離・鉄筋露出。支保全基に防食機能の劣化。地覆に剥離・鉄筋露出。
大排2号橋	オオハイニゴウ キョウ	鳥屋場線	1972	12.0	4.7	横手市	H27	Ⅲ	主桁、横桁に全体的に防食機能の劣化。床版に剥離・鉄筋露出。壁面に剥離。支保全基に腐食。防護柵に変形・欠損。
県先橋	ケンサキバン	松田縦断線	1972	12.0	6.3	横手市	H27	Ⅱ	主桁、横桁に全体的に防食機能の劣化。胸壁に剥離。支保全基に防食機能の劣化。防護柵に変形・欠損。
油川7号橋	アブラカワナナ ウキョウ	阿気東2号線	不明	13.6	3.5	横手市	H27	Ⅲ	主桁側面に剥離・鉄筋露出。壁面に剥離・鉄筋露出。防護柵に防食機能の劣化。
油川8号橋	アブラカワハチ ウキョウ	東桜森2号線	不明	13.6	3.5	横手市	H27	Ⅱ	間詰床版に漏水・遊離石灰。胸壁に剥離・鉄筋露出。支保全基に剥離・鉄筋露出。地覆に剥離・鉄筋露出。
油川11号橋	アブラカワジュウ イチウキョウ	上桜森一ノ 関線	不明	12.6	4.5	横手市	H27	Ⅱ	主桁に漏水・遊離石灰。間詰床版に漏水・遊離石灰。壁面に剥離。地覆に剥離・鉄筋露出。
油川14号橋	アブラカワジュウ ヨシウキョウ	柏木向線	不明	12.5	4.5	横手市	H27	Ⅱ	主桁下面にひびわれ・漏水・遊離石灰。間詰床版に漏水・遊離石灰。胸壁に剥離・鉄筋露出。地覆に剥離・鉄筋露出。
油川15号橋	アブラカワジュウ ゴウキョウ	下高口上田 村線	不明	14.1	6.2	横手市	H27	Ⅱ	主桁、横桁に全体的に防食機能の劣化。全体的に床版ひびわれ。壁面に剥離、ひびわれ。支保全基に防食機能の劣化。地覆に剥離・鉄筋露出。
藤巻橋	フジマキバン	土井尻線	不明	10.4	6.5	横手市	H27	Ⅱ	壁面に漏水・遊離石灰。地覆に剥離・鉄筋露出。
一本杉桑ノ 木線1号橋	イツホンスキワ ノキセンイチウ キョウ	一本杉桑ノ 木線	不明	11.5	6.2	横手市	H27	Ⅰ	
田村堰橋桑 ノ木線1号橋	タムラセキハンクワ ノキセンイチウ キョウ	田村堰橋桑 ノ木線	不明	11.4	4.0	横手市	H27	Ⅱ	主桁に剥離・鉄筋露出。間詰床版に漏水・遊離石灰。胸壁に剥離・鉄筋露出。地覆に剥離・鉄筋露出。
豊前中島線 4号橋	フゼンナカジマ センヨウキョウ	豊前中島線	不明	12.5	6.8	横手市	H27	Ⅱ	間詰床版に漏水・遊離石灰。壁面にひびわれ。防護柵に防食機能の劣化。
蛭野前田表 線1号橋	ヒルノエタオモテ センイチウキョウ	蛭野前田表 線	不明	11.5	6.0	横手市	H27	Ⅱ	主桁に剥離・鉄筋露出。間詰床版に漏水・遊離石灰。壁面に剥離・鉄筋露出。地覆に剥離・鉄筋露出。
樽見内蛭野 線1号橋	タルミナイルノ センイチウキョウ	樽見内蛭野 線	不明	10.3	5.9	横手市	H27	Ⅱ	主桁にひびわれ・漏水・遊離石灰。壁面にひびわれ。舗装に路面の凹凸。

道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施年度	判定区分	所見等
小野塚丘見線1号橋	オノヅカオカミセンイチゴウキョウ	小野塚丘見線	不明	11.5	4.5	横手市	H27	Ⅱ	主桁下面にひびわれ・漏水・遊離石灰。間詰床版に漏水・遊離石灰。胸壁に剥離・鉄筋露出。地覆に剥離。
新平川北大清水線1号橋	シンペイカワキタオホシミスセンイチゴウキョウ	新平川北大清水線	不明	11.4	4.5	横手市	H27	Ⅱ	主桁に剥離・鉄筋露出。間詰床版に漏水・遊離石灰。堅壁に漏水・遊離石灰。地覆に剥離。
新平川南大清水線1号橋	シンペイカワミナオホシミスセンイチゴウキョウ	新平川南大清水線	不明	11.4	4.5	横手市	H27	Ⅱ	主桁に漏水・滞水。間詰床版に漏水・遊離石灰。堅壁に漏水・滞水。地覆に剥離。
藤根橋	フジネバシ	十五野野村線	2001	13.2	13.0	横手市	H27	Ⅰ	
林崎上猪岡線1号橋	ハヤシザキカミノカセンイチゴウキョウ	林崎上猪岡線	不明	11.5	4.5	横手市	H27	Ⅱ	主桁に漏水・滞水。間詰床版に漏水・遊離石灰。堅壁に漏水・遊離石灰。地覆に剥離・鉄筋露出。
六日町後新堀線1号橋	ムイカマチウシロンホリセンイチゴウキョウ	六日町後新堀線	不明	11.5	4.5	横手市	H27	Ⅱ	主桁に漏水・滞水。堅壁に剥離。地覆に剥離・鉄筋露出。
樋ノ口柳持線2号橋	ヒノクチヤナキモチセンニコウキョウ	樋ノ口柳持線	不明	13.2	7.2	横手市	H27	Ⅱ	床版ひびわれ。堅壁に剥離・鉄筋露出。地覆にひびわれ。
下桜沢新町線2号橋	シモサクラサマシマチセンニコウキョウ	下桜沢新町線	不明	13.7	7.2	横手市	H27	Ⅱ	床版ひびわれ。堅壁に剥離・鉄筋露出。地覆に剥離。
掬下都線2号橋	ハバシタミヤコセンニコウキョウ	掬下都線	不明	10.0	6.0	横手市	H27	Ⅱ	主桁に剥離・鉄筋露出。間詰床版に漏水・遊離石灰。堅壁に漏水・遊離石灰。地覆に剥離・鉄筋露出。
烏頭橋	ウトウバシ	大橋田町線	1975	13.5	8.1	横手市	H27	Ⅱ	主桁にひびわれ。間詰床版に漏水・遊離石灰。堅壁に漏水・遊離石灰。地覆に剥離・鉄筋露出。
下篁田桶清水線1号橋	シモカクタケシマスセンイチゴウキョウ	下篁田桶清水線	不明	10.4	5.0	横手市	H27	Ⅱ	間詰床版に漏水・遊離石灰。堅壁に剥離。地覆に剥離。
篁田釜ノ川線1号橋	カゴタカマノカワセンイチゴウキョウ	篁田釜ノ川線	不明	13.7	5.9	横手市	H27	Ⅱ	主桁にひびわれ。間詰床版に漏水・遊離石灰。堅壁に漏水・滞水。地覆に剥離・鉄筋露出。
篁田釜ノ川線2号橋	カゴタカマノカワセンニコウキョウ	篁田釜ノ川線	不明	9.4	8.5	横手市	H27	Ⅱ	主桁に剥離。地覆にひびわれ。
沢口観音橋	サワグチカンノンバシ	横手平鹿増田線	1994	11.6	9.5	横手市	H27	Ⅰ	
堂ヶ沢橋	ドウガサワバシ	横手平鹿増田線	1995	12.6	9.4	横手市	H27	Ⅰ	

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施年度	判定区分	所見等
七滝川2号橋	ナナタキカワニコウキョウ	二井山上溝線	1990	9.8	8.2	横手市	H27	Ⅱ	主桁に剥離。壁面にひびわれ。地覆に剥離。
七滝川4号橋	ナナタキカワヨンゴウキョウ	二井山上溝線	1991	12.2	8.7	横手市	H27	Ⅱ	主桁に漏水・滞水。間詰床版に漏水・遊離石灰。翼壁に剥離。地覆にひびわれ。
上法寺川2号橋	ジョウホウジカワニコウキョウ	長持線	1976	10.2	6.0	横手市	H27	Ⅱ	主桁に漏水・滞水。壁面にひびわれ。防護柵に変形・欠損。
上法寺川4号橋	ジョウホウジカワヨンゴウキョウ	藪沢目上法寺線	不明	12.6	8.2	横手市	H27	Ⅰ	
地竹川2号橋	チタケカワニコウキョウ	大沢南部4号線	1971	9.5	3.6	横手市	H27	Ⅱ	壁面に剥離。地覆に剥離・鉄筋露出。
地竹川5号橋	チタケカワゴウキョウ	大沢南3号線	1970	11.4	3.6	横手市	H27	Ⅱ	主桁に剥離。間詰床版に漏水・遊離石灰。壁面に漏水・滞水。地覆に剥離。
地竹川6号橋	チタケカワロウゴウキョウ	大沢南部4号線	1970	11.4	3.7	横手市	H27	Ⅱ	間詰床版に漏水・遊離石灰。壁面に剥離。防護柵に変形・欠損。
地竹川8号橋	チタケカワハチゴウキョウ	堂ノ下南線	1988	9.4	6.2	横手市	H27	Ⅱ	主桁に剥離。壁面にひびわれ。地覆に剥離・鉄筋露出。
西走橋	ニシハリハン	船沼堤防線	1969	13.5	3.6	横手市	H27	Ⅱ	主桁にひびわれ・漏水・遊離石灰。間詰床版に漏水・遊離石灰。壁面に漏水・遊離石灰。地覆に剥離・鉄筋露出。
下八卦橋	シモハツケハン	八卦線	1969	13.5	3.6	横手市	H27	Ⅱ	間詰床版に漏水・遊離石灰。壁面に剥離。地覆に剥離・鉄筋露出。
下八卦2号橋	シモハツケニコウキョウ	八卦石持川線	1969	13.6	3.7	横手市	H27	Ⅱ	主桁にひびわれ・漏水・遊離石灰。間詰床版に漏水・遊離石灰。壁面に剥離。地覆に剥離。
下川原橋	シモカワハラハン	堤防下川原線	1953	11.5	4.0	横手市	H27	Ⅱ	間詰床版に漏水・遊離石灰。壁面に剥離。地覆に剥離。
館ノ下橋	タテノシタハン	堤防雄物川北小学校線	1997	12.5	6.2	横手市	H27	Ⅰ	
出向4号橋	イデムカイヨンゴウキョウ	旭町中島線	1994	11.4	11.5	横手市	H27	Ⅰ	
大巻橋	オオマキハン	大巻北部線	1969	12.5	5.0	横手市	H27	Ⅱ	間詰床版に漏水・遊離石灰。壁面に剥離・鉄筋露出。地覆に剥離。

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施年度	判定区分	所見等
南田橋	ミナミタバシ	南田石持川線	1997	13.0	7.2	横手市	H27	Ⅱ	主桁に漏水・遊離石灰。堅壁にひびわれ。地覆にひびわれ。
南形橋	ナンカタバシ	雄物川東西線	1963	11.4	7.3	横手市	H27	Ⅱ	間詰床版に漏水・遊離石灰。堅壁に漏水・遊離石灰。地覆に剥離・鉄筋露出。
十三塚橋	ジュウサンヅカバシ	回館東部線	1972	10.4	2.2	横手市	H27	Ⅱ	主桁に剥離・鉄筋露出。床版に剥離・鉄筋露出。堅壁に漏水・遊離石灰。地覆に剥離・鉄筋露出。
回館橋	マワリタテバシ	回館東里西線	1972	11.6	3.6	横手市	H27	Ⅱ	主桁にひびわれ。間詰床版に漏水・遊離石灰。堅壁に漏水・遊離石灰。地覆に剥離。
古向橋	フルムカイバシ	道地堤防線	1997	10.5	6.2	横手市	H27	Ⅱ	主桁に漏水・遊離石灰。間詰床版に漏水・遊離石灰。堅壁にひびわれ。地覆にひびわれ。
上三ツ屋橋	カミツヤバシ	睦合造山線	1969	12.6	7.2	横手市	H27	Ⅱ	間詰床版に漏水・遊離石灰。堅壁に漏水・滞水。地覆に剥離。
筏橋	イダバシ	筏小松川線	1991	49.4	7.9	横手市	H27	Ⅱ	床版張出部に軽微な遊離石灰。橋脚部に剥離・鉄筋露出。路面に土砂詰り、高欄に剥離。
上谷地橋	カミヤチバシ	上谷地1号線	1993	43.4	4.9	横手市	H27	Ⅱ	床版張出部に遊離石灰。橋脚部に補修跡の浮き。高欄部に遊離石灰、路面に土砂詰り。
三明岡橋	サンメイオカバシ	羅婆王線	1994	43.6	4.4	横手市	H27	Ⅱ	床版張出部に遊離石灰。橋脚部に鉄筋露出。高欄部に遊離石灰、路面に土砂詰り。
小田橋	オダバシ	茂竹小田線	1994	30.3	8.2	横手市	H27	Ⅱ	橋台部に漏水及び剥離。高欄部に遊離石灰、路面に土砂詰り。
松ヶ峰橋	マツガミネバシ	107熊野神社前線	1991	47.0	4.5	横手市	H27	Ⅱ	主桁部に遊離石灰。床版張出部に遊離石灰。橋脚部にひびわれ。舗装部に浮き及び路面に土砂詰り。
外ノ目第1こ道橋	ウチノメダイイチドウキョウ	外目跨道2号線	1994	44.7	5.0	横手市	H27	Ⅱ	床版部に遊離石灰。橋脚部に剥離・鉄筋露出。高欄部に遊離石灰及び路面に土砂詰り。
外ノ目第2こ道橋	ウチノメダイニドウキョウ	外目跨道1号線	1994	46.0	5.0	横手市	H27	Ⅱ	床版張出部に遊離石灰。高欄部に遊離石灰及び路面に土砂詰り。
大排3号橋	オオハイサンゴウキョウ	タモノ木東線	1972	9.6	4.5	横手市	H27	Ⅱ	主桁に剥離・鉄筋露出。横桁に剥離・鉄筋露出。間詰床版に抜け落ち。堅壁に漏水・滞水。地覆に剥離・鉄筋露出。
107西線1号橋	ヒヤクナナニセンイチドウキョウ	107西線	不明	3.5	11.7	横手市	H27	Ⅱ	橋台下部に洗掘。

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施年度	判定区分	所見等
107東線1号橋	ヒヤクナナヒガシセンイチゴウキョウ	107東線	不明	2.8	6.5	横手市	H27	Ⅱ	縦壁に洗い出し。
スポーツセンター線2号橋	スポーツセンターセンゴウキョウ	スポーツセンター線	不明	3.6	6.5	横手市	H27	Ⅱ	縦壁に洗い出し。
東大中島橋	ヒガシオオナカシマハシ	タモノ木東線	1972	3.6	4.6	横手市	H27	Ⅱ	主桁の桁間から漏水、主桁の鉄筋露出。
六盃橋	ロツハイハシ	阿美多地線	1971	3.1	6.0	横手市	H27	Ⅱ	支承部に劣化。
悪戸橋	アクトハシ	悪戸線	不明	2.5	4.5	横手市	H27	Ⅱ	床版にジャンカ及び橋台にひびわれと洗い出し。
出向8号橋	イデムカイハチゴウキョウ	旭町中島線	1994年	3.3	12.7	横手市	H27	Ⅰ	
安田2号橋	ヤスタ2ゴウハシ	安田団地2号線	不明	3.5	6.0	横手市	H27	Ⅰ	
伊勢堂野々助明神線1号橋	イセドウノスケミヨウジンセンイチゴウキョウ	伊勢堂野々助明神線	不明	3.2	3.7	横手市	H27	Ⅱ	橋台に洗掘及び漏水。
狐塚堰橋	キツネツカセキハシ	一ノ関東線	1971年	2.6	4.3	横手市	H27	Ⅱ	床版にジャンカ。
一本杉上大谷地線1号橋	イツホンスキカミオオヤチセンイチゴウキョウ	一本杉上大谷地線	不明	2.8	3.8	横手市	H27	Ⅱ	橋台に洗掘。
一本杉油川幹排線1号橋	イツホンスキアブラワカンバイセンイチゴウキョウ	一本杉油川幹排線	不明	2.8	3.8	横手市	H27	Ⅰ	
八百刈1号橋	ハツビヤカリゴウハシ	一本木八気南線	不明	3.1	3.4	横手市	H27	Ⅰ	
新島3号橋	シンジマサンゴウキョウ	一本柳線	1971	3.0	4.5	横手市	H27	Ⅱ	桁間に漏水、桁裏に鉄筋露出。
尖岩橋	トガリイワハシ	羽場菅生線	1946年	2.9	4.2	横手市	H27	Ⅱ	橋台の石積みにはらみ出し。
駅西1号橋	エキニシゴウハシ	駅西9号線	不明	3.8	9.9	横手市	H27	Ⅰ	

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施 年度	判定区分	所見等
駅西2号橋	エキニン2ゴウハシ	駅西9号線	1994年	3.6	9.3	横手市	H27	I	
粧坂橋	シヨウサカハシ	猿田3号支線	1960	3.6	4.0	横手市	H27	II	橋台に亀裂。
亀田熊淵橋	カメダクマブチハシ	横手平鹿増田線	不明	3.6	10.2	横手市	H27	I	
八幡3号橋	ハチマン3ゴウハシ	卸団地中央線	不明	3.7	16.0	横手市	H27	II	橋台に亀裂。
上田村上堰1号橋	かたムラウワセキイチゴウキョウ	下高口上田村線	1971年	3.0	6.6	横手市	H27	II	床版にジャンカ・ひびわれ・漏水、橋台にジャンカ・鉄筋露出・洗掘。
惣助堰橋	ソウスケセキハシ	下高口上田村線	1971年	3.3	6.6	横手市	H27	II	床版にジャンカ・ひびわれ・漏水・鉄筋露出、橋台に欠損。
田村堰8号橋	タムラセキハチゴウキョウ	下高口上田村線	1971年	3.8	6.6	横手市	H27	II	床版にジャンカ、漏水、鉄筋露出。
門ノ目堰7号橋	かどノメセキシチゴウキョウ	下高口上田村線	1971年	2.8	6.7	横手市	H27	II	床版に漏水・ジャンカ・鉄筋露出・剥離、橋台に欠損。
下高口油川幹排添線3号橋	シモタカチアブラカワカンパイツイセンサンゴウキョウ	下高口油川幹排添線	不明	2.8	3.8	横手市	H27	II	支承部から漏水。
下川原5号橋	シモカワラゴウキョウ	下川原北部線	1958年	3.6	4.4	横手市	H27	I	
下村線1号橋	シタムラセイチゴウキョウ	下村線	不明	3.5	5.5	横手市	H27	I	
下醍醐柳持線1号橋	シモダイコヤナキモチセイチゴウキョウ	下醍醐柳持線	不明	3.0	4.5	横手市	H27	II	橋台に洗掘。
下谷地6号橋	シモヤチロクゴウキョウ	下谷地中線	1954年	2.5	4.1	横手市	H27	II	橋台に洗掘。
斉藤小屋橋	サイトウコヤハシ	下中島斉藤小屋線	不明	3.1	4.0	横手市	H27	II	橋台のジャンカ。
下田3号橋	シモダサンゴウキョウ	下田西水沢線	1962	3.5	6.1	横手市	H27	II	床板裏面に鉄筋露出。

道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施 年度	判定区分	所見等
下藤根和村 西線1号橋	シモフジネワムラ ニシセンイチゴウ キョウ	下藤根和村 西線	不明	2.7	3.8	横手市	H27	Ⅱ	床版上面にひびわれ。
開一の口橋	ヒラキイチノクチハ シ	開一の口線	1971	3.2	6.0	横手市	H27	Ⅱ	桁間から漏水、桁裏に鉄筋露出。
外ノ目2号橋	ソトメニコウハシ	外目前村1 号線	不明	3.3	3.4	横手市	H27	Ⅱ	桁に錆、床版に鉄筋露出・剥離、橋台に 洗掘。
釜ノ川下関 合線1号橋	カマノカワシモセキ アイセンイチゴウ キョウ	釜ノ川下関 合線	不明	3.0	4.5	横手市	H27	Ⅰ	
館花2-2号 橋	タテハナニニコ ウキョウ	館花2号線	1979年	2.8	6.6	横手市	H27	Ⅰ	
市民会館東 ガード橋	シミンカイカンヒガ シガードハシ	記念グラウ ンド線	不明	4.9	9.8	横手市	H27	Ⅱ	床版、下部工に部分的なひび割れ。
大沢橋	オオサワハシ	吉野中央線	1964年	3.0	5.1	横手市	H27	Ⅱ	橋台下部に洗掘。
電気堰橋	デンキゼキハシ	吉野中央線	1955年	3.6	5.3	横手市	H27	Ⅱ	橋台に剥離。
吉野鉾山橋	ヨシノコウザンハ シ	吉野南線	1963年	3.2	3.9	横手市	H27	Ⅱ	橋台に洗掘及び剥離。
下中島2号 橋	シモナカシマニコ ウハシ	境田千本野 線	不明	2.7	5.4	横手市	H27	Ⅱ	床版に剥離とジャンカ及び橋台に洗い 出し。
境田北1号 橋	サイイダキタノ ウハシ	境田千本野 線	不明	3.6	5.9	横手市	H27	Ⅱ	橋台に洗掘及び一部断面欠損。
極楽寺3号 橋	ゴクラクジサンコ ウキョウ	極楽寺支線	1973	2.5	5.2	横手市	H27	Ⅱ	床板裏面に剥離。
狐森夜光線 1号橋	キツネモリヤクセ ンイチゴウキョウ	狐森夜光線	不明	2.8	4.0	横手市	H27	Ⅰ	
外ノ目3号橋	ソトメサンゴウハ シ	後村平鹿端 1号線	2013年	2.6	7.0	横手市	H27	Ⅰ	
御休線1号 橋	オヤスマセンイチ ゴウキョウ	御休線	不明	3.5	7.2	横手市	H27	Ⅰ	

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施年度	判定区分	所見等
田中橋	タナカハシ	庚塚目名川線	不明	2.9	4.0	横手市	H27	Ⅱ	床版の下面に鉄筋露出。
目名川1号橋	メナガワ1ゴウハシ	庚塚目名川線	不明	3.0	4.0	横手市	H27	Ⅱ	ウイングに亀裂。
荒処荻子田線1号橋	アラトコロオキコダセイチゴウキョウ	荒処荻子田線	不明	3.1	10.1	横手市	H27	Ⅰ	
高口東狐森線1号橋	タカクチヒガシキツネモリセンイチゴウキョウ	高口東狐森線	不明	2.8	3.9	横手市	H27	Ⅱ	橋台に洗掘。
新島2号橋	シンジマニゴウキョウ	高畑東藤野線	1971	3.0	4.4	横手市	H27	Ⅱ	桁間から漏水。
泥毛橋	ドロケハシ	高畑東藤野線	不明	2.6	6.0	横手市	H27	Ⅰ	
黒川田ノ植線1号橋	クロカワタノウエセンイチゴウキョウ	黒川田ノ植線	不明	3.0	6.1	横手市	H27	Ⅱ	縦壁に洗い出し。
鳥羽下橋	トバンタハシ	今宿中島線	1953年	3.1	5.5	横手市	H27	Ⅰ	
大橋脇2号橋	オオハシワキ2ゴウハシ	根田川1号線	不明	3.3	4.0	横手市	H27	Ⅱ	橋台に亀裂。
庚塚2号橋	カノエツカ2ゴウハシ	根田川西大島線	不明	2.9	3.0	横手市	H27	Ⅱ	橋台に洗掘、欠損。
上根田1号橋	カミコノダ1ゴウハシ	根田川中野東線	1991	3.1	13.5	横手市	H27	Ⅱ	床版の継目から融水。
狐塚橋	キツネツカハシ	根田谷地阿気桜森線	1929	4.8	8.2	横手市	H27	Ⅱ	床版断面に欠損、ひび割れ。
江原小橋	エハラコハシ	根田谷地阿気桜森線	1961年	3.3	8.9	横手市	H27	Ⅱ	床版にジャンカと漏水、橋台にジャンカ。
桜森橋	サクラモリハシ	根田谷地阿気桜森線	1946年	3.0	6.9	横手市	H27	Ⅱ	床版にジャンカ、橋台にジャンカと洗掘。
石持橋	イシモチハシ	根田谷地阿気桜森線	1961年	2.5	6.0	横手市	H27	Ⅱ	床版に漏水、橋台にジャンカ。

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施 年度	判定区分	所見等
樋西橋	トヨシハシ	根田谷地阿 気桜森線	1960	4.5	6.5	横手市	H27	Ⅱ	床板側面に劣化。
樋脇橋	トワキハシ	根田谷地阿 気桜森線	不明	3.6	10.6	横手市	H27	Ⅱ	床版に漏水・剥離・ジャンカ・鉄筋露出、 橋台にジャンカ・ひびわれ。
壇ノ尻橋	ダンノシリハシ	砂子田南部 線	1971年	3.7	3.8	横手市	H27	Ⅱ	床版下面の桁と桁の間から漏水。
清水川橋	シズカワハシ	三重植田線	不明	3.9	10.4	横手市	H27	Ⅱ	橋台に洗掘。
樽川橋	ヅルカワハシ	三重植田線	不明	3.7	6.4	横手市	H27	Ⅱ	橋台にジャンカ及び洗掘。
M2-1号橋	エムニイチゴウ キョウ	四ツ屋伝蔵 村線	1974年	2.5	4.6	横手市	H27	Ⅱ	橋台に洗い出し。
四ツ屋平鹿 堰線1号橋	ヨツヤヒラカセキ センイチゴウキョウ	四ツ屋平鹿 堰線	不明	3.0	3.0	横手市	H27	Ⅱ	床版にひびわれ及び鉄筋露出。
前堰4号橋	マエセキヨゴウ キョウ	四津屋西1 号線	2005年	2.9	6.0	横手市	H27	Ⅰ	
前堰5号橋	マエセキゴウ キョウ	四津屋西2 号線	1992年	2.9	9.0	横手市	H27	Ⅰ	
柏木南橋	カシワキミナハ シ	耳取新町線	1974年	2.7	4.3	横手市	H27	Ⅱ	床版にひびわれ、橋台にジャンカ・ひび われ、地覆に欠損。
田村堰4号 橋	タムラセキヨゴ ウキョウ	耳取東線	1974年	3.3	5.5	横手市	H27	Ⅱ	橋台に洗い出し。
漆沢橋	ウルサワハシ	漆沢線	1983年	2.8	5.1	横手市	H27	Ⅰ	
主人堰3号 橋	モンセキサンゴ ウキョウ	主人線	1972年	3.4	5.1	横手市	H27	Ⅰ	
出向5号橋	イデムカイゴウ キョウ	出向石持川 線	1980年	3.0	5.2	横手市	H27	Ⅱ	橋台に洗掘。
女学校裏橋	メウガクウラ ハシ	女学校裏線	1966年	3.4	3.5	横手市	H27	Ⅱ	橋台に洗掘。

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施年度	判定区分	所見等
三ヶ村堰1号橋	サガムラセキイチゴウキョウ	女郎出袴形線	1971	3.1	6.0	横手市	H27	Ⅱ	桁間から漏水、橋台にジャンカ。
小野塚丘見線2号橋	オノヅカオカミセンニコウキョウ	小野塚丘見線	不明	3.1	3.6	横手市	H27	Ⅱ	床版下面に一部ジャンカ。
上中島橋	カミナカジマハン	松林関小屋線	不明	3.3	4.0	横手市	H27	Ⅱ	床版に洗掘、橋台に洗い出し、地覆に劣化とひびわれ。
沼下1号橋	ヌマシタ1ゴウハン	沼下猪岡線	不明	3.7	9.0	横手市	H27	Ⅰ	
出向7号橋	イデムカインチゴウキョウ	沼館今宿西部線	1984年	3.2	8.0	横手市	H27	Ⅰ	
上沖田新山道添線1号橋	カミオキタンサンミチゾエセンイチゴウキョウ	上沖田新山道添線	不明	3.4	5.0	横手市	H27	Ⅰ	
門ノ目堰6号橋	カドノメセキロウゴウキョウ	上桜森一ノ関線	1971年	3.3	4.6	横手市	H27	Ⅱ	床版に漏水とジャンカ、橋台に剥離。
ハツ口2号橋	ヤツクチニコウキョウ	上西野堤防2号線	1972年	3.3	7.0	横手市	H27	Ⅱ	橋台上部にヘアクラック及び下部に洗掘。
ハツ口橋	ヤツクチハン	上西野東部堤防線	1972年	3.3	7.0	横手市	H27	Ⅰ	
後田表2号橋	ウシロダオモテニコウキョウ	上西野南部線	1961年	2.9	2.5	横手市	H27	Ⅱ	床版下面に剥離及び鉄筋の露出。
上町西橋	カミマチニシハン	上町西線	1935年	3.1	4.0	横手市	H27	Ⅱ	橋台に剥離。
上田村西橋	カミタムラニシハン	上田村西2号線	1971年	3.7	4.6	横手市	H27	Ⅱ	主桁に漏水と鉄筋露出、橋面にひびわれ。
上内町2号橋	カミウチマチニコウハン	上内町3号線	不明	3.1	4.0	横手市	H27	Ⅰ	
金谷2号橋	カナヤニコウキョウ	上野久保線	不明	3.1	3.6	横手市	H27	Ⅱ	桁継目から漏水。
清水橋	シミスハン	上野小勝田線	1971	3.0	5.9	横手市	H27	Ⅱ	桁間に漏水。

道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施年度	判定区分	所見等
城戸寺村線1号橋	キドテラムラセン イチゴウキョウ	城戸寺村線	不明	3.0	3.5	横手市	H27	Ⅱ	床版にジャンカ。
城戸諏訪野線1号橋	キドスワノセン イチゴウキョウ	城戸諏訪野線	不明	3.3	3.8	横手市	H27	Ⅱ	床版に鉄筋の露出とひびわれ、基礎杭にひびわれ。
城戸防災センター線1号橋	キドホウサイセン ターセンイチゴウ キョウ	城戸防災センター線	不明	3.0	3.8	横手市	H27	Ⅱ	橋台に洗掘。
城戸防災センター線3号橋	キドホウサイセン ターセンサンゴウ キョウ	城戸防災センター線	不明	3.2	3.7	横手市	H27	Ⅱ	床版に鉄筋の露出。
植田5号線1号橋	ウエダゴウセン イチゴウキョウ	植田5号線	不明	2.5	4.6	横手市	H27	Ⅱ	橋台上部に欠損。
新宮3号橋	シミヤサンゴウ ハン	新宮線	1948	3.0	3.0	横手市	H27	Ⅱ	桁の継目からの漏水、橋台の洗い出し。
新宮4号橋	シミヤヨンゴウ ハン	新宮線	1948	3.0	3.0	横手市	H27	Ⅱ	主桁に漏水、クラック。
新坂橋	シンザカハン	新坂七日市線	不明	4.2	6.5	横手市	H27	Ⅱ	床版に部分的なひび割れ。
宮田堰3号橋	ミヤタセキサン ゴウキョウ	新城上桜森線	1971年	2.7	11.0	横手市	H27	Ⅰ	
新城橋	シンジョウハン	新城上桜森線	1980年	2.5	6.2	横手市	H27	Ⅱ	橋台ハンチの下部に微細なひびわれ。
前堰6号橋	マエゼキロク ゴウキョウ	新城上桜森線	1971	4.8	6.7	横手市	H27	Ⅰ	
門ノ目堰1号橋	カドノメゼキ イチゴウキョウ	新町高津野線	1974年	2.8	6.1	横手市	H27	Ⅱ	床版にジャンカと欠損、橋台に洗掘。
阿気田橋	アゲタハン	新町折橋線	1974年	2.8	4.7	横手市	H27	Ⅱ	桁(床版)から漏水。
田村野2号橋	タムラノニコウ キョウ	新町百万刈1号線	1992	2.7	11.0	横手市	H27	Ⅱ	床板裏の継目漏水、橋台の洗い出し。
百万刈1号橋	ヒヤクマカリ イチゴウハン	新町百万刈1号線	1991	3.0	17.0	横手市	H27	Ⅱ	床板裏の継目漏水、橋台の洗い出し。

道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施年度	判定区分	所見等
田村野3号橋	タムラノサンゴウキョウ	新町百万刈2号線	1992	2.7	11.0	横手市	H27	Ⅱ	床板裏の継目漏水、橋台の洗い出し。
百万刈2号橋	ヒヤクマカリ2ゴウハン	新町百万刈2号線	1991	3.0	13.0	横手市	H27	Ⅱ	床板断面に亀裂。
百万刈3号橋	ヒヤクマカリ3ゴウハン	新町百万刈3号線	1991	3.0	14.0	横手市	H27	Ⅱ	床板裏の継目漏水、橋台の洗い出し。
石塚2号橋	イヅツカニゴウキョウ	新平川沼館線	1956年	3.3	5.0	横手市	H27	Ⅱ	橋台に欠損及び鉄筋の露出。
新平川南大清水線2号橋	シンペイカウミナミオオシミスセンゴウキョウ	新平川南大清水線	不明	3.1	3.6	横手市	H27	Ⅰ	
新平川北大清水線2号橋	シンペイカウキタオオシミスセンゴウキョウ	新平川北大清水線	不明	3.1	3.6	横手市	H27	Ⅰ	
深間内朴田線2号橋	フカマウチホンキダセンゴウキョウ	深間内朴田線	不明	2.8	3.0	横手市	H27	Ⅰ	
樋場主人堰橋	トヨハモトセキハン	真人亀田線	1972年	3.9	7.2	横手市	H27	Ⅱ	橋台に鉄筋の露出。
杉ノ沢橋	スギノサワハン	杉ノ沢線	1973	2.5	3.3	横手市	H27	Ⅱ	橋台の拡幅部分に隙間。
菅生沢橋	スゴウサワハン	菅生沢線	1951年	2.5	3.9	横手市	H27	Ⅰ	
西下中の村線1号橋	ニシタナカノムラセンイチゴウキョウ	西下中の村線	不明	3.5	13.2	横手市	H27	Ⅰ	
西下中の村線3号橋	ニシタナカノムラセンサンゴウキョウ	西下中の村線	不明	3.7	6.9	横手市	H27	Ⅰ	
西山橋	ニシヤマハン	西山線	1979年	3.2	5.8	横手市	H27	Ⅱ	床版に剥離。
赤沼橋	アカヌマハン	西小出北松田線	1972	3.4	6.1	横手市	H27	Ⅰ	
北大屋敷2号橋	キタオヤシキ2ゴウハン	斉藤小屋八気線	不明	3.1	4.0	横手市	H27	Ⅱ	橋台にジャンカ。

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施 年度	判定区分	所見等
石川原下大谷地大雄境線1号橋	イシカワランモオヤチタイユウサカイヤチイコウキョウ	石川原下大谷地大雄境線	不明	3.0	3.6	横手市	H27	I	
村東1号橋	ムラヒガシ1ゴウハン	赤川新屋敷線	不明	3.1	3.7	横手市	H27	II	橋面に劣化。
馬場尻1号橋	ババシリイゴウハン	赤川新屋敷線	不明	2.6	4.5	横手市	H27	II	橋台目地から漏水。
柏木南橋	カシワキミナバシ	折橋四津屋線	1974	4.5	10.3	横手市	H27	I	
門ノ目堰2号橋	カドノメセキニゴウキョウ	折橋四津屋線	1967年	3.0	13.1	横手市	H27	I	
十二性1号橋	ジュウニショウイチゴウハン	川原保十二性線	1991年	2.9	6.0	横手市	H27	II	橋台に鉄筋露出。
川登蟹沢線1号橋	カワノホリガニザワセンイチゴウキョウ	川登蟹沢線	不明	3.2	9.4	横手市	H27	II	縦壁に洗い出し。
浅舞今宿線1号橋	アサマイマシクセンイチゴウキョウ	浅舞今宿線	不明	3.5	18.6	横手市	H27	II	橋台に洗掘。
浅舞柳持線2号橋	アサマイヤナキモチセンニゴウキョウ	浅舞柳持線	不明	3.9	5.6	横手市	H27	II	橋台にひびわれ及び洗掘。
上船沼橋	カミフナヌマハン	船沼東線	1969年	3.9	4.6	横手市	H27	II	床版に剥離。
新島1号橋	シンジマイチゴウキョウ	前村後線	1972	3.0	4.4	横手市	H27	II	主桁に鉄筋露出。
前村後橋	マエムラウシロハン	前村後線	1972	2.6	8.0	横手市	H27	I	
中ノ又橋	ナカノマタハン	善知鳥蓋支線	1965	3.6	3.0	横手市	H27	II	床板裏に鉄筋露出。
造山蝦夷塚3号橋	ツクリヤマエゾツカサンゴウキョウ	造山南部4号線	1957年	3.6	3.0	横手市	H27	II	橋台に欠損。
造山蝦夷塚4号橋	ツクリヤマエゾツカヨンゴウキョウ	造山南部5号線	1982年	3.0	5.5	横手市	H27	I	

道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施年度	判定区分	所見等
造山蝦夷塚2号橋	ツクリヤマエゾツカニコウキョウ	造山南部6号線	1957年	3.0	2.4	横手市	H27	Ⅱ	床版脇にジャンカ。
谷地1号橋	ヤチ1コウハン	村東上小屋南線	不明	3.1	3.2	横手市	H27	Ⅰ	
太郎四郎線1号橋	タロウシロウセンイチコウキョウ	太郎四郎線	不明	3.0	3.0	横手市	H27	Ⅰ	
大屋沼3号橋	オオヤスマサノコウハン	大屋沼東西線	不明	3.0	2.2	横手市	H27	Ⅰ	
大巻5号橋	オオマキコウキョウ	大巻2号線	1978年	3.2	5.6	横手市	H27	Ⅰ	
大巻6号橋	オオマキロクコウキョウ	大巻線	1970年	2.5	5.1	横手市	H27	Ⅰ	
岩瀬橋	イワセハン	大沢岩ノ沢線	1971年	3.1	5.3	横手市	H27	Ⅱ	基礎部に洗掘。
湯の沢川6号橋	ユノサワカワロクコウキョウ	大沢南2号線	1971年	3.7	3.7	横手市	H27	Ⅱ	床版に鉄筋の露出、橋台に洗掘及びひびわれ。
湯の沢川5号橋	ユノサワカワゴウキョウ	大沢南部3号線	1970年	2.5	3.9	横手市	H27	Ⅱ	桁に隙間あり。
湯の沢川3号橋	ユノサワカワサンゴウキョウ	大沢北部2号線	1977年	2.5	4.5	横手市	H27	Ⅰ	
福蔵橋	フクゾウハン	大島中村目名川線	不明	3.3	5.0	横手市	H27	Ⅱ	床版に剥離と穴及び橋台に洗い出し。
江原橋	エハラハン	大雄東西線	1962	4.8	9.1	横手市	H27	Ⅱ	床版部の鉄筋露出、橋台部基礎洗掘。
上明永2号橋	カミミヨウエイ2コウハン	谷地線	不明	3.1	3.2	横手市	H27	Ⅱ	橋面劣化。
中の村能平喜線3号橋	ナカムラノウヘラキセンサンゴウキョウ	中の村能平喜線	不明	3.8	8.7	横手市	H27	Ⅰ	
中川原線1号橋	ナカガワラセンイチコウキョウ	中川原線	不明	3.1	5.0	横手市	H27	Ⅰ	

道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施年度	判定区分	所見等
中村真角線2号橋	ナカムラマツカケ シニコウキョウ	中村真角線	不明	3.6	8.0	横手市	H27	I	
上法寺川橋	ジョウホウジガ ワハン	長持西線	1966年	3.5	3.4	横手市	H27	II	基礎部に洗掘。
極楽寺2号橋	ゴクラクジニコウ キョウ	釣瓶線	1968	3.1	4.6	横手市	H27	II	床板裏面に剥離。
極楽寺4号橋	ゴクラクシヨウ ウキョウ	釣瓶線	1968	3.0	5.1	横手市	H27	II	橋台に洗い出し。
柳田橋	ヤナキダハン	田久保礼塚 線	不明	2.5	3.0	横手市	H27	II	橋台に洗掘。
両頭川2号橋	リョウスガワニコ ウキョウ	土井尻線	1971年	3.9	10.0	横手市	H27	II	橋台に欠損。
南神成橋	ミナミカンナハン	東神成線	不明	2.6	11.0	横手市	H27	I	
下耳取橋	シモミミリハン	東楯南部3 号線	1974年	2.9	7.1	横手市	H27	II	床版下面に鉄筋露出及びびびわれ。
東里西2号橋	トウサトニシニコ ウキョウ	東里西6号 線	1953年	3.6	1.8	横手市	H27	II	床版下面に鉄筋露出及び漏水。
東里西4号橋	トウサトニシヨウ ウキョウ	東里西部線	1953年	2.5	2.3	横手市	H27	II	床版下面に鉄筋露出及びジャンカ。
東里西橋	トウサトニハン	東里中線	1977年	3.3	5.1	横手市	H27	II	支承部から橋台にかけて漏水。
湯ノ沢橋	ユノサワハン	湯野沢線	1954年	2.6	4.9	横手市	H27	I	
湯ノ沢北橋	ユノサワキタハン	湯野沢北線	1982年	2.9	6.0	横手市	H27	I	
鳶ヶ沢2号橋	トビガサワニコ ウキョウ	鳶ヶ沢線	1971年	3.4	4.0	横手市	H27	II	床版に鉄筋の露出や浮き。
鳶ヶ沢橋	トビガサワハン	鳶ヶ沢線	1971年	3.3	4.0	横手市	H27	I	

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施年度	判定区分	所見等
大巻橋	オオマキハン	南大倉小屋谷地線	不明	3.3	4.0	横手市	H27	Ⅱ	床版に剥離と鉄筋露出、橋台に洗い出し。
谷地2号橋	ヤチ2ゴウハン	南大倉小屋谷地線	不明	3.1	4.0	横手市	H27	Ⅱ	床板表面にジャンカ。
東二ツ森2号橋	ヒガンフツモリニゴウキョウ	二ツ森中島線	1964	3.6	4.4	横手市	H27	Ⅱ	桁間から漏水、桁裏に鉄筋露出。
東二ツ森4号橋	ヒガンフツモリヨシゴウキョウ	二ツ森東線	1971	3.0	4.4	横手市	H27	Ⅱ	桁間に漏水、桁裏に鉄筋露出。
二本松佐戸線2号橋	ニホンマツサトセンゴウキョウ	二本松佐戸線	不明	3.0	3.6	横手市	H27	Ⅰ	
大元2号橋	オオモトニゴウキョウ	柏木三ツ屋桑木線	1969年	3.5	3.8	横手市	H27	Ⅱ	床版下面に剥離及びジャンカ。
白山前橋	ハクサンマエハン	白山前線	1964	3.8	11.9	横手市	H27	Ⅱ	床板表面に剥離、鉄筋露出。
八気4号橋	ハツケ4ゴウハン	八気福柳線	不明	2.5	3.0	横手市	H27	Ⅰ	
通し下田橋	トウシゲタハン	八卦南支線	1958年	3.9	2.9	横手市	H27	Ⅰ	
上田村上堰2号橋	カミタムラウワセキニゴウキョウ	八柏一ノ関線	1974年	3.3	4.6	横手市	H27	Ⅱ	床版にジャンカと漏水、橋台に洗い出し、高欄部に鉄筋露出と欠損。
M2-5号橋	エムニノゴウキョウ	八柏下村線	1974	4.6	4.5	横手市	H27	Ⅱ	地覆部に遊離石灰、鉄筋の露出。
M2-7号橋	エムニノチゴウキョウ	八柏下村線	1974	4.5	4.5	横手市	H27	Ⅱ	橋面に欠損。
惣助堰5号橋	ソウスケセキゴウキョウ	八柏西1号線	1971年	3.8	4.6	横手市	H27	Ⅰ	
根田谷地堰4号橋	コンダヤチセキヨシゴウキョウ	八柏東1号線	1971年	3.7	4.0	横手市	H27	Ⅰ	
M2-3号橋	エムニノサンゴウキョウ	八柏北線	1974	4.7	7.5	横手市	H27	Ⅱ	下部構造の中央仕切り版に欠損。

道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施年度	判定区分	所見等
八幡小路宿館線1号橋	ヤワタコウジシユクダテセンイチゴウキョウ	八幡小路宿館線	不明	3.1	3.6	横手市	H27	Ⅱ	床版に漏水及び断面欠損。
大宮川橋	オオミヤカワハン	八木線	1969年	3.5	9.0	横手市	H27	Ⅱ	床版と橋台の旧橋部に剥離。
千本野1号橋	センボンノ1ゴウハン	番匠田千本野線	不明	3.7	5.8	横手市	H27	Ⅰ	
樋ノ口西村中線1号橋	ヒノクチニシナカムラセンイチゴウキョウ	樋ノ口西村中線	不明	2.6	3.7	横手市	H27	Ⅱ	床版及び橋台にひびわれ。
樋ノ口柳持線1号橋	ヒノクチヤナキモチセンイチゴウキョウ	樋ノ口柳持線	不明	3.7	8.3	横手市	H27	Ⅰ	
門ノ目堰5号橋	カドノメセキゴウキョウ	樋脇一ノ関線	1971年	2.5	3.6	横手市	H27	Ⅱ	床版に漏水・ジャンカ・剥離・鉄筋露出、橋台に欠損。
苗代下橋	ナヲシロシタハン	苗代下線	1964	2.7	3.1	横手市	H27	Ⅱ	桁間から漏水、桁裏に鉄筋露出、クラック。
蛭野M4線1号橋	ヒルノエムヨンセンイチゴウキョウ	蛭野M4線	不明	2.9	4.7	横手市	H27	Ⅰ	
堰端橋	セキバタハン	婦気3号線	不明	3.0	3.5	横手市	H27	Ⅱ	床版下面に鉄筋の露出。
新堰橋	ニイセキハン	平真線	不明	3.6	9.2	横手市	H27	Ⅱ	橋台に剥離及び洗掘。
平沢浅小線1号橋	ヒラサワアサシヨウセンイチゴウキョウ	平沢浅小線	不明	3.0	3.0	横手市	H27	Ⅱ	床版に鉄筋露出及びひびわれ。
新町橋	シンマチハン	法竜中里線	不明	2.7	3.9	横手市	H27	Ⅱ	床版下部に断面欠損。
民生橋	ミンセイハン	縫殿中町線	1966年	3.0	3.6	横手市	H27	Ⅱ	床版に剥離。
豊前中島線1号橋	ブゼンナカジマセンイチゴウキョウ	豊前中島線	不明	3.7	18.0	横手市	H27	Ⅰ	
後田表3号橋	ウシロダオモテサンゴウキョウ	睦合造山線	1984年	2.6	14.1	横手市	H27	Ⅱ	床版下面に天端に向かって穴あり。

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施年度	判定区分	所見等
後田表橋	ウシロダオモテハシ	睦合造山線	1977年	2.6	11.2	横手市	H27	Ⅱ	床版下面(ハンチ部)に鉄筋の露出。
本堂村中2号線1号橋	ホドウムラナカニコウセイチゴウキョウ	本堂村中2号線	不明	2.6	5.3	横手市	H27	Ⅱ	橋台にひびわれ。
上小屋1号橋	カミコヤイチゴウハシ	明永間明田線	不明	3.3	4.0	横手市	H27	Ⅱ	床版に剥離、橋台に洗掘と剥離。
上明永1号橋	カミヨウエイチゴウハシ	明永間明田線	不明	3.2	4.0	横手市	H27	Ⅱ	床版にジャンカ。
松林3号橋	マツハヤンサンゴウハシ	明永上水越線	不明	3.1	4.0	横手市	H27	Ⅱ	床版にジャンカと鉄筋露出、橋台に洗い出し。
明神1号橋	ミヨウジン1ゴウハシ	明永上水越線	不明	3.0	4.0	横手市	H27	Ⅱ	橋台にジャンカ及び洗掘。
上小屋2号橋	カミコヤニコウハシ	明永南大倉小屋線	不明	3.3	4.0	横手市	H27	Ⅱ	床版に剥離と鉄筋露出、橋台に洗い出しと漏水。
木下中村線3号橋	キジナカムラセンサンゴウキョウ	木下中村線	不明	3.6	8.0	横手市	H27	Ⅱ	橋台に洗掘。
野中十文字境線1号橋	ノナカジュウモンジサイケンチゴウキョウ	野中十文字境線	不明	3.0	4.5	横手市	H27	Ⅰ	
堂ノ下橋	ドウノシタハシ	矢神北部線	1987年	3.4	7.0	横手市	H27	Ⅰ	
下小路橋	シモコウジハシ	雄物川中央線	不明	3.5	6.6	横手市	H27	Ⅰ	
蝦夷塚橋	エゾツカハシ	雄物川東西線	1961年	3.1	6.1	横手市	H27	Ⅱ	橋台に洗掘。
東里2号橋	トウサトニコウキョウ	雄物川東部3号幹線	1962年	3.0	7.3	横手市	H27	Ⅱ	床版下面にジャンカ。
余ノ目3号橋	アマノメ3ゴウハシ	余目東線	不明	3.3	3.6	横手市	H27	Ⅱ	橋台に洗掘。
落合西1号橋	オチアイニシチゴウハシ	落合西3号線	1991	3.0	15.6	横手市	H27	Ⅱ	床板裏の継目漏水、橋台洗い出し。

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施年度	判定区分	所見等
林崎上猪岡線3号橋	ハヤシサキカミイ ノカセンサンゴ ウキョウ	林崎上猪岡線	不明	3.1	3.6	横手市	H27	Ⅱ	床版のコンクリートに劣化。
葛摘沢橋	クスツミサワハン	呂土沢3号線	不明	2.8	3.1	横手市	H27	Ⅱ	桁の継目から漏水。
横手沢橋	ヨコテサワハン	兀山2号線	不明	3.5	6.1	横手市	H27	I	