

令和2年度 橋梁定期点検結果

橋梁名	橋梁名 (カナ)	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	全幅員 (m)	点検記録	
						判定区分	所見等
油川7号橋	アブラカワナゴウキョウ	阿気東2号線	不明	13.6	3.50	Ⅲ	主桁にうき、A1橋台に著しい鉄筋露出が見られる。
大排2号橋	オハイニゴウキョウ	烏屋場線	1972	12.0	4.70	Ⅲ	支承に著しい腐食が見られる。
沼山1号橋	ヌヤマイチゴウキョウ	沼山線	不明	10.1	5.40	Ⅲ	主桁に著しい鉄筋露出、A2橋台に著しいひびわれが見られる。
小誌沢橋	コシザサバシ	湯ノ島寺内線	不明	22.3	9.55	Ⅱ	主桁にひびわれ、横桁にPC定着部の異常が見られる。
南郷坂橋	ナノゴウサバシ	南郷坂線	1975	20.5	8.20	Ⅱ	鋼部材に腐食、床版に床版ひびわれが見られる。
下大倉橋	シモオウクラバシ	大倉沢線	1992	20.6	5.20	Ⅱ	A2橋台にひびわれが見られる。
南相野々橋	ミナミノノバシ	南相野々神成線	1964	20.0	4.20	Ⅱ	鋼部材に腐食、防護欄に変形が見られる。
松川橋	マツカバシ	上松川味平線	1966	19.5	4.60	Ⅱ	鋼部材に腐食、地覆に鉄筋露出が見られる。
頭無幹排14号橋	カシラナシカンバイシヨウゴンゴウバシ	境田千本野線	1981	19.6	6.20	Ⅱ	間詰床版に遊離石灰が見られる。
武道川橋	ブドウカバシ	平野沢松沢線	1983	19.7	6.20	Ⅱ	A2橋台にひびわれが見られる。
不動橋	フドウバシ	下松川線	1987	20.0	6.20	Ⅱ	横桁にPC定着部の異常が見られる。
金谷橋	カナヤバシ	牛ヶ沢猿田線	1991	19.9	8.20	Ⅲ	主桁に遊離の異常(脚壁と接触)、床版に著しい床版ひびわれが見られる。
馬鞍城廻橋	マザシロマワリバシ	横手平鹿増田線	1996	20.0	9.70	Ⅱ	床版に遊離石灰、下部工にひびわれが見られる。
佐首橋	サノバシ	佐首線	1979	18.9	4.00	Ⅱ	鋼部材に腐食が見られる。
日影橋	ヒカガバシ	日影2号線	1983	18.7	6.20	Ⅰ	
田野沢橋	タノザバシ	田野沢線	1985	18.8	6.20	Ⅰ	
土場橋	ドノバシ	土場線	1987	18.9	6.20	Ⅰ	
讃岐橋	サヌバシ	讃岐線	1979	18.1	4.30	Ⅱ	鋼部材に腐食、床版に床版ひびわれ、支承に劣化が見られる。
白山橋	ハクサンバシ	大森白山下線	1991	17.7	9.20	Ⅱ	床版、横桁に鉄筋露出が見られる。
奥羽厨川橋	オウウクサガバシ	旭川金沢線	2001	17.6	8.20	Ⅱ	床版に遊離石灰、支承に劣化が見られる。
岩野目橋	イワノメバシ	相野々ダム線	2009	17.5	7.20	Ⅰ	
ゆへらく橋	ユエラクバシ	ゆへらくさわらび線	1997	17.2	7.70	Ⅰ	
中島橋	ナカジマバシ	中島中杉沢線	2004	16.9	6.20	Ⅰ	
瀬野ヶ台橋	セノガイバシ	瀬野ヶ台1号線	1965	16.0	3.60	Ⅱ	主桁、横桁、床版に鉄筋露出、P1橋脚に鉄筋露出、うき、支承アンカーに脱落が見られる。
前田表橋	マエダオモテバシ	浅舞今宿線	1982	15.6	8.20	Ⅱ	横桁に遊離石灰、A1橋台にひびわれが見られる。
地竹川7号橋	チタケガワ7ゴウキョウ	大沢南線	1991	15.6	5.70	Ⅱ	主桁にひびわれが見られる。
極楽寺橋	ゴクラクジバシ	極楽寺支線	1991	16.0	5.70	Ⅱ	横桁にうきが見られる。
横沢橋	ヨコザバシ	末野極楽寺線	1994	16.1	6.20	Ⅱ	A1橋台にひびわれ、地覆に鉄筋露出が見られる。
奥羽杉沢橋	オウウシガサバシ	旭川金沢線	1995	15.5	8.20	Ⅰ	
長根橋	ナガネバシ	旭川金沢線	1997	15.6	8.20	Ⅱ	畜産モルタルにうきが見られる。
頭無幹排13号橋	カシラナシカンバイシヨウサンゴウバシ	赤川1号線	2000	15.6	4.00	Ⅱ	間詰床版に遊離石灰が見られる。
中島一号橋	ナカジマチゴウキョウ	平野沢線	2008	15.8	7.20	Ⅰ	
地竹川4号橋	チタケガワ4ゴウキョウ	大沢南2号線	2013	15.9	4.50	Ⅰ	
貝沢橋	カイザバシ	貝沢松沢線	1970	15.0	4.40	Ⅰ	
地竹橋	チタケバシ	大沢羽後線	1976	15.0	9.70	Ⅲ	支承に傾斜が見られる。
大石沢橋	オオシザバシ	狙半内線	2004	15.1	8.20	Ⅰ	
皿川橋	サラカバシ	桑里跡般若寺線	2011	14.5	12.50	Ⅰ	
鞍の上橋	クラノエバシ	鞍の上線	不明	14.5	3.80	Ⅱ	鋼部材に腐食、床版に遊離石灰を伴う床版ひびわれが見られる。
山根橋	ヤマネバシ	二ツ森鳥井沢線	不明	5.9	25.80	Ⅱ	頂版に床版ひびわれ、A1橋台にひびわれが見られる。
大巻3号橋	オオマキ3ゴウキョウ	南形線	1957	9.4	5.03	Ⅲ	A1橋台に鉄筋露出、うきが見られる。
山城橋	ヤマシロバシ	湯ノ島寺内線	1963	8.5	8.40	Ⅱ	間詰床版、A1橋台に遊離石灰、地覆に鉄筋露出が見られる。
湯奈川橋	ユナガバシ	羽場戸波線	不明	8.5	6.30	Ⅱ	間詰床版に遊離石灰、A1橋台に鉄筋露出が見られる。
枕ヶ沢橋	マクラガサバシ	滝ノ上枕ヶ沢線	1968	9.0	3.60	Ⅱ	床版に鉄筋露出、A2橋台にひびわれ、剥離が見られる。
耳取橋	ミミリバシ	桑木柄内線	1969	5.4	7.45	Ⅰ	
三ヶ村堰13号橋	サガムラゼキ13ゴウキョウ	上三ヶ村原線	1972	8.5	4.30	Ⅱ	間詰床版に遊離石灰、A2橋台に剥離、遊離石灰が見られる。
三ヶ村堰11号橋	サガムラゼキ11ゴウキョウ	作野大川橋線	1972	8.5	4.60	Ⅱ	間詰床版に遊離石灰、A1橋台に遊離石灰が見られる。
段ノ下橋	ダンノシタバシ	柏木堤防2号線	1972	8.5	6.00	Ⅰ	
段ノ下2号橋	ダンノシタ2ゴウキョウ	段ノ下線	1972	8.5	6.00	Ⅰ	
三ヶ村堰3号橋	サガムラゼキ3ゴウキョウ	北越前線	1972	8.5	6.10	Ⅱ	間詰床版に遊離石灰、A2橋台に剥離が見られる。
鍋ヶ沢橋	ナベガサバシ	鍋ヶ沢中央線	1973	8.5	5.30	Ⅰ	
泥籠沼堰2号橋	ドジョウヌマゼキ2ゴウキョウ	大慈寺谷地折橋線	不明	8.5	3.50	Ⅲ	床版に著しい鉄筋露出が見られる。
泥籠沼橋	ドジョウヌマバシ	新町大慈寺谷地線	1974	9.5	6.10	Ⅱ	主桁、間詰床版に遊離石灰が見られ、対策が必要である。
小鍋ヶ沢橋	コナベガサバシ	鍋ヶ沢南線	不明	8.5	2.50	Ⅱ	主桁にひびわれ、床版に鉄筋露出が見られる。
上水上沢橋	カミズミザバシ	城ノ下線	1976	9.0	3.50	Ⅰ	
金山沢橋	カネヤマザバシ	武道小安沢線	不明	8.5	5.00	Ⅰ	
三ヶ村堰6号橋	サガムラゼキ6ゴウキョウ	境田線	1979	8.5	5.80	Ⅱ	主桁、A1橋台にひびわれ、間詰床版に遊離石灰が見られる。
船沢橋	フナザバシ	二井山上溝線	1980	8.5	6.20	Ⅰ	
上台橋	ウツダイバシ	上台弥勒線	不明	9.4	5.80	Ⅲ	床版に著しい鉄筋露出、防護欄に破損が見られる。
道川南橋	ミチカワミナシバシ	下桜沢新町線	1981	9.4	12.40	Ⅱ	主桁に鉄筋露出が見られる。
大釜橋	オオカマバシ	浅舞今宿線	1982	9.4	8.20	Ⅰ	
堀切橋	ホリキリバシ	貝沢松沢線	1983	8.5	6.10	Ⅰ	
大樋橋	オオトビバシ	堀中半助村線	1985	8.5	6.70	Ⅰ	
水沢橋	ミズザバシ	二井山上溝線	1990	8.6	8.20	Ⅰ	
城南1号橋	シロミニマイチゴウバシ	羽黒清水沢線	不明	9.3	10.00	Ⅰ	
下高口田村堰線1号橋	シモタカクチナムラゼキセンイチゴウキョウ	下高口田村堰線	不明	8.4	2.80	Ⅱ	主桁に鉄筋露出が見られる。
一本杉旧野球場線1号橋	イツボンシキキョウヤキョウシヨウセンイチゴウキョウ	一本杉旧野球場線	不明	8.6	2.70	Ⅱ	主桁に剥離が見られる。
上小岡台沢橋	カミコオガイザバシ	小岡台沢線	1981	9.4	3.80	Ⅱ	間詰床版に遊離石灰、A1橋台にひびわれが見られる。
下高口油川幹排添線2号橋	シモタカクチアブラカワカンバイシヨウセンニゴウキョウ	下高口油川幹排添線	不明	8.5	3.00	Ⅱ	床版に鉄筋露出が見られる。

令和2年度 橋梁定期点検結果

橋梁名	橋梁名(カナ)	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	全幅員 (m)	点検記録	
						判定区分	所見等
石塚清水川反線1号橋	イシヅカシミズカワバシセンイチゴウキョウ	石塚清水川反線	不明	9.2	3.90	II	主桁に鉄筋露出、うき、床版に鉄筋露出、下部工に剥離が見られる。
中山野田線1号橋	ナカヤマノダセンイチゴウキョウ	中山野田線	不明	9.0	4.70	II	間詰床版に遊離石灰が見られる。
小安沢4号橋	オヤサザヨコゴウキョウ	武道線	不明	8.5	4.80	I	
小安沢3号橋	オヤサザサンゴウキョウ	武道線	不明	8.5	4.50	II	A2橋台に遊離石灰が見られる。
小安沢2号橋	オヤサザニゴウキョウ	武道線	不明	8.5	4.50	II	支承に劣化が見られる。
小安沢1号橋	オヤサザイチゴウキョウ	武道線	不明	8.5	4.70	I	
野中増田境線1号橋	ノナカマダサカイセンイチゴウキョウ	野中増田境線	不明	9.4	5.20	II	間詰床版に遊離石灰が見られる。
野中間合線1号橋	ノナカサカイセンイチゴウキョウ	野中間合線	不明	9.4	5.20	II	主桁に鉄筋露出が見られる。
中野橋	ナカノバシ	三吉野中野線	不明	9.0	6.00	I	
新藤4号橋	シンドウゴウバシ	新藤柳田5号線	不明	9.3	6.20	I	
安本3号橋	ヤスモトサンゴウバシ	安本線	不明	9.4	5.60	II	間詰床版に遊離石灰が見られる。
仁井田1号線1号橋	ニイダイゴウセンイチゴウキョウ	仁井田1号線	不明	9.4	6.70	I	
上鍋倉10号線1号橋	カミナベラッシュゴウセンイチゴウキョウ	上鍋倉10号線	不明	8.5	6.70	II	間詰床版に遊離石灰、A2橋台にひびわれが見られる。
坂ノ下10号線1号橋	サカノシタゴウセンイチゴウキョウ	坂ノ下10号線	不明	8.5	6.70	II	主桁に剥離が見られる。
年子狐住宅線2号橋	ネネゴジョウタクセンニゴウキョウ	年子狐住宅線	不明	9.4	7.10	II	主桁にひびわれ、A2橋台にうきが見られる。
厨川橋	クラヤゴウバシ	金沢中央線	不明	11.5	7.40	II	間詰床版に遊離石灰が見られる。
金屋107線3号橋	カナヤヒヤクナセンサンゴウキョウ	金屋107線	不明	8.0	14.40	II	頂版に鉄筋露出、A1橋台にひびわれ、うきが見られる。
宝電線1号橋	ホウデンセンイチゴウキョウ	宝電線	1998	9.4	11.00	II	A2橋台にひびわれが見られる。
大巻4号橋	オオマキ4ゴウキョウ	南形2号線	1958	8.0	3.00	II	主桁に鉄筋露出、間詰床版に遊離石灰、A1橋台に遊離石灰を伴うひびわれが見られる。
山城5号橋	ヤマシロゴウバシ	大中島峠町線	1958	8.4	4.80	II	主桁に剥離、横桁に腐食、欠損、A2橋台に剥離が見られる。
下鶴川2号橋	シモカモガワ2ゴウキョウ	下開南線	1967	7.8	6.30	II	床版に鉄筋露出、A1橋台遊離石灰が見られる。
開橋	ヒラキバシ	開今田ヶ沢線	不明	7.5	4.80	II	A2橋台に遊離石灰が見られる。
下ノ谷地橋	シタノヤチバシ	南形南部2号線	1972	8.2	3.00	II	主桁にひびわれ、鉄筋露出、床版に床版ひびわれが見られる。
七滝川3号橋	ナナタキガワ3ゴウキョウ	水沢2号線	1972	8.4	3.95	II	間詰床版に遊離石灰が見られる。
角間川堰8号橋	カクマガワゼキ8ゴウキョウ	四ッ屋折橋線	不明	7.5	3.60	II	床版に植生繁茂、A1橋台に剥離が見られ、対策が必要。
角間川堰7号橋	カクマガワゼキ7ゴウキョウ	折橋線	不明	7.5	5.40	II	A2橋台に漏水が見られる。
吉野北橋	ヨシノキバシ	吉野北線	不明	7.5	5.60	II	主桁に鉄筋露出、床版に遊離石灰、地震にうきが見られる。
滝ノ下橋	タキノシタバシ	上畑滝ノ下線	1978	7.5	5.90	II	主桁、床版に鉄筋露出、A2橋台にうきが見られる。
羽場南橋	ハバミナゴバシ	羽場南線	不明	8.4	4.70	II	間詰床版に遊離石灰が見られる。
平野橋	ヒラノバシ	夕ノ木夏見沢線	1979	7.8	4.65	II	A2橋台に打鍵目開きが見られる。
上小鍋ヶ沢橋	カミナベガサバシ	狭袋鍋ヶ沢線	不明	7.5	6.10	I	
小岡台沢橋	コオカダイザバシ	狙半内線	1981	8.2	8.20	II	主桁に欠損、間詰床版に遊離石灰が見られる。
矢神川3号橋	ヤガミガワ3ゴウキョウ	矢神線	1982	9.0	7.18	II	床版に床版ひびわれ、A2橋台にひびわれが見られる。
中ノ又2号橋	ナカノマタ2ゴウキョウ	善知鳥蓋支線	1987	8.4	6.30	I	
下八卦4号橋	シモハツク4ゴウキョウ	八卦持川線	1991	8.1	3.04	II	A2橋台に洗堀が見られる。
山神沢橋	サンジンザバシ	狙半内線	1993	7.8	8.20	I	
丸志田小橋	マルシダコバシ	丸志田線	不明	8.3	2.50	III	床版に抜け落ちが見られる。
舞鶴小路線1号橋	マイヅルコウジセンイチゴウキョウ	舞鶴小路線	不明	7.7	3.00	II	A1橋台に遊離石灰が見られる。
戸平橋	トハラバシ	桂沢線	不明	7.6	3.00	II	主桁に鉄筋露出、床版に腐朽が見られる。
大堤沢2号橋	オオツツザニゴウキョウ	大堤沢線	不明	8.4	3.80	I	
厨川1号橋	クラヤガワイチゴウバシ	館石2号線	不明	7.9	3.60	III	A1橋台に著しいひびわれが見られる。
上の台橋	ウノダイバシ	上の台線	不明	7.0	3.14	II	床版に腐朽による欠損、A1橋台にうきが見られる。
下高口北線2号橋	シモタカグチキタセンニゴウキョウ	下高口北線	不明	8.5	3.00	I	
板屋沢1号橋	イタヤザニゴウキョウ	板屋沢野中線	不明	7.0	6.82	II	頂版に床版ひびわれ、A1橋台にひびわれが見られる。
二本松北鍋倉線1号橋	ニホンマツキタベクラセンイチゴウキョウ	二本松北鍋倉線	不明	8.4	4.50	II	間詰床版に遊離石灰が見られる。
二本松佐戸線1号橋	ニホンマツサドセンイチゴウキョウ	二本松佐戸線	不明	8.4	4.50	II	間詰床版、A1橋台に漏水が見られる。
石塚下藤根線1号橋	イシヅカシモフジネセンイチゴウキョウ	石塚下藤根線	不明	8.4	3.90	II	A1橋台にひびわれ、うきが見られる。
城戸防災センター線2号橋	キドボウサイセンターセンニゴウキョウ	城戸防災センター線	不明	8.4	4.00	II	主桁に鉄筋露出、間詰床版に遊離石灰、防護柵に破断が見られる。
小泉平清水線1号橋	コイズミラシミセンイチゴウキョウ	小泉平清水線	不明	8.4	4.00	I	
荒所野々助明神線3号橋	アラソノノサメクサノシヤンセンサンゴウキョウ	荒所野々助明神線	不明	8.4	4.00	II	防護柵に腐食による欠損が見られる。
菅の沢1号橋	スガノザニゴウキョウ	武道下々村線	不明	8.0	4.10	II	主桁に鉄筋露出、床版に鉄筋露出、うきが見られる。
福岡東上三野線1号橋	フクノシガシカミセンイチゴウキョウ	福岡東上三野線	不明	7.5	4.40	II	防護柵に著しい欠損が見られる。
菅の沢橋	スガノザバシ	武道線	不明	7.5	4.50	I	
真角根木場1号線1号橋	マツカネツツバイチゴウセンイチゴウキョウ	真角根木場1号線	不明	8.4	4.70	II	路面の凹凸が見られる。
中ノ目2号橋	ナカノメゴウバシ	荒町川目線	不明	7.6	4.80	I	
馬鞍南3号線1号橋	マガラミミナミサンゴウセンイチゴウキョウ	馬鞍南3号線	不明	8.4	5.10	II	間詰床版に遊離石灰が見られる。
田中本町裏線1号橋	タナカモトマチウラセンイチゴウキョウ	田中本町裏線	不明	8.4	5.03	II	主桁に遊離石灰を伴うひびわれ、間詰床版に遊離石灰が見られる。
植田沢田本線1号橋	植田沢田本線	不明	8.4	5.50	II	間詰床版に遊離石灰が見られる。	
頭無幹排1号橋	カシラナシカンバイイチゴウバシ	安田1号線	不明	7.6	5.60	II	間詰床版に遊離石灰、地震に鉄筋露出が見られる。
諏訪野田舎線1号橋	スワノイナカセンイチゴウキョウ	諏訪野田舎線	不明	8.4	5.70	II	主桁に遊離石灰を伴うひびわれ、間詰床版に遊離石灰が見られる。
沼田真角線4号橋	ヌマタマカガセンニゴウキョウ	沼田真角線	不明	8.4	5.70	II	鋼部材に腐食、床版に剥離、地震にうきが見られる。
107西線3号橋	ヒヤクナニシセンサンゴウキョウ	107西線	不明	7.6	6.16	III	主桁および床版に著しい鉄筋露出が見られる。
清水沢2号橋	シミズザニゴウキョウ	城南1号線	不明	8.4	6.70	I	
羽場裏線1号橋	ハバウラセンイチゴウキョウ	羽場裏線	不明	8.4	7.20	I	
沼田真角線6号橋	ヌマタマカガセンロウゴウキョウ	沼田真角線	不明	8.0	7.20	II	床版に鉄筋露出が見られる。
二階沢橋	ニカイザバシ	狙半内線	1993	7.6	8.20	II	間詰床版に遊離石灰が見られる。
宝電橋	ホウデンバシ	梨木古内線	不明	7.6	12.68	II	鋼部材全体に腐食、床版・横桁に腐食による欠損が見られる。
大塚2号橋	オオツカ2ゴウキョウ	田中線	1956	6.6	3.50	I	

令和2年度 橋梁定期点検結果

橋梁名	橋梁名 (カナ)	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	全幅員 (m)	点検記録	
						判定区分	所見等
西山崎2号橋	ニシヤマザキ2ゴウキョウ	小水沢線	1963	7.3	6.30	II	間詰床版に遊離石灰、A1橋台にひびわれが見られる。
葛ヶ沢橋	カズガザワハシ	山崎太田線	1970	7.0	5.33	I	
北小鍋ヶ沢橋	キタコナベガザワハシ	鍋ヶ沢中央線	1967	7.4	5.70	I	
下川原2号橋	シモカワラ2ゴウキョウ	沼館今宿石持線	1969	7.3	3.50	II	防護柵に破断が見られる。
十三塚2号橋	ジュウサンツカ2ゴウキョウ	回館東里西線	1969	7.7	5.30	II	床版、下部工の鉄筋露出は補修されている。主桁、P1橋脚にひびわれが見られる。
七滝川橋	ナナタキガハシ	水沢3号線	1970	7.3	3.60	III	A1橋台に著しい洗掘が見られる。
田村野1号橋	タムラノ1ゴウキョウ	福島落合線	不明	7.1	5.40	II	間詰床版に遊離石灰、A1橋台にコールドジョイントが見られる。
福島塚1号橋	フクシマザキ1ゴウキョウ	耳取福島線	不明	6.6	5.82	II	主桁に遊離石灰を伴うひびわれ、間詰床版に遊離石灰が見られる。
拂川橋	ハライカガハシ	西山崎杉ノ沢線	1972	6.5	4.70	III	A2橋台に著しい鉄筋露出、うきが見られる。
平野小佐田橋	ヒラノサダハシ	平野小佐田線	1972	7.4	4.70	II	A2橋台に遊離石灰が見られる。
西百目木3号橋	ニシメキ3ゴウキョウ	西百目木線	1972	7.4	4.70	II	主桁に欠損が見られる。
三ヶ村堰4号橋	サガムラゼキ4ゴウキョウ	影取上太郎線	1972	7.3	4.40	I	
三ヶ村堰12号橋	サガムラゼキ12ゴウキョウ	作野川原線	1972	7.2	4.40	II	A1橋台遊離石灰が見られる。
三ヶ村堰9号橋	サガムラゼキ9ゴウキョウ	東山崎小中島線	1972	7.3	4.50	I	
三ヶ村堰8号橋	サガムラゼキ8ゴウキョウ	西小出下太郎線	1972	6.8	4.40	II	頂版に鉄筋露出、うき、P1橋脚にひびわれが見られる。
悪戸橋	アクトハシ	下西野堤防線	1972	6.5	2.80	II	主桁に鉄筋露出が見られる。
屋敷西橋	ヤシキニシハシ	柏木西部線	1972	7.3	7.00	II	主桁、床版に鉄筋露出が見られる。
大巻2号橋	オオマキ2ゴウキョウ	深井大巻末館児童館線	1973	7.1	4.93	II	主桁、床版に鉄筋露出、うきが見られる。
白山下橋	ハクサンシタハシ	大森白山下線	1973	7.0	7.70	II	床版に遊離石灰を伴う床版ひびわれ、A1橋台にひびわれが見られる。
高杉橋	タカサギハシ	屋敷台羽広線	1974	6.5	5.60	II	床版に遊離石灰、A2橋台につきが見られる。
小安沢橋	オヤサザハシ	武道小安沢線	不明	7.3	5.00	II	間詰床版に遊離石灰が見られる。
倉刈沢橋	クラガザワハシ	沢口武道線	1978	7.4	4.60	III	主桁に著しい鉄筋露出、うきが見られる。
深井下大巻橋	フカシモオオマキハシ	造山北線	1981	7.3	3.60	II	間詰床版に遊離石灰が見られる。
深井下大巻2号橋	フカシモオオマキ2ゴウキョウ	下大巻出向線	不明	6.3	6.00	I	
堰合2号橋	セキアヒ2ゴウキョウ	新平川沼館線	1981	7.3	6.20	II	A1橋台、地覆にひびわれが見られる。
矢神川2号橋	ヤマガワ2ゴウキョウ	矢神2号線	1982	7.3	4.60	II	床版に鉄筋露出、防護柵に腐食による欠損が見られる。
明永1号橋	ミユエイイチゴハシ	明永線	不明	7.0	5.80	II	主桁に遊離石灰を伴うひびわれが見られる。
二ツ森橋	フタツモリハシ	二ツ森1号線	1985	7.3	5.50	I	
知恵ヶ沢1号橋	チエガザワ1ゴウキョウ	大森白山下線	1986	4.8	7.10	II	頂版に床版ひびわれ、A2橋台にひびわれが見られる。
白山前2号橋	ハクサンマエ2ゴウキョウ	白山前線	不明	5.9	13.02	II	頂版に床版ひびわれが見られる。
荒処飛池線1号橋	アラトコトビイセイセイチゴウキョウ	荒処飛池線	不明	8.2	13.30	II	頂版に漏水、A2橋台に剥離が見られる。
樋ノ口東小路2号線1号橋	ヒノクチガシラコウシニコウセイイチゴウキョウ	樋ノ口東小路2号線	不明	3.0	4.00	I	
虫内沢橋	ムシノウザハシ	上虫内線	不明	6.5	3.80	I	
下川原橋	シモカワラハシ	下川原八木線	不明	6.5	6.50	I	
大屋沼1号橋	オオヤヌマイゴウハシ	橋沢大屋沼西線	不明	7.4	4.30	II	A1橋台に剥離、路面の凹凸が見られる。
宿屋敷線1号橋	シュウヤシキセンイチゴウキョウ	宿屋敷線	不明	5.7	5.00	I	
宝龍堂1号線1号橋	ホウリュウドウイチゴウセイイチゴウキョウ	宝龍堂1号線	不明	5.7	5.00	II	頂版に遊離石灰が見られる。
松林2号橋	マツバヤシニコウハシ	松林関小屋線	不明	7.3	4.40	II	間詰床版に遊離石灰、支承に劣化が見られる。
下沖田側道1号線1号橋	シモノキタウチゴウセイイチゴウキョウ	下沖田側道1号線	不明	5.7	5.00	I	
林崎下藤根線1号橋	ハヤシザキシモフジネセンイチゴウキョウ	林崎下藤根線	不明	7.2	4.60	II	主桁に欠損が見られる。
馬鞍釜ノ川線2号橋	マガサカノカウセンゴウキョウ	馬鞍釜ノ川線	不明	7.3	4.70	II	間詰床版に遊離石灰、A2橋台にひびわれが見られる。
二階沢2号橋	ニカイズメニコウハシ	火石田2号線	不明	6.6	4.50	I	
白幡2号橋	シラハタニコウハシ	白幡線	2018	10.5	3.95	I	
落合西1号橋	(オチアヒニシゴウハシ)	市道落合西3号線	1991	3.0	5.0	II	床版：目地漏水、下部構造：すき間
百万刈1号橋	(ヒヤクマンリキゴウハシ)	市道新町百万刈1号線	1991	3.0	7.5	II	床版：目地漏水、遊離石灰、下部構造：漏水、遊離石灰、隙間
百万刈2号橋	(ヒヤクマンリキニゴウハシ)	市道新町百万刈2号線	1991	3.0	7.0	II	床版：目地漏水、遊離石灰、下部構造：隙間、漏水
百万刈3号橋	(ヒヤクマンリキサンゴウハシ)	市道新町百万刈3号線	1991	3.0	4.0	II	床版：目地漏水、遊離石灰、下部構造：すき間、漏水
悪戸橋	(アクトハシ)	市道悪戸線	不明	2.5	4.5	II	床版：ジャンカ、下部構造：洗い出し、滲出水
余ノ目1号橋	(アノメイチゴウハシ)	市道余目館西線	不明	2.2	4.2	II	下部構造：洗い出し、その他(地覆)：地覆欠損、鉄筋露出
余ノ目3号橋	(アノメサンゴウハシ)	市道余目東線	不明	3.3	3.6	II	床版：側面に欠損、ジャンカ、下部構造：洗掘、洗い出し、ひび割れ
十二牲1号橋	(ジュウニセイイチゴウハシ)	市道川原保十二牲線	1991	2.9	6.0	II	床版：縦目漏水、下部構造：縦目漏水、鉄筋露出
北大屋敷2号橋	(キタオホヤシキニコウハシ)	市道斉藤小屋八気線	不明	3.1	3.6	II	床版：ジャンカ、下部構造：漏水、洗い出し
目名川1号橋	(メナガハシ)	市道庚塚目名川線	不明	3.0	3.6	II	床版：雑草繁茂、下部構造：橋台洗掘
八気4号橋	(ヤツキヨウハシ)	市道八気福柳線	不明	2.5	3.0	II	床版：床版間に隙間、
大橋嶺2号橋	(オホハシ)	市道根田川1号線	不明	3.3	3.6	II	床版：コールドジョイント、下部構造：洗掘、漏水
田中橋	(タナカハシ)	市道庚塚目名川線	不明	2.9	3.6	II	床版：鉄筋露出、
上根田1号橋	(ウネノダイチゴウハシ)	市道根田川中野東線	1991	3.1	7.5	II	床版：目地漏水、下部構造：隙間、目地漏水
庚塚2号橋	(カネツカニコウハシ)	市道根田川西大島線	不明	2.9	2.7	II	床版：ジャンカ、土砂堆積、下部構造：ひび割れ、欠損
福蔵橋	(フクザウハシ)	市道大島中村目名川線	不明	3.3	4.6	II	床版：剥離状態の穴、下部構造：洗い出し
斉藤小屋橋	(サエトコウヤハシ)	市道下中島斉藤小屋線	不明	3.1	3.6	II	床版：ジャンカ、下部構造：漏水、欠損
下中島2号橋	(シモナカシマニコウハシ)	市道境田千本野線	不明	2.7	4.6	II	床版：ジャンカ、下部構造：隙間、クラック等
上中島橋	(ウチナカシマハシ)	市道松林関小屋線	不明	3.3	3.6	II	床版：土砂雑草、表面劣化、下部構造：漏水
松林3号橋	(マツバヤシサンゴウハシ)	市道明永上水越線	不明	3.1	3.6	II	下部構造：洗い出し、フタ欠損、
明神1号橋	(ミヨウジンイチゴウハシ)	市道明永上水越線	不明	3.0	3.6	II	床版：鉄筋露出、劣化、下部構造：洗掘、洗い出し
上小屋1号橋	(ウチノコイチゴウハシ)	市道明永間明田線	不明	3.3	3.6	II	床版：ジャンカ、その他：放置ゴミ
上小屋2号橋	(ウチノコニゴウハシ)	市道明永南大倉小屋線	不明	3.3	3.6	II	床版：剥離、鉄筋露出等、下部構造：洗掘、洗い出し
谷地1号橋	(ヤチチゴウハシ)	市道村東上小屋南線	不明	3.1	3.2	II	床版：鉄筋露出等、下部構造：ジャンカ
谷地2号橋	(ヤチニゴウハシ)	市道南大倉小屋谷地線	不明	3.1	3.6	II	床版：鉄筋露出、その他：地覆鉄筋露出等

令和2年度 橋梁定期点検結果

橋梁名	橋梁名(カナ)	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	全幅員 (m)	点検記録	
						判定区分	所見等
上明永2号橋	(カミナガヒニコウリ)	市道谷地線	不明	3.1	3.2	II	床版:土砂堆積、ジャンカ、下部構造:漏水、クラック
上内町2号橋	(カミナガヒニコウリ)	市道上内町3号線	不明	3.1	3.5	II	床版:欠損、鉄筋露出、その他:ガードパイプ腐食
堰端橋	(セキノキ)	市道婦気3号線	不明	3.0	3.2	II	床版:鉄筋露出、遊離石灰、下部構造:洗い出し
外ノ目2号橋	(ウチノメニコウリ)	市道外目前村1号線	不明	2.1	3.1	I	
外ノ目3号橋	(ウチノメニコウリ)	市道後村平鹿端1号線	不明	2.3	7.1	I	
外ノ目4号橋	(ウチノメニコウリ)	市道後村平鹿端2号線	不明	2.6	6.5	I	
主人堰3号橋	(ウチノメニコウリ)	市道主人線	1972	3.4	5.1	II	床版:鉄筋露出、クラック、下部構造:土砂堆積、洗い出し
館花2-2号橋	(ウチノメニコウリ)	市道館花2号線	1979	2.8	6.0	II	床版:鉄筋露出、ジャンカ
西山橋	(ウチノメニコウリ)	市道西山線	1979	3.2	5.2	II	床版:抜け落ち、ジャンカ、下部構造:鉄筋露出
漆沢橋	(ウチノメニコウリ)	市道漆沢線	1983	2.8	4.5	II	床版:鉄筋露出、その他:ガードレール変形
湯ノ沢北橋	(ウチノメニコウリ)	市道湯野沢北線	1982	2.9	5.4	I	
石川原下大谷地大雄境線1号橋	(イシカワハラノオホノボリ)	市道石川原下大谷地大雄境線	不明	3.0	3.6	II	床版:表面劣化、下部構造:ジャンカ
深間内朴田線2号橋	(フカマノウチノウチ)	市道深間内朴田線	不明	2.8	3.0	II	床版:継目漏水、下部構造:継目漏水
蛭野M4線1号橋	(ヒルノノミヤ)	市道蛭野M4線	不明	2.9	4.3	II	床版:劣化、鉄筋露出、下部構造:漏水
小野塚丘見線2号橋	(コノノカ)	市道小野塚丘見線	不明	3.1	3.6	II	床版:劣化、ジャンカ状、下部構造:漏水
荒処茨子田線1号橋	(アラハツ)	市道荒処茨子田線	不明	3.1	4.0	II	床版:滲出水、下部構造:洗い出し、滲出水
本堂村中2号線1号橋	(ホノノカ)	市道本堂村中2号線	不明	2.6	3.3	II	床版:クラック、継目漏水、下部構造:継目漏水
新平川北大清水線2号橋	(ニウヘノカ)	市道新平川北大清水線	不明	3.1	3.6	II	床版:劣化、漏水
新平川南大清水線2号橋	(ニウヘノカ)	市道新平川南大清水線	不明	3.1	3.6	II	床版:劣化、漏水、下部構造:漏水
林崎上猪岡線3号橋	(ハヤシ)	市道林崎上猪岡線	不明	3.1	3.6	II	床版:劣化
樋ノ口西村中線1号橋	(ヒノノカ)	市道樋ノ口西村中線	不明	2.6	3.7	II	下部構造:ひび割れ、洗い出し
八幡小路宿館線1号橋	(ヤマトノカ)	市道八幡小路宿館線	不明	3.1	3.6	II	床版:遊離石灰、鉄筋露出
城戸防災センター線1号橋	(シロノカ)	市道城戸防災センター線	不明	3.0	3.8	II	床版:漏水
城戸諏訪野線1号橋	(シロノカ)	市道城戸諏訪野線	不明	3.3	3.8	II	床版:鉄筋露出、ひび割れ、下部構造:ひび割れ
平沢浅小線1号橋	(ヒラサエ)	市道平沢浅小線	不明	3.0	3.0	II	床版:ひび割れ、鉄筋露出、下部構造:欠損
伊勢堂野々助明神線1号橋	(イセノカ)	市道伊勢堂野々助明神線	不明	3.2	3.4	II	床版:土砂堆積、下部構造:漏水
城戸寺村線1号橋	(シロノカ)	市道城戸寺村線	不明	3.0	3.5	II	床版:ジャンカ、鉄筋露出
二本松佐戸線2号橋	(フタノカ)	市道二本松佐戸線	不明	3.0	3.6	II	床版:鉄筋露出等、下部構造:ジャンカ
釜ノ川下関合線1号橋	(カマノカ)	市道釜ノ川下関合線	不明	3.0	4.3	II	床版:床版間に隙間、その他:地覆欠損、鉄筋露出
湯の沢川3号橋	(ユノカ)	市道大沢北部2号線	1977	2.5	4.5	II	床版:乳白色に変色、下部構造:隙間、洗い出し
新城橋	(ニウヘノカ)	市道新城上榎森線	1980	2.5	6.0	II	床版:クラック、下部構造:目地に隙間
堂ノ下橋	(ドウノカ)	市道矢神北部線	1987	3.4	7.0	II	床版:目地漏水、下部構造:目地漏水
出向5号橋	(イデノカ)	市道出向石持川線	1980	3.0	4.7	II	床版:鉄筋露出、下部構造:洗い出し
出向7号橋	(イデノカ)	市道沼館今宿西部線	1984	3.2	7.4	II	床版:路面凹凸、漏水、その他:欠損、鉄筋露出
出向8号橋	(イデノカ)	市道旭町中島線	1994	3.3	10.5	I	
大巻5号橋	(オホマキ)	市道大巻2号線	1978	3.5	5.0	II	床版:継目漏水、下部構造:隙間漏水
造山蝦夷塚4号橋	(ツクリノカ)	市道造山南部5号線	1982	3.0	4.9	II	床版:土砂堆積、陥没
東里西橋	(トウリ)	市道東里中線	1977	3.3	5.1	II	床版:劣化、鉄筋露出、下部構造:漏水
下耳取橋	(シモミミ)	市道東槻南部3号線	1974	2.9	7.1	II	床版:漏水、鉄筋露出、下部構造:洗い出し
後田表橋	(ウシノカ)	市道睦合造山線	1977	2.4	11.2	II	床版:鉄筋露出、下部構造:洗い出し
後田表3号橋	(ウシノカ)	市道睦合造山線	1984	2.6	10.5	II	床版:鉄筋露出、穴ぼこ、下部構造:隙間から漏水
八ツ口橋	(ヤツグチ)	市道上西野東部堤防線	1972	3.3	7.0	I	
八ツ口2号橋	(ヤツグチ)	市道上西野堤防2号線	1972	3.3	4.6	II	下部構造:洗い出し
極楽寺3号橋	(ゴクノカ)	市道極楽寺支線	1973	2.5	4.5	II	床版:剥離、鉄筋露出、下部構造:継目から滲出水
葛摘沢橋	(クヰノカ)	市道呂土沢3号線	不明	2.8	3.1	II	床版:鉄筋露出、下部構造:漏水
金谷2号橋	(カナヤ)	市道上野久保線	不明	3.1	3.3	II	床版:漏水、遊離石灰、下部構造:洗い出し
杉ノ沢橋	(スギノカ)	市道杉ノ沢線	1973	2.5	3.3	III	床版:ジャンカ、鉄筋露出、下部構造:洗堀、隙間
赤沼橋	(アカノカ)	市道西小出北松田線	1972	3.4	6.1	I	
前村後橋	(マエムラノカ)	市道前村後線	1972	2.6	8.0	I	
太郎四郎線1号橋	(タロウシロウ)	市道太郎四郎線	不明	3.0	3.0	I	
植田5号線1号橋	(ウエダ)	市道植田5号線	不明	2.5	4.3	II	床版:鉄筋露出、下部構造:漏水、端部欠損
中川原線1号橋	(ナカガハ)	市道中川原線	不明	3.1	3.8	I	
上沖田新山道添線1号橋	(カミノカ)	市道上沖田新山道添線	不明	3.4	4.0	I	
田村野2号橋	(イマノカ)	市道新町百万列1号線	1992	2.7	11.0	II	床版:継目漏水、下部構造:滲出水、洗い出し
田村野3号橋	(イマノカ)	市道新町百万列2号線	1992	2.7	11.0	II	床版:継目漏水、下部構造:漏水、洗い出し
田村堰4号橋	(イマノカ)	市道耳取東線	1974	3.3	5.5	II	床版:欠け、ジャンカ、下部構造:洗い出し
門ノ目堰1号橋	(カドノメ)	市道新町高津野線	1974	2.8	6.1	II	床版:ジャンカ等、下部構造:漏水、ジャンカ等
柏木南橋	(カシノカ)	市道耳取新町線	1974	2.7	4.0	II	下部構造:欠損、その他:地覆欠損、鉄筋露出
M2-1号橋	(エムニ)	市道四ツ屋伝蔵村線	1974	2.5	4.6	II	床版:隙間、下部構造:欠損、洗い出し
前堰4号橋	(マエノカ)	市道四津屋西1号線	2005	2.9	5.2	I	
前堰5号橋	(マエノカ)	市道四津屋西2号線	1992	2.9	7.8	I	
上田村上堰2号橋	(カミノカ)	市道八柏一ノ関線	1974	3.3	4.2	II	床版:ジャンカ、土堆積、下部構造:漏水、洗い出し