

令和3年度 橋梁定期点検結果

橋梁名	橋梁名(カナ)	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	全幅員 (m)	点検記録	
						判定区分	所見等
牛ヶ沢橋	ウカガサハシ	牛ヶ沢猿田線	2020	40.4	8.20	Ⅱ	下部構造：橋台(A1)のひびわれ
小勝田橋	コカサダハシ	中野西線	2020	40.6	4.20	Ⅱ	床版：遊離石灰を伴うひびわれ
塩貝橋	シホガイハシ	塩貝線	1973	28.5	4.40	Ⅱ	下部構造：打ち継ぎ目からの遊離石灰
観音堂橋	カノナドハシ	新屋布線	2020	36.5	6.20	Ⅰ	
桜森橋	サクラモリハシ	桜森四津屋線	不明	9.5	6.30	Ⅱ	床版：間詰め床版からの遊離石灰その他：地覆の鉄筋露出
水上沢1号橋	ミヅノササキハシ	松川線	不明	7.3	5.20	Ⅰ	
扇川4号橋	オウギガハシ	田町9号線	不明	7.1	4.80	Ⅱ	床版：一方向のひびわれ下部構造：橋台A1のひびわれ
松沢2号橋	マツノハシ	貝沢松沢線	不明	7.4	5.00	Ⅰ	
崖布合北橋	ツツブキハシ	仁井田堀向北線	不明	7.3	5.00	Ⅱ	主桁：部分的な鉄筋露出
板屋沢橋	イタヤハシ	板屋沢線	不明	9.5	5.70	Ⅰ	
馬鞍南2号線1号橋	ウマザシメノハシ	馬鞍南2号線	不明	7.3	5.10	Ⅱ	床版：間詰め床版からの遊離石灰下部構造：橋台A2の剥離
道中浅舞山1号線1号橋	ミチノカサマハシ	道中浅舞山1号線	不明	7.3	5.20	Ⅰ	
倉刈橋	クラハシ	沢口武道線	1974	7.0	5.50	Ⅱ	床版：二方向のひびわれ下部構造：橋台A1のひびわれその他：走行に支障がある段差
三嶋浅舞山線1号橋	ミツマサマハシ	三嶋浅舞山線	不明	7.3	5.10	Ⅱ	床版：間詰め床版からの遊離石灰
久田馬鞍線1号橋	キウタウマザシ	久田馬鞍線	不明	7.3	5.10	Ⅱ	床版：間詰め床版からの遊離石灰
明沢北野線1号橋	アカサキノハシ	明沢北野線	不明	7.4	5.30	Ⅱ	床版：間詰め床版からの遊離石灰下部構造：橋台A2のひびわれその他：路面の陥没
感恩講脇線1号橋	カニワラハシ	感恩講脇線	不明	7.0	4.86	Ⅰ	
松林1号橋	マツノハシ	明永上水越線	不明	7.3	5.60	Ⅱ	床版：間詰め床版からの遊離石灰その他：舗装のひびわれ
乱場線1号橋	ランバハシ	乱場線	不明	6.7	6.20	Ⅱ	床版：部分的な鉄筋露出下部構造：橋台A1のひびわれ
仁井田古内線2号橋	ニイタコノハシ	仁井田古内線	不明	7.3	6.20	Ⅰ	
二ガ木橋	ニガキハシ	田野沢線	2001	7.1	6.20	Ⅰ	
道中浅舞山2号線1号橋	ミチノカサマハシ	道中浅舞山2号線	不明	7.4	6.20	Ⅱ	床版：間詰め床版からの遊離石灰その他：地覆のうき
梅見内野線3号橋	ウメミノハシ	梅見内野線	不明	6.8	5.80	Ⅱ	床版：遊離石灰を伴うひびわれ
上鍋倉9号線1号橋	カミナベハシ	上鍋倉9号線	不明	7.3	6.70	Ⅰ	
鐘鈴沢橋	カネスズハシ	板井田団地線	不明	7.0	6.00	Ⅲ	主桁：広範囲の著しい腐食床版：広範囲の著しい腐食下部構造：広範囲の腐食支承：全体的な腐食その他：防護柵の脱落
根木場真角線1号橋	ネギノハシ	根木場真角線	不明	7.3	7.50	Ⅱ	床版：間詰め床版からの漏水支承：支承材の劣化その他：走行に支障がある段差
十文字橋	ジュウモンジハシ	梨木古内線	不明	6.2	7.60	Ⅱ	下部構造：流水による剥離
頭無幹排3号橋	カシラノハシ	姥気1号線	不明	6.4	8.20	Ⅱ	床版：一方向のひびわれ下部構造：橋台A1のひびわれ
関合村西2号橋	セキガハシ	関合南馬場線	不明	6.6	7.90	Ⅱ	下部構造：橋台A1の遊離石灰を伴うひびわれその他：走行に支障がある段差
下村西線1号橋	シモムラニシハシ	下村西線	不明	9.8	7.20	Ⅱ	床版：打ち継ぎ目からの遊離石灰下部構造：橋台A1の打ち継ぎ目からの漏水
一ノ関橋	イチノセキハシ	折橋四津屋線	不明	7.3	12.00	Ⅱ	床版：部分的な鉄筋露出下部構造：橋台A1の側面の剥離その他：舗装のひびわれ
葛巻橋	カズマキハシ	雄物川東西線	1938	5.7	6.30	Ⅱ	床版：遊離石灰を伴うひびわれ下部構造：橋台A1の剥離その他：防護柵の変形
古川橋	コカハシ	作野大川橋線	不明	5.7	3.30	Ⅲ	主桁：主桁側面の鉄筋露出床版：幅の広いひびわれ下部構造：橋台A1の欠損支承：支承部の剥離
中村橋	ナカムラハシ	猿田南北線	1957	5.5	7.40	Ⅱ	床版：遊離石灰を伴うひびわれ下部構造：橋台A1の遊離石灰を伴うひびわれその他：地覆の鉄筋露出
田村堰6号橋	タムラノハシ	耳取八柏線	不明	5.7	6.60	Ⅱ	床版：遊離石灰を伴うひびわれ下部構造：橋台A1の剥離その他：地覆の欠損
若宮4号橋	ワキヤハシ	根田川中野東線	不明	6.4	6.90	Ⅱ	床版：間詰め床版からの遊離石灰下部構造：橋台A2のひびわれ
下鴨川4号橋	シモカモガハシ	下鴨南線	1967	5.3	6.30	Ⅱ	下部構造：橋台A1の豆板その他：走行に支障がある段差
下夕町明沢橋	シモタマハシ	明沢院越線	不明	6.2	6.00	Ⅱ	床版：間詰め床版からの遊離石灰下部構造：橋台A1のうきその他：防護柵のベースプレートのずれ
下夏見沢2号橋	シモナツメハシ	夏見沢線	1971	5.5	4.60	Ⅱ	床版：部分的な鉄筋露出その他：擁壁の欠損
杉沢橋	スギザハシ	戸波杉沢線	1971	6	6.20	Ⅱ	主桁：遊離石灰を伴うひびわれ下部構造：橋台A1の打ち継ぎ目からの遊離石灰その他：防護柵の破断、変形
中村2号橋	ナカムラハシ	中村北線	1972	6.3	3.40	Ⅱ	主桁：主桁側面の剥離床版：表面的な鉄筋露出その他：路面の剥離
板井田5号橋	イタヤハシ	作野川原線	1972	6.4	4.40	Ⅱ	床版：間詰め床版からの遊離石灰下部構造：橋台A1の上部からの漏水
板井田6号橋	イタヤハシ	上三ツ屋川原線	1972	6.3	4.40	Ⅰ	
板井田4号橋	イタヤハシ	作野大川橋線	1972	6.3	4.40	Ⅱ	下部構造：橋台A2と護岸との間の土砂の洗堀その他：護岸の傾斜
板井田1号橋	イタヤハシ	北大中島線	1972	6.3	4.40	Ⅰ	
三ヶ村堰5号橋	ミツムラノハシ	東小出下太郎線	1972	6.4	4.50	Ⅱ	主桁：部分的な剥離床版：間詰め床版の剥離下部構造：橋台A1のひびわれ
三ヶ村堰2号橋	ミツムラノハシ	下村藤野線	1972	6.4	4.40	Ⅱ	床版：間詰め床版からの遊離石灰下部構造：橋台A2の剥離その他：地覆の鉄筋露出
板井田2号橋	イタヤハシ	大中島線	1972	6.3	4.40	Ⅱ	床版：間詰め床版からの遊離石灰その他：護岸の剥離
西百目木1号橋	ニシヒャクメキハシ	百目木平野線	1972	6.4	6.30	Ⅱ	床版：一方向の幅の広いひびわれ下部構造：橋台A2の幅の広いひびわれその他：走行に支障がある段差
三ヶ村堰7号橋	ミツムラノハシ	西小出線	1972	6.4	6.10	Ⅱ	主桁：遊離石灰を伴うひびわれ床版：間詰め床版からの遊離石灰下部構造：橋台A2上部からの漏水による遊離石灰その他：防護柵の破断、変形
板井田3号橋	イタヤハシ	小中島支線	1972	6.3	6.20	Ⅱ	主桁：主桁側面の剥離床版：間詰め床版からの遊離石灰下部構造：橋台A2のひびわれその他：護岸の洗堀
新町下橋	ニウマチノハシ	新町線	1972	5.1	8.30	Ⅰ	
両頭3号橋	リウダウハシ	新城北線	1973	6.3	4.60	Ⅱ	床版：間詰め床版からの遊離石灰下部構造：橋台A1のひびわれその他：防護柵の移動
若宮1号橋	ワキヤハシ	新町神社道線	不明	6.3	5.00	Ⅱ	下部構造：橋台A2の剥離その他：走行に支障がある段差
角間川堰橋	カクマカハシ	新町大慈寺台線	不明	6.4	6.20	Ⅱ	床版：一方向のひびわれ下部構造：橋台A1の部分的な剥離その他：地覆の剥離
角間川堰9号橋	カクマカハシ	下高口上田村線	不明	5.5	6.60	Ⅲ	床版：広範囲の鉄筋露出下部構造：橋台A2の剥離その他：路面のうき
角間川堰4号橋	カクマカハシ	新町高津野線	不明	6.4	6.70	Ⅱ	床版：部分的な剥離下部構造：橋台A2の剥離その他：地覆の剥離、鉄筋露出
白幡橋	シラハタハシ	白幡線	1975	6.1	3.60	Ⅱ	床版：広範囲の鉄筋露出下部構造：橋台A1の剥離その他：地覆の剥離
小黒沢橋	コクロザハシ	上畑滝ノ下線	1978	5.5	4.50	Ⅱ	主桁：部分的な鉄筋露出床版：補修跡の鉄筋露出その他：防護柵の脱落
上法寺川3号橋	ウエホウジガハシ	雄物川東西2号線	1980	6.4	5.70	Ⅰ	
上村橋	ウエムラハシ	袴形呂土沢線	1981	6.4	5.70	Ⅰ	
野崎2号橋	ノサキハシ	野崎線	1987	6.4	5.50	Ⅱ	床版：間詰め床版からの遊離石灰
下田2号橋	シモタハシ	下田西水沢線	1989	5.7	6.60	Ⅱ	床版：遊離石灰を伴うひびわれ下部構造：橋台A2のうきその他：舗装のひびわれ
越前橋	エチノハシ	袴形板井田線	1996	5.7	8.10	Ⅱ	下部構造：橋台A1のひびわれ
大町橋	オホマチハシ	大中島大町線	2003	5.5	8.00	Ⅰ	
狐森野線1号橋	キツキノハシ	狐森野線	不明	5.3	4.50	Ⅰ	

令和3年度 橋梁定期点検結果

橋梁名	橋梁名 (カナ)	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	全幅員 (m)	点検記録	
						判定区分	所見等
新藤1号橋	シノトウチヨウキョウ	新藤柳田1号線	不明	4.5	8.30	I	
中ノ目1号橋	ナカノメイチヨウキョウ	荒町川目線	不明	6	4.20	I	
新藤3号橋	シノトウサンゴウキョウ	新藤線	不明	6	3.60	II	主桁：部分的な剥離下部構造：橋台A1の鉄筋露出
田屋線1号橋	タヤセンイチヨウキョウ	田屋線	不明	5.8	5.30	I	
深間内朴田線1号橋	フカマウチノハコタセンイチヨウキョウ	深間内朴田線	不明	6.3	4.70	II	床版：間詰め床版からの遊離石灰
荊島南線1号橋	ハナジマミナミセンイチヨウキョウ	荊島南線	不明	6	4.60	III	主桁：広範囲の鉄筋露出下部構造：橋台A1の洗堀その他：走行に支障がある段差
荊島中村1号線1号橋	ハナジマナカムライチセンイチヨウキョウ	荊島中村1号線	不明	6	4.60	II	下部構造：橋台A2の洗堀その他：走行に支障がある段差
羽場下村1号線1号橋	ハネノシモムライチセンイチヨウキョウ	羽場下村1号線	不明	6.1	4.60	II	主桁：遊離石灰を伴うひびわれ下部構造：橋台A2の洗堀その他：路面の抜け落ち
間明田3号橋	マカウラサンゴウキョウ	番匠田上間明田線	不明	5.5	5.00	II	床版：部分的な鉄筋露出その他：防護柵支柱部分の脱落
平館御倉前線1号橋	ヘリタテミツカウラセンイチヨウキョウ	平館御倉前線	不明	6.5	4.60	II	床版：間詰め床版からの遊離石灰支承：支承の土砂詰りその他：防護柵の亀裂
朴田107号線1号橋	ハコタセンイチヨウキョウ	朴田107号線	不明	6	5.70	II	床版：遊離石灰を伴うひびわれ下部構造：橋台A2の打ち継ぎ目からの遊離石灰
大倉小屋1号橋	オホクラコヤイチヨウキョウ	南大倉小屋中2号線	不明	5.5	5.60	I	
下堀線1号橋	シノトウゲノセンイチヨウキョウ	下堀線	不明	6	5.60	II	主桁：軽微なひびわれその他：走行に支障がある段差
上藤根線1号橋	カマツネセンイチヨウキョウ	上藤根線	不明	4.7	5.80	I	
新開四ツ屋線1号橋	ニホウキヨウセンイチヨウキョウ	新開四ツ屋線	不明	5.7	6.00	II	床版：軽微な欠損下部構造：橋台A1の遊離石灰その他：地覆の剥離
十文字担手21号線1号橋	ジュウモンジタテテ21センイチヨウキョウ	十文字担手21号線	不明	6	6.20	II	主桁：部分的な欠損その他：走行に支障がある段差
影取橋	カゲトリハシ	上村境田線	不明	6.3	6.20	II	主桁：下面縦方向のひびわれ下部構造：橋台A2の遊離石灰を伴うひびわれその他：地覆の鉄筋露出
熊野沢橋	クマノザハシ	板井沢線	不明	5.7	9.00	II	床版：一方向のひびわれ下部構造：橋台A2のひびわれ
大橋町線3号橋	オホハシチヨウセンサンゴウキョウ	大橋町線	不明	5.6	8.50	II	床版：二方向のひびわれ下部構造：橋台A2のひびわれ
亀田堰橋	カメタノセキハシ	平真線	不明	5.6	9.20	II	床版：広範囲の鉄筋露出
荒田目西線1号橋	アラタメニシセンイチヨウキョウ	荒田目西線	不明	6.3	9.10	I	
三ヶ村堰高速下橋	ミカムラノセキハシ	高速道路側道1号線	不明	5.9	12.10	II	床版：二方向のひびわれ下部構造：部分的な鉄筋露出
睦合造山線2号橋	ムツグサヤマセンニゴウキョウ	睦合造山線	不明	5.5	8.50	II	床版：遊離石灰を伴う一方向のひびわれ下部構造：橋台A2の遊離石灰を伴うひびわれその他：歩道の凹み
新藤5号橋	シノトウゴウキョウ	新藤荒尾線	不明	7	13.10	I	
平柳橋	ヘイリュウハシ	薄井六町線	1967	6.4	6.80	II	床版：間詰め床版からの遊離石灰下部構造：橋台A1の剥離その他：地覆のうき
遠山橋	トホヤマハシ	雄物川東西線	1928	4.9	7.20	III	主桁：板厚減少を伴う著しい腐食床版：広範囲の鉄筋露出下部構造：橋台A2の幅の広いひびわれ支承：板厚減少を伴う著しい腐食その他：舗装のひびわれ
町屋敷橋	マチヤシキハシ	雄物川東西線	1952	5	5.90	II	床版：広範囲の鉄筋露出下部構造：橋台A1の欠損その他：舗装のひびわれ
中村2号橋	ナカムラニゴウキョウ	中村支線	不明	5.3	4.40	II	床版：二方向のひびわれ下部構造：橋台A1のひびわれその他：走行に支障がある段差
石塚3号橋	イシヅカサンゴウキョウ	雄物川東部3号幹線	1959	4.5	12.90	II	床版：部分的な鉄筋露出その他：走行に支障がある段差
金上橋	カナガハシ	上村西線	1964	4.9	6.20	II	床版：格子状のひびわれ
出向6号橋	デモウロクゴウキョウ	今宿福地中央線	1965	4.65	6.20	II	床版：遊離石灰を伴うひびわれ下部構造：橋台A1のひびわれその他：地覆のうき
吉野橋	ヨシノハシ	上吉野養生線	1968	5.1	4.10	III	床版：遊離石灰を伴うひびわれ下部構造：橋台A1の広範囲の剥離その他：防護柵の傾斜
亀田堰7号橋	カメタノセキハシナナゴウキョウ	亀田南5号線	不明	4.5	2.40	III	下部構造：橋台A1の沈下支承：支承の機能障害その他：走行に支障がある段差
耳取2号橋	ミミトリニゴウキョウ	雄物川東部4号幹線	1969	5.3	5.30	II	床版：間詰め床版からの遊離石灰その他：舗装のひびわれ
亀田堰1号橋	カメタノセキハシイチヨウキョウ	榑場南線	不明	2	5.00	I	
下夏見沢橋	シノトウゲノミヅハシ	夏見沢線	1971	5.2	5.60	II	床版：遊離石灰を伴うひびわれ下部構造：橋台A1の洗堀その他：地覆の鉄筋露出
上村橋	ウヘムラハシ	縫殿下川原線	不明	4.6	4.60	II	床版：打ち継ぎ目付近の剥離その他：舗装の劣化による多数の凹凸
角間川堰1号橋	カクマノカハシイチヨウキョウ	耳取福島線	不明	2.1	7.20	I	
縫殿西橋	ヌイノニシハシ	平和通線	不明	5.1	14.60	II	床版：部分的な鉄筋露出下部構造：橋台A1のひびわれその他：添架管の腐食による破断
主人堰2号橋	シユジンノセキハシニゴウキョウ	主人線	1972	5	2.30	II	下部構造：橋台A2の支承下面付近の剥離その他：走行に支障がある段差
東百目木橋	ヒガシヒャクメキハシ	タモノ木東線	1972	5.4	4.40	I	
亀田堰4号橋	カメタノセキハシヨウゴウキョウ	半助村北線	1972	4.5	4.20	II	主桁：桁下面及び側面の鉛直ひびわれ下部構造：橋台A1の剥離その他：路面のガタツキ
長橋沢橋	ナガハシザハシ	長橋沢線	1972	4.7	5.60	II	主桁：板厚減少を伴う著しい腐食横桁：広範囲の腐食床版：部分的な剥離、鉄筋露出下部構造：橋台A1のひびわれ支承：板厚減少を伴う著しい腐食その他：舗装の劣化による多数の凹凸
新宮2号橋	ニウヤニゴウキョウ	新宮線	1971	3.6	2.20	II	床版：遊離石灰を伴う格子状のひびわれその他：路面のすき間
両頭2号橋	リウダウニゴウキョウ	薄井北郡線	1973	3.4	4.80	III	主桁：主桁下面の鉄筋露出
一本杉野線3号橋	イツボシノセンサンゴウキョウ	一本杉野線	不明	3.1	7.30	II	床版：部分的な鉄筋露出その他：地覆の鉄筋露出
荒野々助明神線1号橋	アラノノササケアカミカミセンイチヨウキョウ	荒野々助明神線	不明	3	3.70	III	主桁：桁下面および側面の鉛直ひびわれ下部構造：橋台A1の支柱の傾斜
富士見大橋	フジミオホハシ	横手環状線	1994	298.5	16.00	II	主桁：主桁下フランジの腐食横桁：対傾構の腐食床版：幅の小さい格子状ひびわれ下部構造：橋脚梁部の一方向ひびわれ支承：支承全体の腐食その他：走行に支障がある程度の段差
記念公園橋	キネンコウエンハシ	記念グラウンド線	不明	13	4.60	III	床版：コンクリート補強材のうき、剥離下部構造：橋台(A1)の遊離石灰を伴ったひびわれその他：舗装のひびわれ
蒲坂線橋	カマツカセンハシ	蒲坂線	1975	17.6	5.30	II	主桁：主桁下面局所の剥離床版：間詰め遊離石灰下部構造：橋台(A1)の剥離その他：落下物防止柵の網部の欠損
安田1号橋	(ヤスタイチヨウキョウ)	市道安田2号線	不明	2.8	5.3	I	
安田3号橋	(ヤスタサンゴウキョウ)	市道安田団地1号線	不明	3.3	5.6	I	
安田4号橋	(ヤスタヨウゴウキョウ)	市道安田原町東西線	不明	3.0	7.6	I	
安田5号橋	(ヤスタゴウゴウキョウ)	市道安田1号線	不明	2.7	6.6	I	
十二柱3号橋	(ジュウニハしらサンゴウキョウ)	市道三貫塚十二柱線	不明	2.9	7.0	I	
上長田4号橋	(カミナガタヨウゴウキョウ)	市道上長田8号線	不明	2.6	5.0	I	
石田橋	(イシダハシ)	市道石田線	不明	2.9	7.8	I	
赤堰4号橋	(アカセキヨウゴウキョウ)	市道平和町8号線	不明	2.5	8.0	I	
村東2号橋	(ムラヒガシニゴウキョウ)	市道村東線	不明	3.0	5.1	II	橋台に流水による浸食、サケヒが見られる。
大橋筋1号橋	(オホハシヅナイチヨウキョウ)	市道黒川田ノ穂線	不明	2.9	10.5	I	
大沢山下橋	(オホアサノヤマハシ)	市道大沢南北線	不明	3.4	9.7	I	
長者1号橋	(オサダイチヨウキョウ)	市道上長田赤坂線	不明	2.1	9.8	I	
八幡2号橋	(ヤチハチニゴウキョウ)	市道後野上長田線	不明	2.6	7.3	II	橋台に洗い出しが見られる。
八百刈2号橋	(ヤチハチニゴウキョウ)	市道境田千本野線	不明	3.0	5.1	I	
旭野橋	(アサノハシ)	市道旭野線	1972	3.8	5.5	I	防護柵に曲がり
下町在城橋	(シノトウサマシヨウキョウ)	市道明沢腕越線	1972	3.8	5.6	III	橋台下部洗い出しによる砂利流出

令和3年度 橋梁定期点検結果

橋梁名	橋梁名(カナ)	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	全幅員 (m)	点検記録	
						判定区分	所見等
館花2-1号橋	(ツクリノイフ)ノクサ	市道館花2号線	不明	3.5	6.0	Ⅱ	一部床版の鉄筋が露出(経過観察) 橋台にすりへり(経過観察)
四口橋	(ヨウ)ノクサ	市道四口線	不明	3.0	7.5	Ⅰ	
湯ノ沢南橋	(ユノサキミ)ノクサ	市道湯野沢南2号線	不明	3.0	6.2	Ⅱ	一部床版に剥離、鉄筋の露出(経過観察)
内堰橋	(ウチノサキ)ノクサ	市道平真線	不明	2.5	7.8	Ⅲ	橋台断面の修復必要
彦六塚橋	(ヒコロウ)ノクサ	市道平真線	不明	3.3	9.6	Ⅰ	
沖田土手線1号橋	(オキダ)ノクサ	市道沖田土手線	不明	3.3	5.7	Ⅱ	床版に剥離
下醍醐南小路線1号橋	(シタダ)ノクサ	市道下醍醐南小路線	不明	3.0	5.3	Ⅱ	側壁にジャンガ(経過観察)
高畑基平線1号橋	(タカノ)ノクサ	市道高畑基平線	不明	2.9	5.3	Ⅰ	
高野中島線1号橋	(タカノ)ノクサ	市道高野中島線	不明	2.6	6.5	Ⅰ	
高野中野線1号橋	(タカノ)ノクサ	市道高野中野線	不明	2.6	6.7	Ⅱ	床版上に一部欠損及び鉄筋露出(経過観察)
十五野道川線1号橋	(イソノ)ノクサ	市道十五野道川線	不明	3.3	5.5	Ⅱ	橋台に流水による浸食、すりへり
宿尻屋敷北線1号橋	(ヤクシロ)ノクサ	市道宿尻屋敷北線	不明	2.8	5.0	Ⅰ	
上藤根村中M-3-3線1号橋	(カミフネ)ノクサ	市道上藤根村中M-3-3線	不明	3.0	5.2	Ⅰ	
新処南小路線1号橋	(ニウジ)ノクサ	市道新処南小路線	不明	2.6	6.4	Ⅰ	
新平川沼館線1号橋	(ニウヘ)ノクサ	市道新平川沼館線	不明	2.7	6.4	Ⅰ	
新平川北2号線1号橋	(ニウヘ)ノクサ	市道新平川北2号線	不明	3.0	6.8	Ⅰ	
石川原下大谷地線2号橋	(イシカワ)ノクサ	市道石川原下大谷地線	不明	3.6	3.0	Ⅰ	
浅舞柳待線1号橋	(アサマユ)ノクサ	市道浅舞柳待線	不明	3.0	5.5	Ⅱ	両岸側壁に流水による浸食、すりへり、ジャンカ(経過観察)
樽見内蛭野線2号橋	(ツルミ)ノクサ	市道樽見内蛭野線	不明	3.0	5.8	Ⅰ	
樽見内蛭野線4号橋	(ツルミ)ノクサ	市道樽見内蛭野線	不明	3.0	6.0	Ⅲ	床版が剥離し、鉄筋露出、床版断面補修必要。
中清水ノ上一益清水線1号橋	(ナカシズ)ノクサ	市道中清水ノ上一益清水線	不明	3.0	5.9	Ⅰ	
道川東M2-1橋	(ミチカワ)ノクサ	市道道川東M2-1橋	不明	2.8	7.4	Ⅰ	
二本松北鍋倉線2号橋	(ニホンマツ)ノクサ	市道二本松北鍋倉線	不明	3.0	4.9	Ⅰ	
年子孤清水川反線2号橋	(トシコ)ノクサ	市道年子孤清水川反線	不明	2.7	5.0	Ⅱ	床版にひび割れ(経過観察) 橋台に漏水(経過観察)
八柏桑ノ木線2号橋	(ヤチカサ)ノクサ	市道八柏桑ノ木線	不明	2.6	5.5	Ⅰ	
豊前中島線2号橋	(トヨノ)ノクサ	市道豊前中島線	不明	3.0	5.9	Ⅰ	
本堂荒処線1号橋	(ホンドウ)ノクサ	市道本堂荒処線	不明	2.9	6.5	Ⅰ	
明沢在城野中線2号橋	(アカサキ)ノクサ	市道明沢在城野中線	不明	2.5	9.0	Ⅰ	
掬下都線1号橋	(クサガ)ノクサ	市道掬下都線	不明	3.3	5.4	Ⅲ	床版に剥離、橋台断面は修復必要
掬下都線3号橋	(クサガ)ノクサ	市道掬下都線	不明	2.6	5.2	Ⅱ	側壁にジャンガ
下谷地3号橋	(シタヤチ)ノクサ	市道沼館東部7号線	1982	3.5	5.7	Ⅰ	
下谷地4号橋	(シタヤチ)ノクサ	市道下谷地石塚線	不明	2.7	6.8	Ⅰ	
下立野2号橋	(シタタノ)ノクサ	市道八幡下根木野線	不明	2.6	7.0	Ⅰ	
沼館橋	(ヌマガ)ノクサ	市道堤防護物川北小学校線	1991	3.8	5.0	Ⅰ	
上ノ村橋	(カミノ)ノクサ	市道上西野堤防2号線	不明	3.0	5.8	Ⅱ	床版に欠損があるが、緊急性無し
船沼2号橋	(フナノ)ノクサ	市道下船沼線	1982	3.6	4.3	Ⅰ	
大見内2号橋	(オホミ)ノクサ	市道下大見内線	1977	3.6	5.2	Ⅰ	
大見内4号橋	(オホミ)ノクサ	市道桜木谷地線	不明	2.5	6.0	Ⅰ	
大中島4号橋	(オホナカ)ノクサ	市道薄井線	不明	3.4	4.9	Ⅰ	
大樋橋	(オホヒ)ノクサ	市道会塚大宮川線	1969	2.9	8.1	Ⅰ	
中村橋	(ナカムラ)ノクサ	市道護物川東部3号幹線	不明	2.7	5.6	Ⅲ	床版に剥離、鉄筋露出、防護柵の支柱破損
通し下田2号橋	(トウシ)ノクサ	市道八井南線	不明	2.6	5.6	Ⅰ	
南形下大巻橋	(ナカノ)ノクサ	市道今宿福地中央線	1993	2.1	19.3	Ⅰ	
八ツ口3号橋	(ヤツグチ)ノクサ	市道陸合道山線	1977	3.8	9.1	Ⅰ	
八井橋	(ヤツグチ)ノクサ	市道薄井線	不明	2.8	8.1	Ⅰ	
花立2号橋	(ハナタテ)ノクサ	市道強清水水道線	1978	3.6	6.1	Ⅰ	
高杉橋2号橋	(タカサキ)ノクサ	市道屋敷数羽広線	不明	2.7	8.0	Ⅰ	
紙坂下橋	(シバノ)ノクサ	市道猿田3号支線	不明	2.5	3.6	Ⅱ	橋台に流水による浸食、ひび割れ(経過観察)
石神沢橋	(イシガハ)ノクサ	市道上村1号線	不明	3.5	2.8	Ⅰ	
東水沢橋	(トウミ)ノクサ	市道西山崎下田線	不明	3.0	4.6	Ⅰ	
堂ヶ沢橋	(ドウガ)ノクサ	市道強清水水道線	不明	2.5	4.6	Ⅰ	
越前堰橋	(エチマ)ノクサ	市道三重植田線	不明	2.7	8.2	Ⅰ	
下二ツ橋沼尻線1号橋	(シタニツ)ノクサ	市道下二ツ橋沼尻線	不明	2.5	5.6	Ⅰ	
下堰線2号橋	(シタノ)ノクサ	市道下堰線	不明	3.0	5.0	Ⅰ	
館前線1号橋	(タナヘ)ノクサ	市道館前線	不明	2.7	4.3	Ⅰ	
駒引1号線1号橋	(コマヒキ)ノクサ	市道駒引1号線	不明	2.6	2.6	Ⅱ	床版に漏水
駒引2号線1号橋	(コマヒキ)ノクサ	市道駒引2号線	不明	2.6	4.7	Ⅰ	
古内新聞線1号橋	(コウチ)ノクサ	市道古内新聞線	不明	3.3	5.3	Ⅰ	
志摩高口線1号橋	(シマノ)ノクサ	市道志摩高口線	不明	3.4	5.3	Ⅰ	
住吉柳原線1号橋	(スミヤカ)ノクサ	市道住吉柳原線	不明	2.5	6.2	Ⅰ	
住吉柳原線2号橋	(スミヤカ)ノクサ	市道住吉柳原線	不明	2.8	9.4	Ⅰ	
十五野1号線2号橋	(イソノ)ノクサ	市道十五野1号線	不明	3.5	2.9	Ⅰ	
曙町1号線1号橋	(アキラ)ノクサ	市道曙町1号線	不明	3.1	8.5	Ⅱ	床版に変色箇所ある。橋台に洗い出しが見られ、護岸との接続部分に隙間がある。床版に雑草が繁茂している。
沼田真角線3号橋	(ヌマダ)ノクサ	市道沼田真角線	不明	2.6	6.6	Ⅰ	
沼田真角線5号橋	(ヌマダ)ノクサ	市道沼田真角線	不明	2.6	6.6	Ⅰ	
沼田真角線8号橋	(ヌマダ)ノクサ	市道沼田真角線	不明	2.5	5.8	Ⅰ	
新古内新聞線1号橋	(ニウコウ)ノクサ	市道新古内新聞線	不明	3.4	5.5	Ⅰ	
新処柳原線1号橋	(ニウジ)ノクサ	市道新処柳原線	不明	2.5	9.3	Ⅰ	

令和3年度 橋梁定期点検結果

橋梁名	橋梁名 (カナ)	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	全幅員 (m)	点検記録	
						判定区分	所見等
西野中村線1号橋	(ニシノカムシレイチン)ノキョウ	市道西野中村線	不明	2.5	5.5	Ⅱ	床版にジャンカ
川前中島線1号橋	(カワマシカマシマシレイチン)ノキョウ	市道川前中島線	不明	3.2	4.7	Ⅱ	
中村真角線1号橋	(ナカムラマシカマシレイチン)ノキョウ	市道中村真角線	不明	3.1	6.0	Ⅰ	
中村真角線3号橋	(ナカムラマシカマシレイチン)ノキョウ	市道中村真角線	不明	3.0	5.6	Ⅰ	
田屋学校通線1号橋	(タヤガクウツウツウレイチン)ノキョウ	市道田屋学校通線	不明	3.3	7.9	Ⅰ	
二ツ橋佐戸線1号橋	(フタツハシサトレイチン)ノキョウ	市道二ツ橋佐戸線	不明	2.5	8.2	Ⅱ	橋台に流水によるすりへり(経過観察)
別明線1号橋	(アノサキレイチン)ノキョウ	市道別明線	不明	2.6	5.2	Ⅰ	
木下中村線2号橋	(キノシノカマシレイチン)ノキョウ	市道木下中村線	不明	3.0	5.9	Ⅰ	コンクリートに欠損
桑谷地橋	(クワヤチ)ノキョウ	市道桑谷地堂の上線	不明	3.4	4.0	Ⅲ	床版に漏水、ジャンカ。下部構造一部崩壊
角間川堰1号橋	(カクマカガシノシノレイチン)ノキョウ	市道田村新町北線	1993	3.5	4.5	Ⅰ	
田村堰7号橋	(タムラノシノレイチン)ノキョウ	市道四ツ屋折橋線	1974	3.8	5.2	Ⅱ	床版に漏水、遊離石灰、剥離。
田村堰9号橋	(タムラノシノレイチン)ノキョウ	市道八柏一ノ間線	1974	3.9	4.2	Ⅲ	床版に剥離、鉄筋露出。下部構造、地覆に剥離
両頭川1号橋	(リョウツカガシノレイチン)ノキョウ	市道藤巻線	1974	3.5	4.4	Ⅰ	