

令和4年度 橋梁法定点検結果

橋梁名	橋梁名(カナ)	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	点検記録	
						判定区分	所見等
107本堂右側道線1号橋	(ヒヤナホドウキンギソクウセンイコウウキヨウ)	市道107本堂右側道線	不明	3.6	4.0	I	
田町1号橋	(タチイコウウキヨウ)	市道田町東線	1992	2.3	6.6	I	
一本柳2号橋	(イワボンヤギニコウキヨウ)	市道二ツ森中島線	1971	2.0	4.3	I	
越前6号線1号橋	(エツメンロクゴウウセンイコウウキヨウ)	市道越前6号線	不明	3.8	3.0	I	
下醍醐西線1号橋	(シタテヅキシソウイコウウキヨウ)	市道下醍醐西線	不明	3.6	3.6	I	
下谷地2号橋	(シタヤチニゴウキヨウ)	市道沼京東部7号線	1982	2.3	6.0	I	
下谷地5号橋	(シタヤチゴウキヨウ)	市道新平川沼館線	不明	2.6	11.1	I	
下谷地橋	(シタヤチバシ)	市道今宿中村線	1982	2.1	7.7	I	
下田橋	(シモダバシ)	市道桑木南部7号線	1969	2.0	2.1	II	床版に一部ジャンカ
下夕町南橋	(シタマチミナミハシ)	市道下夕町1号線	1972	2.4	4.0	II	橋台下部洗い出しによる砂利流出
角間川堰12号橋	(カクマガワゼウジユウニコウウキヨウ)	市道八柏船沼線	2004	2.3	12.0	I	
館1号橋	(タテイコウウハシ)	市道館1号線	不明	2.1	2.5	I	
亀ヶ森橋	(カメガモリバシ)	市道二階山線	1971	2.1	3.5	II	橋台流水によるすりへり
桑ノ木石川原線1号橋	(カワノ木石川原線1号橋)	市道桑ノ木石川原線	不明	2.5	10.7	I	
古館新処線1号橋	(コクダテアラトロセニンゴウウキヨウ)	市道古館新処線	不明	2.4	3.5	I	
荒所北線1号橋	(アラトコロタセンゴウウキヨウ)	市道荒所北線	不明	3.9	3.6	III	一部床版断面に剥離、鉄筋露出、橋台に欠損、漏水
荒所北線2号橋	(アラトコロタセンゴウウキヨウ)	市道荒所北線	不明	2.3	3.5	II	一部床版に剥離、橋台に流水によるすりへり
荒所野々助明神線2号橋	(アラトコロノスケミヨウジンセンゴウウキヨウ)	市道荒所野々助明神線	不明	3.8	4.0	I	
高口越前線1号橋	(タカチエツゼンセンゴウウキヨウ)	市道高口越前線	不明	3.4	12.0	I	
三ツ屋橋	(ミツヤバシ)	市道陸合造山線	1975	2.4	6.5	I	
耳取4号橋	(ミドリヨコゴウキヨウ)	市道雄川東部4号幹線	1981	2.3	5.5	I	
十三塚3号橋	(ジユウサンツウカサンゴウキヨウ)	市道回館東部線	1972	2.3	7.2	I	
曙町西原線1号橋	(アキボノヨウチクシラセンゴウウキヨウ)	市道曙町西原線	不明	3.5	5.0	II	床版に鉄筋露出、側壁に剥離
小山田堰1号橋	(オマダセキイチヨウカサンゴウキヨウ)	市道中島外環線	1974	2.3	3.6	I	
小豆田高畑線1号橋	(アズキタカハタケンイコウウキヨウ)	市道小豆田高畑線	不明	3.7	5.1	I	
沼館2号橋	(ヌマダテニコウウキヨウ)	市道沼館下川原線	1957	2.4	4.4	II	施工不良による鉄筋露出
沼田真角線1号橋	(ヌマタマッカセンゴウウキヨウ)	市道沼田真角線	不明	2.8	10.6	I	
上小屋5号橋	(カミコヤゴウカシ)	市道永南大倉小屋線	不明	2.4	3.0	II	橋台に流水による浸食・すりへりが見られる。
上長田1号橋	(カミナガタコウウハシ)	市道後野上長田線	不明	2.2	9.1	I	
上長田2号橋	(カミナガタニコウウハシ)	市道上長田赤坂線	不明	2.3	29.4	I	
上長田3号橋	(カミナガタサコウウハシ)	市道上長田1号線	不明	2.2	9.1	I	
上藤根小路線1号橋	(カミフジネコウジセンゴウウキヨウ)	市道上藤根小路線	不明	3.7	3.6	II	橋台流水によるすりへり
上内町1号橋	(カミウチチコウウハシ)	市道上内町黒糸線	不明	2.3	3.4	I	
城野岡1号橋	(ジヨウノカイゴウウキヨウ)	市道城野岡赤坂線	不明	2.9	20.6	I	
植田1号線1号橋	(ウエダエコウセンゴウウキヨウ)	市道植田1号線	不明	3.5	5.1	I	
植田能平臺線1号橋	(ウエダノウビラセニンゴウウキヨウ)	市道植田能平臺線	不明	3.2	13.1	I	
植田裏2号線1号橋	(ウエダウラニコウセンゴウウキヨウ)	市道植田裏2号線	不明	3.5	3.1	III	床版に欠損、鉄筋露出、うき
新関阿良谷線1号橋	(ニイセキラヤセンゴウウキヨウ)	市道新関阿良谷線	不明	3.8	4.0	I	
新町1号橋	(シヌチイチコウウキヨウ)	市道下村藤野線	1972	2.3	9.0	I	
新平川大樋線2号橋	(シンペイカワオトヨセニンゴウウキヨウ)	市道新平川大樋線	不明	2.3	3.3	I	
神子沢橋	(ミコザワバシ)	市道羽場菅生線	1989	2.2	5.9	I	
水尻橋	(ミズシリバシ)	市道相川野東里線	1977	2.3	11.5	I	
菅生尖岩橋	(スゴトガリイバシ)	市道尖岩線	1980	2.4	2.5	I	
瀬野ヶ台2号橋	(セノガタニコウウキヨウ)	市道瀬野ヶ台1号線	不明	2.7	6.0	I	
精兵村堰橋	(セイヘイムゼキハシ)	市道精兵村中線	1974	2.0	4.0	I	
西神成2号橋	(ニシカナルニコウウキヨウ)	市道神成砂間内線	1964	2.3	7.0	I	
西野中村線2号橋	(ニノナカムラセンゴウウキヨウ)	市道西野中村線	不明	2.3	5.3	III	床版に鉄筋露出、ジャンガ
石塚橋	(イシツカハシ)	市道石塚南部線	1956	2.2	3.5	II	橋台にすりへり
川前裏線1号橋	(カワマエラセンゴウウキヨウ)	市道川前裏線	不明	2.2	5.0	I	
川登蟹沢線2号橋	(カワタガリガザワセニンゴウウキヨウ)	市道川登蟹沢線	不明	2.3	11.0	I	
浅舞柳持線5号橋	(アスマイナギモセニンゴウウキヨウ)	市道浅舞柳持線	不明	3.7	5.1	II	一部床版にジャンガ
大塚3号橋	(オオツカソウゴウウキヨウ)	市道新城大塚線	1971	2.1	5.6	I	
知恵ヶ沢2号橋	(チエガサカニコウウキヨウ)	市道知恵ヶ沢線	不明	2.4	5.0	I	
中清水下村南線1号橋	(ナカシミズタマスニンゴウウキヨウ)	市道中清水下村南線	不明	3.5	4.5	II	床版に漏水、橋台にひび割れ
中清水中谷地線1号橋	(ナカシミズナカサヘセンゴウウキヨウ)	市道中清水中谷地線	不明	3.8	3.6	II	橋台流水による剥離 ジャンガ
中野橋	(ナカノハシ)	市道上野松原線	1972	2.0	7.0	II	橋台に流水によるすりへり
堤下南線1号橋	(ツツミタミナミセンゴウウキヨウ)	市道堤下南線	不明	3.6	3.1	I	
田中本町裏線2号橋	(タカトマタウラセンゴウウキヨウ)	市道田中本町裏線	不明	3.5	5.0	II	橋台流水によるすりへり
登津羅橋	(トヅラバシ)	市道大上境中川原線	不明	3.6	3.6	I	
東太郎2号橋	(ヒガシタラウニコウウキヨウ)	市道影取上太郎線	1972	2.3	7.0	I	
東太郎4号橋	(ヒガシタラウニコウウキヨウ)	市道東小出上太郎線	1972	2.3	6.2	I	
東又2号橋	(ヒガシタラウニコウウキヨウ)	市道今宿福地中央線	1994	2.4	10.0	I	
東里西3号橋	(トウサニシサンゴウウキヨウ)	市道東里西部2号線	1953	2.1	4.0	I	
湯ノ沢幹線橋	(ヨナツカニンセンバシ)	市道湯野沢線	1954	2.4	6.4	I	

令和4年度 橋梁法定点検結果

橋梁名	橋梁名(カナ)	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	点検記録	
						判定区分	所見等
湯の沢川12号橋	(ユノザワカワゴン'ウキヨウ)	市道湯ノ沢線	1976	2.4	4.0	I	
堂林橋	(ドウリム'ヤシハ'シ)	市道湯ノ島寺内線	1963	2.4	5.6	I	
内山橋	(ウチヤマ'シ)	市道堂ノ下南線	1967	2.3	2.8	II	床版に一部、かぶりコンクリートの剥離
檜沢橋	(ハヅ'ワ'ワシ)	市道外目檜沢線	不明	3.6	4.0	III	床版に剥離、鉄筋露出、浮き、漏水 断面修復が必要
南砂間内2号橋	(ミミナガワノゴ'ウキヨウ)	市道西二ツ森線	1964	2.0	4.2	II	床版に一部うき、剥離
二ツ森2号橋	(フツモリニコ'ウキヨウ)	市道二ツ森1号線	1964	2.2	4.5	I	
二ツ森3号橋	(フツモリサンゴ'ウキヨウ)	市道二ツ森砂間内線	1964	2.4	4.7	II	橋台に流水によるすりへり
馬場1号橋	(ハ'バ'イガ'ウシ)	市道高岡南馬場線	不明	2.2	3.5	I	
八気1号橋	(ハッケイイガ'ウシ)	市道八気目名川線	不明	2.2	5.0	II	橋台に流水による浸食・すりへりが見られる。
八気3号橋	(ハッカサンゴ'ウシ)	市道一本木八気南線	不明	3.9	4.7	I	
八気5号橋	(ハッケゴ'ゴ'ウシ)	市道押切八気線	不明	2.3	7.0	I	
八卦2号橋	(ハッケニゴ'ウキヨウ)	市道八卦石持川線	1983	2.1	3.8	I	
婦気1号橋	(フケイゴ'ウシ)	市道ふるさと村線	不明	2.5	18.9	I	
柄内西小路線1号橋	(カラウチシロジ'センイゴ'ウキヨウ)	市道柄内西小路線	不明	2.3	4.5	I	
棒突橋	(ボ'ウツキハ'シ)	市道今宿東線	1965	2.2	4.9	I	
北小屋5号橋	(キタゴ'ヤコ'ゴ'ウシ)	市道石町杉目線	不明	2.6	13.1	I	
本田堰2号橋	(ホンダ'ゼ'キニゴ'ウキヨウ)	市道八柏上外画線	1971	2.4	4.2	I	
本田堰3号橋	(ホンダ'ゼ'サボ'ウキヨウ)	市道八柏東1号線	1971	2.4	4.7	I	
門ノ目堰3号橋	(カ'ノメゼ'サボ'ウキヨウ)	市道折橋線	1974	2.3	4.0	I	
門ノ目堰4号橋	(カ'ノメゼ'キヨ'ウ'ウキヨウ)	市道四ツ屋折橋線	1974	2.0	7.0	I	
梨木境富沢線1号橋	(ナシオザ'カイトミ'ゼンイゴ'ウキヨウ)	市道梨木境富沢線	不明	2.3	8.3	I	防護柵変形
梨木境富沢線2号橋	(ナシオザ'カイトミ'ゼンニゴ'ウキヨウ)	市道梨木境富沢線	不明	2.0	8.0	I	
梨木境富沢線3号橋	(ナシオザ'カイトミ'ゼンサンゴ'ウキヨウ)	市道梨木境富沢線	不明	2.0	8.0	I	
榆村中線1号橋	(イハ'ムカナガセイゴ'ウキヨウ)	市道榆村中線	不明	2.2	2.4	I	
悪戸2号橋	(アトニゴ'ウキヨウ)	道地堤防2号線	1972	4.4	2.8	II	
浅舞柳持線4号橋	(アシマイヤギ'モセソゴ'ウキヨウ)	浅舞柳持線	不明	4.9	8.5	II	
小豆田木下線1号橋	(アズ'キタ'ジ'タセンイゴ'ウキヨウ)	小豆田木下線	不明	2.5	3.6	I	
阿美多地2号橋	(アミダ'チニゴ'ウキヨウ)	阿美多地線	1977	5.4	5.7	II	
石川原下大谷地線1号橋	(イカカラシモオヤセイゴ'ウキヨウ)	石川原下大谷地線	不明	5.0	3.2	II	
石の子沢橋	(イシノコサワ'シ)	中野杉村線	1982	4.5	4.3	II	
一本杉蛭野線1号橋	(イイボ'ソギ'ヒル/センイゴ'ウキヨウ)	一本杉蛭野線	不明	5.4	8.0	I	
植田北線1号橋	(エダ'キタセイゴ'ウキヨウ)	植田北線	不明	5.1	5.6	II	防護柵に破断が見られる。
植田32号線1号橋	(エダ'サンジ'キニゴ'ウセンイゴ'ウキヨウ)	植田32号線	不明	5.0	4.3	III	主桁全長にわたって鉄筋露出が見られる。
植田能平喜線3号橋	(エダ'ノビ'テセソゴ'ウキヨウ)	植田能平喜線	不明	5.0	12.5	II	A1橋台にひびわれ、沈下が見られる。
植田能平喜線2号橋	(エダ'ノビ'テセソニゴ'ウキヨウ)	植田能平喜線	不明	7.7	10.9	II	
鰐橋	(ウカ'ハ'シ)	三重植田線	不明	5.3	8.9	III	床版下面の広範囲にわたって鉄筋露出が見られ、鉄筋の減肉が確認される。
駅西3号橋	(エキニサンゴ'カ'シ)	駅西歩道3号線	不明	4.3	8.0	I	
駅西7号橋	(エキニナゴ'カ'シ)	駅西14号線	不明	4.9	6.0	I	
駅西8号橋	(エキニンゴ'カ'シ)	横手条里跡線	不明	4.9	8.5	I	
駅西4号橋	(エキニヨンゴ'カ'シ)	駅西歩道4号線	不明	4.2	4.0	I	
M2-9号橋	(エムニノキ'ウゴ'ウキヨウ)	八柏桑ノ木線	不明	4.3	4.2	I	地覆に鉄筋露出が見られる。
M2-4号橋	(エムニノヨンゴ'ウキヨウ)	八柏一ノ関線	不明	4.3	3.5	III	主桁に鉄筋露出、地覆に欠損が見られる。
M2-6号橋	(エムニノロクゴ'ウキヨウ)	八柏下村支線	不明	4.4	4.0	I	
大岡台沢橋	(オオカダ'イ'ワ'シ)	北ヶ沢線	1981	5.3	5.0	II	
大中島橋	(オオカジ'マ'シ)	下開北堤防線	不明	5.4	5.7	II	地覆(ガードレール支柱基部)に鉄筋露出が見られる。
大橋田町線1号橋	(オオハ'シマチセイゴ'ウキヨウ)	大橋田町線	不明	5.3	7.1	II	
大橋田町線1号歩道橋	(オオハ'シマチセイゴ'カ'ト'ウキヨウ)	大橋田町線	2008	6.9	3.5	I	
大宮川橋	(オオミヤカワ'シ)	三重植田線	不明	5.4	9.0	II	
桶清水三嶋線1号橋	(オケシミズ'ミスマセイゴ'ウキヨウ)	桶清水三嶋線	不明	5.0	4.3	II	
御休尻橋	(オカミシジ'リバ'シ)	下醍醐梨木線	不明	4.8	8.9	II	
卸町2号橋	(オロシマニコ'ウシ)	卸団地中央線	不明	4.7	13.5	I	
角間川堰3号橋	(カケマガ'セ'キヤンゴ'ウキヨウ)	新町百万刈2号線	不明	2.8	5.2	I	
角間川堰10号橋	(カケマガ'セ'キ'ユウゴ'ウキヨウ)	八柏一ノ関線	不明	5.1	3.0	II	
角間川堰2号橋	(カケマガ'セ'キ'ユウゴ'ウキヨウ)	新町百万刈1号線	不明	2.6	6.0	I	
頭無幹排2号橋	(カシラシカ'ハ'イ'ウキヨウ)	婦氣郷土館線	不明	4.6	6.0	I	
柏木上堰橋	(カシワギ'カ'セ'キ'ウキヨウ)	柏木1号支線	不明	4.0	3.5	II	
柏沢橋	(カシワ'ワ'シ)	十日町公園線	1991	4.7	10.7	II	
金屋107線1号橋	(カナヒヤカナセイゴ'ウキヨウ)	金屋107線	不明	5.4	5.9	II	地覆にうきが見られる。
金屋107線4号橋	(カナヒヤカナセソゴ'ウキヨウ)	金屋107線	不明	4.6	6.2	II	
上桑2号橋	(カミクニゴ'ウキヨウ)	桑木下村線	1975	5.3	6.5	II	防護柵に変形・ボルトの脱落、地覆にうきが見られる。
上桑橋	(カミクワ'シ)	桑木南線	1976	5.0	4.3	II	
上小屋3号橋	(カミゴ'ヤサンゴ'ウシ)	静町上小屋幹線	不明	4.8	5.3	II	
上小屋4号橋	(カミゴ'ヤソゴ'ウシ)	明永間明田線	不明	4.5	3.6	III	床版全長にわたって鉄筋露出が見られる。

令和4年度 橋梁法定点検結果

橋梁名	橋梁名(カナ)	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	点検記録	
						判定区分	所見等
上鍋倉5号線1号橋	(カミカベ クラゴ ウセイチゴ ウキヨウ)	上鍋倉5号線	不明	5.3	4.0	II	
亀田堰5号橋	(カメダ セキゴ ゴウキヨウ)	亀田南2号線	不明	2.0	4.3	I	
亀田堰2号橋	(カメダ セキゴ キヨウ)	樋場南3号線	不明	2.0	4.3	I	
亀田堰8号橋	(カメダ セキゴ キヨウ)	真人亀田線	不明	4.3	4.5	II	防護柵に亀裂が見られる。
亀田堰6号橋	(カメダ セキゴ キヨウ)	亀田南4号線	不明	4.0	3.5	I	地覆に欠損、鉄筋露出、防護柵に脱落、破断が見られる。
川戸戸橋	(カワトバシ)	下西野堤防2号線	1960	4.4	3.7	II	
川登荒処線1号橋	(カワホリラトコロセンイチゴ ウキヨウ)	川登荒処線	不明	4.4	3.0	II	
川登下醍醐線1号橋	(カワホリ リタツイチゴ イセイチゴ ウキヨウ)	川登下醍醐線	不明	5.2	8.1	II	
觀音森橋	(カソノモリバシ)	ニツ森鳥井沢2号線	不明	5.1	2.6	I	
木下中村線1号橋	(キヅタカムラシイチゴ ウキヨウ)	木下中村線	不明	5.3	4.8	II	
木下根木場線1号橋	(キヅタネコバセ セイチゴ ウキヨウ)	木下根木場線	不明	5.4	4.8	III	A2橋台の剥離・鉄筋露出が進行し、桁下面まで範囲が拡大している。
広塚橋	(コウツカハシ)	水沢線	1978	4.5	5.5	II	
五十田尾巻線2号橋	(ゴヂュウテンノマキセニゴ ウキヨウ)	五十田尾巻線	不明	5.0	4.0	III	床版・地覆の鉄筋露出が全長にわたって見られ、前回点検時より剥離が進行している。
コツカ沢橋	(コツカザワシ)	板井沢線	不明	4.0	5.5	II	
小屋堰橋	(コヤセ キハシ)	西山中央線	1981	4.0	5.3	II	
根谷田地堰2号橋	(コノダ カセキゴ キヨウ)	八柏蓋東線	不明	4.2	5.6	III	床版の鉄筋露出が点在し、端部は全長にわたって鉄筋露出が見られる。
境田橋	(カイダハシ)	松田東線	不明	5.3	6.1	II	
作野橋	(サノバシ)	西山崎下田線	1945	4.0	6.0	II	防護柵に破断が見られる。
三五郎橋	(サンゴロハシ)	甲下村男鹿野線	1980	5.1	3.9	II	防護柵に破断が見られる。
下開橋	(シタヒラヒヨシ)	下開南部堤防線	1974	4.4	5.1	II	
下夕町橋	(シタマチハシ)	大橋田町線	不明	5.4	6.5	II	防護柵に亀裂が見られる。
志戸ヶ池橋	(シトガ池ハシ)	東櫛志戸ヶ池線	1974	4.4	5.5	II	
下鴨川3号橋	(シモガタカワジゴ キヨウ)	薄井北部線	1977	4.1	3.1	I	
下鴨川橋	(シモガタカワハシ)	船沼上薄井線	1978	4.5	2.5	II	
下桑橋	(シモクワシ)	桑木南3号線	1975	4.0	5.0	II	地覆に鉄筋露出が見られる。
下桜沢新町線3号橋	(シモツカザワフジンマチセンサンゴ キヨウ)	下桜沢新町線	不明	4.9	6.8	II	
下高口五味川線1号橋	(シモタカオガミカセンイチゴ キヨウ)	下高口五味川線	不明	5.2	6.8	II	
下立野橋	(シモタノハシ)	沼田八幡神社線	1976	5.0	5.0	II	地覆に鉄筋露出が見られる。
下田橋	(シモタハシ)	下田西水沢線	1989	5.0	6.2	II	
下八卦3号橋	(シモハッカイシゴ キヨウ)	八卦線	1977	4.4	4.2	I	
下吉田桜森線1号橋	(シモヨタカゼンゴ ウキヨウ)	下吉田桜森線	不明	4.7	5.6	II	
下吉田下福田線1号橋	(シモヨタカシモフタカセイチゴ キヨウ)	下吉田下福田線	不明	4.6	3.4	II	地覆に欠損が見られる。
菅生淪下橋	(スジウリハシ)	尖岩線	不明	4.0	4.2	I	
関ノ口上川原1号橋	(セキノグアカミカライゴ キヨウ)	戸平堰南線	不明	5.4	5.4	II	
惣助堰2号橋	(ソウスケセキゴ キヨウ)	八柏一ノ関線	不明	4.3	4.2	II	
惣助堰4号橋	(ソウスケセキヨンゴ キヨウ)	八柏西1号線	不明	4.3	4.2	II	
外ノ目1号橋	(ソトノメイゴハシ)	三ツ塚平鹿端線	不明	5.0	3.4	II	
外畑橋	(ソトハタハシ)	上畠澙ノ下線	1978	5.4	4.5	III	橋台胸壁側面にひびわれ、護岸石積に欠損、防護柵に脱落が見られる。
高口和村蟹沢線1号橋	(タケケツムラガニザウセンイチゴ キヨウ)	高口和村蟹沢線	不明	5.3	5.5	II	
高口和村蟹沢線2号橋	(タケケツムラガニザウセンニゴ キヨウ)	高口和村蟹沢線	不明	5.4	6.0	II	防護柵に破断が見られる。
高花3号橋	(タカハナサンゴ キヨウ)	高花線	1980	4.5	3.0	I	
館廻六日町線2号橋	(タカマツルムカチセンニゴ キヨウ)	館廻六日町線	不明	4.6	3.2	II	
田村堰5号橋	(タムラセキゴ キヨウ)	耳取南線	不明	4.4	4.6	I	
田屋本線1号橋	(タボンセンゴ キヨウ)	田屋本線	不明	5.4	6.3	I	
堤下線1号橋	(ツリミタセンイチゴ キヨウ)	堤下線	不明	4.6	3.1	III	主桁全長にわたって鉄筋露出が見られる。
堤橋	(ツリミハシ)	堤線	不明	5.0	4.0	II	
角助橋	(ツノスケハシ)	上黒沢線	不明	5.0	4.0	II	
東里橋	(トウサトハシ)	東里東部線	1933	4.2	3.3	II	
東櫛橋	(トケツカハシ)	東櫛南部線	1973	4.2	2.6	II	
十三合線1号橋	(トミアイセンイチゴ キヨウ)	十三合線	不明	4.6	17.5	II	
鳥谷沢橋	(トリヤザワハシ)	狙半内線	1977	5.1	7.0	II	
鳥屋場4号橋	(トリヤバヨンゴ キヨウ)	下開2号線	1958	4.4	3.6	II	地覆に鉄筋露出が見られる。
中清水北線1号橋	(ナカシミズ キタセイチゴ キヨウ)	中清水北線	不明	4.7	3.6	II	
中の村能平喜線2号橋	(ナカノマラノヒラキセニゴ キヨウ)	中の村能平喜線	不明	6.8	8.4	II	
中ノ目3号橋	(ナカノミサゴハシ)	金沢中央線	不明	5.0	7.2	II	
中村閑合線1号橋	(ナカムラセイチゴ キヨウ)	中村閑合線	不明	5.1	8.0	II	
中谷地1号橋	(ナカチバチゴハシ)	館北大倉小屋線	1985	4.5	5.0	II	
七曲下2号橋	(ナマガリシタニゴ キヨウ)	七曲下2号線	不明	5.3	4.5	II	
七日市下福田線1号橋	(ナカイチシモフタカセイチゴ キヨウ)	七日市下福田線	不明	4.7	3.4	II	地覆に鉄筋露出・うきが見られる。
西田橋	(ニシタハシ)	下西野堤防3号線	1972	4.4	3.7	II	
西山崎橋	(ニシヤマザカハシ)	西山崎杉ノ沢線	1982	5.4	4.7	II	
二本松橋	(ニホンマツハシ)	二本松富沢線	不明	5.0	5.3	III	床版の鉄筋露出が広範囲に見られる。地盤(ガードレール支柱基部)に鉄筋露出が見られる。

令和4年度 橋梁法定点検結果

橋梁名	橋梁名(カナ)	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	点検記録	
						判定区分	所見等
沼田植田線1号橋	(ヌタウエイセイイチゴウキヨウ)	沼田植田線	不明	5.0	4.3	III	地覆(ガードレール支柱基部)に鉄筋露出が見られる。
沼山3号橋	(ヌヤマサンゴウカシ)	沼山線	不明	5.0	4.5	II	
野中東線1号橋	(ノナヒガセイントゴウキヨウ)	野中東線	不明	4.5	5.0	II	
八幡下橋	(ハマンシバシ)	沼田南線	1976	5.0	4.2	II	
捨下都線5号橋	(ハシミヤコセイゴウキヨウ)	捨下都線	不明	5.4	6.0	II	
浜道2号橋	(ハマミチニゴウキヨウ)	田村浜道線	不明	4.0	5.0	II	
東小路下藤根線1号橋	(ヒガシコウジタケンゴウセイイチゴウキヨウ)	東小路下藤根線	不明	5.0	3.5	I	
東太郎7号橋	(ヒガシタラウカナゴウキヨウ)	西小出下太郎線	不明	4.2	4.0	II	
東太郎6号橋	(ヒガシタラウカロケゴウキヨウ)	西小出線	不明	4.3	5.0	II	
平鹿堰橋	(ヒラカゼキバシ)	樋場南3号線	1973	4.4	4.6	I	
琵琶流橋	(ヒワガシラブシ)	山崎大田線	2000	4.6	5.5	II	
福小屋橋	(フコヤバシ)	福小屋1号線	不明	2.1	4.8	I	
豊前中島線5号橋	(ヒセントナガハマセントゴウキヨウ)	豊前中島線	不明	5.4	8.4	II	
二ツ橋佐戸線2号橋	(ヒツヅカサドセイントゴウキヨウ)	二ツ橋佐戸線	不明	5.4	5.5	II	
武道橋	(ヒトウバシ)	鍛冶ヶ沢線	1971	4.1	4.0	III	床版全長にわたって鉄筋露出が見られる。
船沼4号橋	(ヒナマヨンゴウキヨウ)	船沼堤防線	1959	4.2	3.9	III	主桁にうき、鉄筋露出が見られる。
古本町小豆田線1号橋	(ヒラモトマチアズキセイントゴウキヨウ)	古本町小豆田線	不明	5.1	9.5	II	
堀田沼田線1号橋	(ヒリタマゼンゴウキヨウ)	堀田沼田線	不明	3.4	6.0	II	
前谷地橋	(ヒメヤチバシ)	明永間明田線	不明	4.5	3.6	II	
松沢口橋	(ヒマツザキバシ)	松沢線	不明	4.5	3.0	II	
丸志田橋	(ヒルシダバシ)	上黒沢線	1966	4.3	5.1	II	
三嶋閑合1号線1号橋	(ヒミヤシキアイイチゴウセイントゴウキヨウ)	三嶋閑合1号線	不明	5.0	4.3	II	
三嶋閑合2号線1号橋	(ヒミヤシキアイニゴウセイントゴウキヨウ)	三嶋閑合2号線	不明	5.3	4.8	II	
水上沢2号橋	(ヒミヤシキツカニゴウキヨウ)	下松川線	不明	4.5	6.4	II	
水上沢橋	(ヒミヤシキツカワバシ)	狙半内線	1977	4.9	9.8	II	
水越塚堀線1号橋	(ヒミヤシキツカボリセイントゴウキヨウ)	水越塚堀線	2018	14.0	7.2	I	
水里橋	(ヒミヤシトバシ)	雄物川東部4号幹線	1973	4.2	5.3	II	
南湯ノ沢幹線橋	(ヒミユノザワカンセンバシ)	湯野沢南1号線	不明	5.3	4.1	I	
宮田橋	(ヒヤタバシ)	薄井六町線	不明	4.9	8.0	II	
明神2号橋	(ヒヨウジンニゴウカシ)	下明永明神線	不明	4.1	2.7	II	
本木橋	(ヒモトバシ)	鳥井坂線	不明	4.4	5.0	II	
本町六日町線1号橋	(ヒモトムヒイマチセイントゴウキヨウ)	本町六日町線	不明	4.8	5.0	II	
本町六日町線2号橋	(ヒモトムヒイマチセイントゴウキヨウ)	本町六日町線	不明	5.3	4.7	III	床版に鉄筋露出が見られる。
矢神川橋	(ヒガミガワバシ)	矢神線	1975	7.0	4.9	I	
矢神橋	(ヒガミハシ)	矢神線	1973	3.7	12.4	II	地覆(ガードレール支柱基部)に鉄筋露出が見られる。
屋敷添橋	(ヒヤシキリエバシ)	上西野堤防線	1972	4.4	5.0	I	
屋敷西2号橋	(ヒヤシキシゴウキヨウ)	道地線	1972	4.0	6.0	II	
山田川2号橋	(ヒヤタカワニゴウキヨウ)	大沢南部4号線	1970	4.0	3.1	II	
吉ヶ沢2号橋	(ヒヨカサニゴウキヨウ)	吉ヶ沢線	1985	5.0	3.1	II	
吉ヶ沢橋	(ヒヨカサワバシ)	船沢武道線	1968	4.1	4.0	II	
吉野センター橋	(ヒヨノセンターバシ)	吉野センター線	不明	5.0	4.3	II	
寄木2号橋	(ヒヨキニゴウキヨウ)	寄木中房線	1958	4.0	3.6	II	
両頭5号橋	(ヒヨウゴトコゴウキヨウ)	新城北線	1985	5.0	5.1	II	
若宮5号橋	(ヒワカミゴウキヨウ)	根田谷地北線	不明	5.4	3.6	II	