対策一覧表


【旭小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策要望内容	事業主体	実施状況	実施内容等	R8以降の予定
1	市道朝日が丘ふるさと村線	朝日が丘三丁目	車がスピードを出しやすく、山の手側からの自転車等の飛び出しが多い。	①注意看板設置の検討 ②横断歩道の再塗装	①市 ②警察	①完了 ②完了	①注意喚起の看板設置済（H30） ②横断歩道再塗装実施済（R3）	
2	市道旭小学校南線	赤坂字城野岡	・校門からの左右の見通しが悪く、児童が飛び出ししやすい。 ・道路が狭く歩道がない。	①注意看板設置の検討 ②児童への交通安全指導 ③グリーンベルト設置	①②学校 ③市	①完了 ②実施中 ③完了	①学校前駐車場入り口に看板設置済（R2） ②交通安全指導（R2～） ③グリーンベルト設置済（R7再塗装済）	②継続実施
3	県道横手大森大内線	三本柳字寺田	交通量の多い交差点だが、横断歩道が消えかかっている。 見通しも悪く危険である。	①交差点改良 ②横断歩道標示の補修	①県 ②警察	①完了 ②完了	①信号機設置完了（H28） ②横断歩道塗装補修実施済（H26）	
4	市道静町赤坂線	赤坂字大道添、字上喜連森	路側帯が狭く、冬場の除雪で歩行スペースが失われる。	除雪作業による道路幅員の確保	市	完了		継続実施（H26～）
5	市道三本柳森崎線	三本柳字沼頭、字碇、字高口	道路が狭い上、歩道や路側帯がない区間が多い。	道路の拡幅	市	完了	工事完了（H30）	
6	市道静町赤坂線	赤坂字伏山	交通量が多いが、歩道がない。	歩道の設置	市	完了	工事完了（R1）	
7	市道条里跡般若寺線	清水町新田字川口	清水町方面から登校する児童が横断する場所。車がスピードを出しやすい。	①路面に「横断者注意」標示の検討 ②注意看板設置の検討 ③横断歩道の再塗装	①②市 ③警察	①実施なし ②完了 ③完了	①「横断者注意」標示の実施はせずに、②を実施。 ②注意看板設置済（R3） ③R2再塗装済み・R8再塗装済み	
8	市道城野岡赤坂線	赤坂字下後野	交通量が多く、横断する際大変危険である。	①路面に「横断者注意」標示の検討 ②注意看板設置の検討（片側）	①市 ②市教委	①完了 ②完了	①②道路改良及び信号機を設置済（R2）	
9	市道条里跡般若寺線	三本柳字碇	降雪期は歩道に吹き溜まりが生じる場合があり登下校に支障をきたしている。	排雪作業の重点化による歩道幅員の確保	市	完了		継続実施（H27～）
10	市道城野岡赤坂線	赤坂字後野	路幅が狭いが、交通量が多く危険。	運転者へ注意看板等	市	完了	外側線設置により運転者へ注意喚起（R3）	

【旭小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策要望内容	事業主体	実施状況	実施内容等	R8以降の予定
11	市道条里跡般若寺線	猪岡字山神下	現在20軒ほど宅地分譲されている場所で、交通量の多い道路の反対側にある歩道に渡るのに横断歩道がない場所を渡って危険。	横断歩道の新設	警察	完了	横断歩道設置済（R4）	
12	市道城野岡赤坂線	赤坂字下喜連森	交通量が多いところで、沿線上の前後には横断歩道があるが、この場所にはない。	横断歩道の新設	警察	完了	横断歩道の設置済（R4）	
13	市道旭小学校南線	旭小学校駐車場	道路に向いている街灯が点灯しないので、点灯して欲しい。	街灯の修繕	市	完了	街灯修繕済（R4）	
14	市道赤坂婦気大堤線	赤坂字後野（赤坂簡易郵便局付近）	路幅が狭く、交通量が多い。	外側線の設置	市	完了	外側線の設置（R5）	
15	市道南中線	赤坂字郷土館（横手南中学校校門まで）	道幅が狭く、車両との接触の危険がある（横手南中学校からの要望）。	安全地帯（グリーンベルト）を通学路の両側への設置。	市	検討	グリーンベルト設置の検討（R8）	グリーンベルト設置の検討

横手市立旭小学校　　通学路合同点検位置図



横手市立旭小学校　　通学路合同点検位置図

