
対策一覧表

【雄物川小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策要望内容	事業主体	実施状況	実施内容等	R8以降の予定
1	市道沼館今宿東部線	今宿字棒突	十字路交差点の横断歩道が片側にしか無く、児童が変則的に横断している	路面標示（グリーンベルト）の設置延長検討	地区会議	完了	路面標示（グリーンベルト）設置済（H27）、 再塗装済（R1・R3）	
2	市道今宿中島線	今宿字鳴田	十字路交差点の横断歩道が片側にしか無く、児童が変則的に横断している	①児童への交通指導（グリーンベルト通行） ②信号機設置検討 ③横断歩道設置要望	①学校 ②③警察	①実施中 ②実施なし ③完了	②実施予定なし ③横断歩道設置（R2、R4）	①継続実施（交通安全指導）
3	市道今宿福地中央線	今宿字出向	グリーンベルトはあるが横断歩道がない中で児童が横断している（H27） 直線道路でスピードが出しやすく、児童が横断の機会を捉えにくい（H２９）	①横断歩道の新設要望 ②信号機設置要望	①②警察	①完了 ②実施なし	①横断歩道設置済（H27） ②実施予定なし	
4	市道今宿福地中央線	南形字下大巻	直線道路でスピードが出しやすく、児童が横断の機会を捉えにくい	信号機設置要望	警察	実施なし	※信号機設置予定なし 横断歩道再塗装済（R8）	
5	市道今宿中村線	①②今宿字出向	十字路交差点の横断歩道が片側にしかなく、児童が変則的に横断している	①信号機設置要望 ②横断歩道設置要望	①②警察	①実施なし ②検討中	①実施予定なし	②継続要望
6	市道旭町中島線	今宿字棒突	十字路交差点（旧出雲食堂付近）が交通量が多く見通しも悪く危険	横断歩道設置	警察	完了	横断歩道設置済（R2、R3）	
7	市道沼館今宿東部線	沼館字沼館	道路が狭く、歩行の際に危険である。	グリーンベルト設置	市	完了	グリーンベルト設置済（R4）	
8	国道107号線	大沢字坂ノ下（坂ノ下バス停前）	スクールバスと路線バスの乗降所となっており、通学・通勤の重なる時間帯は交通量も多い。また、道幅が広いため，横断するのに時間がかかり、大変危険である。	横断歩道設置	警察	実施なし	実施予定なし（カーブのため、横断歩道設置は危険）	
9	市道雄物川中央線	今宿字今宿、下谷地沼館字沼館（今宿交差点から沼館八幡神社付近）	道路が狭いうえ、児童が登校する朝の時間帯は交通量が多い。また、スピードを出す車も多く危険である。	グリーンベルト設置（R6）	市	実施中	グリーンベルト延長設置済（R7） （旧阿部給油所前交差点から加藤時計店T字路付近）	継続要望

横手市立雄物川小学校　　通学路合同点検位置図



横手市立雄物川小学校　　通学路合同点検位置図

