
対策一覧表

【大森小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策要望内容	事業主体	実施状況	実施内容等	R8以降の予定
1	市道菅生田福祉エリア線・市道白天園東西線	大森町字菅生田	大森病院や南部シルバーエリアに往来する車が多く、「学童ふれあい」に徒歩で横断する児童が大変危険である。横断歩道の新設，又はグリーンベルトの設置をお願いしたい。	①降雪期に融雪剤散布の徹底 ②グリーンベルトの設置 ③横断歩道の設置	①②市 ③警察	①実施中 ②完了 ③実施なし	②グリーンベルト設置済（H29）、再塗装（R1）、白色のドットライン及び「横断者注意」標示設置済（R2） ③下り坂のカーブのため、実施予定なし。	①継続実施（降雪期の融雪剤散布）
2	県道大曲大森羽後線	板井田字五庵昼舘（市道境田線との丁字路を含む）	県道大曲大森羽後線は、朝夕は特に交通量が多く、境田地区の児童が県道を横断する際に大変危険である。横断歩道の新設をお願いしたい。	西側歩道を通行（児童への安全教育）	学校	実施中		継続実施（交通安全指導）
3	県道大曲大森羽後線	袴形字袴形	県道大曲大森羽後線は、朝夕は特に交通量が多く、袴形地区の児童が県道を横断する際に大変危険である。横断歩道の新設をお願いしたい。	直近の横断歩道移設の検討	警察	完了	横断歩道移設済（R1）	
4	市道白天園東西線	市道菅生田団地２号線との丁字路	①②坂を下った丁字路で、一時停止をせずに右折や左折をするため、登下校の際に大変危険である。	①一時停止標識の設置 ②横断歩道の設置	①②警察	①完了 ②完了	①一時停止標識設置済（H29） ②横断歩道ではなく、横断指導線で対応済（R5）	
5	市道 文天鏡田久保線 上野久保線 町田昼川線	大森町字中田、久保、町回、堂林	市道認定されているが道路幅がとても狭く、歩道もない。朝夕は大森保育園へ送迎する車が多く、危険である。	①道路幅の拡幅工事 ②歩道の設置	①②市	①完了 ②完了	①道路幅の拡幅（R5） ②歩道の設置（R5）	
6	市道峠町五日町線	大森字大森（おなつこ床屋～備隆商店）	登下校時は交通量が多い中、多くの児童が都下校で歩行している。道路が狭く大変危険である。	グリーンベルトの設置	市	完了	グリーンベルト設置済（H29）、グリーンベルト、外側線再塗装済（R1）	

横手市立大森小学校　　通学路合同点検位置図



横手市立大森小学校　　通学路合同点検位置図

