

対策一覧表

点検日:平成27年8月20日
 点検日:平成28年9月5日
 点検日:平成30年8月23日
 点検日:令和2年8月19日

◎完了
 ○完了見込(実施中含)
 ▲検討中(未定含む)
 ×実施なし

【横手北小学校(旧境町小)】


番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	H26実施状況	H27実施状況	H28実施状況	H29実施状況	H30実施状況	R1実施状況	R2実施状況	R3実施状況	R4以降の予定	実施状況	前回実施状況
1	市道静町上小屋幹線	全線	道幅が狭く、安全上の設備がない。	①路面標示(片側外側線)の設置検討 ②出入口付近への「通学路」標示の検討 ③道路改良	①市 ②市教委 ③市	平成27年度～	-	①H28実施に向けて検討 ②検討中	①設置完了 ②H28設置予定 ・合同点検実施 横手北小通学路 ③ほ場整備完了後着手予定	②設置予定 ③圃場整備完了後着手予定	・合同点検実施 ②H31設置予定 ③圃場整備完了後着手予定	②再検討 ③圃場整備完了後着手予定	②要検討 ③道路工事完了(市道天神長田線)※圃場部分	②要検討	②要検討	①◎ ②▲ ③◎	①◎ ②▲ ③▲
2	市道境中央線	全線	歩道が無く狭い道路となっており、車の交差時は歩行者に対して危険な状況となっている。また、道路改良工事中であるが、完成までの間、登下校時の安全の確保を図る必要がある。	①歩道の設置 ②路面標示(片側外側線)の設置検討	市		①継続実施	①継続実施 ②工事期間中の路面標示の設置予定なし	①継続実施(H29完了予定) ②実施予定無し(順次工事を施工中であり、設置効果が見込めない。) ③冬季間の除雪の徹底を図る。	①継続実施(H29完了予定) ②実施予定なし 冬季間の除雪の徹底を図る。	・合同点検実施 ①継続実施(H30完了予定) ②実施予定なし 冬季間の除雪の徹底を図る。	①R1完了 ②実施予定なし 冬季間の除雪の徹底を図る。	②実施予定なし 冬季間の除雪の徹底を図る。	②実施予定なし 冬季間の除雪の徹底を図る。	②実施予定なし 冬季間の除雪の徹底を図る。	①◎ ②○	①◎ ②○
3	県道大曲横手線	上境字大上境	交通量が多く、速度を上げて走行する車両が多いため、小学生の徒歩通学が心配である。	・状況をみながら必要に応じて検討	県	-	-	・状況をみながら必要に応じて検討	・合同点検実施 横手北小通学路 ・H28測量、設計予定	・継続実施中	・継続実施中	・継続実施中	・継続実施中	・継続実施中	・継続実施中	○	○
4	県道大曲横手線	上境字空原	横断歩道はあるが、交通量が多いため、横断する際非常に危険である。	・路面標示(「横断者注意」)の設置検討	県	平成27年度	-	路面標示「横断者注意」の設置(H27実施)								◎	◎
5	県道大曲横手線	杉目字北小屋	横断歩道はあるが、交通量が多いため、横断する際非常に危険である。	・路面標示(「横断者注意」)の設置検討	県	平成27年度	-	路面標示「横断者注意」の設置(H27実施)								◎	◎

【対策検討メンバー】 小学校、PTA、秋田県、湯沢河川国道事務所、横手市建設部、地域局、横手警察署、教育委員会

05-2横手北小学校(旧境町小) 現況及び対策後写真

番号 1

現況



対策後



番号 4

現況



対策後



番号 2

現況



対策後



番号 5

現況



対策後




番号 3

現況




対策後




番号 6

現況



対策後



横手市立横手北小学校(旧境町小)

通学路合同点検位置図

