

対策一覧表

点検日:平成27年8月10日

◎ 完了
○ 完了見込(実施中含)
▲ 検討中(未定含む)
× 実施なし

【横手北小学校(旧金沢小)】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	H26実施状況	H27実施状況	H28実施状況	H29実施状況	H30実施状況	R1実施状況	R2実施状況	R3実施状況	R4以降の予定	実施状況	前回実施状況
1	県道金沢吉田柳田線	安本字安本	交通量が多く、横断する踏大変危険である。	①交差点内路面標示(ドットライン等)の設置検討 ②横断旗の設置検討	①県 ②市教委	①平成27年度	-	①路面標示(ドットライン)の設置(H27実施) ②検討中	②実施予定無し 通学路指定なし							①◎ ②×	①◎ ②×
2	市道厨川御所野線	金沢中野字金沢	交通量が多く、横断する踏大変危険である。 注意喚起の看板は設置済。	①注意看板の移設(手前に) ②道路標識(警戒)設置検討	①②市教委		-	①検討中 ②検討中	①②実施予定無し 通学路指定なし							①× ②×	①× ②×

【対策検討メンバー】 小学校、PTA、秋田県、湯沢河川国道事務所、横手市建設部、地域局、横手警察署、教育委員会

05-4横手北小学校(旧金沢小) 現況及び対策後写真

番号 1

現況




対策後



番号 4

現況



対策後




番号 2

現況




対策後




番号 5

現況




対策後




番号 3

現況




対策後




番号 6

現況



対策後



横手市立横手北小学校(旧金沢小)

通学路合同点検位置図

