

対策一覧表

点検日:平成27年8月6日  
 点検日:平成28年8月29日  
 点検日:平成30年8月21日  
 点検日:令和2年8月11日

◎ 完了  
 ○ 完了見込(実施中含)  
 ▲ 検討中(未定含む)  
 × 実施なし

【十文字小学校(旧植田小学校)】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	H26実施状況	H27実施状況	H28実施状況	H29実施状況	H30実施状況	R1実施状況	R2実施状況	R3実施状況	R4以降の予定	実施状況	前回実施状況
①	県道植田平鹿線	二ツ橋入口交差点 植田字上二ツ橋	・横断歩道はあるが、交通量が多く危険。 ・道幅が広いので、スピードを出す車が多い。 ・スクールゾーン表示やスピード減の表示がほしい。	①横断歩道付近のスノーポール撤去 ②道路標識(警告・速度制限)の増設検討 ・登校時実地踏査 ③路面標示(ライン標示)の設置検討 ④速度規制の検討(範囲)	①③県 ②④警察	①平成27年度~ ③平成27年度	-	①スノーポール撤去(夏期) ②H28にあわせ検討中 ③路面標示(ドットライ)設置済 ④H28にあわせ検討中	②H28年度完了 ④H28年度完了				・R2横断歩道の再塗装済み	・R2横断歩道の再塗装済み		①◎ ②◎ ③◎ ④◎	①◎ ②◎ ③◎ ④◎
②	県道湯沢碓物川大曲線	志摩・一ツ屋入口交差点 植田字志摩	・登下校の際、一ツ屋方面へ横断する児童がいるが、横断歩道がない。 ・カーブが近く見通しが悪い。	・横断歩道の移設検討	警察		-	・H28実施予定	・H28設置完了				・R3以降横断歩道の再塗装予定	・R3以降横断歩道の再塗装済		◎	◎
③	市道 三重植田線	植田字越前地内	・道幅が狭く歩道がない。 ・朝夕の交通量が多く、冬場は特に心配。	①路面標示(片側グリーンベルト)の設置検討 ②外側線を挟める ③速度規制の強化	①②市 ③警察		-	①H28以降警察協議 ②同上 ③未定	・合同点検実施 ①継続検討(路面標示(グリーンベルト)H29以降設置検討) ②実施予定無し(車道幅員が確保できない。) ③実施予定無し(速度規制による抑止効果が認められない。)	①継続検討	・合同点検実施 ①グリーンベルトの設置実施		①グリーンベルト再塗装済み	①グリーンベルト再塗装済み		①◎ ②× ③×	①◎ ②× ③×

【対策検討メンバー】 小学校、PTA、秋田県、湯沢河川国道事務所、横手市建設部、地域局、横手警察署、教育委員会

12-4十文字小学校(旧植田小) 現況及び対策後写真

番号 1

現況




対策後




番号 4

現況



対策後



番号 2

現況




対策後




番号 5

現況



対策後



番号 3

現況




対策後




番号 6

現況




対策後





横手市立十文字小学校(旧植田小)

通学路合同点検位置図





横手市立十文字小学校(旧植田小)

通学路合同点検位置図

