

対策一覧表

点検日:平成26年8月5日
 点検日:平成27年8月5日
 点検日:平成29年10月11日
 点検日:令和1年8月23日
 点検日:令和3年8月10日 <番号〇の箇所>

◎ 完了
 ○ 完了見込(実施中含)
 ▲ 検討中(未定含む)
 × 実施なし

【浅舞小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	H26実施状況	H27実施状況	H28実施状況	H29実施状況	H30実施状況	R1実施状況	R2実施状況	R3実施状況	R4以降の予定	実施状況	前回実施状況
①	県道植田平鹿線	下鍋倉字下都	交通量が多いにも関わらず道路幅が狭く危険である。近くの横断歩道も消えかかっている。下鍋倉保育所向いの民家塀が傾いている。	①歩道の設置、及び路面標示(グリーンベルト)の設置検討 ②横断歩道表示の補修 ③箇所 ③塀の補修等を促す	① 県 ② 警察 ③ 市	①② 平成27年度 ③ 令和2年度 ～	②実施済	①一部歩道設置工事実施(H27用地補修) ・路面標示は継続検討(H27はドット表示実施)	①継続実施	①継続実施 ・水路の一部について安全対策を実施 ・路面標示は継続検討	①継続実施(グリーンベルト、通学路表示済)	①集落前後の歩道設置完了。集落内の歩道設置検討	①集落内の歩道設置検討 ②再塗装の要望あり ③継続要望	①歩道設置予定 ②再塗装の要望あり ③継続要望	①歩道設置予定 ②R4年度以降実施予定 ③継続要望	①○ ②○ ③▲	①○ ②○ ③▲
2	市道田中本町裏線	浅舞字浅舞	道路が狭く歩道と車道の区別がなく危険である。	①児童への交通安全指導 ②関係機関による安全対策の検討(道路標示(外側線)の設置検討)水路反対側1m幅	①学校 ②市	①平成26年度 ②平成27年度	①交通安全指導	①継続実施 ②道路標示(水路反対側1m幅に外側線)を設置済	①継続実施	①継続実施	①継続実施	①継続実施	①継続実施	①継続実施	①継続実施	①○ ②◎	①○ ②◎
③	市道107西線	浅舞字浅舞	交通量が多いにも関わらず歩道と車道の区別がなく危険である。本町橋が狭いため危険である。	①児童への交通安全指導 ②関係機関による安全対策の検討、橋外側歩道設置要望	①学校 ②市	①平成26年度 ②平成27年度	①交通安全指導	①継続実施 ②H27グリーンベルト標示設置済	①継続実施	①継続実施	①継続実施	①継続実施	①継続実施	①継続実施	①継続実施	①○ ②◎	①○ ②◎
④	国道107号	梅見内字相川野	柄内の子どもたちが国道107号を渡って反対方向のバスの集合場所に渡るときに横断歩道がない。	①バス停留所位置の検討 ②横断歩道設置要望 ③歩道一部設置要望	①市教委 ② 警察 ③ 県	①平成27年度 ②平成29年度 ③平成29年度 ～	-	①バス停留所位置の変更を検討	①バス事業者と協議	①継続検討 ②横断歩道設置を要望 ③歩道の一部設置を要望	①継続検討 ②横断歩道設置を要望 ③歩道の一部設置を要望	①継続検討 ②横断歩道設置を要望 ③乗降時の待機場所の検討	①継続検討 ②横断歩道設置を要望 ③乗降時の待機場所の検討	①継続検討 ②横断歩道設置を要望 ③乗降時の待機場所の検討	①継続検討 ②横断歩道設置を要望 ③乗降時の待機場所の検討	①▲ ②▲ ③×	①▲ ②▲ ③×
5	県道野崎十文字線	浅舞神社前三差路交差点	・交通量も多く、変則三差路のため危険である。車道の誘導ライン等及び横断歩道を再塗装して欲しい。	①車道誘導ラインの設置 ②横断歩道、車両停止線の再塗装	①県 ②警察	令和2年度～	-	-	-	-	-	-	①②R2実施済み	-	①○ ②◎	①○ ②◎	
⑥	市道本町六日町線	浅舞字浅舞	・酒造会社の建物が倒壊した廃材が風の強い日に飛散する可能性がある。	撤去もしくは飛散防止を促す	市	令和3年度～	-	-	-	-	-	-	-	継続要望	継続要望	▲	-
⑦	市道十五野道川線	平鹿中付近	街灯が点灯していない2箇所の点灯しておらず暗い。	街灯2箇所の点灯	市	令和3年度～	-	-	-	-	-	-	-	修繕対応済み	◎	-	

【対策検討メンバー】 小学校、PTA、秋田県、湯沢河川国道事務所、横手市建設部、地域局、横手警察署、教育委員会
 上記一覧のほか、2箇所横断歩道の塗装等をお願いした。

07浅舞小学校 現況及び対策後写真

番号 1

現況



対策後



番号 3

現況



対策後




番号 1

現況



対策後




番号 4

現況



対策後



番号 2

現況




対策後



番号 5

現況



対策後




07浅舞小学校 現況及び対策後写真

番号 6

現況




対策後




番号

現況



対策後



番号 7

現況




対策後




番号

現況




対策後




番号

現況




対策後




番号

現況




対策後



横手市立浅舞小学校

通学路合同点検位置図



横手市立浅舞小学校

通学路合同点検位置図

