

対策一覧表

【旭小学校】


番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策要望内容	事業主体	実施状況	実施内容等	R7以降の予定
1	市道朝日が丘ふるさと村線	朝日が丘三丁目	車がスピードを出しやすく、山の手側からの自転車等の飛び出しが多い。	①注意看板設置の検討 ②横断歩道の再塗装	①市 ②警察	①完了 ②完了	①注意喚起の看板設置済（H30） ②横断歩道再塗装実施済（R3）	
②	市道旭小学校南線	赤坂字城野岡	校門からの左右の見通しが悪く、児童が飛び出ししやすい。	①注意看板設置の検討 ②児童への交通安全指導	①②学校	①完了 ②実施中	①学校前駐車場入り口に看板設置済（R2） ②交通安全指導（R2～）	②継続実施
3	県道横手大森大内線	三本柳字寺田	交通量の多い交差点だが、横断歩道が消えかかっている。 見通しも悪く危険である。	①交差点改良 ②横断歩道標示の補修	①県 ②警察	①完了 ②完了	①信号機設置完了（H28） ②横断歩道塗装補修実施済（H26）	
4	市道静岡市赤坂線	赤坂字大道添、字上喜連森	路側帯が狭く、冬場の除雪で歩行スペースが失われる。	・除雪作業による道路幅員の確保	市	実施中	H26より継続実施	継続実施
5	市道三本柳森崎線	三本柳字沼頭、字碓、字高口	道路が狭い上、歩道や路側帯がない区間が多い。	・道路の拡幅	市	完了	工事完了（H30）	
6	市道静岡市赤坂線	赤坂字伏山	交通量が多いが、歩道がない。	・歩道の設置	市	完了	工事完了（R1）	
7	市道条里跡般若寺線	清水町新田字川口	清水町方面から登校する児童が横断する場所。 車がスピードを出しやすい。	①路面に「横断者注意」標示の検討 ②注意看板設置の検討 ③横断歩道の再塗装	①②市 ③警察	①実施なし ②完了 ③完了	①「横断者注意」標示の実施はせずに、②を実施。 ②注意看板設置済（R3） ③R2再塗装済み	
8	市道城野岡赤坂線	赤坂字下後野	交通量が多く、横断する際大変危険である。	①路面に「横断者注意」標示の検討 ②注意看板設置の検討（片側）	①市 ②市教委	①完了 ②完了	①②道路改良及び信号機を設置済（R2）	

【旭小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策要望内容	事業主体	実施状況	実施内容等	R7以降の予定
9	市道上長田赤坂線	三本柳字街道上	一部道幅が狭く、通行する際注意を要する。 (横手北小関連)	・通学路としては適当でない。	学校	完了	グリーンベルト設置済(R1)	
10	市道条里跡般若寺線	三本柳字碓	降雪期は歩道に吹き溜まりが生じる場合があり 登下校に支障をきたしている。	・排雪作業の重点化による歩道 幅員の確保	市	完了		継続実施(H27～)
11	市道城野岡赤坂線	赤坂字後野	路幅が狭いが、交通量が多く危険。	・運転者へ注意看板等	市	完了	外側線設置により運転者へ注意喚 起(R3)	
12	市道条里跡般若寺線	猪岡字山神下	現在20軒ほど宅地分譲されている場所で、交通 量の多い道路の反対側にある歩道に渡るのに横 断歩道がない場所を渡って危険。	・横断歩道の新設	警察	完了	横断歩道設置済(R4)	
13	市道城野岡赤坂線	赤坂字下喜連森	交通量が多いところで、沿線上の前後には横断 歩道があるが、この場所にはない。	・横断歩道の新設	警察	完了	横断歩道の設置済(R4)	
14	市道旭小学校南線	旭小学校駐車場	道路に向いている街灯が点灯しないので、点灯 して欲しい。	・街灯の修繕	市	完了	街灯修繕済(R4)	
15	市道赤坂婦気大堤線	赤坂字後野(赤坂簡易 郵便局付近)	路幅が狭く、交通量が多い。	・外側線の設置	市	完了	外側線の設置(R5)	

通学路合同点検位置図

通学路合同点検位置図



通学路合同点検位置図

