


対策一覧表

【大雄小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策要望内容	事業主体	実施状況	実施内容等	R7以降の予定
1	県道野崎十文字線	大雄字耳取	・変則のX字形の交差点。 ・スピードを出す車が多く、見通しが悪い。	①登下校時の通行の側の検討 ②通行ルートへの路面標示（ドットライン）の検討 ③押しボタン式信号機新設	①学校 ②県 ③警察	①実施中 ②完了 ③検討中	①登下校時の通行側の変更（H27～） ②ドットライン設置（H27）	①継続実施 ③継続要望
2	市道折橋四津屋線	大雄字三村	・横断歩道がなく、危険である。 ・道幅が狭く、交差点部分が変則で見通しが悪い。 ・通学児童が渡るための横断舗装がない。 ・路面標示が複数あり、児童には複雑に見える。	①横断歩道設置要望 ②交差点センター部への路面標示（十字マーク）設置検討 ③わかりやすいように白線・グリーンベルトを引き直す	①警察 ②③市	①実施なし ②完了 ③完了	①実施予定なし ②ドットライン設置済（H28） ③再塗装実施済（R1）	
3	市道条里跡般若寺線	大雄字八柏街道添	・信号のある交差点と、平行している裏道の十字路。 ・スピードを出す車が多く、安全な横断がしづらい。	①市道南側への路面標示（グリーンベルト）の設置 ②児童への交通安全指導（信号機横断歩道の通行）	①市 ②学校	①完了 ②実施中	①グリーンベルト設置済（R1）	②継続実施（交通安全指導）
4	県道野崎十文字線	大雄字新町地内	①②スクールバスのバス停に渡るための横断歩道がない。 ③交通量が多いが道幅が狭いが狭く登下校時危険。	①グリーンベルトの設置検討 ②横断歩道の設置 ③路幅拡張要望	①市 ②警察 ③県	①完了 ②検討中 ③検討中	①グリーンベルト設置済（H30）、 ドット線設置済（R3）	②継続要望 ③継続検討
5	県道大森大内線	大雄根田谷地地内	時間帯により車の量が大変多い。スピードを出す車が多い。	押しボタン式信号機新設	警察	検討中		継続要望
6	県道野崎十文字線	大雄字八柏地内	見通しが悪い。スピードを出す車が多い。	①予告灯付き押しボタン式信号機新設	警察	検討中		継続要望
7	県道野崎十文字線	大雄字八柏下村地内	歩道と用水路を分ける柵が水路側に傾いている。	柵の修繕	県	完了	柵の修繕実施（R3）	
8	市道精兵村上田村線	大雄字本庄南地内（まつえ食堂前）	車から歩行者がわかりづらい	横断者をわかりやすくするため、横断旗、緑色の横断歩道	市	検討中		継続検討
9	市道根田谷地阿気桜森線	桜森地内	①路幅が狭くカーブが多く、車との接触が心配	ドライバーに安全運転を意識づける看板の増設、路面に「通学路」の文字入れ	市	検討中		継続検討

横手市立大雄小学校

通学路合同点検位置図



横手市立大雄小学校

通学路合同点検位置図

