


## 対策一覧表

### 【大雄小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策要望内容	事業主体	実施状況	実施内容等	R8以降の予定
1	県道野崎十文字線	大雄字耳取	変則のX字形の交差点。 スピードを出す車が多く、見通しが悪い。	①登下校時の通行側の検討 ②通行ルートへの路面標示 (ドットライン)の検討 ③押しボタン式信号機新設	①学校 ②県 ③警察	①実施中 ②完了 ③実施なし	①登下校時の通行側の変更 (H27~) ②ドットライン設置(H27、R7 再塗装済) ③実施予定なし	①継続実施
2	市道折橋四津屋線	大雄字三村	横断歩道がなく、危険である。 道幅が狭く、交差点部分が変則で見通しが悪い。 通学児童が渡るための横断舗装がない。 路面標示が複数あり、児童には複雑に見える。	①横断歩道設置要望 ②交差点センター部への路面 標示(十字マーク)設置検討 ③わかりやすいように白線・ グリーンベルトを引き直す	①警察  ②③市	①実施なし  ②完了 ③完了	①実施予定なし ②ドットライン設置済(H28) ③再塗装実施済(R1)	
3	市道条里跡般若 寺線	大雄字八柏街道添	信号のある交差点と、平行している裏道の十字 路。 スピードを出す車が多く、安全な横断がしづら い。	①市道南側への路面標示(グ リーンベルト)の設置 ②児童への交通安全指導(信 号機横断歩道の通行)	①市  ②学校	①完了  ②実施中	①グリーンベルト設置済(R1)	②継続実施(交通安全指導)
4	県道野崎十文字線	大雄字新町地内	①②スクールバスのバス停に渡るための横断歩 道がない。 ③交通量が多いが道幅が狭いが狭く登下校時危 険。	①グリーンベルトの設置検討 ②横断歩道の設置 ③路幅拡張要望	①市 ②警察 ③県	①完了 ②検討中 ③実施中	①グリーンベルト設置済 (H30)、 ドット線設置済(R3)	②継続要望 ③バイパス整備中
5	県道大森大内線	大雄根田谷地地内	時間帯により車の量が大変多い。スピードを出 す車が多い。	押しボタン式信号機新設	警察	実施なし	実施予定なし	継続要望
6	県道野崎十文字線	大雄字八柏地内	見通しが悪い。スピードを出す車が多い。	予告灯付き押しボタン式信号 機新設	警察	検討中		継続要望
7	県道野崎十文字線	大雄字八柏下村地内	歩道と用水路を分ける柵が水路側に傾いてい る。	柵の修繕	県	完了	柵の修繕実施(R3)	
8	市道精兵村上田村線	大雄字本庄南地内(ま つえ食堂前)	車から歩行者がわかりづらい	横断者をわかりやすくするた め、横断旗、緑色の横断歩道	市	検討中		継続検討
9	市道根田谷地阿 気桜森線	桜森地内	路幅が狭くカーブが多く、車との接触が心配	ドライバーに安全運転を意 識づける看板の増設、路面に 「通学路」の文字入れ	市 地区会議	完了	「通学路注意」看板の更新と新設 (R7地区会議)	

# 横手市立大雄小学校

# 通学路合同点検位置図



# 横手市立大雄小学校

# 通学路合同点検位置図

