


## 対策一覧表

### 【横手南小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策要望内容	事業主体	実施状況	実施内容等	R8以降の予定
1	市道中央線 ほか	南町メゾンソレイユI前など学区内多数	横断歩道が薄くなっている。	横断歩道標示の補修	警察	完了	横断歩道標示補修実施済 (H26、H27、R2)	
2	市道中央線 (都市計画道路)	神明町神明社前から横山町五叉路まで	交通量が多い割りに道幅が狭く、降雪期は特に危険である。途中の踏切は歩行空間も狭く年間を通じて危険である。	①排雪作業の重点化による道路幅員の確保 ②神明町横手市神明社前から横山町わんぱく館入口間グリーンベルト標示の検討	①②市	①実施中 ②実施中		①継続要望 ②継続検討
3	市道安田横山線	横山町里乃やから駅南2丁目まで	①グリーンベルト標示が薄くなっている。 ②雨天時、道路に水が溜まって通学路が狭くなり危険である。 ③踏切幅が狭く、登下校時に車の渋滞や車との接触が起きている。	①グリーンベルト標示の補修 ②堂山跨線橋下トンネル付近の排水、舗装整備 (R6年度) ③交通安全指導	①②市 ③学校	①完了 ②検討 (R6) ③実施中	①グリーンベルト標示補修実施済 (H27、R2、R5、R6)	②対応策検討
4	市道馬場八王寺線	安田の横手第一跨線橋下の十字路	十字路でどちらが優先道路が分かりにくい。	①注意看板設置等の検討 ②交差点部分にドットライン標示の検討	①学校 ②市	①完了 ②完了	①状況をみながら必要に応じて検討 (交通安全協会の看板あり) ②路面標示 (ドットライン) 設置済 (H27)	
5	市道駅東線	平和町セントラルH十字路	横断歩道がなく危険である。	横断歩道の設置を要望	学校	実施中	朝の通学状況の現地調査の結果、児童への安全指導で対応。近くに横断歩道を通行するよう指導。 (H27)	継続指導
6	市道八幡根岸線 (都市計画道路)	市立横手病院から市道中央線	病院、高校があり通学時間帯は特に交通量が多い割に道幅が狭い。降雪期は特に狭く車の交差に支障をきたしている。	歩道の設置を要望	県	実施中		県で事業実施中
7	市道大沢南北線	横手清陵学院付近踏切	複雑な道路構成や踏切があり運転者・歩行者等も注意が必要な区間	運転者へ対し注意喚起	市	完了	外側線設置済 (R4)	

# 横手市立横手南小学校

# 通学路合同点検位置図



# 横手市立横手南小学校

# 通学路合同点検位置図

