

対策一覧表

◎ 完了
 ○ 完了見込(実施中含)
 ▲ 検討中(未定含む)
 × 実施なし

【旭小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	H30以前	R1実施状況	R2実施状況 (R2.8.18点検)	R3実施状況 (R3.10.12点検)	R4実施状況 (R4.8.9点検)	R5実施状況	R6以降の予定	実施 状況	前回 実施状況
11	市道城野岡赤坂線	赤坂字後野	路幅が狭いが、交通量が多く危険。	・運転者へ注意看板等	市	令和3年度		-	-	外側線設置により運転者へ注意喚起				◎	◎
12	市道桑里跡般若寺線 ㊦ 375	猪岡字山神下	現在20軒ほど宅地分譲されている場所で、交通量の多い道路の反対側にある歩道に渡るのに横断歩道がない場所を渡って危険。	・横断歩道の新設	警察	令和3年度		-	-	・令和3年度以降横断歩道の設置予定	横断歩道の設置済			◎	◎
13	市道城野岡赤坂線 ㊦ 376	赤坂字下喜連森	交通量が多いところで、沿線上の前後には横断歩道があるが、この場所にはない。	・横断歩道の新設	警察	令和3年度		-	-	・令和3年度以降横断歩道の設置予定	横断歩道の設置済			◎	◎
14	市道旭小学校南線	旭小学校駐車場	道路に向いている街灯が点灯しないので、点灯して欲しい。	・街灯の修繕	市	令和4年度		-	-	-	修繕済			◎	◎
15	市道赤坂婦気大堤線	赤坂字後野(赤坂簡易郵便局付近)	路幅が狭く、交通量が多い。	・外側線の設置	市	令和5年度						外側線の設置		◎	-

番号 1

現況



対策後



番号 4

現況



対策後

除雪作業による道路幅員の確保

番号 2

現況



対策後



番号 5

現況



対策後



番号 3

現況



対策後



番号 6

現況



対策後



番号 7

現況



対策後



番号 10

現況



対策後

排雪作業の重点化による歩道幅員の確保

番号 8

現況



対策後



番号 11

現況



対策後



番号 9

現況



対策後



番号 12

現況



対策後



番号 13

現況




対策後




番号 16

現況



対策後



番号 14

現況




対策後




番号 17

現況



対策後



番号 15

現況



対策後



番号 18

現況




対策後



横手市立旭小学校

通学路合同点検位置図



横手市立旭小学校

通学路合同点検位置図

