

対策一覧表

◎ 完了
 ○ 完了見込(実施中含)
 ▲ 検討中(未定含む)
 × 実施なし

【増田小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	H30以前	R1実施状況 (R1.8.19点検)	R2実施状況	R3実施状況 (R3.8.11点検)	R4実施状況 (R4.10.11点検)	R5実施状況 (R5.8.7点検)	R6以降の予定	実施 状況	前回 実施状況
①	市道増小正門線 および四間線 ④ 387	増田字七日町, 関ノ口	道幅が狭く脇道や大きな道路との交差もあり接触事故が多い。	①一時停止線標示の補修 ②景観に配慮した路面標示 (グリーンベルト等)の設置検討	①②市	①②平成26年度	H26年度: ①一時停止線標示の補修実施、「ゾーン30」の設定。②検討	②都市計画区域外へグリーンベルト設置予定。都市計画区域内は工事計画に合わせて検討。	②都市計画区域外へグリーンベルト設置予定。都市計画区域内は工事計画に合わせて検討。	②景観に配慮した路面標示の検討。	②景観に配慮した路面標示の検討。 (「通学路」などグリーンベルトに変わる対策の検討)	②景観に配慮した路面標示の検討。	②景観に配慮した路面標示の検討。	①◎ ②○	①◎ ②○
2	県道川連増田平鹿線	増田字田町, 福嶋	道幅が狭く電柱が邪魔になる箇所や脇道も多く、児童との接触の危険がある。	・景観に配慮した路面標示 (グリーンベルト等)の設置検討	県	平成27年度	H27年度: 検討 H28年度: グリーンベルト設置							◎	◎
3	国道342号	吉野字上吉野	スクールバスの乗降所があるが横断歩道等がない。	①直近横断歩道標示の補修 ②横断歩道の再塗装 ③外側線の再塗装	①②警察 ③県	①平成26年度 ②③令和元年度	H26年度: ①対策済	①②設置位置を検討し、R2年度以降設置予定	①②R2実施済 ③R2実施済					①◎ ②◎ ③◎	①◎ ②◎ ③◎
4	国道342号	四ッ谷角十字路	東瀬方面からの縫殿へ左折する車が内寄りに曲がるため、信号待ちの児童に接触しそうで危険である。	①外側線の引き直し ②歩車道境界ブロックの設置	①②県	①②令和元年度		①R2年度設置予定 ②歩車道境界ブロックは除雪作業等に支障があるため実施予定なし	①R2実施済					①◎ ②×	①◎ ②×
5	市道本町平鹿線	田町・七日町の満福寺から新町への箇所	カーブや道幅が変わるなど車両の見通しが悪い。増田中学校の生徒も通学路として使用しており、進行してきた車と児童が接触しそうで危険である。	・道路の形状が鍵の手になっており歴史的な観点からも拡幅、実施不可。新設道路の設置により通学の分散を図る。	市	令和元年度		・R2年度以降実施予定	・工事実施中 (新聞中央線)	・R3工事完了				◎	◎
6	市道真人半助線 ④ 388	亀田字真人山下	緩やかなカーブもあり見通しが悪い。通勤の抜け道でスピードを出す車も多い。	・スピード低減の対策	市	令和3年度		-	-	・R4年度以降路面標示予定	・R4年度以降路面標示完了			◎	◎
7	国道342号	増田字石神西	十字字方面から増田方面に向かう際緩やかなカーブで、信号機を見逃す車がある。	・信号機を見やすくするため、街路樹の伐採	市	令和3年度		-	-	街路樹1本を伐採済				◎	◎
8	市道平和通線	月山団地入口	道路幅が広く渡るのがきげんである。	①一時停止線の再塗装 ②グリーンベルト設置	①警察 ②市	①②令和3年度		-	-	・①②実施済				①②◎	①②◎

【増田小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	H30以前	R1実施状況 (R1.8.19点検)	R2実施状況	R3実施状況 (R3.8.11点検)	R4実施状況 (R4.10.11点検)	R5実施状況 (R5.8.7点検)	R6以降の予定	実施 状況	前回 実施状況
9	市道増中半助村線	亀田字樋場南、樋場	道幅が狭く、車もスピードをだしている。特に冬場は道幅が狭い。	・歩道の設置	市	令和3年度		-	-	・継続検討	・継続検討	・継続検討	・継続検討	▲	▲
⑩	市道月山西十文字線	増田字本町（増田幹部交番付近交差点）	変則的な十字路で、信号付近には緩やかなカーブであったり、変則的な3段階の青信号である。交通量も比較的多く、交差点で信号待ちする児童にとって危険である。	・ポラード等の設置	市	令和4年度		-	-	-	・継続検討 (道路下には流雪 排水路などがあり 設置不可、代替が あるか検討中)	・継続検討	・継続検討	▲	▲

番号 1

現況



対策後



番号 2

現況




対策後



番号 1

現況



対策後



番号 3

現況




対策後



番号 1

現況



対策後



番号 3

R1再

現況



対策後



番号 4

現況



対策後



番号 7

現況



対策後



番号 5

現況



対策後



番号 8

現況



対策後



番号 6

現況



対策後




番号 9

現況



対策後




番号 10

現況




対策後




番号

現況




対策後




番号

現況




対策後




番号

現況




対策後




番号

現況




対策後




番号

現況



対策後



横手市立増田小学校

通学路合同点検位置図





