

対策一覧表

◎ 完了
 ○ 完了見込(実施中含)
 ▲ 検討中(未定含む)
 × 実施なし

【雄物川小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	H30以前	R1実施状況 (R1.8.23点検)	R2実施状況	R3実施状況 (R3.8.19点検)	R4実施状況	R5実施状況 (R5.8.1点検)	R6以降の予定	実施 状況	前回 実施状況
1	市道沼館今宿東 部線	今宿字樺突	十字路交差点の横断歩道が片側にしか無く、児童が変則的に横断している	・路面標示(グリーンベルト)の設置延長検討	地区会議	平成27年度	H27年度：設置済	R1再塗装済み		R3再塗装済み				◎	◎
2	市道今宿中島線 ㊦ 397	今宿字鳴田	十字路交差点の横断歩道が片側にしか無く、児童が変則的に横断している	①児童への交通指導(グリーンベルト通行) ②信号機設置検討 ③横断歩道設置要望	①学校 ②③警察	①②平成27年度 ③令和元年度	H27年度：①安全指導、②実施予定なし	①継続実施 ③R2年度以降設置予定	①継続実施 ③R2年度以降設置予定	①継続実施 ③継続要望	①継続実施 ③もう1箇所設置済み	①継続実施	①継続実施	①○ ②× ③◎	①○ ②× ③◎
3	市道今宿福地中央線	今宿字出向	グリーンベルトはあるが横断歩道がない中で児童が横断している(H27)直線道路でスピードが出しやすく、児童が横断の機会を捉えにくい(H29)	①横断歩道の新設要望 ②信号機設置要望	①②警察	①平成26年度 ②平成29年度	H26年度：①設置上申 H27年度：①設置済 H29年度：②実施予定なし(横断旗設置)							①◎ ②×	①◎ ②×
4	市道今宿福地中央線	南形字下大巻	直線道路でスピードが出しやすく、児童が横断の機会を捉えにくい	・信号機設置要望	警察	平成29年度	H29年度：実施予定なし							×	×
⑤	市道今宿中村線	①②今宿字出向	十字路交差点の横断歩道が片側にしかなく、児童が変則的に横断している	①信号機設置要望 ②横断歩道設置要望	①②警察	①②平成29年度	H29年度：①実施予定なし、②検討	②R2年度以降設置予定	②R2年度以降設置予定	②継続要望	②継続要望	②継続要望	②継続要望	①× ②▲	①× ②▲
6	市道旭町中島線 ㊦ 396	今宿字樺突	十字路交差点(出雲食堂付近)が交通量が多く見通しも悪く危険	・横断歩道設置	警察	平成29年度	H29年度：実施予定なし	・R2年度以降設置予定	横断歩道片側設置済み	・もう片側の横断歩道設置				◎	◎
7	市道沼館今宿東 部線 ㊦ 398	沼館字沼館	道路が狭く、歩行の際に危険である。	・グリーンベルト設置	市	平成29年度	H29年度：検討	・継続要望(工事予定無し)	・継続要望	・R4年度実施予定	・R4年度実施済み			◎	◎
8	国道107号線	大沢字坂ノ下(坂ノ下バス停留前)	スクールバスと路線バスの乗降所となっており、通学・通勤の重なる時間帯は交通量も多い。また、道幅が広いので、横断するのに時間がかかり、大変危険である。	・横断歩道設置	警察	令和元年度		・実施予定無し(カーブの為、横断歩道設置は危険)						×	×

番号 1

現況



対策後




番号 4

現況



対策後



番号 2

現況



対策後




番号 5

現況



対策後



番号 3

現況



対策後



番号 6

現況



対策後



番号 7

現況



対策後




番号 10

現況



対策後




番号 8

現況




対策後




番号 11

現況




対策後




番号 9

現況




対策後




番号 12

現況



対策後



横手市立雄物川小学校

通学路合同点検位置図

