

対策一覧表

◎ 完了
 ○ 完了見込(実施中含)
 ▲ 検討中(未定含む)
 × 実施なし

【大森小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	H30以前	R1実施状況 (R1.8.19点検)	R2実施状況	R3実施状況 (R3.8.19点検)	R4実施状況	R5実施状況 (R5.8.1点検)	R6以降の予定	実施 状況	前回 実施状況
①	市道菅生田福祉 エリア線・市道 白天園東西線	大森町字菅生田	大森病院や南部シルバーエリアに往来する車が多く、「学童ふれあい」に徒歩で横断する児童が大変危険である。横断歩道の新設、又はグリーンベルトの設置をお願いしたい。	①降雪時に融雪剤散布の徹底 ②グリーンベルトの設置 ③横断歩道の設置	①②市 ③警察	①平成27年度 ②③平成29年度	H27年度：①実施 H29年度：②設置 済、③検討	①継続実施 ②グリーンベルト 設置済（R1再塗 装） ③下り坂のカーブ の為、実施予定なし	①継続実施 ②グリーンベルト は目立たない為、 白色でドット及び 「横断者注意」を 施工	①継続実施	①継続実施	①継続実施	①継続実施	①○ ②◎ ③×	①○ ②◎ ③×
2	県道大曲大森羽 後線	板井田字五庵屋館 (市道境田線との丁字 路を含む)	県道大曲大森羽後線は、朝夕は特に交通量が多く、境田地区の児童が県道を横断する際に大変危険である。横断歩道の新設をお願いしたい。	・西側歩道を通行（児童への安全教育）	学校	平成27年度	H27年度：安全指 導	・継続実施	・継続実施	・継続実施	・継続実施	・継続実施	・継続実施	○	○
3	県道大曲大森羽 後線	袴形字袴形	県道大曲大森羽後線は、朝夕は特に交通量が多く、袴形地区の児童が県道を横断する際に大変危険である。横断歩道の新設をお願いしたい。	・直近の横断歩道移設の検討	警察	平成27年度	H27年度：検討	・R1 実施済						◎	◎
④	市道白天園東西 線 ④ 400	市道菅生田団地2号線 との丁字路	①②坂を下った丁字路で、一時停止をせずに右折や左折をするため、登下校の際に大変危険である。	①一時停止標識の設置 ②横断歩道の設置	①②警察	①平成29年度 ②令和3年度	H29年度：①設置 済	-	-	②令和4年度以降 設置の検討	②横断歩道ではな く、横断指導線で 対応予定	②横断歩道ではな く、横断指導線で 対応済		①◎ ②◎	①◎ ②◎
⑤	市道 文天鏡田久保線 上野久保線 町田風川線 ⑤ 399	大森町字中田、久保、 町回、堂林	市道認定されているが道路幅がとても狭く、歩道もない。朝夕は大森保育園へ送迎する車が多く、危険である。	①道路幅の拡幅工事 ②歩道の設置	①②市	①②平成29年度	H29年度：①、② 検討	①R1年度一部施 工 ②R1年度一部施 工	①継続実施 ②継続実施	①継続実施 ②継続実施	①継続実施 ②継続実施 R4～7年度完成 見込み	①継続実施 ②継続実施 R4～7年度完成 見込み	①継続実施 ②継続実施 R4～7年度完成 見込み	①○ ②○	①○ ②○
⑥	市道峠町五日町 線	大森字大森 (おなつこ床屋～備隆 商店)	登下校時は交通量が多い中、多くの児童が都下校で歩行している。道路が狭く大変危険である。	・グリーンベルトの設置	市	平成29年度	H29年度：実施済	・R1 グリーンベ ルト、外側線の再 塗装済み			薄くなったら再塗 装	薄くなったら再塗 装	薄くなったら再塗 装	◎	◎

番号 1

現況




対策後



番号 4

現況



対策後




番号 2

現況



対策後




番号 5

現況



対策後



番号 3

現況



対策後



番号 6

現況



対策後



横手市立大森小学校

通学路合同点検位置図

