

対策一覧表

◎ 完了
 ○ 完了見込(実施中含)
 ▲ 検討中(未定含む)
 × 実施なし

【大雄小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	H30以前	R1実施状況 (R1.8.20点検)	R2実施状況	R3実施状況 (R3.8.18点検)	R4実施状況 (R4.10.12点検)	R5実施状況	R6以降の予定	実施 状況	前回 実施状況
①	県道野崎十文字線	大雄字耳取	・変則のX字形の交差点。 ・スピードを出す車が多く、見通しが悪い。	①登下校時の通行の側の検討 ②通行ルートへの路面標示(ドットライン)の検討 ③押しボタン式信号機新設	①学校 ②県 ③警察	①②平成27年度 ③平成29年度	H27年度:①登下校時の通行側の変則、②ドットライン設置 H29年度:③要望 ③継続要望	①継続実施 ②路面標示(ドットライン)の再塗装R2実施予定 ③継続要望	①継続実施 ②R2外側線再塗装済み ③継続要望	①継続実施 ③継続要望	①継続実施 ③継続要望	①継続実施 ③継続要望	①継続実施 ③継続要望	①○ ②◎ ③▲	①○ ②◎ ③▲
2	市道折橋四津屋線	大雄字三村	・横断歩道がなく、危険である。 ・道幅が狭く、交差点部分が変則で見通しが悪い。(H29) ・通学児童が渡るための横断舗装がない。(H29) ・路面標示が複数あり、児童には複雑に見える。(H29)	①横断歩道設置要望 ②交差点センター部への路面標示(十字マーク)設置検討 ③わかりやすいように白線・グリーンベルトを引き直す(H29)	①警察 ②③市	①②平成28年度 ③平成29年度	H28年度:①実施予定なし、②ドットライン設置 H29年度:③検討 ③再塗装実施済							①× ②◎ ③◎	①× ②◎ ③◎
③	市道糸里跡般若寺線	大雄字八柏街道添	・信号のある交差点と、平行している裏道の十字路。 ・スピードを出す車が多く、安全な横断がしづらい。	①市道南側への路面標示(グリーンベルト)の設置 ②児童への交通安全指導(信号機横断歩道の通行)	①市 ②学校	①②平成27年度	H27年度:①検討、②安全指導 H29年度:①実施予定なし ①グリーンベルト設置済 ②継続実施	②継続実施	②継続実施	②継続実施	②継続実施	②継続実施	②継続実施	①◎ ②○	①◎ ②○
4	県道野崎十文字線 (㊦) 409	大雄字新町地内	①②スクールバスのバス停に渡るための横断歩道がない。 ③交通量が多いが道幅が狭いが狭く登下校時危険。	①グリーンベルトの設置検討 ②横断歩道の設置 ③路幅拡張要望	①市 ②警察 ③県	①②平成29年度 ③令和3年度	H29年度:①②検討 H30年度:①グリーンベルト設置 ②R2年度以降設置予定	①実施済を確認(H30実施) ②R3年度以降設置予定	①ドット線設置済み ②継続要望 ③継続検討	②継続要望 ③継続検討	②継続要望 ③継続検討	②継続要望 ③継続検討	②継続要望 ③継続検討	①◎ ②▲ ③▲	①◎ ②▲ ③▲
⑤	県道大森大内線	大雄根田谷地内	時間帯により車の量が大変多い。スピードを出す車が多い。	押しボタン式信号機新設	警察	平成29年度	H29年度:要望 ・継続要望(警察で交通量調査を実施。一定量の車両の途切れがあり、設置は見送り)	・継続要望	・継続要望	・継続要望	・継続要望	・継続要望	・継続要望	▲	▲
6	県道野崎十文字線	大雄字八柏地内	見通しが悪い。スピードを出す車が多い。	①予告灯付き押しボタン式信号機新設	警察	平成29年度	H29年度:要望 ・継続要望	・継続要望	・継続要望	・継続要望	・継続要望	・継続要望	・継続要望	▲	▲
7	県道野崎十文字線	大雄字八柏下村地内	歩道と用水路を分ける柵が水路側に傾いている。	柵の修繕	県	令和3年度	—	—	柵の修繕対応済					◎	◎
⑧	市道精兵村上田村線	大雄字本庄南地内(まつえ食堂前)	車から歩行者がわかりづらい	横断者をわかりやすくするため、横断旗、緑色の横断歩道	市	令和3年度	—	—	・検討	・継続検討	・継続検討	・継続検討	・継続検討	▲	▲
⑨	市道根田谷地阿気坂線	桜森地内	路幅が狭くカーブが多く、車との接触が心配	ドライバーに安全運転を意識づける看板の増設、路面に「通学路」の文字入れ	市	令和3年度	—	—	・検討	・継続検討	・継続検討	・継続検討	・継続検討	▲	▲

番号 1

現況



対策後



番号 4

現況



対策後



番号 2

現況



対策後




番号 5

現況



対策後



番号 3

現況



対策後



番号 3

対策後




番号 6

現況



対策後



番号 9

現況



対策後



番号 7

現況




対策後




番号 10

現況



対策後



番号 8

現況



対策後



番号 11

現況




対策後



横手市立大雄小学校

通学路合同点検位置図



横手市立大雄小学校

通学路合同点検位置図

